



Tesla Motors
 24 Ammerthalstraße
 Kirchheim bei München, DE, 85551
 Telefonnummer: +089 210 93303
 USt-IdNr.: DE265761887

Rechnung

ÖFFNUNGSZEITEN SERVICE CENTER
Montag - Freitag: 08:00 - 17:00
Samstag-Sonntag: Sa und So
geschlossen

| Rechnungsdatum | Rechnungsnummer |
|----------------------|---------------------------------|
| 07-Feb-2020 | |
| Annahmedatum | Voraussichtliche Fertigstellung |
| 07-Feb-2020 12:34:56 | 07-Feb-2020 07:15:00 |
| KM-Stand Eingang | KM-Stand Ausgang |
| 12888 Kilometers | 12888 Kilometers |
| Rückgabe | |
| 07-Feb-2020 07:06:49 | |
| Serviceberater | |

| Auftr.-Nr | Arbeitsbeschreibung | Betrag (EUR) | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------|---|-----|------|--------|---|-----|------|
| 1 | <p>Arbeitsauftrag: Replace Tow Hitch Label</p> <p>Label ist das richtige an der Anhängerkupplung.</p> <p>Arbeitsbeschreibung: Inspect Tow Hitch Label, Correct Tow Hitch Label Installed</p> | 0.00 | | | | | | | | |
| | Bezahlungsart: Basic Vehicle Limited Warranty | | | | | | | | | |
| 2 | <p>Arbeitsauftrag: Schlussleuchten aussen stark beschlagen, erneuern.</p> <p>Rückleuchte links und rechts aussen erneuert.</p> <p>Arbeitsbeschreibung: General Diagnosis</p> <p>Arbeitsbeschreibung: Taillight - RH (Remove & Replace)</p> <p>Teile ersetzt oder hinzugefügt</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Teil</th> <th>Anzahl</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LAMP ASY, REAR BODYSIDE ECE, RH(1077400-00-B)</td> <td>1.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Arbeitsbeschreibung: Taillight - LH (Remove & Replace)</p> <p>Teile ersetzt oder hinzugefügt</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Teil</th> <th>Anzahl</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LAMP ASY, REAR BODYSIDE ECE, LH(1077399-00-C)</td> <td>1.0</td> </tr> </tbody> </table> | Teil | Anzahl | LAMP ASY, REAR BODYSIDE ECE, RH(1077400-00-B) | 1.0 | Teil | Anzahl | LAMP ASY, REAR BODYSIDE ECE, LH(1077399-00-C) | 1.0 | 0.00 |
| Teil | Anzahl | | | | | | | | | |
| LAMP ASY, REAR BODYSIDE ECE, RH(1077400-00-B) | 1.0 | | | | | | | | | |
| Teil | Anzahl | | | | | | | | | |
| LAMP ASY, REAR BODYSIDE ECE, LH(1077399-00-C) | 1.0 | | | | | | | | | |
| | Bezahlungsart: Basic Vehicle Limited Warranty | | | | | | | | | |
| 3 | <p>Arbeitsauftrag: Lauter Knall vom Fahrzeugboden kommend während Aufladung bei SuC (so laut, dass Mitfahrer erschrecken „Akku explodiert“). Knallt auch sporadisch während der Fahrt (meist auf Bergstrecken). Teilweise mit Knallgeräusch auch Vibration im Fahrzeugboden spürbar.</p> <p>Breathers erneuert.</p> | | | | | | | | | |

| 3 | <p>Arbeitsbeschreibung: Replace Both HV Battery Breathers With Updated Components</p> <p>Teile ersetzt oder hinzugefügt</p> <table> <thead> <tr> <th>Teil</th> <th>Anzahl</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BREATHER, NITTO ZH-PLUG-S(1108907-00-B)</td> <td>2.0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Bezahlungsart: Basic Vehicle Limited Warranty</p> | Teil | Anzahl | BREATHER, NITTO ZH-PLUG-S(1108907-00-B) | 2.0 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------|---|--------------------|-------------|--------|------|--------|------|--------|-----------------|-------|--------|--------------------|---|-----|--------|--------|------|--------|---|-----|------|------|------|------|------------------------------------|-----|-------|-------|------|-------|---------------------------------|-----|------|------|------|------|----------------------------|--|--|---------------|--|--|---------------|
| Teil | Anzahl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BREATHER, NITTO ZH-PLUG-S(1108907-00-B) | 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | <p>Arbeitsauftrag: Heckscheibe wirft an einem Heizdraht blasen. Heckscheibe erneuern.</p> <p>Replaced the rear window (backlite).</p> <p>Arbeitsbeschreibung: Glass - Backlight (Remove & Replace)</p> <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Preis</th> <th>Rabatt</th> <th>Zwischen- summe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>182.25</td> <td>0.00</td> <td>182.25</td> </tr> </tbody> </table> <p>Teile ersetzt oder hinzugefügt</p> <table> <thead> <tr> <th>Teil</th> <th>Anzahl</th> <th>Stück- preis</th> <th>Preis</th> <th>Rabatt</th> <th>Zwischen- summe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M3, BACKLITE, TSA5+ (CUAUTLA)(1472925-00-B)</td> <td>1.0</td> <td>399.16</td> <td>399.16</td> <td>0.00</td> <td>399.16</td> </tr> <tr> <td>Chemical, Betaprime, 10ml(1059658-00-A)</td> <td>1.0</td> <td>5.04</td> <td>5.04</td> <td>0.00</td> <td>5.04</td> </tr> <tr> <td>Dow BetaSeal Express(1048645-00-A)</td> <td>2.0</td> <td>16.81</td> <td>33.62</td> <td>0.00</td> <td>33.62</td> </tr> <tr> <td>Tire Disposal Fee(1025331-00-A)</td> <td>1.0</td> <td>2.52</td> <td>2.52</td> <td>0.00</td> <td>2.52</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Zwischensumme Teile</td> <td>440.34</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Bezahlungsart: Customer Pay</p> <p>Teile gesamt 440.34</p> <p>Lohn gesamt 182.25</p> | | Preis | Rabatt | Zwischen- summe | | 182.25 | 0.00 | 182.25 | Teil | Anzahl | Stück- preis | Preis | Rabatt | Zwischen- summe | M3, BACKLITE, TSA5+ (CUAUTLA)(1472925-00-B) | 1.0 | 399.16 | 399.16 | 0.00 | 399.16 | Chemical, Betaprime, 10ml(1059658-00-A) | 1.0 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 5.04 | Dow BetaSeal Express(1048645-00-A) | 2.0 | 16.81 | 33.62 | 0.00 | 33.62 | Tire Disposal Fee(1025331-00-A) | 1.0 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 2.52 | Zwischensumme Teile | | | 440.34 | | | 622.59 |
| | Preis | Rabatt | Zwischen- summe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 182.25 | 0.00 | 182.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teil | Anzahl | Stück- preis | Preis | Rabatt | Zwischen- summe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M3, BACKLITE, TSA5+ (CUAUTLA)(1472925-00-B) | 1.0 | 399.16 | 399.16 | 0.00 | 399.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chemical, Betaprime, 10ml(1059658-00-A) | 1.0 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 5.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dow BetaSeal Express(1048645-00-A) | 2.0 | 16.81 | 33.62 | 0.00 | 33.62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tire Disposal Fee(1025331-00-A) | 1.0 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 2.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zwischensumme Teile | | | 440.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | <p>Arbeitsauftrag: Schlossabdeckung der Anhängerkupplung passt nicht</p> <p>Schlossabdeckung geht drauf.Nur etwas fester drücken.</p> <p>Arbeitsbeschreibung: General Diagnosis</p> <p style="text-align: right;">Bezahlungsart: Basic Vehicle Limited Warranty</p> | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Stundensatz: EUR 135

Alle bei der Reparatur verwendeten Ersatzteile sind Neuteile, sofern nicht anders angegeben.

Hinweis:

Zahlungsbedingungen:

Innerhalb von 0 Tagen ab Rechnungsdatum zu bezahlen.

Geben Sie die Referenznummer beim Ausführen der Transaktion ein:

4020S0000026322

Kontobezeichnung: Tesla Motors GmbH

IBAN, BIC: DE62502109000217458005, CITIDEFF

| | |
|----------------------------|---------------|
| Teile gesamt (EUR) | 440.34 |
| Lohn gesamt (EUR) | 182.25 |
| Rabatt | 0.00 |
| Zwischensumme (EUR) | 622.59 |
| MwSt. | 118.30 |
| GESAMTBETRAG (EUR) | 740.89 |