



COMUNICADO INTERNO

Estimado(a)s,

Les informamos que, aproximadamente a las 00:30 hrs del miércoles 22 de diciembre, en sector Dolphin 365, el supervisor del sitio detectó una mancha oleosa sobre la superficie del agua, a raíz de lo cual se procede a realizar una inspección a las cañerías existentes en el muelle encontrándose que, en una de ellas, que era utilizada para transferencia de combustible y que no se encontraba en operación, se había generado una picadura (pitting) desde la cual se producía un goteo de combustible.

Inmediatamente detectada esta situación se activó el plan de contingencia previsto. De acuerdo con el protocolo establecido, se dio aviso en forma inmediata a la Autoridad Marítima, quien constató la aplicación de medidas correctiva y control inmediato de la situación.

Nos encontramos realizando una investigación de este evento para conocer sus causas y aplicar las medidas correctivas que correspondan.

Atentamente.

Puerto Ventanas S.A