

Eingangs-Kurztest-Protokoll

Baureihe/Baumuster 203 064 Werkstatt-Id. [Werkstattdata]
 FIN Lenkung LEFT
 Gefahrene km Version 7.7.3/06/2022
 Gesamtstrecke (2022-04-23)
 Batteriespannung 13.60 V

EZS - Elektronischer Zündstartschalter				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2035450608	30.2003	45.2000	0/11	1

ME 2.8 - Motorelektronik 2.8				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
0305455832	01.1999	15.2000	1/2	7

EWM - Elektronisches Wählhebelmodul				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2035450632	04.2000	32.1999	1/10	9

ESP - Electronic Stability Program				- f -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2035451632	42.1999	42.1999	128/5	9
Code	Text			Status
C1140-128 N49 (Lenkwinkelsensor) :	Der Lenkwinkelsensor ist nicht initialisiert.			GESPEICHERT

BAS - Brake Assist				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2035451632	31.1998	18.1999	128/0	9

Dienstag, 15. November 2022 14:35:48

0/78

Seite 1/3

06/2022 (2022-04-23)\AddOns: ([22531] (22539) (22869) (22915) (23057) (23058) (23143) (23152) (23167) (23169) (23170) (23171) (23172) (23173) (23174) (23175) (23176) (23177) (23178) (23179) (23180) (23181) (23182) (23183) (23184) (23185) (23187) (23188) (23189) (23190) (23191) (23193) (23194) (23195) (23197) (23199) (23200) (23202) (23204) (23208) (23209) (23212) (23215) (23218) (23220) (23221) (23224) (23228) (23229) (23237) (23238) (23239) (23240) (23249) (23254) (23257) (23260) (23266) (23271) (23273) (23276) (23278) (23280) (23283) (23287) (23290) (23294) (23295) (23296) (23298) (23301) (23305) (23309) (23311) (23314) (23315) (23317) (23319) (23320) (23321) (23324) (23328) (23331) (23332) (23334) (23336) (23338) (23339) (23341) (23342) (23343) (23344) (23350) (23351) (23354) (23357) (23359) (23361) (23362) (23364) (23367) (23369) (23371) (23373) (23374) (23376) (23380) (23381) (23385) (23388) (23391) (23394) (23396) (23398) (23399) (23402) (23403) (23404) (23406) (23409) (23411) (23415) (23418) (23421) (23422) (23423) (23427) (23430) (23433) (23434) (23435) (23437) (23438) (23440) (23441) (23443) (23447) (23449) (23453) (23455) (23458) (23462) (23463) (23464) (23466) (23468) (23470) (23471) (23481) (23484) (23485) (23489) (23490) (23493) (23495) (23496) (23498) (23500) (23502) (23504) (23505) (23507) (23508) (23510) (23511) (23512) (23514) (23517) (23518) (23519) (23524) (23526) (23528) (23531) (23532) (23533) (23534) (23536) (23538) (23540) (23541) (23543) (23544) (23546) (23547) (23548) (23556) (23557) (23559) (23560) (23561) (23564) (23567) (23571) (23572) (23575) (23577) (23578) (23579) (23580) (23583) (23585) (23587) (23591) (23592) (23596) (23597) (23599) (23600) (23602) (23603) (23606) (23608) (23609) (23610) (23612) (23613) (23614) (23616) (23617) (23618) (23620) (23621) (23623) (23624) (23625) (23627) (23631) (23634) (23635) (23636) (23638) (23639) (23640) (23642) (23648) (23651) (23652) (23656) (23658) (23659) (23661) (23663) (23664) (23666) (23667) (23668) (23669) (23670) (23671) (23673) (23674) (23675) (23676) (23681) (23683) (23685) (23688) (23689) (23692) (23693) (23695) (23696) (23697) (23699) (23701) (23704) (23705) (23707) (23708) (23709) (23711) (23713) (23714) (23716) (23717) (23718) (23721) (23722) (23723) (23724) (23725) (23726) (23727) (23729) (23731) (23734) (23736) (23741) (23742) (23743) (23745) (23748) (23749) (23751) (23754) (23756) (23757) (23758) (23759) (23762) (23764) (23766) (23768) (23770) (23773) (23774) (23775) (23777) (23778) (23780) (23781) (23783) (23784) (23788) (23791) (23796) (23797) (23800) (23801) (23802) (23803) (23804) (23806) (23807) (23809) (23810) (23811) (23816) (23817) (23818) (23819) (23821) (23823) (23825) (23827) (23829) (23831) (23834) (23835) (23837) (23840) (23843) (23844) (23845) (23846) (23847) (23848) (23849) (23850) (23851) (23855) (23856) (23859) (23860) (23863) (23864) (23865) (23866) (23870)

AB - Airbag				i
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
0018209726	09.1999	11.2000	0/1	1
Ereignis	Text			Status
B1076	Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät N72/1 (Steuergerät Oberes Bedienfeld) ist gestört.			Ereignis GESPEICHERT

SAM-V - Signalerfass- und Ansteuerungsmodul vorn				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
0025459401	19.2000	04.2000	0/0	1

SAM-FOND - Signalerfass- und Ansteuerungsmodul im Fond				i
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2035453401	03.2007	02.2005	3/18	1
Ereignis	Text			Status
B1094	Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät N69/2 (Türsteuergerät vorn rechts) ist gestört. Bei Auftreten des Fehlercodes ohne Beanstandungen oder Funktionsstörungen Fehlerspeicher löschen und Funktionskontrolle durchführen.			Ereignis AKTUELL und GESPEICHERT

LWR-VL - Leuchtweitenregulierung vorn links				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2038202526	00.2000	33.1999	0/1	15

LWR-VR - Leuchtweitenregulierung vorn rechts				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2038202526	00.2000	33.1999	0/1	15

DBE - Dachbedieneinheit				- f -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2038201101	03.2000	03.2000	0/0	1
Code	Text			Status
B1082	Das Bauteil B38/2 (Regen-/Lichtsensor) meldet einen internen Fehler.			GESPEICHERT

OBF - Oberes Bedienfeld				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2038208210	08.2000	49.1999	5/0	1

KIW - Kombiinstrument mit Wartungsintervallanzeige				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2035400711	26.2000	22.2000	0/4	1

PTS - Parktronic-System				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2035450132	48.1998	21.1999	0/1	1

COMAND				- f -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2038209689	42.2001	14.2001	3/1	12

Code	Text	Status
B1010	Die Versorgungsspannung des Steuergeräts ist zu gering (Unterspannung).	GESPEICHERT

TSG-VL - Türsteuergerät vorn links				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2038201585	46.2002	14.2004	0/0	1

TSG-VR - Türsteuergerät vorn rechts				- ! -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
				1

TSG-HL - Türsteuergerät hinten links				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2038200726	05.2000	33.1999	0/0	1

TSG-HR - Türsteuergerät hinten rechts				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2038200826	05.2000	33.1999	0/0	1

ESV-Fahrer - Elektrische Sitzverstellung Fahrer (mit Memory)				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2038201526	50.1999	16.2000	0/2	1

K-KLA - Komfort-Klimatisierungsautomatik / KLA - Klimatisierungsautomatik / HAU - Heizungsautomatik				
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2038300585	42.1999	19.2000	3/0	1

Ereignis	Text	Status
B1651	Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät TSG-VR ist gestört.	Ereignis AKTUELL und GESPEICHERT