


RAC Personalabteilung
Industriestraße 130
569823 Marborn



Ingo Meister

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO
inkl. Teiluntersuchung Abgas n. Anlage VIIIa Nr. 6.8.2 StVZO

Fz.-Typ:	PKW
Fz.-Hersteller:	Mercedes-Benz
Modell:	S63 AMG
Amtl. Kennzeichen:	LD AI 7078
Prüfdatum:	14.09.2018

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die Abgasuntersuchung erfolgte mit einem geprüften Abgasmessgerät (siehe Anhang).
Die nächste HU ist in 2 Jahren fällig.

Die Bremsenprüfung erfolgte auf einem Bremsenprüfstand. Dabei wurden folgende Werte [daN] gemessen.

Betriebsbremsanlage:		links	rechts	
Abbremsung: 98%	1. Achse	149	149	Frei
	2. Achse	147	147	Frei
	3. Achse			
Feststellbremsanlage:		links	rechts	
Abbremsung: 97%	2. Achse	150	150	Frei

Ergebnis:	HU-Plakette:
keine Mängel	angebracht
getönte Rücklichter angebracht	
	nächste HU:
	12.09.2020

Ihr TÜV-Prüfer
Mechaniker Max Steinhauer

M. Steinhauer



Entgelt für Fahrzeuguntersuchung - Rechnung

Entgelt Fahrzeuguntersuchung:	2000\$
Endsumme netto:	1680,67\$; 19% USt: 319,33\$
Endsumme:	2000\$

Anhang : Abgasmesswerte

Die Messung erfolgte mit einem geprüften Abgasmessgerät (agmnetwork)

Abgas: Busch BEA450_460-AM: 980089935 - Version: BEA V2.02-Mobil 38540554 / AMM 000-B5

OBD: Busch MDBOX-AM: 07652456387 - Version: MDBOX V3.10

Software: Busch BEA-PC DE - Version: V2.3 - 01.2018 - Stand: IV/2018

MI-Status

MI-Status: Sichtprüfung bei Motor aus	i.O.
MI-Status: Ausgelesen bei Motor an	i.O.
Ansteuerung MIL	i.O.

OBD-Funktionsprüfung

-Prüfbereitschaft	
-Unterstützt	i.O.
-Gesetzt	i.O.