

LAHORE ELECTRIC SUPPLY COMPANY



# WAPDA SAFETY CODE



***Regional Training Center LESCO***

## تعارف سیکشن کی فہرست مضمین

مقصد و دسترس

لیکسو کی پالیسی

1-2

حافظت کے بنیادی اصول

1-3

مستعمل اصلاحات کی تعریفیں

1-4

پاکستان الیکٹریٹی ایکٹ، انڈرونز

1-5

حافظتی ضابطہ کا اجراء

1-6

## تعارف

مقصد و دسترس:

1-1

یہ حفاظتی ضابطہ حادثات کی روک تھام میں آپ کی راہنمائی کے لیے ہے۔ حادثات کے نتیجہ میں آپ، آپ کا ساتھی یا عوام سے کوئی آدمی زخمی ہو سکتا ہے یا میکسو کی املاک اور ساز و سامان کو نقصان پہنچ سکتا ہے یوں تو اس کا اطلاق ملازمین پر فرائض مخصوصی کے دوران ہوتا ہے۔ تاہم بہت سی بدایات اوقات کار کے علاوہ بھی حادثات اور نقصانات کے روکنے میں مدد و معاون ثابت ہوں گی۔

حافظتی بدایات کو چھ (6) حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے:

1. عمومی
2. الیکٹریکل
3. نقل و حمل
4. ابتدائی طبی امداد
5. بروقت بچانا اور ہوش میں لانا
6. مفروضات (امور معلومہ)

کوئی ضابطہ بھی ان تمام حالات کا احاطہ نہیں کر سکتا، جو کام کے دوران پیدا ہو سکتے ہیں جب ایسے حالات پیدا ہوں جن کی اس ضابطہ میں خاص طور پر وضاحت نہ کی گئی ہو تو ہر ملازم کو سوچ سمجھ کر موقع کی نیز اکت کے مطابق بہترین فیصلہ کرنا چاہیے۔

یہ حفاظتی ضابطہ کم از کم حفاظتی حدود کا تعین کرتا ہے۔ یہ کام کرنے کی مکمل راہنمائی نہیں ہو سکتا۔ جب بھی مزید حفاظتی اقدامات کو ضروری اور مناسب خیال کیا گیا تو شامل کر لئے جائیں گے۔ مزید برآں ملازمین کی حفاظتی تجویز بھیجنے پر حوصلہ افزائی کی جائیگی۔

## لیسکو کی پالیسی:

1-2

ہماری بنیادی حفاظتی پالیسی کا خلاصہ درج ذیل ہے:

"کوئی بھی عمل یا ہنگامی صورت حال کبھی بھی کسی کی زندگی کو خطرہ میں ڈالنے کا جواز پیش نہیں کر سکتی"

حفاظت صرف ذات، امداد یا ہمی اور سمجھ بوجھ کے ساتھ حفاظتی تدابیر کو اپنا کرہی حاصل کی جاسکتی ہے کوئی بھی تنظیم اس میں شامل لوگوں کے رویہ اور طرز عمل سے پہچانی جاتی ہے جو نکہ لیسکو ایک اہم عوامی خدمت سر انجام دینے میں مصروف ہے اس لیے ہم پر خاص طور پر یہ لازم ہے کہ ہم یہ خدمت شاہنشہ اور اہلیت کے ساتھ اپنی ذات اپنے ساتھی، عوام اور املاک کی حفاظت کا خیال رکھتے ہوئے انجام دیں۔

لیسکو کی حفاظتی پالیسی مندرجہ ذیل مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مرتب کی گئی ہے:

1. حفاظت کو مکمل طور پر بجلی کی پیداوار تنصیب تقسیم اور دلکھ بحال کے عمل سے مربوط کرنا۔

2. محفوظ حالات کار مناسب و معقول اوزار و آلات محافظت سے متعلقہ ساز و سامان بہم پہچانا۔

3. ملازمین کو خطرات سے محفوظ رہ کر کام کرنے کی عادات کی ترتیب دینا اور

4. حفاظتی تدابیر کو لاگو کرنا۔

## حفاظت کے بنیادی اصول:

1-3

hadثات پر قابو صرف تنظیم کے تمام ممبر ان کے بنیادی تعاون سے ہی پایا جاسکتا ہے۔ ملازمین کی مدد کے بغیر انتظامیہ، نگرانی یا حفاظتی ضابطہ hadثات کو نہیں روک سکتے۔

hadثات کو نظر انداز کرنے والے کارکن اپنی ذات اپنے ساتھیوں عوام املاک اور ان آلات جن سے وہ کام کرتے ہیں کے لیے خطرہ ہیں۔ تمام حفاظتی قوانین اور آلات پر توجہ اور غنہداشت ضروری ہے جونہ صرف hadثات سے بچاتی ہے بلکہ لیسکو کی تنصیبات کو بھی محفوظ رکھتی ہے۔

قابل اور ذہین ملازمین اپنے کام کی نوعیت کو زیادہ سے زیادہ جان کر مناسب حفاظتی تدابیر اور محفوظ آلات استعمال کر کے، جلد بازی اور عارضی انتظامات کو چھوڑ کر hadثات سے گریز کریں گے۔

اچھا عمل ہی محفوظ عمل ہے۔ یہ بات ملازمین اور آلات دونوں کے لیے درست ہے۔ محفوظ طریقہ سے کیا گیا کام ہی  
البیت سے کیا گیا کام ہے۔

hadثات یو نہیں ہو جاتے، حادثات غیر محفوظ حالات، غیر محفوظ عمل یا اکثر ان دونوں کے اشتراک کا قدرتی نتیجہ ہیں۔ مشینیں یا آلات عام طور پر مقررہ حدود کے اندر محفوظ طریقہ سے کام انجام دینے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ شماریات ظاہر کرتی ہے کہ 90% حادثات در حقیقت حفاظتی آلات کا غلط استعمال، حفاظتی ضابطہ اور طریقہ کار سے چشم پوشی، جسی کی انسانی خطا کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ غیر محفوظ حالات جو حادثات کا موجب ہو سکتے ہیں کی چند مثالیں:

1. نامناسب گارڈ، جسے مشینوں کے غیر محفوظ متحرک حصے، بغیر کٹھروں کے بالائی منازل یا کھائیاں۔ زیادہ وو لیٹچ کے نیگے آلات، حفاظتی آلات کی کمی، غیر تسلی بخش تنیبی علامات وغیرہ۔
2. ناقص سامان اور آلات جیسے کلاہ نما چینیاں، پھٹے ہوئے دستے، خستہ حال پول، خراب یا کمزور بنے ہوئے آلات۔
3. خطرناک انتظام، جیسے مقام کارپر اشیاء کی ناقص ترتیب، غیر محفوظ منصوبہ بندی، کام کرنے کے لیے ناکافی جگہ۔
4. ناکافی روشنی، قابل اعتراض چمک یا سایہ والی جگہ۔
5. نامناسب ہوا داری جیسے ناکافی ہوا کا گزیر یا لفڑان دہ بخارات، گردی یا گیس کی موجودگی۔
6. غیر محفوظ لباس تاروں یا مشینوں میں الجھ جانے والے ڈھیلے ڈھالے کپڑے۔ عینک کا استعمال نہ کرنا یا خراب حاجز دستانے، جوتے یا آستینیں۔
7. غیر محفوظ ڈیزائن اور ساخت۔ معیاری اور مخصوص ڈیزائن سے انحراف اور ناقص کارکردگی۔

غیر محفوظ عمل جو حادثات کا موجب ہو سکتے ہیں، کی چند مثالیں:

1. بغیر اختیار یا تنیبیہ کے کام کرنا۔ جیسے بغیر اختیار کے سوچ بند کرنا۔ ٹرک اور کرین وغیرہ بغیر تنیبیہ کے چلانا۔ جہاں ضرورت ہو وہاں تنیبیہ، علامات یا تنیبیہ آدمی کا مقررہ کرنا۔ موقع حرکت کے خلاف آلات کو پابند نہ کرنا۔ کام کو صاف رکھنے کے طریقہ سے زوگردانی کرنا۔
2. غیر محفوظ فقار پر / سے کام کرنا۔ جیسے گاڑی زیادہ تیز چلانا۔ ساتھی ملازم کی طرف اوزار یا سامان پھینکا۔ گاڑی یا چبوترہ سے چھلانگ لگانا۔ بھاگنا۔
3. حفاظتی آلات کو ناکارہ بنانا۔ جیسے مشینوں سے حفاظتی گارڈ اٹار دینا۔ ضرورت سے زیادہ بڑے سائز کے فیوز لگانا۔
4. غیر محفوظ آلات کا استعمال یا آلات کا غلط استعمال۔ جیسے کند اوزار، کلاہ نما چینیاں، رتچ پر پائپ کی بیبے ربط تو سیع، صحیح حفاظتی والوں (Valves) کو بند کرنا۔ باہم ملے ہوئے جوڑ کو ناکارہ کرنا۔ اگلے بچاؤ والے انتظامات کو الگ تحلیل کرنا۔
5. غیر محفوظ لونگ، جیسے کرین، چرخی وغیرہ پر بہت زیادہ بوچھڈانا۔

6. اشیاء یا اوزاروں کا ایسی جگہ رکھنا یا چھوڑنا جہاں سے ان کے گرنے کا امکان ہو۔
  7. کیمیائی مرکبات کو غیر مناسب طریقہ پر بند کرنا یا ان کا خطرناک آمیزہ بنادینا۔
  8. غیر محفوظ وضع یا ندای اپنانا۔ جیسے گرم تار پر نیچے کی بجائے اوپر سے کام کرنا۔ لئے ہوئے بوجھ کے نیچے یا کھلے سرکٹ کے زیادہ نزدیک سے گزرننا۔ بھاری چیز کو بے ڈھنکے پن سے اٹھانا۔ خطرناک دھونیں یا گیس والی جگہ داخل ہونا۔ پہاڑیوں کی گولائیوں سے گزرننا۔ چلتی گولائیوں کی غیر محفوظ جگہیں یا تختہ پر سوار ہونا۔
  9. بغیر ضروری احتیاط میں اپنائے تنصیبات پر کام کرنا۔ جیسے ارتھ کی رکاوٹ دور کرنا۔ صفائی کرنا۔ مشین کے متحرک حصوں کو ہم آہنگ کرنا یا تیل دینا۔ برقی دار تنصیبات پر یا ان کے نزدیک کام کرنا۔
  10. ساتھیوں کی کام سے توجہ ہٹانا۔ چھپتے ہوں۔ باختہ کرنا۔ جیسے عملی مذاق۔ اور ہم مچانا۔ بھگرننا۔ برہم کرنا۔
  11. محفوظ لباس یا حفاظتی آلات کا استعمال نہ کرنا۔ جیسے حاجز دستانے، مضبوط ہبیٹ یا یعنک وغیرہ نہ پہنانا۔
- غیر محفوظ عمل اور غیر محفوظ آلات کو روزمرہ کے معمولات سے خارج کر دینا ہی حادثات کی کمی کو یقینی بنانے کا وسیلہ ہو سکتا ہے۔

## مستعمل اصطلاحات کی تعریفیں :

1-4

### اپریٹس (Apparatus)

کام طلب بجلی سے متعلقہ تمام اشیاء ہیں جیسے مشین، ٹرانسفارمر، کپیسٹر، ریگولیٹر، ریکلوٹر، سوچ گیر، الیکٹرک ٹرانسمیشن اور ڈسٹری بیوشن لائئن، زیر زمین کیبل اور فلٹنگز جو جز یشن ٹرانسمیشن ڈسٹری بیوشن اور برقی قوت سے کام لینے میں استعمال ہو۔

### اپرووڈ (منظور شدہ) (Approved)

اس ضابطہ میں مطلوب ہے واپڈا سے منظور شدہ۔

### با اختیار آدمی (Authorized person)

کام طلب وہ آدمی ہے جسے اپنی ملازمت سے متعلقہ فرائض انجام دینے کا اختیار واپڈا کے با اختیار افسر نے دیا ہو جسے ایسا کرنے کا حق حاصل ہو۔

### بنگا (Bare)

جو کسی حاجز سے نہ ڈھنپا ہو۔

### رکاوٹ (Barricade)

عارضی رکاوٹ جیسے رسمہ یا جنگلا جس کی مدد سے زیر حفاظت علاقہ کو عوام کی پیش سے بچانا مقصود ہو۔

### کٹہر ایجنگلا (Barrier)

ایک عارضی غیر موصل رکاوٹ جو کسی کار گیر سے مختلف بر قی دباؤ والی شے تک اسے یا اس کی پیش کو محدود کر سکے۔

### بانڈنگ (Bonding)

وہ طریقہ جس سے موصل اشیاء کو بھل کے ذریعہ ملا کر ایک ہی بر قی دباؤ پر لا یا جائے۔

### بانڈنگ کیبل (Bonding Cable)

دو اشیاء کے درمیان بر قی را بڑھ کر نہ کیا جائے کیا جانا ضروری نہیں یہ کم از کم 36 میلی ایم ایم تانبایا 9.52 مربع ایم ایلو مینیم کی تار ہونی چاہیے۔ ایک بانڈنگ کیبل معیاری علیحدگی کے وقت تک فالٹ بر قی رو (Fault Current) کو راستہ دیتی ہے

### کاشن نوٹس (Caution Notice)

کا مقصد بند بر قی آلات کو بر وقت قوت مہیا کرنے سے رونکنے کے لیے نوٹس لگانا۔

### سرکٹ (Circuit)

کا مطلب ایسا بر قی سرکٹ جو خود ایک نظام یا نظام کا ایک حصہ ہو۔

### موصل (Conductor)

کا مطلب کوئی بادی یا شے جو بر قی رو کے گزرنے میں کم مراحت پیدا کرے اور بر قی نظام سے جوڑی جائے۔

### چیف انجینئر لود ڈسپیچ سنٹر (Chief Engineer Load Dispatch Center)

اس خاتمی ضابطے کے مطابق ایک با اختیار آدمی ہو جو پاور ہاؤس میں 33kv, 66 kv, 132kv, 220kv, 500kv میں کلودولٹ اور 33,66,132,220,500 کلو وولٹ کے سب

سٹیشن کافیہ دار ہو۔

### خطرہ (Danger)

کا مطلب کسی آدمی کی صحت، زندگی، اعضاء کو جھکئے، جلنے یا کسی اور ضرب کا خدش ہے۔

### خطرہ کا نوٹس (Danger Notice)

کا مطلب کسی برق بردار آله پر لگا ہو اس نوٹس جو اس آله سے چھونے یا متصادم ہونے کے خطرہ کی طرف توجہ دلاتے۔

### ڈیڈ (Dead)

کام مطلب ہے بر قی تو انائی کے بغیر اور ارتھ کیا ہوا۔

### بے بر ق (De-Enrgized)

بے بر ق کام مطلب ہے بر قی تو انائی کے بغیر۔

### ارتھ (Earth)

کام مطلب ہے زمین کا بر ق سما جانے والا حصہ یا کسی کنڈ کٹر کا زمین کے ساتھ بجلی کا بر اہ راست تعلق ہونا۔

### ارتھہ (Earthed)

زمین کے ساتھ اس طرح جوڑنا کہ اس بات کا یقین ہو جائے کہ بجلی کا ڈسچارج فوری طور پر ہمیشہ زمین میں چلا جائے۔

### ارتھنگ سسٹم (Earthing System)

کام مطلب ہے ایسا بجلی کا نظام جس میں تمام نیوٹرل کنڈ کٹرز اور مختلف آلات کی بادی کو ارتھ کیا گیا ہو۔

### ارتھنگ لکھن (Earthing Connection)

کام مطلب ہے بر قی آلات کو ارتھ کرنے والا دھانی کنڈ کٹر۔

### بر قی حجز (Electrical Insulation)

کوئی غیر موصل شے جو مختلف بر قی دباؤ رکھنے والے اجسام کے درمیان بر قی دباؤ کو برداشت کر سکنے کے لیے مناسب غیر بر قی قوت (Dielectric Strength) مہیا کر سکے۔

### ملازم (Employee)

گزیڈ یا ان گزیڈ رتبہ کا کوئی آدمی جو واپڈا کا کام کرنے کے عوض اجرت، مزدوری یا تنخواہ وصول کرتا ہے۔

### ایکس-ای-ائین (Executive Engineer)

اس حفاظتی ضابطہ کے مطابق ایک با اختیار سر بر اہ جو لائن کی تعمیر اور دیکھ بھال کا کام ٹرک کیا برائی بر قی تریل، مقامی مقسم نظام بشمول متعلقہ سونچ گیر اور آلات جو اس کے زیر نگرانی دیئے گئے ہوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔

### گارڈ (Guard)

کوئی ذریعہ جو کار گیر کو کسی پر خطرناک جگہ پر مجرور ہونے سے بچاتا ہو۔

### خطره (Hazard)

کوئی غیر محفوظ عمل یا غیر محفوظ حالت جو کسی فرد کو مجرور یا املاک کو نقصان پہنچانے کا موجب ہو۔

## گرم یا فیر (Hot or Live or alive)

کام مطلب بر قی تو انائی کی موجودگی ہے بمقابلہ (De Energized or Dead)

## انسولیٹ (Insulated)

محز شدہ۔ یہ الفاظ کسی ایسے آلہ یا وسیلہ کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو زمین یا بر قی تو انائی سے کسی حاجز میٹریل کی مدد سے حاجز کیا گیا ہو۔ تاہم یہ چونے کے لیے محفوظ تصویر نہیں ہو گا۔ جب تک مناسب محز شدہ حفاظتی آلات ذاتی حفاظت کے لیے استعمال نہ کیے جائیں، تاوقت کہ ان آلات یا لائن کو ڈیڈ (Dead) نہ کر دیا جائے۔

## محز شدہ اوزار یا محز شدہ سہارا (Insulated Working Support or Insulated Tools)

ایک محز شدہ اوزار یا سہارا جو زمین یا بر قی تو انائی سے کسی حاجز میٹریل کی مدد سے حاجز کیا گیا ہو۔

## انسولینگ (Insulating)

حاجز کرنے والا۔ یہ الفاظ کسی ایسے میٹریل سے بنائے گئے آلات یا ذرائع کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو مطلوبہ بر قی محز رکھتا ہو۔

## انسولینگ گلوز (Insulating Gloves)

ربڑ کے (11KV/LT(Low Voltage) لائن پر کار آمد گلوز (دستانے) جنہیں چڑیے کے محافظ دستانوں کے ساتھ استعمال کیا جائے۔

## انسولینگ گلوز میتھ (Insulating Gloves Method)

کام کرنے کا طریقہ جب کارکن اپنے اور برق بردار آلات جن پر کام ہو رہا ہو کے درمیان بطور محز کے حاجز شدہ آلات پہن کر کام کریں۔ یہ گرم یا فیر والے آلات پر کام کرنے کی وکالت نہیں کرتا۔

## انسولینٹ پروٹکٹو ایکوپیٹ (Insulated Protective Equipment)

ربڑ یا حاجز میٹریل سے بنائے گئے آلات جو کہ بر قی تو انائی والی لائن یا آلات پر کام کرنے کے لیے استعمال ہوں۔

## انسولیٹر (Insulator)

حاجز۔ ایک غیر موصل سہارا جو مختلف ولیعہ رکھنے والے آلات کے درمیان قدرتی علیحدگی مہیا کرے۔

## لائن سپرینٹنڈنٹ (Line Superintendent)

ایک ایسا یا اختیار آدمی جو لائن اور اس پر سوچنے کو تبدیل کرنے مرمت کرنے سوچنے کو ملانے اور لائن کی گشت کرنے کا ذمہ دار ہو۔

## لائن میں (Line Man)

ایسا آدمی جسے لائن پر کام کرنے، معائنه کرنے اور اس پر سوچنے ملانے اور اگثت کرنے کا اختیار دیا گیا ہو۔

## نا میں ولٹیج (Nominal Voltage)

مکتبہ ولٹیج وہ لکھی گئی ولٹیج جس کا کسی سرکٹ یا نظام میں تحری فیز لائنوں کے کنڈ کٹروں کے درمیان یا سنگل فیز لائن کے دونوں کنڈ کٹروں کے درمیان خواہ ان میں سے ایک کو ارتھ نہ بھی کیا گیا ہو تعین کیا گیا ہو۔

## پرمٹ ٹو ورک (Permit to Work)

کام کرنے کا اجازت نامہ کسی ذمہ دار آدمی کو بھلی کے آلات، ایریل لائن یا کیبل پر کام کرنے کے لیے کسی با اختیار آدمی کے دستخطوں سے جاری شدہ حکمنامہ تاکہ پہلا آدمی صحیح طور پر جان سکے کہ کن آلات یا لائن کو سب سٹیشن پر ارتھ یا ذیڈ کرنا ہے۔

## پر سنل انسوئنگ پروٹیکٹیو ایکیوپیمنٹ (Personal Insulating Protective Equipment)

ایسا حفاظتی ساز و سامان جو گرم لائن یا بر قدر اور آلات پر کام کرنے کے دوران کسی آدمی نے پہنانا ہو۔

## پر سنل پروٹیکٹیو ایکیوپیمنٹ (Personal Protective Equipment)

حفاظتی ساز و سامان جو کام کے دوران کسی آدمی نے پہنانا ہو۔

## پیشہ (Potential)

کسی ایک مقام مثلاً ارتھ کے مقابلہ میں بر قی سرکٹ کے کسی مقام پر بر قی دباؤ کی مقدار پوٹنسل کھلانے گا۔

## سروس ڈسپیچ سنترز (Service Dispatch Centers)

یہ کسی ایک علاقائی الیکٹریٹی بورڈ کے کارکن یا دفتر کو جو کسی لائن، مشین یا دوسرے آلات کا انچارج ہو بغیر کسی ظاہری شخص یاد رجہ کے ظاہر کرتا ہے۔

## سروس ڈسپیچ سنترز کلیرنس (Service Dispatch Centers Clearance)

یہ کام کے انچارج شخص کے نام ڈسپیچر یا اپریٹر کی طرف سے جاری شدہ دستاویز ہے کہ تمام حفاظتی انتظامات مکمل کر دیئے گئے ہیں اور انچارج شخص لائن یا آلات پر جس وقت تک وہ سروس ڈسپیچ سنتر کو واپس اطلاع نہ دے کام کردار سکتا ہے۔

## Shall

گا۔ گے۔ گی کا مطلب لازمی کرنا ہو گا۔

Should

چاہیے۔ یعنی کے مطابق عمل کرنا بہتر ہے۔

### (Sub Divisional Officer)

اس حفاظتی ضابطہ کے مطابق ایک۔ اس کی ہدایات کے تحت ایک با اختیار انچارج آدمی جو ٹرنک اور برائج لائگنوس پر ترسیل، مقامی منقسم نظام (Local Distribution System) بمعہ متعلقہ سوچ گیر اور آلات جو اس کے چارج میں ہوں مساوئے ایسا سوچنگ آپریشن جو چیف انجنیئر (اوڈ پیچ سنٹر) یا اس کے اختیار دہندہ نمائندہ کی ہدایات کے تحت انجام دیے جائیں، کافی مدد دار ہے۔

### (Sub Station Operator)

ایک با اختیار آدمی جو کسی گرد سٹیشن یا پاور سٹیشن پر سوچ گیر کی کار کر دگی اور دیکھ بھال کا ذمہ دار ہے۔

### (Superintending Engineer)

اس حفاظتی ضابطہ کے مطابق ایسا با اختیار آدمی جو اپنے حلقے میں شامل ڈیلی افسران کو الائٹ شدہ ٹرنک لائیں، برائج لائیں، ترسیل، تقسیمی نظام، بمعہ سوچ گیر اور آلات کے لیے ذمہ دار اور چیف انجنیئر کو جواب دہ ہو۔

### (System)

کام مطلب بھلی کا ایک نظام جس میں کثیر اور آلات ایک مشترکہ ووٹیج کے منع سے بر قی طور پر جڑے ہوئے ہیں۔

### (High Tension or H.T)

ایک نظام میں موجود دو لٹج جہاں عام طور پر 440 / 230 ولٹ سے زائد بر قی توانائی استعمال یا مہیا کی جائی ہو۔

### (Low Tension or L.T)

ایک نظام میں موجود دو لٹج جہاں عام طور پر 400 / 230 ولٹ بر قی توانائی استعمال ہو۔

### (Use of Energy)

کام مطلب میکانائی توانائی، بر قی پاشیدگی، حرارت یار و شنی حاصل کرنے کے لیے بر قی توانائی کو میکانائی توانائی، کیمیائی توانائی، حرارت یار و شنی میں تبدیل کرنا۔

### (Voltage)

کسی بر قی سر کٹ میں موجود دو مقامات کے درمیان بر قی دباؤ کی پیمائش۔

## ورکنگ کلیئرنس (Working Clearance)

وہ کم از کم فاصلے جہاں تک کارندے اپنے سے مختلف و لٹچ کی کسی چیز کے پاس جاسکتے ہیں۔

## ورکنگ سپیس (Working Space)

کل جگہ جو ایک برق برادر کنڈ کٹر کو بحفاظت کام انجام دینے کے لیے درکار ہو۔

## پاکستان الیکٹریسٹی ایکٹ اینڈ رو لز:

ڈائریکٹر سیفٹی کی طرف سے تمام گزٹیڈ درجہ کے ملازمین کو پاکستان الیکٹریسٹی ایکٹ اینڈ رو لز کی ایک ایک نقل فراہم کی جائے گی جس کی وصولی کی رسید ان کے دستخطوں سے ڈائریکٹر سیفٹی کو واپس بھیجی جائے گی۔ بعد ازاں ایکٹ رو لز میں ترا میم بھی اسی طرح جاری کی جائیں گی جن کی رسیدیں بھی وہ دستخط کر کے واپس بھیجنیں گے۔

تمام انحصاری صاحبان نے امید کی جاتی ہے کہ وہ اس ایکٹ اینڈ رو لز سے کافی واقفیت رکھتے ہوں اور اس سے عدم واقفیت کی طرح بھی ان کے زیر انتظام نظام، آلات کسی تعمیر یا دیکھ بھال اور عمل میں کوتاہی کو جائز سمجھے جانے کا بہانہ تصور نہیں ہو گی۔

## حفاظتی ضابطہ کا اجراء:

1-6

اس ضابطہ میں سب سے پہلے اقرار مطالعہ کا فارم ہے، جس پر آپ نے دستخط یا انگوٹھا لگانا ہے۔ یہ فارم آپ کا سپروائزر آپ کے ایریا الیکٹریسٹی بورڈ میں ڈپٹی ڈائریکٹر سیفٹی کو بھیجے گا۔ تمام نئے حصے یا موجودہ حصوں میں ترا میم اسی مسئلہ میں لگانے کے لیے نئے اوراق کے طور پر جاری کئے جائیں۔ اقرار مطالعہ کے فارم کو جوہرنے اور اس کے ساتھ منسلک ہو گا پہلے کی طرح پر کھا جائے گا۔

چھ ماہ کے اندر تمام ملازمین کو جنہیں حفاظتی ضابطہ جاری کیا گیا ہو گا۔ اپنے فرائض منصبی سے متعلقہ حفاظتی ضابطہ کے حصوں سے واقفیت کا ایک زبانی امتحان دینا ہو گا۔ بہتر گرید یا ترقی کے موقع پر مزید امتحان لیا جائے گا اور اگر چیف انجینئر یا سپر نئنڈنگ انجینئر چاہیے تو تحریری امتحان بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ ایسے امتحانات سپر نئنڈنگ انجینئرز ذاتی طور پر لے گا۔ ابتدائی امتحان پاس نہ کرنے والے ملازمین مستقلی کے ناہل ہو جائیں گے۔ ماتحت عملہ کو کوئی ملازم موضع محل کے مطابق مقررہ نصاب کے زبانی امتحانات اور سپر نئنڈنگ انجینئر کے منعقد کردہ تحریری اور عملی امتحانات پاس کئے بغیر ترقی یا بہتر گرید حاصل نہ کر سکے گا۔

# عمومی حفاظتی سیکیشن کی فہرست مضمایں

- جی-1 افرادی ذمہ داری
- جی-2 ذاتی طرز عمل
- جی-3 جسمانی موزو نیت
- جی-4 ہدایات کار
- جی-5 ذاتی حفاظتی آلات
- جی-6 حادثات کی اطلاع اور تحقیق
- جی-7 مہلک حادثات کی اطلاع
- جی-8 خطرہ کی اطلاع
- جی-9 عوام کا تحفظ
- جی-10 خانگی انتظامات
- جی-11 آگ سے حفاظت
- جی-12 سامان سور کرنا
- جی-13 اٹھانا اور لے جانا
- جی-14 انتظام کرنا اور اونچا اٹھانا
- جی-15 سیڑھیاں، مچان اور فور مین کی کرسیاں
- جی-16 دستی اوزار
- جی-17 برقی اور مشینی اوزار
- جی-18 رنگ و روغن
- جی-19 کھدائیاں
- جی-20 دفتری کام
- جی-21 محدود جگہ میں کام کرنا

## عمومی حفاظتی سیکیشن

### جی-1 انفرادی ذمہ داری:

1-1 مندرجہ ذیل کا خیال رکھنا آپ کی قطعی ذمہ داری ہے:

- ا۔ اپنی ذات کی حفاظت
- ب۔ اپنے ساتھی ملازم کی حفاظت
- ج۔ عوام کی حفاظت
- د۔ لیسکو کی املاک کی حفاظت

1-2 آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ حفاظتی ضابطے کے مندرجات سے بخوبی واقف ہوں گے۔ اور انہیں اپنے کام پر لا گو کریں گے

1-3 لیسکو کے حفاظتی پروگرام پر عمل پیرا ہونا آپ کے فرائض میں شامل ہے۔

1-4 کام شروع کرنے سے پہلے اگر آپ حالات کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں تو اپنے انچارج کی توجہ اس طرف مبذول کروائیں۔

1-5 لیسکو کے آلات یا فرد کے کسی بھی غیر محفوظ عمل یا حالت کو جو آپ کے نوٹس میں آئے سے فوراً اپنے انچارج کو مطلع کریں۔

ایسے ملازمین جو مسلمہ حفاظتی قواعد، طریقہ کار، معیار یا اس حفاظتی ضابطے کی شرائط کی خلاف ورزی کریں یا ایسے طریقے سے کام کریں کہ ان کی اپنی یادوسروں کی ذاتی حفاظت کو خطرہ لاحق ہو جائے کے خلاف تادبی کارروائی بشمول تنیبیہ، معطلی یا سبد و شی عمل میں لائی جائے گی۔

### جی-2 ذاتی طرز عمل:

2-1 اُمید کی جاتی ہے کہ تمام ملازمین اپنے کام میں ہوشیار منظم اور اپنے تعلقات میں خوش اخلاق اور بامروت ہوں گے۔

2-2 کوئی ملازم کسی ایسی شے جو اس کے کام کرنے کی صلاحیت پر اثر انداز ہو (مثلاً شراب، نشہ، خواب آور ادویات) کے زیر اثر کام نہیں کرے گا۔ نہ ہی کوئی افسرانچارج کسی ایسے شخص کو کام کرنے کی اجازت دے گا جس کے بارے میں اُنے علم ہو کہ وہ ایسی ادویات کے زیر اثر ہے۔

2-3 کام کے دوران عملی مذاق کرنا یا اودھم مچانا منع ہے۔

2-4 کوئی ملازم کام کرنے والے ساتھی کی توجہ س وقت تک کسی کام سے ہٹانے کی کوشش نہیں کرے گا جب تک واضح طور پر یہ یقین نہ ہو جائے کہ ایسا کرنے سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہو گا۔

2-5 ملازم میں اپنے فرائض کی ادائیگی کے علاوہ کبریٰ، ٹریکٹر، بلڈوز، فورک لفٹ، ٹرک یا دوسرے متحرک آلات پر سوراہی نہیں کریں گے

2-6 ملازم میں کسی گاڑی میں ایسی حالت میں سفر نہیں کریں گے کہ اُن کے جسم کا کوئی حصہ گاڑی سے باہر نکلا ہو اسکے نیز تمام ملازم میں کو بیٹھنا ہو گا۔

2-7 کمپریسڈ ہوا یا گیس کو ساتھی ملازم پر نہیں پھونکا جائے گا نہ ہی کپڑے یا جسم صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔

### جی-3 جسمانی موزونیت :

3-1 ایسے ملازم میں جو بیماری یا کسی اور معدود ری کی بناء پر اپنے فرائض بحفاظت انعام دینے کے قابل نہ ہوں کو فوری طور پر اپنی حالت کے متعلق افسرانچارج کو اطلاع دینا ہو گی۔

### جی-4 ہدایات کار :

4-1 حادثات کی روک تھام میں ہدایات کار کی افادیت کو تجربہ سے ثابت کر دیا ہے۔ اس لیے ہدایات کار کو ہر کام کا حصہ بنادیا جائے گا۔

ہدایات کار ایک طریقہ کار ہے جس میں ایک افسرانچارج ایک کام کو کرنے کا ایک عمومی انداز واضح کرتا ہے اور کام کرنے والے افراد میں سے ہر ایک کے ذمہ اس کا خاص کام تقویض کرتا ہے۔

کام کرنے کے لئے سب سے محفوظ موثر اور ضروری طریقہ کار کو سمجھا جاتا ہے اور طریقہ کار کو یقینی بنانے کے لئے اس میں در پیش نظرات کو زیر بحث لا یا جاتا ہے۔ کام کرنے والے ساتھیوں سے ان کے تجربہ اور مخصوص علم کی بنیاد پر تجویز طلب کی جاتی ہیں۔ تاکہ یقین ہو جائے کہ تمام ضروری طریقہ کار اور حفاظتی عناصر پر مکمل غور ہو چکا ہے۔

کام کی مقدار اور حصہ لینے والے ملازمین کی تعداد سے قطع نظر ہر کام کے لئے ہدایات کا رکارداستہ اپنانا ہو گا۔

اکیلے کام کرنے والے ملازمین بھی اپنی ذات کو خود ہدایات دیں گے۔ ان ذاتی ہدایات میں کام میں در پیش خطرات کا احساس شامل ہو گا۔

## ہدایات کا طریقہ

کام کی منصوبہ بندی

اپنا منصوبہ خود بنائیں۔

پہلا قدم۔

الف۔ فیصلہ کرنا کہ کیا کچھ کرنا ہے۔

-1 ورک آرڈر اور نقشہ جات کا مطالعہ کریں۔

جہاں کام لکھا ہوا نہ ہو وہاں جو کام کرنا ہے اُس کا بغور مطالعہ اور تجویز یہ کریں۔

-2 ذہن میں کسی قسم کے شک کو اپنے سپر دائزر سے مشورہ کر کے دور کر لیں۔

ب۔ کام سے متعلقہ تمام میسر معلومات کو اکٹھا کرنا۔

-1 کام کرنے کی جگہ اور علاقہ کا معاشرہ ذاتی طور پر جا کر نقوش / پرنسیس یا کام کے احکامات کی مدد سے کریں۔

-2 محفوظ اور مناسب طریق کار کے لئے حفاظتی ضابطہ، مشینوں و آلات اور ترتیبیت سے متعلقہ

امدادی کتب سے رجوع کریں۔

-3 صحیح تنصیب اور مرمت کے لئے معیاری امدادی کتب کیٹلگ (Catalogues) ڈرائیکنگز اور

صنعت کار کی فراہم کردہ ہدایات کا مطالعہ کریں۔

-4 اپنے مطلوبہ اوزار اور آلات کا جائزہ لیں۔ اور یہ اطمینان کر لیں کہ سٹوپر یا ٹول روم سے کافی

اوزار اور آلات اور پر زے یقینی طور پر مل سکنے کا انتظام ہے۔

-5 کام کرنے کے لئے مطلوبہ کارکنوں، خاص مہارتوں یا ضروری تقویٰ پیش کار کا جائزہ لیں اگر

کارکنوں میں کوئی تبدیلی ضروری ہو تو اپنے انچارج سے مشورہ کریں۔

کام کی نوعیت اور موسمی حالات، موقع محل اور ٹریفک کی وجہ سے موجود یا کام کے دوران پیش  
آنے والے خطرات کا جائزہ ہیں۔

جان لیں کہ کام میں درپیش خطرات سے بچنے اور انہیں دور کرنے کے لیے کیا ضروری ہے۔  
ذاتی حفاظتی آلات، حفاظتی علامات، رکاوٹوں، لائن سے متعلقہ راہداری یا آلات سے منسلک  
ٹیگ (Tag) وغیرہ پر خوب غور کریں۔

ج۔ اپنالائچہ عمل بتائیں کریں:

- 1۔ اپنائے جانے والے عام طریقہ کار کو واضح کریں۔
- 2۔ انفرادی اور اجتماعی تفویض کار کو واضح کریں۔

## دوسرا قدم۔ ہدایات دینا

ہدایات دیتے وقت تمام کار کنوں کا موجودہ ناضروری ہے۔

کار کنوں کو پرنسٹ دکھائیں۔

کار کنوں کو مندرجہ ذیل سے آگاہ کریں:

کیا کرنا ہے؟

ب۔ کیوں کرنا ہے؟

ج۔ کب کرنا ہے؟

د۔ کہاں کرنا ہے؟

کیسے کرنا ہے؟

ڑ۔ کس سے کرنا ہے؟

اپنائے جانے والے طریقہ کار کے متعلق بتائیں۔

موجود یا پیش آنے والے خطرات سے بچنے اور انہیں دور کرنے کے متعلق بتائیں۔

رکاوٹوں سے میراً ضروریات بتائیں۔

واضح تفویض کار کریں۔

کار کنوں کو ان کے ذمہ کام واضح طور پر معلوم ہونا ضروری ہے۔

ب۔ تسلی کے لیے کام سے متعلق سوالات پوچھئے۔

7۔ اگر خاص اوزار، سامان، آلات یا طریقہ استعمال ہونا ہے تو ضروری ہے کہ کارکن انہیں جانتے اور سمجھتے ہوں۔

8۔ تمام احکامات اور ہدایات ایسے دیں کہ ہر ایک انہیں سمجھتا ہو۔ اس کے لئے:

کارکنوں سے سوالات پوچھئے کہ وہ ہدایات سمجھ گئے ہیں۔

ب۔ اگر انہیں کہیں شک ہو تو متعلقہ احکام و ہدایات کو دہرائیں۔

## خاص حالات:

### پیچیدہ کام:-

-1

صرف ایک حصہ کے متعلق ہدایات دیں اور جیسے جیسے کام ہوتا جائے مزید ہدایات دینے رہئے۔

2۔ کام کرنے کے حالات میں تبدیلی:-

کام کے دوران طریقہ کار کا بدلا نا ضروری ہو جائے تو تمام کارکنوں کو تبدیلی کے متعلق ہدایات دیں۔

### تیسراقدم۔ کام کی پیروی کرنا

مندرجہ ذیل کے حصول کے لیے کام کے دوران متعدد بار جائزہ لینا اہم ہے کہ کیا؟

1۔ آپ کے بتائے ہوئے طریقہ پر صحیح طور پر عمل ہو رہا ہے؟

2۔ کارکن اپنے ذمہ کام کو احسن طریقہ سے سرانجام دے رہے ہیں؟

3۔ تمام غیر متوقع خطرات کا اندازہ کر لیا گیا ہے۔ اور ان سے مناسب طور پر نمٹ لیا گیا ہے۔

### جی۔ 5 ذاتی حفاظتی آلات:-

5-1 ۔ جہاں بھی ذاتی حفاظتی لباس اور آلات زیادہ حفاظت مہیا کر سکیں انہیں استعمال کیا جائے گا۔

5-2 اگر آنکھوں کو ذرات، تیزاب، گیس، کھاری اشیاء، نقصان دہ روشنی، بر قی چمک، یا حالات جو آپ یا آپ کا انچارج آنکھوں کے لیے ہضہر سمجھے سے خطرہ در پیش ہو تو ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کے لیے مناسب اور منظور شدہ حفاظتی سامان استعمال کریں۔

آنکھوں کے لئے حفاظتی سامان کے لازمی استعمال والے چند کام مندرجہ ذیل ہیں:-

ا۔ گیس ویلڈنگ

ب۔ بھل کے ذریعہ ویلڈنگ۔

ج۔ چینی سے کاٹنا، رگڑنا۔

د۔ سوراخ کرنا۔ کاٹنا یا کنکریٹ توڑنا۔

ر۔ تیز اب یا لکھل وغیرہ کا استعمال یا اٹھا کر کھانا۔

ٹ۔ پھٹلی ہوئی سلیگ یادھات کو ادھر ادھر کرنا۔

س۔ کپریسٹ ہوا کے ساتھ صفائی کرنا۔

ش۔ ناکارہ کٹ آؤٹ کو سرکٹ میں لگانا۔

5-3 عینتیں اور آنکھوں کے لیے دوسرا حفاظتی سامان لیسکو سے منظور شدہ ہو گا۔

5-4 جب بھی کام ہو رہا ہو تو تمام عملہ منظور شدہ حفاظتی خود (ٹوپی) پہنے گا۔

5-5 اگر کہیں حفاظتی لباس کی خاص طور پر ضرورت نہ ہبھی ہوتی بھی ملازمین کا ذاتی لباس قابل قبول حفاظتی معیار کے مطابق ہو گا۔ کہبے پر کام کرنے کے لیے چپل اور شلوار تمیض پہننے کی اجازت نہیں ہے۔

## جی۔ 6 حادثات کی اطلاع اور تحقیق:

6-1 ہر ملازم کو لازم ہے کہ اگر وہ زخمی ہو جائے تو اس امر کی اطلاع اپنے انچارج کو فوری طور پر دے۔ اسے مناسب ابتدائی امداد دی جائے گی۔

6-2 باولے پن کے خدشہ کے پیش نظر کسی بھی جانور کے کاٹے کو طبی امداد دی جائے گی اور اس واقع کی مناسب مقامی انخواری کا اطلاع دی جائے گی۔

6-3 واپڈا کے ملازمین گاڑیوں، تنصیبات یا املاک کی وجہ سے عوام کو پیش آنے والے حادثہ کی اطلاع فوری طور پر اپنے انچارج کو دیں اور 24 گھنٹے کے اندر اندر ایک ایک تحریری رپورٹ چیف انجینئر اور سپرینٹنڈنٹ انجینئر کو روانہ کی جائے گی۔ اگر ڈسٹری بیوشن کے عملہ کے افراد حادثہ میں ملوث ہوں تو ایک تحریری رپورٹ ڈائریکٹر سینیٹر ڈسٹری بیوشن ہیڈ کوارٹر کو بھی تکمیلی جائے گی۔

6-4 اگر کوئی حادثہ بھل کی پیداوار، ترسیل، تقسیم یا بھل کی لائن یا آلات سے منسک تو اس کے استعمال سے متعلقہ ہو تو اس کی اطلاع براہ راست آلات کے با اختیار افسرانچارج کو فوری طور پر دیں جو کہ حادثہ کی تحریری رپورٹ 24 گھنٹے کے

اندر اندر چیف انجینئر اور متعلقہ سپرنٹنڈنٹ انجینئر کو بھیجے گا۔ اگر حادثہ ڈسٹری بیوشن کے علاقہ میں ہو تو ایک تحریری رپورٹ ڈائریکٹر سیفی ڈسٹری بیوشن ہیڈ کوارٹر کو بھی بھیجی جائے گی۔

5-6 حادثہ کی وجہات اور دوبارہ ہونے سے بچنے کے لیے اقدامات کی ضرورت کے پیش نظر ہر حادثہ کی تحقیق ہو گی۔ حادثہ ہونے پر یہ افسرانچارج کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حادثہ کے متعلقہ تمام تفصیلات جلد از جلد انٹھی کرے گا اور لازمی طور پر تمام تحقیقاتی رپورٹ ملی الترتیب اتحار ٹیز کو بھیجے گا اور جو ڈسٹری بیوشن ہیڈ کوارٹر سے متعلقہ ہو وہ ڈائریکٹر سیفی ڈسٹری بیوشن کو بھی بھیجی جائے گی۔

6-7 ایسے حادثات جن کے نتیجہ میں کوئی زخمی نہ ہوا ہو یا ایسے غیر محفوظ عمل یا حالات جن سے کوئی زخمی ہو سکتا ہو سے فوری طور پر افسرانچارج کو مطلع کرنا چاہیے اور تحقیق ہونی چاہیے۔

7-7 حادثات کی اطلاع نہ دینے والا پاکستان الیکٹریسٹی ایکٹ سیکشن 47 کی روئے گرمانہ کا مستحق ہے۔

## جی-7 مہلک حادثات:-

7-1 ایسے واقعات جن میں کوئی جان لیوا حادثہ ہو جانے یا ہونے کا امکان ہو کی تحریری اطلاع اس تفصیلات کا برادر است انچارج 48 گھنٹے کے اندر اندر متعلقہ زون کے گورنمنٹ کے الیکٹریکل انسپکٹر کو دے گا۔

7-2 جان لیوا حادثات کی صورت میں نزدیکی پولیس اسٹیشن کو بھی فوری طور پر آگاہ کرنا ہو گا۔ اور جب تک پولیس اپنی تحقیق کامل نہ کر لے لاش کو وہاں سے ہٹانا نہیں چاہیے۔

## جی-8 خطرہ کی اطلاعات:-

8-1 افراد کے زخمی ہونے، حادثات اور املاک کے نقصانات کو روکنے کا واحد یقینی ذریعہ غیر محفوظ عمل اور غیر محفوظ حالات کو مکمل طور پر چھوڑنا ہے۔ ہر ملازم غیر محفوظ حالات با عمل کو دیکھتے ہی افسرانچارج کو ان کے متعلق رپورٹ دے گا۔

### چند خطرناک حالات کی مثالیں:-

▪ ضائع شدہ یا نقص دار انسولیٹر۔

▪ کنڈ کٹر ز، حاجز۔ پنز۔ لوہے کے کام یا پالٹ کیبل پر جلنے کے نشانات۔

▪ ٹوٹے ہوئے خستہ حالت کے کراس آرم۔

▪ سٹرینڈ ڈ کنڈ کٹر یا ار تھ کی تار کے ٹوٹے ہوئے سٹرینڈز۔

▪ پولوں کے درمیان غیر مساوی خم۔

- جھکے ہوئے کھبے۔
- کھبے یاٹاور کی بنیادوں پر یا نزدیک زمین کی حالت میں تبدیلی۔
- درختوں کی خطرناک شاخیں۔
- ڈھیلی امدادی (stay) تاریں
- بھلی کی لائنوں کے نزدیک نئی سڑکوں، عمارتوں کی تعمیر یا ٹیلی فون، ٹیلگراف یادوسری لائنوں کی تنضیب
- ٹوٹی ہوئی فیروارے

8-2 جہاں حفاظتی خطرات کو دور نہ کیا جاسکے وہاں مناسب حفاظتی احتیاطیں اپنائی جائیں گی۔

### جی۔ 9 عوام اور املاک کی حفاظت:

9-1 جب واپڈا کام ہو رہا ہو تو اس دوران ذاتی تعبیہ، جنگلوں، باڑوں اور علامات کے ذریعہ عوام کی حفاظت کے لئے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔

9-2 جب سڑکوں یا بازاروں میں کام ہو رہا ہو تو پیدل چلنے والوں اور گاڑیوں کو موزوں معیاری علامات کے ذریعہ متنبہ کیا جائے گا۔

9-3 جہاں ضروری ہو میں ہوں، کھائیاں وغیرہ پر جنگلے استعمال کئے جائیں گے یا انہیں مناسب طور پر ڈھانپ دیا جائے گا۔ تاکہ پیدل چلنے والوں گاڑیوں اور جانوروں وغیرہ کو ان میں گرنے سے بچایا جاسکے۔

9-4 رات کے دوران اور سب اندھیری جگہوں پر ایسی رکاوٹوں، کھائیوں اور کھلے میں ہواز پر روشنی کا انتظام کیا جائے گا۔ جن سے ملازمین، عوام یا املاک کو تقصیں کا اندازہ ہو۔

9-5 جب صارف کی ملکیت یا عوامی املاک پر کام ہو رہا ہو تو صارف عوام اور ان کی املاک کو نقصان سے بچانے کے لئے ہر ممکن کوشش کی جائے گی کام مکمل ہونے پر اوزار، فالتو یا ردی سامان وہاں سے اٹھا لئے گئے۔

9-6 کوئی ملازم صارف کی ملکیت پر تمباکو نو شی نہیں کرے گا۔ دیا سلانی یا آگ نہیں جلائے گا۔ جب تک واضح طور پر یہ معلوم نہ ہو جائے کہ ایسا کرنا صارف کے قوانین خواہشات یا حفاظت سے متعادم نہیں ہے۔

### جی۔ 10 غائبی انتظامات۔

10-1 آگ سے بچ کر نکلنے کے راستے اور دوسرے تمام قسم کے راستے اور سیر ہیاں ہمیشہ ہر قسم کی رکاوٹ سے صاف رکھی جائیں گی۔

10-2 ہر منزل یا دیوار میں کھلے راستے کو معیاری جنگلوں اور مستقل مناسب رکاوٹوں کی مدد سے محفوظ بنایا جائے گا۔  
دوسری عارضی رکاوٹیں صرف نگران کی موجودگی میں ہی استعمال ہوں گی۔

10-3 ٹول آئینڈ پلانٹ (اوزاروں) کو کبھی ٹھوکر لئے، ڈھکنے والی یا کسی ایسی جگہ پر نہیں رکھا جائے گا جہاں سے گرنے سے بجلی بند ہونے، کوئی خطرہ پیدا کرنے یا کسی کوز خی کرنے کا امکان ہو۔

10-4 اگر پھنسنے کا خطرہ ہو تو مناسب تدبیر اختیار کی جائیں گی۔

10-5 پیکنگ کے بکسوں اور مچاؤں کے تختوں سے کیل نکال لئے جائیں گے اور تختوں کو بخفاصل اکٹھار کھدیا جائے گا۔

10-6 ڈرموں یا کنسلتوں کے ڈھکنوں کو بذریعہ کے لئے لگائے گئے کیل ڈھکنے اُتارنے پر نکال لئے جائیں گے۔

10-7 کام کی جگہ ہمیشہ صاف اور گاڑیاں سلیقہ سے کھڑی کی جائیں گی۔

10-8 ٹوٹے ہوئے شیشہ، انسولیٹر، دھاتی چادر کے ردی ٹکڑے، خالی ڈبے اور دوسرا روی سامان رکھنے کے لئے مناسب کوڑے دان استعمال کئے جائیں گے۔

10-9 ردی سامان میں سے مکملہ قابل استعمال اشیاء کو ٹھکانے لگانے تک مناسب طور پر سٹور کریں۔

10-10 گندے اور تیل والے چیزیں اس مقصد کے لئے مہیا کئے گئے منظور شدہ دھاتی ڈبوں میں رکھے جائیں گے اور آگ کے خطرہ سے بچنے کے لئے جتنی جلد ممکن ہو سکے، انہیں چھینک دیا جائے گا۔

## جی۔ 11 آگ سے حفاظت:

11-1 آگ سے بچاؤ کے راستے مناسب نشانوں کے ساتھ اور رکاوٹوں سے صاف رکھے جائیں گے۔

11-2 آگ بچانے والا سامان جیسے کہ آگ بچانے کے آلات، ریت اور پانی کی بالٹیاں، آگ سے نکلنے کے دروازے - ہواروکنے کے پٹ اور باہر جانے کا راستہ کی علامات کی روشنیاں سب صحیح حالت میں رکھی جائیں گی۔ پانی اور ریت والی بالٹیاں صعب بھری ہوئی رکھی جائیں گی۔

11-3 تمام عمارتیں اور گاڑیوں میں آگ پکڑنے اور جلنے والے مواد کو جمع ہونے سے روکنے کے لئے اندر وہی انتظام کو بہتر کیا جائے گا۔

11-4 آگ پکڑنے والے مائنات کو منظور شدہ ڈبوں میں اور پہچان کے لئے مناسب لیبل لگا کر رکھا جائے گا۔

11-5 جہاں آگ پکڑنے والے مائنات یا گیس سٹور ہوں یا سٹور کی جاتی ہوں وہاں کھلی آگ اور تتمباکوں کو نوشی منع ہے۔ ایسی جگہوں پر مناسب تنی ہی علامات لگائی جائیں گی۔

11-6 کھلی آگ اور تمباکو نوشی سے اجتناب کریں اور ایسی چکھوں پر بھلی کے سپارک کو روکنے جہاں جلنے والی گیس نکل سکتی ہو۔ ایسی صورت حال گیس سے بھرے ہوئے بر قی آلات، مین ہول، تہہ خانوں، بیٹریوں کے لئے کمروں کے گرد، بیٹریوں، ٹرانسفارمر اور سرکٹ بریکریٹینک کے نزدیک ہو سکتی ہے۔

11-7 تمام ملازم میں کے لئے اپنے علاقہ میں موجود آگ بھانے والے آلات اور ان کا استعمال جانا ضروری ہے۔

### 11-8 آگ بھاننا۔

ا۔ عام قسم کا جلنے والا مواد مثلاً کاغذ لکڑی کوڑا وغیرہ کے لئے منظور شدہ اے ٹائپ کا آگ بھانے والا آلہ استعمال کریں۔

ب۔ پٹرول۔ تیل اور دوسرے مائعات کے لئے منظور شدہ سی ٹائپ کا آگ بھانے کا آلہ استعمال کریں۔

ج۔ جاتی ہوئی گیس کے صرف منظور شدہ سی ٹائپ کا آگ بھانے کا آلہ استعمال کریں۔

د۔ جلتے ہوئے بر قی آلات کے لئے صرف منظور شدہ ای ٹائپ کا آگ بھانے کا آلہ استعمال کریں۔

آگ سے بچاؤ کے دروازے اور ہواروکنے کے پٹ کی واضح پیچان ہونی چاہیے اور انہیں ہر طرح سے قابل استعمال اور چالو حالت میں ہونا چاہیے۔

آگ بھانے والے آلات اور آگ سے بچاؤ کے سامان تک پہنچ کے راستے میں کبھی کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔

## جی۔12 سامان سٹور کرنا:

12-1 سٹور کیا ہو اسaman برابر وزن کے حساب سے تقسیم کیا جائے گا اور کہیں ایک جگہ بھاری نہیں کر دیا جائے گا۔

12-2 اپر پہنچے سٹور کیا ہو اسaman خانوں (ریک) میں رکھا جائے گا۔ چنانچہ گ بلاک بنائے جائیں گے۔ ایک دوسرے میں پھنسا دیا جائے گا یا پیوست کر دیا جائے گا تاکہ پھسلنے گرنے یا ٹوٹنے سے روکا جائے۔

12-3 سامان کو اٹھانے اور رکھنے والے آلات اور ملازم میں کی آزادانہ اور محفوظ گزار گاہوں برآمدوں وغیرہ کو صاف رکھا جائے گا۔

12-4 ریت بجری۔ چونا۔ سیمنٹ اور دوسرا بھاری سامان زمینی سطح پر سٹور کیا جائے گا۔

12-5 پول۔ ٹائپ لکڑی کی گیلیاں اور دوسرا ایسا سامان وغیرہ کی متوقع حرکت روکنے کے لئے ان کو مناسب ریک اور محفوظ بلاک پر سٹور کیا جائے گا۔

6-12 پول اور سٹرچ بھی بھی کراس آرمز۔ پائے دالوں اور دوسرے لوہے کے ساز و سامان کو کھول کر علیحدہ کئے بغیر نہ رکھیں۔

7-12 پول اور سٹرچ کے ساتھ سٹور کرنے ہوں تو انہیں سٹرچ کے کنارہ سے دوسرے اور متوقع حرکت کو روکنے کا انتظام کرتے ہوئے سٹور کیا جائے گا۔

8-12 پیپے۔ ڈرم کنسٹر سید ہے سروں پر سٹور کیے جائیں گے یا ان کی متوقع حرکت کو مکمل طور پر روکنے کا انتظام کرنا ہو گا۔

9-12 روغن۔ وارنش۔ لیکر ز اور تھیز وغیرہ جلد آگ پکڑنے والے ہیں۔ ان کو مخصوص جگہ پر تمام ممکنہ آگ لگنے والے مراکز سے دور سٹور کیا جائے گا۔

10-12 کوئی سامان یا تنصیبات برق بردار تاروں کے نیچے یا برق بردار آلات کے قریب سٹور نہیں کئے جائیں گے۔

### جی-13 اٹھانا اور لے جانا:

13-1 بھاری اشیاء کو اٹھاتے رکھتے وقت کمر کو تقریباً سیدھا کھیس اور ناٹگوں کے مضبوط پھٹوں کو بروئے کار لائیں۔

13-2 بھاری سامان کو اس طرح اٹھائیں کہ وہ آپ کے لئے سامنے کا راستہ دیکھنے میں رکاوٹ نہ ہو۔

13-3 جب دو یا زیادہ کار کن اکٹھے اٹھائیں یا کھینچ رہے ہوں تو ایک کار کن سب کو ایسا کرنے کے لئے اشارہ دے گا۔

13-4 برق بردار تاروں یا آلات کے نزدیک پائپ، نل سریے اور دوسرا موصل سامان کنڈھوں پر یا سر سے اوپر نہیں اٹھایا جائے گا۔

13-5 سامان یا اوزاروں کو اوپر یا نیچے ایسی جگہوں تک لے جانے کے لئے جو کو آپ کی پینچ سے باہر ہوں، رس سے پکی (Hand Line) استعمال کریں۔

### جی-14 انتظام کرنا اور اونچا اٹھانا:

14-1 سامان اونچا اٹھانے والے آلات، کرینیں، ڈریکس وغیرہ کا باقاعدہ وقوف سے معاف نہ کیا جائے گا۔

14-2 جب بھی اونچا اٹھانے والا کوئی ایسا آل خراب حالت میں پایا گیا تو فوراً اس پر غیر محفوظ ہونے کا یہیں لگا دیا جائے گا اور جب تک مرست نہ ہو جائے استعمال نہیں کیا جائے گا۔

14-3 بوجھ اٹھانے سے پہلے رسوں پر کھچا دے کر رکاوٹوں اور رسوں وغیرہ کو دوبارہ چیک کر لیں۔

14-4 جہاں بک سے وزن کے اچانک نکل جانے کا خطرہ ہو وہاں اُسے بک کے ساتھ تاروں اور زنجیروں کی مدد سے قابو کر لیا جائے گا۔

5-14 اونچا اٹھانے والے آلات کریں، ڈرکس وغیرہ پر کام شروع کرنے سے پہلے متعلقہ ڈرائیور ارڈر لوگوں کو منتہ کرے گا۔ اٹھانے، نیچا کرنے یا بوجھ کو گھمانے کے لئے صرف ایک آدمی کے اشارے پر عمل کرے گا۔ تاہم ڈرائیور کسی بھی آدمی کے اشارہ پر فوراً کام بند کر دے گا۔

6-14 خالی یا لدی ہوئی کریں کو اگر اپر سے گزرنے والی بجلی کی تاروں کے نزدیک چلانا پڑے تو ڈھینکی یا بوجھ کو مندرجہ ذیل حد تک نیچے کر لیا جائے گا۔

لائن وو لٹچ 50 kv سے کم تو تاروں سے 1-1 میٹر نیچے

لائن وو لٹچ 50 kv تا 230 kv تک 3 میٹر نیچے

لائن وو لٹچ 230 kv سے زیادہ ..... 5 میٹر نیچے

7-14 جب زیادہ بھری بوجھ اٹھانا ہو تو اتنے سے بچنے کے لئے فکس یہم والی کریں (Outrigger) استعمال کریں جو اسکے ایک مضبوط اور محفوظ سطح پر نصب ہو۔

8-14 تناوار والے رسول اور کیبل کے نزدیک کام کرتے ہوئے بہت زیادہ محتاط ہونا ہو گا۔ کبھی بھی اپنے آپ کو تناوار والے رسول یا کیبل سے بننے والے زاویہ کے درمیان نہ لے جائیں۔

9-14 ملازمین کو اپنے کام کے دوران کام آنے والی گاٹھیوں، رکاوٹوں اور رسول کیبلز گوپیوں کے لئے بوجھ کی مقدار اور ہنگ لگانے اور جھلانے کے طریقوں سے واقفیت حاصل کرنا ہوگی۔

10-14 اس بات کا خاص خیال رکھنا ہو گا کہ کیبلز۔ زنجیروں۔ رسیوں اور دوسرے اٹھانے والے آلات پر نامناسب زنجیروں کو بل دے کر یا عارضی طریقوں مثلاً کھلی کھلی کوٹھیوں، کابلوں اور تاروں سے نہیں جوڑا جائے گا۔

11-14 رسیوں یا کیبلز کو کبھی بھی اٹھابل نہیں آنا چاہیے۔ دو رنہ وہ کمزور ہو جائیں گے۔

12-14 جب کیبلز پر یوبولٹ کلپ استعمال کرنے ہوں تو ان کے مخصوص نمبر اور بھرتی کا خیال رکھیں اور تلاؤپ / گولائی یابل کے کھچاواںی طرف ہو گا۔

13-14 ہک، چھلوں اور زنجیروں یا کیبلز کے لئے دوسرے فنگ کے سامان کی طاقت زنجیروں یا کیبلز کی بوجھ اٹھانے کی استعداد سے زیادہ ہونی چاہیے۔

14-15 فاہر کے رسول کی مضبوطی اور دیر پاخواص کو برقرار رکھنے کے لئے مندرجہ ذیل احتیاطوں پر عمل کرنا ہو گا۔

ا۔ جہاں پر سے تیز کناروں سے گزرتے ہوں وہاں گدیاں استعمال کریں تاکہ فاہر کو کٹنے سے بچایا جاسکے اور رسول پر بلا وجہ کھچاونہ ہو۔

ب۔ رسم سے کوز میں پرنہ کھینچیں۔ ایسا کرنے سے فاہر کو گڑ دے گی۔

ج۔ بہت چھوٹی چرخی استعمال نہ کریں۔

د۔ ٹوٹے ہوئے کناروں یا کھردri سیٹھ والی چرخی استعمال نہ کریں۔

ر۔ رسم کو پھسل کر مکانائی یا آبی قوت سے گھونٹنے والے ڈرموں پرنہ گرنے دیں۔ یا گھونٹنے ہوئے ڈرموں پرنہ پڑا رہنے دیں۔

ڑ۔ بل کھائے ہوئے رسہ کو کھچاوے کے تحت نہ رکھیں۔

س۔ رسے کے سروں کو کھلانہ چھوڑیں۔ اس کے سروں کو ٹھیک کریں۔

ش۔ جہاں بل دے کر جوڑنا ہو وہاں گانٹھ نہ لگائیں۔

ص۔ رسولوں کو تیل۔ تیزاب یا کوئی دوسرا کھارنے والا میٹریل نہیں لگانا چاہیے۔

ض۔ رسولوں پر مٹی یا گرد نہ لگی رہنے دیں۔ انہیں دھو کر خشک کر لیں۔

ط۔ رسولوں کو غیر ضروری طور پر موسم کے رحم و کرم پرنہ چھوڑیں۔ گیلا ہونے پر احتیاط سے خشک کر لیں۔

ظ۔ رسولوں کو سلکھانے کے لئے زیادہ حرارت استعمال نہ کریں۔

ع۔ سردیوں میں گیلے رسولوں کو تخت بستنے ہونے دیں۔

#### 14-16 مضبوطی گوپنے (Web Sling) :

ا۔ گوپیوں کو تیز کناروں سے بچائیے۔

ب۔ گوپیوں کو تیل۔ تیزاب یا کوئی دوسرا کھارنے والی چیزیں نہیں لگانا چاہیں۔

ج۔ گوپیوں کو غیر ضروری طور پر موسم کے رحم و کرم پر مت چھوڑیے۔

د۔ ہر گوپے پر لکھے ہوئے بوجھ سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔

ر۔ گوپیوں کو استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح دیکھ بھال لیں کہ کہیں سے کٹا ہوا جلا ہوا، یا رگڑ کھایا ہوا ہو۔

و۔ نقصاندار گوپے کو تبدیل کر لیں۔

## جی-15 سیٹھیاں، مچانیں اور فور مین کی کریمیاں:

- 15-1 تمام سیٹھیوں کا باقاعدہ و قفوں سے معائشہ کیا جائے گا اور ان کی دیکھ بھال مطلوبہ معیار کے مطابق ہو گی۔
- 15-2 فائزہ گلاس۔ اپوکسی یادوسرے مصنوعی میٹریل سے بنائی گئی سیٹھیاں منظور شدہ لکڑی / بنس کی سیٹھیوں کے برابر یا ان سے زیادہ مضبوط ہوں۔
- 15-3 سفری دھاتی سیٹھیاں استعمال نہیں کی جائیں گی جب تک ان سے استعمال کا خاص طور پر اختیار نہ دیا گیا ہو۔ اور ان پر صحیح استعمال کے متعلق مناسب ہدایات درج نہ ہوں۔
- 15-4 بنس / لکڑی کی سیٹھیوں پر شفاف وارنیش یا لسی کے تیل کا مناسب حفاظتی کوت دینا چاہیے۔ دھاتوں والے روغن سیٹھیوں پر استعمال نہیں کئے جائیں گے۔ روشنوں کو چھپا دینے والا روغن کیونکہ نقائص کو نظر نہیں آنے دیتا۔ اس لئے استعمال نہیں ہو گا۔
- 15-5 اگر کوئی سیٹھی گرگئی ہو یا کہیں مکر اگئی ہو تو استعمال سے پہلے اس کا اچھی طرح معائشہ کر لیں کہ کہیں نقص واقع تو نہیں ہو گیا۔
- 15-6 نقص والی سیٹھی پر ”خطرناک“ استعمال نہ کی جائے کی چٹ چسپاں کر دی جائے گی جب تک اس کی مرمت یا اسے ضائع نہ کر دیا جائے یا کٹ کر چھوٹی نہ کر دی جائے
- 15-7 تمام سفری سیٹھیاں استعمال کے دوران باندھ کر یا ایک آدمی کو سیٹھی کے پاؤں کے پاس کھٹا کر کے مضبوطی سے تھام کر رکھا جائے گا۔
- 15-8 سڑھی کے پاؤں دیوار یا سہارا کی جگہ سے سیٹھی کی قابل استعمال لمبائی کا  $\frac{1}{4}$  سے کم نزدیک اور  $\frac{3}{4}$  سے زیادہ دور نہیں ہوں گے جب تک کہ انہیں مضبوطی سے تھام نہ لیا گیا ہو۔
- 15-9 پائے دان والی سڑھیوں کو جزوی کھٹلی حالت میں استعمال نہیں کیا جائے گا۔
- 10-15 دروازوں کے نزدیک یا نگ گزر گاہوں میں رکھی ہوئی سڑھیوں کو دروازہ لگنے یا ٹریفک سے متصادم ہونے سے بچایا جائے گا۔
- 11-15 تو سیچی سڑھیوں کے لئے کم از کم چڑھاؤ مندرجہ ذیل ہے:
- 12 میٹر تک کسی سیٹھی کے لئے 1 میٹر پڑھاؤ۔
- 12 میٹر سے لے کر 18 میٹر تک سیٹھی کے لئے 1.5 میٹر

15- سیڑھی پر چڑھتے اترتے وقت ہمیشہ سیڑھی کی طرف منہ رکھیں۔ چڑھتے ہوئے دونوں ہاتھ استعمال کریں۔ سیڑھی کے ہر ڈنڈے کو استعمال کریں۔

15- صحیح سائز کی سیڑھی استعمال کریں۔ سیدھی یا تو سیئی سیڑھیوں پر زیادہ اوپر سے تیرے ڈنڈے تک چڑھیں اور عام پائے دان والی سڑھی پر اوپر سے دوسرے پائے دان تک۔

15- کسی چبوترہ یا چھپت پر جانے کے لئے استعمال ہونے والی سیڑھی کم از کم ان سے ایک میٹر اور نکلی ہوگی۔

15- جب سڑھیوں پر چڑھی یا اُتر رہے ہوں تو جو توں کو گریں، گارایا کوئی اور پھسلنے والی شے نہیں لگی ہوئی چاہیے۔

15- سڑھیوں کو زیادہ گرمی یا نرمی والی جگہ پر سٹھونے نہیں کرنا چاہیے۔

15- چانیں صحیح میٹریل کی مضبوطی سے بندھی ہوئی اور اس پر رکھے جانے والے وزن سے چار گناہ زیادہ وزن سہارنے کے قابل ہوں گی۔ چانوں کے لئے استعمال والی تاریں یا مصنوعی ریشیوں کے رسمے رکھے جانے والے وزن سے چھپنے زیادہ وزن سہارنے کے قابل ہوں گے۔

15- چانوں میں استعمال ہونے والی لکڑی کے تختے (4.25 سم) سے کم چورائی کے اور 5 سم سے کم موٹائی کے نہیں ہونے چاہیے اور بیرونی سہارا سے 21 سم سے زیادہ اور 16.6 سم سے کم باہر نکلے نہیں ہونے چاہیے۔ چان کے تمام تختے ایک دوسرے پر کم از کم 31.3 سم تک چڑھے ہوئے ہوں گے یا انہیں ملنے سے روکنے کے لئے مضبوطی سے باندھا جائے گا۔

15- 3 سیڑھیاں زیادہ بلند چانوں پر اور کھائیوں، گھرے پانی، مشینری یا دوسرے خطرے والی جگہوں کے نزدیک تمام چانوں پر حفاظتی جنگلے اور تختے لگائے جائیں گے۔

15- جب کارکنوں نے چانوں کے پیچے سے گزرنایا کام کرنا ہو تو چانوں کے جنگلے اور تختوں کے درمیان اوث بنائی جائے۔

15- جب گوپیوں یا لٹکتی ہوئی چانوں پر کھڑے ہو کر کام کرنا ہو تو مندرجہ ذیل احتیاطوں پر عمل کیا جائے گا:  
تمام رسوں۔ گوپیوں۔ پینگر ز پلیٹ فارموں اور دوسری سہارا دینے والی اشیاء کا تنصیب سے پہلے اور زیر استعمال چان کا وقفوں سے معافہ کرتے رہا کریں۔

ب۔ حفاظتی جنگلوں اور تختوں کے علاوہ ہر کارکن کی حفاظت کے لئے اسے ایک حفاظتی پیٹی بمعہ لائف لائن لگائی جائے گی۔ جو چان کے علاوہ کہیں اور مضبوطی سے بندھی ہوگی۔

ج۔ کسی چان پر زیادہ بوجھنا نہ دالیں۔

صرف اچھی حالت کے بولٹ اور رکاوٹ میں استعمال کریں۔ جنہیں مناسب طور پر لگا گیا ہو۔

ہمیشہ فال لائے کو مچان سے باندھئے اور کبھی کسی ڈھانچے کے حصے سے نہ باندھیں  
جب تیزاب یا اکلی وغیرہ استعمال کرنا ہو تو اس کام کے لئے خاص طور پر محفوظ کئے گئے رسم استعمال  
کریں اور مچان کے رسول کو ایسے کیمیائی مرکبات سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔  
ایسی مچانوں پر جو مصنوعی یا فاہر کے رسول کے سہارے ہو جانے، اکلی آگس یا ولیدنگ کا کام نہ کریں۔

مچانوں پر یا مچانوں سے چھلانگ نہ لگائیں اور نہ ہی لکتے ہوئے رسول کی مدد سے چڑھیں یا اُتریں۔

جب روزانہ کا کام ختم ہو جائے تو مچانوں سے تمام غیر پیوستہ اشیاء کو اٹھایں  
اور مچانوں کو کسی مستقل سہارے سے باندھ دیں تاکہ آندھی یا طوفان آنے کی صورت میں وہ ادھر ادھر  
نہ بلقی رہیں۔

## جی-16 دستی اوزار:

1-16 ملاز میں کو صرف اچھی حالت کے اوزار اور آلات ہی استعمال کرنے چاہیں اور جس کام کے لئے وہ بنائے گئے ہیں۔  
صرف اسی کام کے لئے استعمال کریں۔ جب مناسب اور محفوظ اوزار دستیاب نہ ہوں تو اپنے انچارج کو روپورٹ  
کریں۔

2-16 عام اوزاروں کو باقاعدہ وقوف سے معاف نہ کیا جائے گا۔ کام کے دوران میں خراب ہونے والے اوزاروں کو ٹیک لگا  
کر علیحدہ کر دیا جائے گا اور جب تک وہ صحیح حالت میں نہ کر دیئے جائیں استعمال نہیں ہوں گے۔

3-16 چوت لگا کر استعمال کئے ہوئے کلامنا اوزار مثلاً ستریاں، برے، چینیاں، ہتھوڑے، پیانے وغیرہ کو جب تک دوبارہ  
درست نہ کر دیا جائے۔ استعمال نہیں ہوں گے۔

4-16 ہتھوڑے۔ کھڑاڑے۔ نیچے اور دوسرے ایسے اوزاروں کے دستے اگر ڈھیلے یا پھٹے ہوئے ہوں تو استعمال نہیں کئے  
جائیں گے۔

5-16 ناقص رتچ جیسے ٹیٹھے (جاز) والے سپنیر اور ایڈ جیسی ٹیبلیں رتچ یا پاپر رتچ جس کے دندانے ختم ہو چکے ہوں۔  
چونکہ پھسل سکتے ہیں اس لئے استعمال نہیں ہوں گے۔

6-16 رتچ کے دستوں کو پاپر چڑھا کر یا کسی اور طریقہ سے لمبا کر کے استعمال نہیں کیا جائے گا جب تک کہ رتچ خاص طور  
پر اس طرح استعمال کرنے کے لئے نہ بنایا گیا ہو۔

7-16 دھاتی پیچانے۔ دھاتی ٹیپ یا ایسی ٹیپ جس میں تاریں چلی ہوئی ہوں کو بر قی کنڈ کٹر زیا آلات کے نزدیک استعمال نہیں کیا جائے گا۔

8-16 اوزاروں کی تیز دھاروں یا نوکوں کو جب وہ استعمال میں نہ ہوں ہمیشہ محفوظ حالت میں رکھا جائے گا۔

9-16 ریتیوں اور دوسرے نوک دار پھل والے اوزار جن میں دستے لگتے ہوں کو مناسب دستیاب لگا کر ہی استعمال کیا جائے گا۔

### جی-17 برقی اور مشینی اوزار:

17-1 گر اسندنگ ویل کو گر اسندر میں فٹ کرنے سے پہلے اُسے آزادانہ لٹکا کر لکڑی سے ذرا سا ٹھوڑا دیں۔ اگر ویل ناقص نہیں ہو گا تو دھاتی آواز دے گا۔

17-2 جب گر اسندر ویل تبدیل کرنا ہو تو دیکھ لیں کہ ویل پر لکھی ہوئی رفتار مشین کی رفتار سے زیادہ ہو۔ ویل پر حسب ضرورت حفاظتی واشرز یا فلینچز لگائے جائیں گے۔

17-3 جب گر اسندنگ ویل استعمال کر رہے ہوں تو ایک سا سند پر ہو کر کھڑے ہوں۔ تاکہ اگر ویل ٹوٹ جائے تو آپ محفوظ رہیں۔

17-5 گر اسندنگ ویل استعمال کرتے ہوئے آنکھوں کی حفاظت کے لئے منظور شدہ حفاظتی سامان استعمال کریں اور گر اسندنگ ویل کو بھی منظور شدہ حفاظتی گارڈ لگے گا تو ہوں گے۔

17-6 ٹول ریسٹ (Tool Rest) کی اگر ضرورت ہو تو ویل سے (3.1) مم فاصلے پر رکھا جائے گا۔ نگ گارڈ سیٹ نہیں کیا جائے گا۔

7-17 ویل کی اطراف پر کسی اوزار وغیرہ کونہ رگڑیں جب تک کہ ویل اس مقصد کے لئے بنایا گیا ہو جائے بجلی سے چلنے والے دستی اوزاروں کا کنٹرول ایسا ہو گا کہ جو نہیں کارکن اپنا ہاتھ سونچ سے اٹھائے گا تو یہ بند ہو جائے گا۔

9-17 دیواروں فرشوں وغیرہ میں سوراخ کرنے سے پہلے یہ یقین کر لیں کہ آپ دبے ہوئے تاروں، پاپوں وغیرہ کو نہیں کاٹیں گے۔

10-17 برقی اوزاروں کی تاروں یا تو سیمی تاروں کو اوزاروں کے نیچے لے جانے یا اور کھینچنے کے لئے استعمال نہیں کیا جائے گا۔

11-17 تو سیمی تاروں کو مناسب دیکھ بھال کے ذریعہ قابل استعمال حالات میں رکھا جائے گا۔ گھسی پھٹی تاریں اور ٹوٹے ہوئے پلگ فوراً تبدیل کے جائیں گے۔

12-17 خطرناک و ڈھانقی ساکٹ والی تو سیمی تاریں استعمال نہیں ہوں گی۔

13-17 ڈرل مشین پر کام کرتے ہوئے چھوٹے ٹکڑوں کو کبھی ہاتھ میں نہ پکڑیں۔ انہیں پکڑنے کے لئے ہمیشہ شکنجھ جگ باanc استعمال کریں۔

14-17 جب مشین اوپر از زیر استعمال ہوں تو ماز میں کوتنگ فٹنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے۔ کھلی آستینوں، نکٹائیوں، ڈھیلے زیورات، لمبے بال اور انگوٹھی وغیرہ سے مکمل احتناب ضروری ہے۔

15-17 ملاز میں چلتی ہوئی مشین کو ہاتھ سے ہم آہنگ نہیں کریں گے اور نہ ہی متھر ک مشین میں لگے ہوئے جاب کی پیمائش لیں گے یا تیل دیں گے نہ ہی ہاتھ سے بیلٹ تبدیل کریں گے۔

16-17 متھر ک جاب یا مشین سے انگلیاں، چیخڑے وغیرہ ڈور رکھیں اور کٹے ہوئے چس، چھلین وغیرہ کو برش، ہک یا کلڑی کے ٹکڑے سے ڈور کریں۔

## جی-18 رنگ و روغن:

18-1 رنگ و روغن، لیکر (Lacquers) یا تھنر (thinners) وغیرہ استعمال کرنے والے ملاز میں ان کے بخارات میں سانس لینے یا رنگ و روغن، لیکر، تھنر وغیرہ منہ میں پڑنے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے۔ کوئی چیز کھانے سے پہلے ہاتھ اچھی طرح دھولیں گے۔

18-2 جب پہنے ہوئے کپڑوں کو روغن، تھنر، لیکر وغیرہ لگا ہو تو آگ کے نزدیک مت جائیں۔

18-3 روغن کرنے کے لئے استعمال ہونے والے کمروں یا کوئی جگہ جہاں سپرے پینٹنگ ہو رہی ہو تو ایگز اسٹ سسٹم (Exhaust System) کے ذریعہ خوب ہو ادا بنالیا جائے گا۔ اور ہر قسم کے آگ بھڑکانے والے اجزاء محفوظ رکھا جائے گا۔

18-4 جہاں سپرے پینٹنگ ہو رہی ہو وہاں پر تمباکو نوش ویلڈنگ کرنا یا آگ لے جانا منع ہے۔

18-5 جو بھی سپرے پینٹنگ کر رہا ہو اس کے لئے ما سک اور آنکھوں کے لئے حفاظتی آلات کا پہننا ضروری ہے۔

## جی-19 کھدائیاں:

19-1 تمام خندقوں اور کھدائیوں جہاں ملازمین کو متحرک میٹریل (اطراف کی مٹی وغیرہ گرنے) سے خطرہ ہو یا 1/2 میٹر سے زیادہ گہری ہوں کو کنارہ بندی (Shoring System) کے ذریعہ محفوظ بنایا جائے گا۔ جس کے لئے کوائف ٹیبل نمبر 18 ڈی ملاحظہ کریں۔

ا۔ خندقوں اور کھدائیوں سے ماحقہ دوہسرے خطرات مثلاً درخت، پھنسنے والے پتھر مٹی ریت وغیرہ کنارے اور عمارت کی بنیادوں کا معائنہ کیا جائے گا اور مناسب حفاظتی تدابیر اپنائی جائیں گی۔

ب۔ کھدائی کرتے وقت موقع کے حالات مثلاً سطح زمین کے پانی کا نکاس، ٹریفیک اور مشینوں کی وجہ سے تھر تھراہٹ وغیرہ کا خیال رکھتے ہوئے کھدائی کا پروگرام طے کیا جائے گا۔

19-2 خندقوں اور کھدائیوں جن میں ملازمین کام کر رہے ہوں کاروزانہ اور بارش طوفان وغیرہ کی حالت میں زیادہ بار معائنہ کیا جائے گا۔

19-3 کھدائی سے نکلے ہوئے یادو سرے میٹریل کو خندق یا کھدائی جن کے اندر ملازمین نے کام کرنا ہو، کے کنارے سے کم از کم  $\frac{3}{4}$  میٹر دور رکھا جائے گا۔

19-4 جہاں 2/1 میٹر یا زیادہ گہری کھائی یا خندق میں ملازمین نے داخل ہونا ہو وہاں مناسب لمبائی کی منظور شدہ سیڑھی استعمال کی جائے گی۔

19-5 بھاری مشینوں یا سامان کو کناروں کے بیٹھ جانے کے خطرہ کے پیش نظر کناروں کے نزدیک اس وقت تک نہیں رکھا جائے گا جب تک کناروں کو بیٹھنے سے روکنے کے لئے مناسب احتیا طیں نہ اپنائی جائیں۔

19-6 زیر زمین سہولتوں مثلاً پاپ سٹور ٹیکن، کیبل وغیرہ کو نقصان سے بچانے کے لئے کھدائی سے پہلے اُن کی موجودگی معلوم کرنے کے لئے پوری کوشش کی جائے گی۔ ملازموں کو اُن سے پیدا ہونے والے خطرات سے بچانے کے لئے پوری احتیا طیں اپنائی جائیں گی۔

## جی-20 دفتری کام:

20-1 بکسوں، دفتری اشیاء کے بندل، کھاتوں، فائلنگ کے دستی ڈبوں اور مشینوں کو غیر مناسب طریقہ سے اٹھائے رکھنے سے پیدا کچھا سے بچنے کے لئے انہیں اٹھاتے ہوئے کمر کو سیدھا رکھیں اور ٹانگوں کے زیادہ مضبوط پھوٹوں کو استعمال کریں۔

20- بڑے بکسون یا اشیاء کے بندلوں کو دستی ریڑھیوں کے ذریعہ یا کھول کر چھوٹے پارسلوں کی شکل میں تقسیم کریں یا لے جائیں۔

20-3 بڑی چیزوں کو اس طرح نہ اٹھائیں کہ وہ سامنے کارستہ اور جھل کر دیں یا سیڑھیوں میں دستی سہاروں کے آزادانہ استعمال میں رکاوٹ ہوں۔ جہاں ضروری ہو دوسروں سے مدد حاصل کریں۔

20-4 فرشوں پر پھسلنے اور سیڑھیوں میں لٹکھنے سے بچنے کے لئے روایتی طرز کے جوتے استعمال کرنے چاہیں۔

20-5 فرشوں پر گراہو اپانی، تیل یادو سرے مانعات خطرناک قسم کی پھسلن کا باعث ہوتے ہیں اور انہیں فوراً صاف کرنا چاہیے۔

20-6 کھلی اشیاء مثلاً دیاسلاٹیاں یا پنسلینیں سیڑھیوں یا فرش پر گردی پڑی نہ چھوڑیں۔

20-7 غیر محفوظ تو سیئی تاریں برآمدوں یا راستوں کو کاٹنے ہوئے نہیں گزارنی چاہیں تاکہ لوگ پھنس کر گرنہ جائیں۔  
20-8 میزوں یا فانکلوں کے دراز کھلنے چھوڑیں۔

20-9 کرسیوں یا بکسون اور دوسرے عارضی سہاروں پر کھڑے ہونے سے اجتناب کیا جائے۔ اونچی چیزوں تک پہنچنے کے لئے صرف منظور شدہ سیڑھیاں یا سامان ہی استعمال کریں۔

20-10 دروازے کو آہستہ کھولیں تاکہ دوسری طرف کسی کو ضرب نہ پہنچے۔

20-11 راستوں، برآمدوں اور سیڑھیوں پر بھاگنا منع ہے سیڑھیوں میں اور یا نیچے جاتے ہوئے دستی سہاروں کو استعمال کریں۔

20-12 چلتے ہوئے اور خاص طور پر یک لخت موڑ سے گزرتے ہوئے ملازمین کو ہمیشہ باعثین طرف رہنا چاہیے۔

20-13 فائل کینٹ کی دراز کھولتے ہوئے بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ اور والی زیادہ بو جھل دراز کھولنے یا بالخصوص یک وقت ایک سے زیادہ درازوں کے کھولنے سے کینٹ اور گرسکتی ہے۔ جہاں زیر استعمال کینٹیں اور نیچے رکھی ہوئی ہوں تو انہیں ایک دوسرے سے پیوست کر دینا کچاہیے۔

20-14 برفی تو انائی سے چلنے والی دفتری میشیوں کو استعمال کرتے ہوئے ارتھ شدہ (Earthed) دھاتی چیزوں مثلاً یڈی ایٹر، یا پانی کا پاپ وغیرہ کو چھونے سے پر ہیز کریں۔ تاریا میشیں کے نقش کی فوری اطلاع دیں اور مرمت کروائیں۔

20-15 کاغذات کو نتھی کرنے کے لئے پن استعمال نہ کریں۔ پیپر کلپ (Paper Clip) یا سیلپینگ میش (Stepling Machine) استعمال کریں۔

16-20 نوکدار اشیاء جیسے بغیر کیپ کے پن۔ پنسل۔ چاقو۔ قینچی وغیرہ کھلی نوکوں کے ساتھ جیب میں ڈال کر کپڑوں سے لگا کر بھیڑ والے راستوں یا کام کرنے کی جگہوں پر نہ لے جائیں۔

17-20 لفافوں پر لگے ہوئے گوند کو زبان کی بجائے کسی ملائکہ کے کاغذ کے کناروں کے ساتھ اُنگلیاں اور ہاتھ ڈال کر کھولنے سے پرہیز کریں۔

18-20 مناسب دستہ کے بغیر سیفٹی ریزر بلید (Safety Razor Blade) کو کاغذ کاٹنے۔ پنسل تراشنے یا کسی اور چیز کے کاٹنے کے لئے استعمال نہ کریں۔ ریزر بلید یادو سرے آلات میز کے دراز میں کھلنے رکھیں۔

19-20 استعمال شدہ ڈبوں، شیشے کے مکڑوں یا دوسری تیز اشیاء کبھی روپی کی ٹوکری میں نہ پھینکیں۔ بلکہ احتیاط سے لپیٹ کر اور ان پر نشان لگا کر اٹھائے جانے کے لئے روپی کی ٹوکری کے نزدیک رکھ دیں۔

20-20 پیپر کٹر (Paper Cutters) کی دھار سے اُنگلیاں بچا کر رکھیں۔ دستی پیپر کٹر (Hand Operator Cutter) میں بلید کو بغیر سہلا کے کبھی اُٹھی ہوئی حالت میں نہ چھوڑیں۔ جب کٹر استعمال نہ ہو رہا ہو تو اسے ہند کر دیں۔ خود کار کٹر سے حادثاتی طور پر چھوٹنے سے بچنے کے لئے مناسب محافظ کا ہونا ضروری ہے۔

## جی-21 محدود جگہ میں کام کرنا:

کسی کمرہ یا بند جگہ میں جہاں ہوا کا گزر محدود ہو دا خل ہونے سے پہلے ہوا کے داخلہ کے تمام راستے پوری طرح کھول دیں۔ ملازمین ہوا کی تبدیلی کے لئے ہمنٹ تک انتظار کرنے کے بعد وہاں داخل ہوں گے۔ ملازمین زندگی پچانے کے لئے حفاظتی رسہ باندھ کر داخل ہوں گے۔ اور ہنگامی حالات میں ملازمین کو باہر کھینچنے کے لئے دو ملازمین باہر کھڑے کئے جائیں گے۔

# برق سیکشن کی فہرست مضامین

ای-1	عام احتیاطیں
ای-2	حاجز حفاظتی آلات کی دلیلیاتیں
ای-3	برق بردار لائن یا تنصیبات کے قریب کام کرنا
ای-4	بے برق (De-Energized) لائن یا تنصیبات پر کام کرنا
ای-5	پول، ظاہر اور سڑر کچر ز کو ادھر ادھر کرنا
ای-6	پول، ظاہر اور سڑر کچر ز پر کام کرنا۔
ای-7	ٹرانسفامرز
ای-8	کپیسٹرز
ای-9	ووٹنچر گیو لیٹرز
ای-10	درختوں کی برقی تاروں کے قرب و جوار سے چھنگائی
ای-11	برقی لائنوں کا گشت
ای-12	گرداؤ اور سب سیکشن
ای-13	میٹر اور سروس کا کام

## برق سیکشن :

چونکہ برقی خطرات کے ساتھ ملاز میں کو بعض غیر برقی قسم کے خطرات سے بھی دلچار ہونا پڑتا ہے اس لیے جو ملاز میں بھلی سے متعلقہ کام کر رہے ہوں، انہیں اپنے کام سے متعلقہ حفاظتی ضابطہ کے دوسرے حصوں کا بھی علم ہونا چاہیے۔

## ای-1 عام احتیاطیں :

جب تک کارکنوں کا انچارج صحیح طور پر بھرا گیا کام کرنے کا اجازت نامہ کسی با اختیار ملازم سے وصول نہ کر لے اور محفوظ طریقہ پر کام کرنے کا جائزہ نہ لے لیا جائے اور ہر کارکن واضح طور پر کام کو سمجھتا ہے ہو۔ کسی برقی سرکٹ یا آئدی کی دلیلیاتیں مرمت یا تنصیب کا کام نہیں کیا جائے گا۔ (ڈیٹا سیکشن میں کام کرنے کا اجازت نامہ ملاحظہ فرمائیں)

1-2 تمام سرکت اور تنصیبات جب تک بھلی سے لائق اور ارتھنہ کر دئے گئے ہوں کو پوری و لٹچ پر برقراری تو انہی کا حامل سمجھا جائے گا۔ تمام سونگ گھیر، کنٹرول پینل، ٹائی پواست، آلات جن پر کارکنوں نے کام کرنا ہو میں سے ہر ایک پر مناسب اور مکمل کاش نوٹس لگایا جائے گا۔ یہ نوٹس سرکت یا آلات کا انچارج لگائے گا جب ایسے نوٹس مکمل کے جارہے ہوں اور ان پر دشخط کے جارہے ہوں تو کارکنوں کے انچارج کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے ایسے نوٹس کو گرفتہ یا پھٹنے سے بچانے کے لیے انہیں ہمیشہ لکڑی کے آسرا کے ذریعہ لگایا جائے گا۔ ایسے لکڑی کے آسرے مہیا کئے جائیں گے۔

1-3 کارکن افسر انچارج کی ہدایات کے بغیر کسی آلہ پر کام نہیں شروع کریں گے جہاں ہدایات ٹیلفون یا اور لیس پر دی جا رہی ہوں، وہاں ضروری ہے کہ بولنے والا دوسرا کی شناخت اور اختیارات سے آگاہ ہو۔

1-4 ہر کام پر کام کو بحفاظت سرانجام دینے کے لیے کافی تعداد میں تربیت یافتہ کارکنوں کا ہونا ضروری ہے۔ کارکنوں کی تعداد کا تعین کام کا سپر وائر کرے گا

1-5 جب بھی کام کے دوران کارکن یا سپر وائر کو تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو ایسی تبدیلی کارکن یا سپر وائر کو موجود حالت سے مکمل طور پر آگاہ کر کے کی جائے گی۔

1-6 جس کام پر انچارج (نگران) آبزور کی ضرورت محسوس کرے وہاں خود انچارج یا اس کا مقرر کردہ آدمی بطور آبزور کام کرے گا۔ آبزور کسی ایسے کام میں جو انچارج کے نزدیک اس کے بطور آبزور کام میں حائل ہو میں حصہ نہیں لے گا

1-7 جب کام کے دوران کوئی کارکن یہ محسوس کرے کہ ان حالات میں وہ بحفاظت اپنے فرائض بجانبیں لاسکے گا تو وہ امداد کے لیے کسی کو بلائے گا۔

1-8 ایسے ہنگامی خطرات جہاں زندگی کو خطرہ ہو مثلاً گری ہوئی تاریں، تو انہیں ایک ایسا کارکن اٹھائے گا جو منظور شدہ اوزار اور حفاظتی آلات استعمال کر رہا ہو۔

## ای-2 حاجز حفاظتی آلات کی دیکھ بھال:

2-1 تمام حاجز حفاظتی آلات منظور شدہ میٹریل سے بنے ہوئے بغور معائنه کے گئے ہوں گے اور انہیں مناسب طور پر سٹھور کیا جائے گا۔

2-2 جب حاجز حفاظتی آلات استعمال میں نہ ہو انہیں دھوپ، گرمی، پانی اور تیل سے بچا کر رکھا جائے گا۔

2-3 حفاظتی آلات کا استعمال سے پہلے اچھی طرح معاشرہ کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ حاجز بڑ کے دستانے کو استعمال سے پہلے اڑٹیٹ (ہوا بھر کر) کے ذریعہ ٹیٹ کر لیا جائے گا۔

2-4 حاجز دستانے کے ساتھ استعمال ہونے والے حفاظتی دستانوں کو صرف حاجز دستانے کے ساتھ ہی استعمال کیا جائے گا۔ اسکے علاوہ حفاظتی دستانوں کو کبھی استعمال نہیں کیا جائے گا۔

### ای-3 برق بردار تاروں یا تنصیبات کے نزدیک کام کرنا :

3-1 کارکن خود کو کسی موصل کو کسی برق بردار تار یا تنصیبات سے مندرجہ ذیل کم از کم بتابے گئے فاصلہ سے زیادہ قریب نہیں ہونے دیں گے۔

فیزو لوچ (کلوولٹ)	کم از کم فاصلہ
1153	سم 63.5
33.11.1	سم 71
66.33.1	سم 92
132.66.1	سم 107
220.132.1	سم 153
500.220.1	سم 336

3-2 تمام کارکن جو ایر بریک سوچ پر کام کر رہے ہیں اور برق بردار تاروں یا تنصیبات کو لا تعلق کر رہے ہیں، کے لیے ضروری ہے کہ وہ حفاظتی خود، حاجز، دستانے، منظور شدہ حفاظتی جو تے پہنسیں گے اور سوچ پینڈل کو حرکت دینے سے پہلے ارتھنگ کے حالات کو بغور چیک کر لیں گے۔

3-3 جب بھی کوئی کارکن 400/230 تا 33000 ولٹ کی تاروں یا تنصیبات کی رسائی میں کام کر رہا ہو تو وہ مندرجہ ذیل بدایات کے مطابق حاجز حفاظتی آلات پہنے گا۔

نامنیل و لٹچ	منظور شدہ آلات	حاجز آستینیں	حاجز دستانے، حفاظتی دستانے	فائز ٹو فائز و لٹچ
ضروری	----	----	ضروری	400
ضروری	ضروری	ضروری	ضروری	11000
ضروری	ضروری	ضروری	ضروری	33000 تک

3-4 جب دھاتی ٹاور زیادہ وو لٹچ کی لائنوں کے نزدیک کارکنوں یا میشین کی مدد سے نصب کئے جانے ہوں تو ایسی لائنوں کو پہلے بے برق (De-Energized) اور ارتح کر دیا جائے گا یا ای ۔ 1-3 کے مطابق فاصلہ برقرار رکھا جائے گا

3-5 جب گردی یا سب اسٹینیشن میں برق بردار لائنوں یا تنصیبات کے نزدیک متھر ک اٹھانے والی یا لٹکانے والی میشینوں نے کام کرنے ہو تو انہیں موثر طور پر ارتح کرو دیا جائے گا اور مناسب فاصلہ قائم رکھنے کے لیے ایک آبزور ای ۔ 1-6 کے مطابق مقرر کیا جائے گا۔

3-6 جب اٹھانے یا لٹکانے والے آلات مشلاٹر ک، کرین یا سفری فریم برق بردار تاروں یا تنصیبات کے بہت نزدیک کام کر رہے ہوں تو کارکن ان کے ساتھ لگنے، ان میں داخل ہونے یا انکنے سے پرہیز کریں گے جب تک کہ ان کا برق بردار تاروں یا آلات سے مناسب فاصلہ نہ ہو جائے۔ جب یہ میشینیں 220 ولٹ یا زیادہ برق والے اجسام کے قریب ہوں تو بر قی ماحول کا خیال رکھنا چاہیے۔ کارکن جوان میشینوں کے قریب ہیں کو دوسرے حفاظتی آلات کے ساتھ ساتھ حاجز حفاظتی جو تے بھی پہنچنے ہوں گے تمام غیر ضروری افراد ان میشینوں کی پہنچ سے دور رہیں گے اس کے لیے اگر ضروری ہو تو جنگلے وغیرہ بھی استعمال کئے جائیں گے۔

3-7 جب برق بردار تاروں یا تنصیبات کے نزدیک پول / سڑپر وغیرہ کو اوپر اٹھانے یا نیچے رکھنے کا کام ہو رہا ہو تو نام کارکن حاجز حفاظتی آلات اور خشک غیر موصل رسیاں (Hand Lines) استعمال کریں گے۔

3-8 ایسی تاریں جو برق بردار لائنوں یا تنصیبات سے نزدیک کچھی جارہی ہوں یا ہٹائی جارہی ہوں کو برق بردار تاریں ہی تصور کیا جائے گا اگر انہیں حاجز حفاظتی آلات، خشک غیر موصل رسیوں، بیٹروں، یادو سرے ضروری حفاظتی آلات کی مدد سے ہی ادھر ادھر کیا جائے گا۔

#### اے-4 بے برق لا سئوں یا تنصیبات پر کام کرنا:

4-1 ایسی لا سئوں یا تنصیبات جہاں لوڈ ڈسٹپیچ سنٹر یا اپریٹر کی اجازت ضروری ہو، پر کام نہیں کیا جائے گا جب تک موجودہ طریقہ کے مطابق اجازت حاصل نہ کر لی گئی ہو۔

4-2 جہاں لا سئوں یا تنصیبات کو کام یا سرکٹ سے نکالنے کے لیے لوڈ ڈسٹپیچ سنٹر کی اجازت کی ضرورت ہو تو پہلے یہ مناسب سوچ جسے آسولیٹر، انٹرپر (Interrupter) سرکٹ بریکر فیوز یا ریکلووزر کی مدد سے بجلی سے لا تعلق کر لی جائیں گی۔ تنصیبات پر کام کرنے کے لیے انہیں دونوں اطراف کے آسولینگ سوچ سے لا تعلق کر لیا جائے گا۔ لا سئوں پر کام کرنے سے پہلے انہیں بھلی کی سپلائی اور کسی دوسرے ذرائع سے ملنے والی توانائی مثلاً صارف کے اپنے جزیر سے واضح طور پر علیحدہ کر دیا جائے گا۔

4-3 ایسی لا سئوں کو جو چیف انجینئر (لوڈ ڈسٹپیچ سنٹر) کے کنٹرول میں نہ ہوں کو کام سے نکالا ہو تو ان کے فیوز نکال لئے جائیں گے اور ان کو تمام ممکنہ سپلائی کے مقامات پر ٹیک لگا دیا جائے گا۔ اگر لائن کسی خود کار سرکٹ بریکر سے منسلک ہے تو اس بریکر کو لا تعلق کر دیا جائے گا اور اس پر مناسب ٹیک لگا دیا جائے گا۔ تمام بجلی سے لا تعلق کرنے والی اشیاء کو اپن کر دیا جائے گا اور ٹیک لگا دیا جائے گا۔

4-4 ڈراؤٹ ٹائپ سوچ کو لگاتے یا نکلتے وقت یہ خیال کر لیں کہ سوچ کے کنٹکٹ پوائنٹ کھلی حالت میں ہیں اور کنٹرول سرکٹ سے فیوز نکال لئے گئے ہیں۔

4-5 ڈسکنٹس اور ایر بریک اگر کھلی حالت میں ہوں تو چیک کر لیں کہ تمام بلڈیڈ مکمل کھلی حالت میں ہیں اور اگر انہیں تفہیم کرنے کے لئے ہوں تو یہ کھلی حالت میں مغلل ہوں گے بر قی موڑ سے کام کرنے والے سوچ کو سوچ سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ یا موڑ سرکٹ کھول دیا جائے گا۔

4-6 جب 230/240 یا زیادہ ولٹ سے توانائی حاصل کر سکنے والی تنصیبات یا لا سئوں پر کام کرنا ہو تو انہیں لا تعلق کر لیں اور تمام فیزز کو ارتھ کر دیا جائے۔ فیزز ارتھ کرنے سے پہلے ولٹیچ چیک کر لیں۔ آلات ٹیسٹ کرنے سے پہلے ارتھ کا کنکشن کاٹ دیا جائے ایسے آلات (جس کا ٹیسٹ سے کوئی تعلق نہ ہو) پر کام بند کر دینا چاہیے۔ جب تک کہ ارتھ کنکشن بحال نہ کر دیا جائے۔

4-7 جہاں بھی ممکن ہو کام کے مقام پر ایک ارتھ لگایا جائے گا جب ارتھ کام میں رکاوٹ پیدا کرے اور خطرہ کا باعث ہو تو ارتھ کو دونوں اطراف پر کام کے زیادہ سے زیادہ نزدیک منتقل کر دیا جائے گا۔

4-8 جب لائن یا آلات کو ارتھ کرنا ہو تو ایک منظور شدہ عارضی ارتھ راؤ جہاں سے کسی شخص کے جانے کا امکان ہو سے چھ میٹر دُور گاڑ دی جائے گی اور ارتھ کی تاریخ اس عارضی ارتھ راؤ سے منسلک کر دی جائیں گی۔

4-9 جب لاسنول یا تنصیبات کو ارتھ کرنا ہو تو ارتھ کرنے والی کیبل کو زمین سے پہلے جوڑیں گے اور تنصیبات سے بعد میں۔ اور جب ارتھ سے ہٹانا ہو تو تنصیبات سے پہلے علیحدہ کی جائے گی۔ اور زمین سے بعد میں۔ لائن یا تنصیبات کے ساتھ جوڑنے یا علیحدہ کرنے کے لیے حاجز اور اوزار استعمال کئے جائیں گے۔

4-10 عارضی طور پر ارتھ کے لیے استعمال ہونے والا کنڈ کٹر سٹرینڈ (Stranded Conductor) اور چک دار ہو گا اور کنڈ کٹر کو نقصان پہنچے بغیر کافی مقدار میں کرنٹ اس میں سے گزر سکتا ہو اور یہ کم از کم 36 مربع ملی میٹر سائز کی ایلو میٹیم یا اس کے برابر کی تابنے کی تار ہو گی دباؤ دلانے کے لیے اس کے دونوں طرف شکنجے لگے ہوں گے جن میں سے ایک شکنجہ برق برداشت لائیں کے اوزار کو لگانے کے لیے ہو گا۔

4-11 دھاتی ڈھانچوں پر کنڈ کٹر زاگر علیحدہ ارتھ کئے گئے ہوں تو وہ باہم پیوست اور ارتھ کئے گئے تصور ہوں گے۔

4-12 کسی نظام کی نیوٹرل یا ارتھ تار کو ارتھ سے علیحدہ یا اپن نہیں کیا جائے گا جب تک علیحدگی کے مقام کو کسی اور تار کرتے ہوئے عارضی طور علیحدہ (اوپن) کیا جاسکتا ہے۔

4-13 لوڈ ڈسچیج سٹریٹر کے ماتحت ارتھ کو صرف اُن لی ہدایات کے تحت اور آلات کو دوبار چاؤ کرنے سے پہلے علیحدہ کیا جائے گا۔

4-14 لوڈ ڈسچیج سٹریٹر یا گرڈ سٹیشن کے اپریٹر کو کام کے ختم ہونے اور کلیرنس کا اشارہ دینے سے پہلے تمام اوزار، پلانٹ ارتھ وغیرہ کو دور کر لیا جائے گا اور سب کارکن ان تاروں اور تنصیبات جن پر کام ہو رہا تھا سے محفوظ فاصلے تک دور ہٹ جائیں گے۔

## ای-5 پول ٹاور اور سٹرکچرز کو ادھر ادھر کرنا:

5-1 پول یا سٹرکچرز وغیرہ کو لادتے یا اٹارتے ہوئے کارکن جہاں تک ممکن ہو ان کے سروں کی طرف رہتے ہوئے کام کریں گے۔

5-2 پول یا سٹرکچرز کو جب ریک یا یم وغیرہ پر رکھنا ہو تو انہیں ادھر ادھر ملنے سے روکنے کے لیے مضبوطی سے باندھ دیں۔

5-3 پول یا سٹرکچرز کو گاڑی یا ٹرالی میں رکھ کر آپس میں اور گاڑی یا ٹرالی کے ساتھ بھی مضبوطی سے باندھ دیں۔

5-4 ٹرک اور ٹرالی کو جوڑنے (ٹو) کے لیے ہمیشہ مزید حفاظتی زنجیریں استعمال کی جائیں گی۔

5-5 پولزیاسٹر کچرز کو لاتے لے جاتے ہوئے گاڑیوں کے پیچھے دن کے وقت سرخ جمڈی اور رات کے وقت سرخ لائٹ لگانا ہوگی۔ سٹر کوں اور شاہرا ہوں پر سامان کی نقل و حرکت کے متعلقہ قوانین کو مد نظر کھاجائے گا اور احتیاط ببرتی جائے گی تاکہ سٹر کوں یادو سری آمد و رفت میں خلل پیدا نہ ہو۔

5-6 برق بردار تاروں کے درمیان یا نزدیک جب پولیاسٹر کچرز کو لگانا یا علیحدہ کرنا ہو تو انہیں ان تاروں کے ساتھ چھوٹنے سے بچایا جائے گا۔ (دیکھئے اسی (3-8)۔

5-7 پولزیاسٹر کچرز کے لیے ہودے گئے گڑھوں یا کھائیوں کو جہاں ان سے ملازمین یا عوام کو خطرہ ہو بغیر محافظ کے یا محفوظ حالت کے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا۔

5-8 تمام کھائیوں بشمول پولز اور ڈھانچوں کے گڑھوں کو جن میں ملازمین نے داخل ہونا ہو جی۔ 19 کھدائیوں کے مطابق ہونا چاہیے۔

5-9 متخرک کریں کے استحکام کے لیے جگہ کو ہموار اور دبادیا جائے گا اور اگر کریں میں متوازی ہیم (Outrigger) ہو تو اسے استعمال کیا جائے گا۔

5-10 جب ٹاور، سٹر کچرز یا ٹرنسفارمر کو نصب کیا جا رہا ہو تو کسی شخص کو ان کے نیچے نہیں جانے دیا جائے گا۔ سوائے کسی راہنمائی کی خاطر یا کسی چیز کو کسنسے کے لیے۔

5-11 ٹاور، سٹر کچرز یا ٹرنسفارمر کو لٹکانے والے آلات سے علیحدہ نہیں کیا جائے گا۔ جب تک کہ ان کو مقام تنصیب پر کس نہ دیا گیا ہو۔

## ای-6 پولز، ٹاور اور سٹر کچروں پر کام کرنا:

6-1 پولز، ٹاورز، سٹر کچروں یا اونچے تنصیبات پر کام کرتے ہوئے ملازمین منظور شدہ جسمانی پیٹیوں کے ساتھ حفاظتی قبیلے یار سیاں پہنیں گے۔

6-2 جسمانی پیٹیوں یا حفاظتی فیتوں کے ساتھ تار کے پک نہیں لگائے جائیں گے۔

6-3 جسمانی پیٹیاں، حفاظتی قبیلے اور سیاں ہر روز استعمال سے پہلے چیک کر لی جائیں گی۔

6-4 پولز، سیڑھیوں، مچانوں، ٹاورز یا سٹر کچروں پر چڑھنے سے پہلے معائنہ کر لیا جائے گا کہ وہ چڑھنے کے لیے محفوظ ہیں اگر شک ہو تو انہیں پہلے رسوں یا پتیوں (Bracing) کی مدد سے چڑھنے کے لیے مضبوط بنانا ہو گا۔

6-5 تمام سیڑھیوں کے اوپر والے سرے پر ایک مناسب ہلکے وزن کارسہ ہو گا جس کی مدد سے سیڑھی کو ہمیشہ پول یا سٹر کچرز سے باندھ دیا جائے گا۔

6- کوئی سیڑھی، پول یا سٹرپچر میں لگے ہوئے سب سے نیچے والے کراس آرم سے اوپر نہیں نکلی ہو گی اور لائنس پر کام کرنے کے لیے کافی کلیرنس دستیاب ہو گی کارکن کے کندھے اور سر جس لائنس پر کام ہو رہا ہواس کے اوپر نہیں نکل رہے ہوں گے۔ جب برق بردار لوٹنشن (HT) یا ہائی ٹنشن (LT) لائنس کارکن کے اوپر یا نیچے ہوں تو کوئی کارکن بھی کراس آرم پر نہ بیٹھے گا اور نہ ہی کھڑا ہو گا۔

6- کسی ایسے مجسم کے ساتھ سیڑھی نہیں لگائی جائے گی جو کام کے دوران حرکت شروع کر دے جب تک کہ اس کی متوقع حرکت کو روکنے کا مکمل بندوبست نہ کر لیا گیا ہو۔

6- سیڑھیوں کو بازار یا ٹرینک کے راستے میں نہیں لگایا جائے گا جب تک کہ ایک ملازم سیڑھی کے پاؤں کے پاس کھڑا نہ کر دیا گیا ہو جو ٹرینک کو منتبا کرتا رہے۔

6- کسی پول یا سٹرپچر کے لیے جس پر کوئی کارکن کام کر رہا ہو کسی دوسرے بغیر نگران کے ستون کا سہارا قابل بھروسہ نہیں ہو گا۔

6- پول، ٹاورز، سٹرپچروں پر مزید تاریں، کیبل، رسے وغیرہ لگاتے یا ہٹاتے وقت مزید تناوہ کو برداشت کرنے کے لیے اگر ضروری ہو تو مزید رسے یا پیتاں استعمال کی جائیں گی۔

6- لائنس میں کی پیٹی کے حفاظتی فیٹے کراس آرم سے اوپر نہیں لگائے جائیں گے جب وہ پول کی انتہا ہی چوٹی پر ہو۔

6- کارکن کا وزن سہارنے کے لیے کراس آرم کی پیتاں یا پول کے دوسرے متعلقات پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا۔

6- جن پول یا سٹرپچروں کو عمود آگیا جا رہا ہو، یا سیدھا کیا جا رہا ہو یا ان کے گرد مٹی بھر کر مضبوط کیا جا رہا ہو ان پر کوئی کارکن چڑھا ہوا نہیں ہو گا۔

6- تمام ہلکے پلانٹ اینڈ ٹول اوپر اٹھانے یا نیچے کرنے کے لیے بینڈ لائنس اور کینوس تھیلا یا کوئی دوسرے مناسب بیگ استعمال ہو گا

6- ٹول اینڈ پلانٹ زمین سے نہ تو اوپر کام کرنے والے کی طرف پھیکے جائیں گے اور نہ ہی کارکن اُنہیں نیچے پھینکے گا۔

6- برق بردار تاروں یا آلات کے نزدیک استعمال ہونے والی ٹیگ لائنس یا بینڈ لائنس غیر موصى میٹریل کی ہوں گی۔

6- کارکنوں آلات یا سازو سامان کو لٹکتے ہوئے وزن کے خطرہ سے بچانے کے لیے ٹیگ لائنس استعمال کی جائیں گی۔

6- اونچائی پر کام کے لیے دستی کلہاڑے استعمال نہیں ہوں گے۔

6- اونچائی کام پر استعمال ہونے والے مشین اوزاروں کو منظور شدہ سوچ کنٹرول کرنے والے آلات سے لیس کیا جائے گا۔

- 6-20 ٹاورز، ڈھانچوں، سٹرپچروں کے حصوں کو موزون سہارا دیا جائے گا اور باندھے جائیں گے۔
- 6-21 تنصیب ہونے والی یا اُتاری جانے والی تاروں کو حادثاتی طور پر برق بردار تاروں یا تنصیبات سے چھونے سے بچانے کے لیے مناسب طریقہ سے کنٹرول میں رکھا جائے گا۔
- 6-22 تاریں، ریل اور بوچھاٹھانے والا دھانی سامان کافی مضبوطی اور طاقت کا ہو گا۔ اور ان کے نقص جانے کے لیے وقت فوقاً انہیں چیک کیا جائے گا۔
- 6-23 برق بردار تاروں والے پولز پر دوسری تاروں کو لگاتے یا اُتارتے وقت خشک ہینڈ لائن استعمال کی جائیں گی اور برق بردار تاروں کے ساتھ چھونے سے بچا جائے گا۔
- 6-24 کراس آرم پر پڑی ہوئی تمام تاریں مکمل و لٹج کے ساتھ برق بردار تصور ہوں گی جب تک یقینی طور پر یہ معلوم نہ ہو کہ ان میں بھلی نہیں ہے۔
- 6-25 کارکن غیر محفوظ تاروں پر نہ جھکیں گے اور نہ ہی ان میں سے گزریں گے اور وہ اپنے آپ کو برق بردار تاروں پر گرنے کے خطرہ سے بچائیں گے۔
- 6-26 اونچائی پر کام کرنے والے کارکن سہارا دینے والے کراس آرم پر نہیں بیٹھیں گے اور نہ ہی کسی کنڈ کڑی یا ایسی تار کے بالکل نیچے ہوں گے جو اور پر کھینچی جائیں ہو یا اُتاری جاری ہو۔
- 6-27 جب کارکن پانی کے نزدیک یا اوپر کام کر رہے ہوں اور جہاں ڈوبنے کا خطرہ ہو تو وہاں مناسب حفاظت مہیا کی جائے گی۔
- 6-28 جب سڑک یا بازار میں کام ہو رہا تو کارکن ہینڈ لائن وغیرہ کو ٹریفک میں گرنے سے بچائیں گے۔
- 6-29 جب بازاروں یا سڑکوں میں تاریں کھینچی جائیں تو انہیں ٹریفک یا پیدل چلنے والوں کے ساتھ انجمنے سے بچائیں اور اگر ضروری ہو تو متنه کرنے کے لیے آدمی مقرر کر لیں۔
- 6-30 جب رات کو کام کر رہے ہو تو ہنگامی روشنی کی ضرورت کے لیے دستی روشنی مہیا کی جائے گی۔

## ای-7 ٹرانسفار مر:

- 7-1 ٹرانسفار مر پر کام شروع کرنے سے پہلے متوقع غیر معمولی و لٹج۔ بیک فیڈ یا دوسرے خطرات کو ڈور کر لیں۔ ٹرانسفار مر کی باہر کی بادی کو ارتھ کر لیں۔
- 7-2 کٹ آؤٹس یا فیوز وغیرہ کو لگاتے نکالنے وقت حاجز چھڑی استعمال کریں گے کیونکہ یہ ایسی حاجز چھڑی سے لگانے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ جہاں کہیں ممکن ہو کار ٹریج فیوز کو لگاتے وقت فیوز والی چھڑی یا چمٹا استعمال کرنا چاہیے

- 7-3 جب ٹرانسفارمر زیادہ عرصہ کے لیے غیر مستعمل چھوڑنے ہوں تو کٹ آؤٹ کو جانے والی تاروں کو علیحدہ کر دیں۔
- 7-4 جب ٹرانسفارمر تبدیل کیا جائے تو نئے ٹرانسفارمر کو سینکنڈری کی تاروں سے جوڑنے سے پہلے اس کی وو لٹچ کو چیک کیا جائے جہاں لا گو ہو وہاں فیز کی گردش کا خیال بھی رکھا جائے گا۔
- 7-5 چہاں ٹرانسفارمر وو لٹچ یا سرکٹ فیز کو ٹیسٹ کرنا ہو تو صرف منظور شدہ آلات مثلاً پوٹینشل ٹرانسفارمر زو ولٹچ کیا جائے جہاں زیماں وو لٹچ میٹر زاستعمال کئے جائیں گے۔
- 7-6 کارکنوں کو ان سڑو منٹ ٹرانسفارمر پر کام شروع کرنے سے پہلے یہ لازمی طور پر چیک کر لینا چاہیے کہ ٹرانسفارمر کی باڈی ارتھ کی ہوئی ہے۔
- 7-7 کارکن ان سڑو منٹ ٹرانسفارمر کی سینکنڈری تاروں کو کبھی علیحدہ نہیں کریں گے۔ جبکہ پر ائمپری تاریں لگی ہوئی ہیں اور ان سڑو منٹ ٹرانسفارمر کو بھلی کی سپلائی بحال کرنے سے پہلے یہ یقین کر لینا ہو گا کہ سینکنڈری سرکٹ میں ارتھ لگی ہوئی ہے۔
- 7-8 کارکن جب تک پوٹینشل ٹرانسفارمر پر ائمپری سے لگا ہوا ہو اس کی سینکنڈری کو شارت نہیں ہونے دیں گے اور پوٹینشل ٹرانسفارمر کو بھلی کی سپلائی دینے سے پہلے یہ یقین کر لینا ہو گا کہ سینکنڈری سرکٹ میں ارتھ لگی ہوئی ہے۔

## ای-8 کپیسٹر:

- 8-1 تمام کپیسٹر زبرق دار تصور ہوں گے جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ شارت یا ارتھ کئے جا چکے ہیں۔ کسی کپیسٹر پر کام کرنے سے پہلے اسے توانائی سے لا تعلق کر لیا جائے گا۔ اور تمام ٹریننگز اور باڈی کو حاجز اوزاروں کی مدد سے عارضی طور پر ارتھ کر دیا جائے گا۔ تمام کروں کو دوبار کام میں لانے سے پہلے حاجز چھٹری کی مدد سے اس کی عارضی ارتھ کو علیحدہ کر دیا جائے گا اور پھر کٹ آؤٹ لگائے جائیں گے۔

## ای-9 وو لٹچ ریگولیٹر:

- 9-1 تمام وو لٹچ ریگولیٹر وں کو نیوٹرل پوزیشن میں کیا جائے گا اور باڈی پاس کرنے سے پہلے کنٹرول سرکٹ کو کھول دیا جائے گا۔

## ای-1 درختوں کی بر قی تاروں کے قریب و جوار سے چھیننگائی:

- 10-1 درختوں کی شاخوں، ٹہنیوں کو جنگلوں سے باہر بازاروں، سڑکوں یا راستوں پر نہیں پھیکا جائے گا۔

10-2 اگر درخت پر چڑھنا مقصود ہو تو جہاں تک ممکن ہو سیڑھی کا استعمال کریں۔ درخت پر چڑھنے کے لیے کارکن کو یہ اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ٹھنی اس کا وزن سہار لے گی۔

10-3 درختوں پر کام کرنے والے ملازمین کو ہمیشہ حفاظتی آلات، بیلٹ وغیرہ کا استعمال کرنا ہو گا اور انہیں زندگی بچانے والی رسمی سے اس طرح باندھا جائے گا کہ اگر وہ گرپڑیں تو بچلی کی تاروں اور دوسرے خطرات سے محفوظ رہ سکیں۔

10-4 اونچے درختوں کی چھینگائی کرتے ہوئے کھڑا کے استعمال نہیں کریں گے۔

10-5 تمام اوزار بینڈ لائن کی مدد سے اس طرح اپر پاینچے لائے جائیں گے کہ وہ بچلی کی تاروں سے نہ چھوئیں۔

10-6 بچلی کی تاروں سے چھوتے ہوئے درختوں کے حصے بردار کنڈکٹر ہی تصور ہوں گے۔

10-7 درخت کو کاٹ کر گرانے سے پہلے تمام ٹہنیوں کو کافی بلندی تک کاٹ دیا جائے گا تاکہ وہ بچلی کی تاروں سے نہ لگیں۔ جہاں ضروری ہو درخت کے گرنے کی سمت کورسوں کی مدد سے کنٹرول کریں۔

## ای-11 برقی لاںسوں کا گشت:

11-1 برقی لاںسوں کا گشت احتیاط سے کیا جانا چاہیے۔ گشت کرنے والوں کو گری ہوئی تاروں اور جنگلوں جن میں بچلی آسکتی ہو سے خبردار رہ کر جانا ہو گا۔

11-2 گشت کرنے والوں کو لڑکنے، زہر لیے پودوں اور سانپوں وغیرہ سے بچنا ہو گا۔

11-3 گشت کرنے والوں نے تمام تیلیوں اور پچھے ہوئے سگریٹ کے ٹکڑوں کو تباہ کرنا ہو گا۔

## ای-12 گرد اور سب سٹیشن:

12-1 گرد اور سب سٹیشنوں کے دروازوں کو بند اور مغلل رکھا جائے۔ برق بردار تنصیبات کے احاطوں کے دروازوں کو بند رکھا جائے گا سوائے اس کے کہ جب وہاں کام ہو رہا ہو۔

12-2 جہاں برق بردار تنصیبات سے چھو جائے کا خطرہ ہو وہاں لمبی چیز کو دو کارکن اٹھائیں گے۔ ایسی چیز کے ہر سرے پر ایک کارکن ہو گا جو اسے کندھوں کی بجائے ہاتھوں میں اٹھائیں گے۔

12-3 متعدد سوچ جو بغیر تنیبیہ کے کام کرنے کے لیے ان کے نزدیک کام کرنے کے لیے ان کے گرد جنگلہ لگا جائے گا یا ان کے کل پرزوں کو کام کرنے سے روک دیا جائے گا۔

12-4 گرڈیا سب سٹیشن کے سوچوں کو کھولنے یا بند کرنے کے لیے لوڈ ڈسٹچ سٹر سے اجازت لی جائے گی اور وہی طریقہ اپنا جائے گا۔

12-5 جب گینگ سوچر کو کھولا یا بند کیا جائے تو دیکھ لیں کہ اُس کے تمام بلید مکمل کھلے ہوں یا مکمل بند ہوں۔

12-6 آسمانی بجلی سے بچاؤ والے آلات (Lightening Arrester) پر کام صرف اُس صورت میں ہو گا جب اُسے بر قی سرکٹ سے علیحدہ اور ارتھ کر دیا گیا ہو۔

12-7 گھونٹے والے آلات پر کام کرنے سے پہلے انہیں بند کر لیا جائے اور تو انائی کی سپلائی سے علیحدہ کر دیا جائے سوائے اس کے کہ کموٹیٹر کے بر شر تبدیل کرنے ہوں۔ کمپریسڈ ہوا سے صاف کرنے ہوں یا تیل ڈالنا ہو۔

12-8 بجلی سے چلنے والی مشینری پر جب کمپریسڈ ہوا استعمال کرنی ہو تو گرد کے اثر سے محفوظ رکھنے والی حاجز پائپ اور منظور شدہ نوzel استعمال ہو گی۔ جب کمپریسڈ ہوا سے صفائی کرنی ہو تو گرد کے اثر سے محفوظ رکھنے والی عینکیں استعمال ہوں گی۔

12-9 جب بیٹری کے لیے الیکٹرولائٹ بناتا ہو تو ہمیشہ تیراب کو پانی میں ڈالنے جب بیٹری کی دیکھ بھال کر رہے ہوں یا الیکٹرولائٹ بنارہے ہوں تو ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کے لیے منظور شدہ آلات استعمال کریں۔

12-10 بیٹری روم میں بیٹری چارج کرنے کی جگہ پر یا بیٹری کو معائنہ کرتے بھرتے، ٹیسٹ کرتے یا اٹھاتے رکھتے ہوئے تمباکو نوشی کرنا، ماچس یا آگ کا جلانا منع ہے۔

12-11 زیادہ دو لٹچ کے ٹیسٹنگ کے آلات کے ساتھ ٹیسٹ کرتے ہوئے ٹیسٹ کی جگہ پر روسوں، جنگلوں، ٹیپ یا دوسروں ذراع سے غیر متعلقہ ملازمین کو متنه کیا جائے گا۔

12-12 750 ولٹ سے زیادہ برق والی کیبلز خواہ ان پر خول چڑھائی گئی ہو، پر کبھی پاؤں نہیں رکھا جائے گا۔ مزید اوزار اور سامان کو کبھی ایسی کیبلز کے سہارے نہیں رکھا جائیگا۔

### ای-13 میٹر اور سروس کا کام:

13-1 اگر صارف کے گھر پر کوئی خطرناک جانور ہو تو وہاں ایسے وقت جائیں جب صارف وہاں موجود ہو۔

13-2 کسی سرکٹ میں بجلی کی موجودگی یا فیوز کے جلنے کا پتہ لگانے کے لیے ولٹ میٹر، دو لٹچ میٹر یا لیمپ، ساکٹ اور بلب استعمال کریں۔

13-3 جب برق بردار تنصیبات پر کام کر رہے ہوں تو بڑ کے حاجز دستانے استعمال کرنے ہوں گے۔

کسی میٹر - 1 13-4

-2 انسٹرومنٹ ٹرانسفار میری میسٹر والا آلہ جنہیں مکمل طور پر برق بردار تاروں سے عیّدہ نہ کیا گیا ہو۔

برق بردار میسٹر کی میسٹ لنس

-3 برق بردار میسٹر والے سرکت کی میسٹ لیڈز کی تنصیب، جوڑتے لا تعلق کرتے، تبدیل یا عیّدہ کرتے وقت منظور شدہ دستانے یا حاجز دستانے بمحض حفاظتی دستانوں اور آنکھوں کی حفاظت کا منظور شدہ سامان پہنچائے گا۔

-4 13-5 کام کی جگہ سے تمام ضائع شدہ سامان اٹھایا جائے گا۔

# نقل و حمل کا سیکیشن

ٹی-01 عمومی

ٹی-02 گاڑیوں کا چلانا

ٹی-03 گاڑیوں کا پارک کرنا

ٹی-04 ٹرک اور ٹریلر سے متعلقہ کام

ٹی-05 فورک لفت ٹرک سے متعلقہ کام

ٹی-06 ٹریک کے حادثات میں طریقہ کار

# نقل و حمل کا سیکیشن

ٹی-1 عمومی:

1-1. یہ لیسکو کی گاڑیاں چلانے والے ملازمین کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس علاقہ میں رہتے اور کام کرتے ہوں، سے متعلقہ تمام قوانین کو جانتے اور ان پر عمل کرتے ہوں اور وہ لیسکو کے قوانین اور گاڑیوں سے متعلقہ پالیسی کو بھی جانتے اور ان پر عمل کرتے ہوں ملازمین پر ہونے والے ہر قسم کے جرمانہ اور سزا کے وہ ذاتی طور پر فرمہ دار ہوں گے۔

1-2. آلات کو اچھی چالو حالت میں رکھا جائے گا اور انہیں محفوظ اور شاستہ طریقہ سے چلا جائے گا۔ لیسکو کی گاڑیوں کو چلانے سے پہلے ڈرائیور یہ اچھی طرح دیکھے۔ کہ گاڑی مناسب چلنے کی حالت میں ہے؟ غیر محفوظ حالت کی رپورٹ کی جائے اور استعمال سے پہلے اسے درست کروالیا جائے۔

1-3. کوئی بھی ملازم بھی لیسکو کی کاریاٹرک کو عام سڑک پر نہیں چلا جائے گا جب تک کہ اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہ ہو۔ سپروائزر کسی غیر تربیت یافتہ ملازم کو لیسکو کی کاریاٹرک چلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔

1-4. ٹینکی میں تیل ڈالنے سے پہلے گاڑی کو بند کر دیں اور ٹینک سپارک سے بچنے کے لیے تیل کے پانپ کی نozل کو ٹینکی کے ساتھ مس کرتے ہوئے رکھیں۔ تیل ڈلواتے وقت تمباکو نوشی اور آگ جلانے کی اجازت نہیں۔ ٹینکی کو زیادہ بھرنے سے اجتناب کریں۔

ٹی-2 گاڑیوں کا چلانا:-

2-1. لیسکو کی گاڑیوں کو ہمیشہ قانونی مقررہ پیڈیک کے اندر چلائیں اور جہاں ضرورت ہو کم سپیڈ پر چلائیں۔

2-2. ڈرائیور اور مسافر جب بھی کسی عام یا پرائیویٹ سڑک پر لیکوکی کار یا ٹرک سے جا رہے ہوں اور اگر سیٹ کے ساتھ پیٹیاں مہیا کی گئی ہوں تو انہیں استعمال کریں گے۔

2-3. کسی ہنگامی گاڑی مثلاً ایک بولینس، پولیس کار، آگ بچانے والی گاڑی کے نزدیک پہنچنے پر اپنی گاڑی کو سڑک یا بازار کے بائیں طرف کر کے ہنگامی گاڑی کے گزر جانے تک کھڑی کر دیں۔

2-4. کسی گاڑی کے پیچھے زیادہ قریب یا اتنی تیز رفتار سے نہ جائیں۔ کہ آپ گاڑی کھڑی نہ کر سکتے ہوں ہر 16 کلو میٹر کار کی رفتار کے لئے ایک کار کی لمبائی کے برابر فاصلہ رکھیں۔

2-5. اندھیرا چھانے پر لیکوکی گاڑیوں کو اتنی رفتار سے زیادہ نہیں چلایا جائے گا کہ انہیں ہیڈ لائٹ سے روشن فاصلہ کے اندر اندر رروکا جاسکے۔

2-6. جب مخالف سمت سے آنے والی کار کے نزدیک جا رہے ہوں یا آپ ہی کی سمت میں جانیوالی اگلی گاڑی سے 150 میٹر سے زیادہ فاصلہ پر نہ ہوں تو لو (LOW) ہیڈ لائٹ ہم کا استعمال کریں۔

2-7. کبھی کسی گاڑی کو کسی سمت میں جاتے ہوئے پاس کرنے کی کوشش نہ کریں جب تک آپ اس سے آگے کافی دور تک دیکھ کر تسلی نہ کر لیں کہ آپ بحفاظت اس گاڑی کو پاس کر لیں گے جس گاڑی کو پاس کرنا ہوا س کے ڈرائیور کو ہارن دے کر متباہ کر دیں ایسا کرنے سے پہلے دوسروں کو متباہ کرنے کے لیے اشارہ دیں۔

2-8. جب کسی پہاڑی کی چوٹی کے قریب پہنچ رہے ہوں کسی چورستی یا ریلوے کر اسٹگ یا موڑ سے گزر رہے ہوں یا کسی ایسی جگہ سے گزر رہے ہوں جہاں آگے کی سڑک کا مکمل حصہ نظر آ رہا ہو تو سڑک کے درمیان سے دائیں طرف ہو سکر نہیں چلیں گے۔

2-9. کسی ریلوے کر اسٹگ کو عبور کرنے سے پہلے ہر ڈرائیور گاڑی کی رفتار کم کرے گا۔ کر اسٹگ گارڈ اور چھاٹک کا مشاہدہ کرے گا اور یہ جاننے کے لئے کہ عبور کرنا ہر لحاظ سے محفوظ ہے۔ ہر احتیاط اختیار کرے گا۔ ریلوے کر اسٹگ کو عبور کرنے سے پہلے ہمیشہ اس بات کو یقین بنا لیا جائے کہ سڑک کے مخالف طرف سے آنے والی گاڑی کے لئے وافر جگہ ہے اور ریلوے لائن کو عبور کرنے کے دوران کبھی بھی گیرنہ بد لیں۔

2-10. لیکوکے تمام ڈرائیور گاڑی چلاتے ہوئے بچاؤ کے لیے کوشش رہیں گے۔ وہ راستے کے حق کے لیے مضر نہیں رہیں گے۔ بلکہ حادثہ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔

2-11. پیدل چلنے والوں کے حق کا ہمیشہ خیال کیا جائے گا۔ ہارن کے ذریعہ انہیں متباہ کیا جائے گا۔

12- جہاں تک ممکن ہو گاڑی کو پیچھے لے جانے سے اجتناب کیا جائے گا۔ اگر پیچھے لے جانا ہو تو ڈرائیور محفوظ اپریشن کے لیے تمام ضروری احتیاطیں اپنائے گا۔ جہاں رستہ صاف طور پر نظر نہ آئے تو ڈرائیور اتر کر گاڑی کے ارد گرد گھوم کر ہر قسم کی رکاوٹ وغیرہ کو دیکھے گا یا کسی کار کن کو اشارہ دینے کے لیے مقرر کرے گا۔

### ٹی-3 گاڑیوں کا پارک کرنا:

3-1۔ کار اور ٹریک وغیرہ کو پارک کرتے وقت حادثات سے بچنے اور املاک کو نقصان سے بچانے کے لیے احتیاط سے کام لیں۔ ٹرینیک کے تمام قوانین پر عمل کریں۔

3-2۔ جب کسی کام کی غرض سے ٹرک کو کسی بازار یا سڑک کے قابل استعمال حصہ میں یا اس سے ایک میٹر تک کے حصہ میں پارک کرنا ہو تو تنی ہی آلات کے رکھنے یا اٹھانے تک درکار وقت کے لئے چاروں فلیش لائٹوں کو استعمال کریں۔ دن اور رات کے وقت تنی ہی علامات فلیشرز اور جھنڈیاں اور رات کے وقت منفلور شدہ فلیشرز اور بھجھوکے کھلے علاقوں میں گاڑی سے کم از کم 60 میٹر آگے اور پیچھے اور آباد علاقے میں اس سے کم دوری پر رکھیں۔

جائز گے۔

3-3۔ جب پارک کی ہوئی گاڑی کا نجٹ چلتی حالت میں رکھنا مقصود ہو تو مناسب ہو اداری کے لیے گاڑی کی کھڑکی کو کھلا چھوڑ دیں۔

3-4۔ بند جگہ میں گاڑی کے نجٹ کو چلتا ہوا نہ چھوڑ دیں۔

3-5۔ جب گاڑی کو ڈھلوان جگہ پر پارک کریں تو اتفاقی طور پر لڑکنے سے بچانے کے لیے گاڑی کو گیئر میں رکھیں۔ وستی بریک لگائیں یا بلکہ رکھ کر پابند کریں۔

3-6۔ جب سڑک پر گاڑی کا ٹائر (ویل) تبدیل کرنا ہو یا کوئی اور مرمت کرنی ہو تو گاڑی کو جتنا ممکن ہو سکے سڑک سے ایک طرف کر لیں۔ اگر فلیش لائٹیں ہوں تو انہیں استعمال کریں اور گاڑی کے دونوں طرف ایک ایک آدمی عوام اور ٹرینیک کو آگاہ کرنے کے لئے کھڑا کریں۔

3-7۔ غیر محفوظ جگہ پر گاڑی پارک کر کے چھوڑنے سے پہلے گاڑی کی چوری یا غیر قانونی طور پر چلانے سے بچنے کے لیے اگنیشن کی چابی نکال لیں۔

3-8۔ اگر سڑک پر گاڑی کے دروازے کو کھولنا پڑ جائے تو بہت احتیاط سے دیکھ لیں کہ نزدیک کوئی اور گاڑی تو نہیں آ رہی ہے۔

9-3۔ پارکنگ کی جگہ سے ٹریک والے راستہ پر آنے سے پہلے دیکھ لیں کہ ایسا کرنے کے لیے آپ کے پاس کافی محفوظ جگہ ہے۔

10-3۔ پارکنگ کی جگہ سے ٹریک والے راستہ پر آنے سے پہلے دیکھ لیں کہ ایسا کرنے کے لیے آپ کے پاس کافی محفوظ جگہ ہے۔

#### ٹی-4 ٹرک اور ٹریلر سے متعلقہ کام:

4-1۔ ٹرک کو چلانے سے پہلے اس بات کی اچھی طرح تسلی کر لیں کہ ٹرک کے تمام میکانی آلات کا کنٹرول صحیح حالت میں ہے۔ سامان مناسب طور پر لوڈ کیا گیا ہے اور تمام کارکن بحفاظت سوار ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھنا ڈرائیور کی زمہ داری ہے کہ تمام ملاز میں جو ڈرائیور کے ساتھ کیبن میں سوار نہیں ہوئے وہ سامان والی جگہ پر اس طرح بیٹھ گئے ہیں کہ ان کی پشت کیبن کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔

4-2۔ گاڑیوں پر بوجھ مقررہ حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور کوئی چیز گاڑی کی اطراف سے باہر نہ نکلی ہو۔

4-3۔ جب کوئی سامان ٹرک میں پچھلی طرف ایک میرٹر سے زیادہ باہر نکلا ہوا ہو تو اس کے سرے پر دن کے وقت سرخ جھنڈی اور رات کو سرخ روشنی یا ریفلیکٹر کا ہونا ضروری ہے۔

4-4۔ ڈرائیور بحفاظت کنٹرول کے مدد نظر اگلی سیٹ پر دوسرے زیادہ افراد کو سوار ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔

4-5۔ ٹریلر جب ٹرک کے ساتھ لگائے جائیں تو مضبوطی سے جوڑے جائیں اور مزید زنجیریاں کیبلے ذریعہ بھی باندھ دیا جائے۔ یہ حفاظتی زنجیریں کافی مضبوط ہونی چاہئیں تاکہ اگر جوڑنا کارہ ہو جائے تب بھی یہ لوڈ کو کنٹرول کر سکیں۔ جہاں ضرورت ہو ٹریلر میں پچھلی روشنی اور بریک کا انتظام کیا جائے گا۔

4-6۔ جب ٹریلر زگائے جائیں تو ان پر دن کے وقت سرخ جھنڈی اور رات کو سرخ روشنی یا ریفلیکٹر لگائے جائیں گے۔ اور تنہیہ علامات ٹریلر پر رکھے گئے لوڈ کے سرے پر اگر ضرورت محسوس ہو تو درمیانی و قفوں پر بھی لگائی جائیں گی۔

4-7۔ ایسی گاڑیاں جن پر کریں (Outrigger) کا ہم باہر نکلا ہوا ہو تو اپریٹر کو یہ تسلی کر لینی چاہیے کہ اگر ہم کو نیچے کیا جائے گا تو کسی کے زخمی ہونے کا خطرہ نہیں۔ ہم کو پختہ جگہ پر رکھا جائے گا یا اس کے لئے سپیشل لامپنگ استعمال کی جائے گی۔

## نیٰ-5 فورک لفت ٹرک سے متعلقہ کام:

5-1۔ خطرناک ماحول میں یا نظرناک مابعات یا گیسوں کو اٹھانے رکھنے کے لیے صرف اس کام کے لیے مخصوص لفت ٹرک ہی استعمال کیے جائیں گے۔

5-2۔ لفت ٹرک میں غیر قانونی ترمیم جو اس کی گنجائش یا محفوظ کارکردگی کو متاثر کرے، کی اجازت نہیں۔

5-3۔ صرف تربیت یافتہ اور آزمودہ عملہ ہی تو انائی سے چلنے والے لفت ٹرک چلائے گا۔

5-4۔ تو انائی سے چلنے والے لفت ٹرک پر صرف ڈرائیور ہی سوار ہو گا۔

5-5۔ لفت ٹرک حالات کے مطابق محفوظ رفتار سے ہی چلائے جائیں گے۔

5-6۔ ڈرائیور اندھے موڑ کے قریب احتیاط سے چلے گا اور ہارن یا گھنٹی بجائے گا۔

5-7۔ اگر لوڈ ڈرائیور کو دیکھنے میں رکاوٹ ہو تو ڈرائیور لفت ٹرک کو اس طرح چلائے گا کہ لوڈ ڈرائیور کی پشت کی طرف ہو

### (Drive in Reverse)

8-5۔ لوڈ کو اس کے درمیان کے قریب سے اٹھایا جائے گا اور پچھلی طرف کو جھکا ہوا ہو گا۔ تاکہ اچانک زکنے پر آگے کونہ گرپڑے۔

5-9۔ کھلے سامان کو حرکت کے دوران گرنے یا ہلنے سے بچانے کے لیے باندھ دیا جائے گا۔

5-10۔ فورک لفت ٹرک کی مدد سے ملاز مین کو ایک اونچائی سے دوسرا اونچائی تک نہیں اٹھایا جائے گا جب تک اس کام کے لیے مناسب کنٹرول لیسکو کے مشور شدہ پلیٹ فارم بمعہ رینگ اور ٹول بورڈ فورک کے ساتھ مضبوطی سے پیوست نہ کرو گیا ہو۔

5-11۔ کسی آدمی کو فورک لفت ٹرک کے اونچے اٹھائے گئے حصہ کے نیچے کھڑے ہونے یا گزرنے کی اجازت نہیں خواہ دوہ لد اہوا ہو یا خالی۔

12-5۔ جب استعمال میں نہ ہو تو فورک یا پلیٹ فارم نیچے کی حالت میں ہو گا۔

13-5۔ جب تو انائی سے چلنے والے لفت ٹرک پڑا رہنے دینا ہو تو فورک یا پلیٹ فارم کو مکمل طور پر نیچے کر دیں۔ کنٹرول کو نیوٹرل کر دیں۔ بجلی کی سپلائی بند کر دیں۔ بریک لگا دیں۔ اور چاہیاں یا پلگ نکال دیں۔ اگر ڈھلوان سطح پر پارک کیا گیا ہو تو پیپریوں کے گرد بلاک لگا دیں۔

14-5۔ ڈرائیونگ کے کرتبا کھانا یا کسی کو ڈرائیونگ کرتے ہوئے ڈرانا، اس کی طرف کو ٹرک لے جانا وغیرہ منع ہے۔

15-5۔ جب 10% سے زیادہ ڈھلوان پر فورک ٹرک اوپر نیچے لے جایا جا رہا ہے تو لوڈ ہمیشہ اونچائی کی طرف رکھا جائے گا۔

16-5۔ ٹرک، ٹریلیز اگر لفت ٹرک کے ذریعہ اٹھائی جانی ہو تو ان کی حرکت روکنے کے لیے ان کے بریک لگائے جائیں گے غیر بندھے ہوئے نیم ٹریلر ز کو الٹنے سے روکنے کے لیے جیک کی ضرورت ہو گی۔

17-5۔ صرف مناسب گنجائش اور مناسب طریقہ سے پیوست کی ہوئی برج پلیٹ یا ڈاک بوڈ پر سے ہی گاڑی گزاری جائے گی۔

18-5۔ تو انائی سے چلنے والے لفت ٹرکس کامناسب و قفوں سے معائنہ کیا جائے گا اور اگر کوئی نقص یا غیر محفوظ حالت معائنہ یا استعمال کے دوران پایا گیا تو فوراً اس کی روپورٹ کی جائے گی۔

## ئی-6 ٹریفک کے حادثات سے متعلق طریقہ کارہ:

1-6۔ اس قسم کی بحث میں نہ الجھیں کہ حادثہ کے لئے کون ذمہ دار تھا؟

2-6۔ خوش اخلاق اور مصلحانہ انداز سے پیش آئیے اور غصہ میں آپ سے باہر مت ہوئے۔

3-6۔ ذمہ داری قبول نہ کریں اور نہ ہی کسی قسم کا سمجھوتہ کریں۔ لیکوکے نمائندے یا بیمه کمپنی والے اسے سمجھائیں گے۔

4-6۔ جب آپ حادثہ میں ملوث ہو جائیں اور اگر ممکن ہو تو مندرجہ ذیل ہدایات پر بالترتیب عمل کرنے کی کوشش کریں۔

الف۔ رکیے۔ کبھی حادثہ کے موقع سے اپنی شاخت کروائے بغیر نہ جائیں اور جو ممکن امداد آپ کر سکیں وہ کریں۔

ب۔ اگر ممکن ہو تو چاروں فلیشرز کو آن کر دیں اور ٹریفک کو مطلع کرنے کے لیے جھنڈیاں لگادیں۔

ج۔ زخمی افراد کی امداد کریں۔ زیادہ نکلنے والے خون کو روکنے پر فوری توجہ کریں۔ شدید زخمی افراد کو نہ اٹھائیں جبکہ تک اُن کی حفاظت کے لیے ایسا کرنا ضروری نہ ہو۔ اگر ضروری ہو تو اُن کو اپنے بولینس کو بلوائیے۔

د۔ اگر قانون نافذ کرنے والا افسر پوچھتے تو اسے نام پتہ لیکو میں کام کی نویت بتائیں اور اپناؤ رائیونگ لا ٹنسس دکھائیں۔

ر۔ دوسرے ڈرائیور کا نام پتہ اور لا ٹنسس نمبر اور کار کا جسٹریشن نمبر، کار کے مالک کا نام اور بیمه کمپنی کا پتہ حاصل کریں۔

ٹ۔ موقع پر موجود افسر کا نام تج نمبر معلوم کریں۔

س۔ اپنے سپر وائر کو اطلاع دیں اور تحریری یا زبانی رپورٹ دیں۔

نوٹ:- لیسکو کی تمام گاڑیوں میں چھپے ہوئے رپورٹ فارم موجود ہیں۔

ش۔ اگر آگ بجھانے کا آلہ یا ابتدائی طبی امداد کی کٹ استعمال ہوئی ہو تو اس کی اطلاع اپنے سپر وائر کو دیں۔

## فہرست مضمین برائے ابتدائی طبی امداد کا طریقہ کار

1	عمومی	ايف
2	جیان خون	ايف
3	اندر و نی جریان خون	ايف
4	ٹکسیر	ايف
5	جسمانی صدمہ	ايف
6	لوگنا	ايف
7	نیم بیو شی	ايف
8	ہڈی کاٹوٹنا	ايف
9	رزخی کو لے جانا	ايف
10	ر خم	ايف
11	کرچ یا خارجی عناصر کا جسم میں ہونا	ايف
12	جانور کا کاتنا	ايف
13	سانپ کا کاتنا	ايف
14	آگ سے جلنا	ايف
15	بجل سے جل جانا	ايف
16	کیساوی مرکبات سے جلتا	ايف
17	آنکھ کا زخم	ايف
18	موچ آنا اور ہنچاؤ	ايف
19	رگڑ	ايف
20	شدید سردی سے کسی عضو کا مارا جانا	ايف
21	ہیملج داؤ	ايف

## ابتدائی طبی امداد

### ہنگامی یادداشت:

حوادث میں جب ڈاکٹر کو بلانا پڑے تو:

ٹیلیفون نمبر

شہر

ڈاکٹر

ٹیلیفون نمبر

شہر

ڈاکٹر

ٹیلیفون نمبر

شہر

ڈاکٹر

حوادث میں جب پولیس کو بلانا ہو تو:

ٹیلیفون نمبر

شہر

پولیس چوکی

ٹیلیفون نمبر

شہر

پولیس چوکی

ٹیلیفون نمبر

شہر

پولیس چوکی

حوادث میں جب ایبو نیس کو بلانا ہو:-

ٹیلیفون نمبر

شہر

ٹیلیفون نمبر

شہر

ٹیلیفون نمبر

شہر

### ابتدائی طبی امداد کا طریقہ کار

اس حصہ میں بعض چوڑوں سے متعلق ابتدائی طبی امداد مہیا کرنے کا کچھ موثر اور محفوظ عمومی علم دیا گیا ہے۔

#### الف۔ عام ہدایات:-

الف۔ جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ چوتھی دلیل کے سر اور جسم کو ایک ہی سطح میں رکھتے ہوئے آرام دہ حالت

میں لٹائے رکھیں۔

- ب۔ ترتیب دار (1) خون کا بہاؤ (2) سانس رکنا (3) زہر کے اثرات (4) جلے ہوئے (5) ہڈی کے ٹوٹنے یا موق کا بغور معائنه کریں۔ یاد رکھیں کہ خون کہ زیادہ بہاؤ سانس رکنے اور اندر ونی زہر کا اسی ترتیب سے کچھ اور کرنے سے پہلے فوری طور پر علاج کیا جائے۔ (دیکھئے اگلے سیکشن ہوش میں لانا)
- ج۔ کسی کو ڈاکٹر یا ایبو لینس بلانے کے لیے صحیحے (دیکھئے پچھلا صفحہ ہنگامی یادداشت)۔
- د۔ بے ہوش شخص کو پانی یا کچھ اور پینے کو مت دیں۔
- ر۔ تماش بینوں کو مریض سے دور رکھیں۔
- ڑ۔ مریض کو زخم نہ دیکھنے دیں۔
- س۔ اگر ممکن ہو تو مریض کو بآرام اور خوش رکھیں۔
- ش۔ مریض کے جسم کا درجہ حرارت نارمل رکھتے ہوئے اُسے قدرے گرم رکھیں۔
- ص۔ پر سکون رکھیں اور جب تک اشد ضروری نہ ہو مریض کو لے جانے کے لئے جلدی نہ کریں۔ (دیکھئے ایف۔ 9)

## ایف۔ 2 جریان خون

1-2۔ رگ سے خون کے تشویشاں کا بہاؤ کو پہلے دباؤ سے روکنے کے متعلق سوچئے اور ڈاکٹر کو بلا یئے (دیکھئے ہنگامی یادداشت)

2-2۔ جسم سے بہتے ہوئے خون کو زخم کو دبا کر اور مناسب طریقہ سے پٹی باندھ کر کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ پھر اگر ضرورت محسوس ہو تو بر اہ راست ہاتھ سے پٹی پر دباؤ ڈال کر خون کا انکلنابند کریں۔ زخمی حصہ کو اپر اٹھادینا بھی مفید ہو گا۔ (دیکھئے شکل 1)

### خون کو کنٹرول کرنے کے مقام



شکل نمبر 1

3-2۔ بعض حالتوں میں رگ کو ہاتھ کی انگلیوں یا ہتھیلی سے ہڈی کے بال مقابل دباؤ کر خون کے بہاؤ کو کم کیا جاسکتا ہے۔ ایسا دباؤ خون کے بہاؤ کو کم کر سکتا ہے۔ لیکن مکمل طور پر بند نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد بر اہ راست زخم پر دباؤ ڈالیں جیسے اور پر بیان کیا گیا ہے۔

2-4۔ جسم کی دلکشی اور پائیں اطراف میں صرف دو دو ایسے مقام ہیں جہاں دباؤ ڈال کر خون کے بھاؤ کو کم کیا جاسکتا ہے۔

الف۔ بازو کے اندر کی جانب بغل اور کہنی کے درمیان دباؤ ڈالنے سے (دیکھیے شکل نمبر 2) بڑی رگ ہڈی کے بال مقابل دبانے سے اس مقام سے نیچے کسی بھی مقام سے بہنے والے خون کم کیا جاسکتا ہے۔

ب۔ ران کے اندر وہ نصف پر چڑھے سے ذرا نیچے سامنے کی طرف دباؤ ڈالنے سے بڑی رگ ہڈی کے اوپر دب جاتی ہے۔ اگر کافی دباؤ ڈالا جائے تو اس مقام سے نیچے کسی بھی جگہ سے بہنے والا خون کم کیا جاسکتا ہے۔

(دیکھیے شکل نمبر 3)



شکل نمبر 3



شکل نمبر 2

## 2-5۔ بند لگانا (Use of Tour Niquuet)

بند لگانا یعنی رگ سے بہتے ہوئے خون کو روکنے کے لیے رسی باند لگانا۔ بند لگانے کا یہاں ذکر اس کے استعمال سے باز رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں یہ ایک خطرناک طریقہ ہے جب خون کا بھاؤ کسی اور طریقہ سے کنٹرول نہ کیا جاسکتا ہو اور مریض کی جان کا خطرہ ہو۔ اس حالت میں صرف اسے استعمال کیا جائے اگر بند لگانا ضروری ہو تو یہ زخم کے قریب اوپر کی جانب لگائیں یہ اتنا کسا ہوا ہو کہ خون کے بھاؤ کو کنٹرول کر سکے۔ مگر اتنا زیادہ کسا ہوا بھی نہ ہو کہ گوشت میں زخم ہو جائے۔ جب ایک دفعہ بند لگا دیا جائے تو اسے صرف ہسپتال میں ہی کھولا جائے جہاں مریض کو جلد پہنچا دیا جائے۔

اگر بند لگا گیا جائے تو اس کے لگانے کا وقت اور جسم پر اس کی جگہ کے متعلق ایک نوٹ مریض کے ساتھ بھیجا ہو گا۔

## ایف۔ 3۔ اندر وہی جریان خون:

3-1۔ اگر خون پھیپڑوں سے آ رہا ہو تو یہ سرخ چمکدار اور کاف آلو دھو گا اور یہ کھانسی کے ساتھ آئے گا۔ اگر خون معدہ سے آ رہا ہو تو یہ کافی کی تلچھٹ والا قہ کے ذریعے آئے گا۔

3-2. فوراً اکٹر کو بلا یے (دیکھیے ہنگامی یاد اشت) مریض کو پشت کے بل جتنا بھی سیدھا لٹا رکھیں۔ لٹائے رکھیے۔ سر کو قے یا کھانی کے لیے ایک طرف موڑ دیں۔ مریض کو بالکل خاموش رکھیں۔ مریض کو صرف اشد ضرورت کے وقت ہی اٹھائیں۔ اسے لیٹا رہنے دیں مریض کو قدرے گرم اور با حوصلہ رکھیں۔

#### الف-4 نکسیر بن:-

4-1. مریض کو ایسے بٹھائیں کہ اس کا سر ذرا سا تیچھے کی طرف جھکا ہو اہو اور مریض منہ سے سانس لے رہا ہو۔ کالریا گردن کو دبائے والی کوئی چیز بھی ہوا سے کھول دیں۔

4-2. گلی ٹھنڈی پیپیاں ناک پر رکھیں۔ خون نکلنے والے نتھنے کی طرف ناک کے درمیانہ حصے کی طرف زور سے دبائے سے اکثر خون بند ہو جاتا ہے اور خون کے جمنے میں مدد دیتا ہے۔ دباوے کے موثر ہونے کے لیے 4 یا 5 منٹ دبائے رکھنا ضروری ہے۔ مریض کو خاموش رہنا چاہیے۔

4-3. اگر اس طریقہ سے چند منٹ میں خون بند نہ ہو تو فوراً اکٹر کو بلا یں۔ اس دوران جراثیم سے پاک پڑے کی باریک پٹی سے نتھنے کو آرام سے بھر دیں اور پٹی کا ایک سر اباہر لٹکائے رہنے دیں۔ تاکہ نکالنے میں آسانی ہو۔

#### الف-5 جسم کو دھکا لگانا یا جسمانی صدمہ:-

(بجلی کے جھککا کے لیے دیکھیے سیکشن ہوش میں لانا)

5-1. جب کسی وجہ سے جسم کے کسی حصہ کو شدید نقصان پہنچ تو دھکا لگتا ہے۔ بہت کم وقت کے لیے معمولی صدمہ سے لے کر شدید قسم کا جان لیوا صدمہ بھی ہو سکتا ہے۔

5-2. جسمانی صدمہ کی علامات یہ ہیں:- زرد چہرہ۔ ٹھنڈا اپسینہ۔ تیز کمزور نبض۔ ہلاکا اور بے قاعدہ سانس۔ خالی اور بے چمک آنکھیں۔ آنکھ کی کھلی پتلی اکثر متی اور قہقہے بھی ہوتی ہے۔

5-3. علاج فوری شروع کیا جائے اور علامات کے ابھرنے کا انتظار نہ کیا جائے۔

الف۔ مریض کو کمر کے بل اس طرح لٹائیں کہ اس کا سر نیچے ہو۔ اگر خون زیادہ بہہ گیا ہو تو پاؤں کی طرف سے چار پاپی 15 سے 20 سم تک اوپر اٹھا دیں یا پاؤں کے نیچے تکیہ یا کوئی اور چیز رکھ دیں۔ اگر سر میں چوت لگی ہو۔ یا سانس لینے میں مشکل پیش آئے یا مریض درد کی شکایت کرے تو پاؤں اوپر نہ کیے جائیں۔

ب۔ اگر مریض زمین یا فرش پر پڑا ہو تو اس کے نیچے کمبل وغیرہ بچا دیں اور گرد کے درجہ حرارت کو دیکھتے ہوئے مریض کو معمولی ساڑھا نپ دیں۔ مریض کو گرم کی جائے معمولی ساٹھنڈا رکھنا بہتر ہے۔ پسینہ نہ آئنے دیں مقصد صرف جسمانی حرارت کا محفوظ رکھنا ہے نہ کہ جسم کو گرم کرنا۔

ج۔ اگر مریض بروادشت کر سکے تو پینے کے لیے مانعات دیے جاسکتے ہیں۔ تازہ سادہ پانی بہتر ہے (نہ ٹھنڈا نہ گرم) نیم بے ہوش مریض کو منہ کے ذریعہ پینے کو کچھ نہ دیں۔ اگر مریض قے کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پیٹ میں زخم آیا ہو اور اگر اس کا جلد آپریشن کروانا ہو تو اسے کچھ بھی پلانے کی کوشش نہ کریں۔

### الف۔ 6 لوگنا۔ گرمی لگنا یا گرمی سے ندھال ہو جانا۔ ٹھنڈے پسینے آنا۔

1-6۔ لویا گرمی لگنے کی علامات ایک ہیں لیکن وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں۔ زیادہ دیر تک تیز دھوپ میں رہنے سے گرمی یا لوگنے کا ڈر ہوتا ہے۔ جبکہ ٹھنڈے پسینے برادر است دھوپ میں رہنے سے یا کمرے کے اندر کسی گرمی کی وجہ سے آ سکتے ہیں۔

2-6۔ لویا گرمی لگنے اور ٹھنڈے پسینے آنے کی علامات اور علاج ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ جیسا کہ ینجی دیا گیا ہے:

ٹھنڈے پسینے آنا	لویا گرمی کا لگنا
وجہات: زیادہ دیر گرمی میں رہنے سے خواہ دھوپ میں یا گرم کمرہ میں رہنے سے۔	وجہات: زیادہ دیر گرمی خاص طور پر دھوپ میں رہنے سے۔
علامات: زرد چہرہ۔ ٹھنڈی مگر تر جلد سے زیادہ پسینہ کمزور نہیں۔ جسم کا درجہ حرارت تقریباً نارمل۔ بے ہوشی کے قریب۔ شاذونا رہے ہوش۔	علامات: چہرہ سرخ۔ گرم۔ خشک جلد کوئی پسینہ نہیں۔ زوردار اور تیز نہیں جسم کا بہت زیادہ درجہ حرارت۔ سردد۔ عام طور پر بے ہوش۔
علاج: مریض کا سر نیچار کیے۔ نمکین پانی پلاینے (ایک چمچہ نمک کا ایک گلاس پانی) شدید حالت میں ڈاکٹری توجہ کی ضرورت ہے۔	علاج: ڈاکٹر کو بلایئے۔ مریض کو سر اونچار کہ کر لٹائیے۔ جسم کو نہلا کریا ٹھنڈی بیوں سے ٹھنڈا رکھیے۔

کوئی ہیجان اگیز (سٹیمیولینٹ) نہ دیں۔

### الف۔ 7 نہم بے ہوشی:

7-1۔ مریض کو اس طرح سیدھا لٹائیے کہ اس کا سر نیچے ہو۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو مریض کا سر نیچے کر کے اس کے گھٹنوں کے درمیان کر دیں۔ گردن کے گرد کے کپڑے ڈھیلے کر دیں۔ جب تک ہوش نہ آجائے، مریض کو لٹائے رکھیے۔

عام طور پر مریض جلد ہوش میں آ جاتا ہے۔ اگر مریض ہوش میں نہ آئے تو اسے کپڑے سے ڈھانپ دیں اور ڈاکٹر کو بلایئے۔

## ايف-8 ہڈی کاٹوں

1-8۔ اگر ہڈی کے ٹوٹنے کا گمان ہو تو اس کے ساتھ ایسے ہی بر تاؤ کریں۔ جیسے کہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے ٹوٹے ہوئے حصے کو مت ہلائیں۔ ساتھ دالے جوڑوں کو بھی مت ہلائیں۔ اگر جوڑ ہلائے جائیں گے تو پچھے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو ہلائیں گے۔ دھکا کے لیے ابتدائی امدادیں۔ اگر ہڈی ٹوٹنے کے ساتھ زخم بھی ہو گیا ہو تو جریان خون کا علاج کریں (زخم کی صورت میں خون باہر نکلنے شروع ہو جاتا ہے یا جلد کے اندر ہی رہتا ہے)۔

2-8۔ مریض کو سوائے اشد ضرورت کے کہیں نہ لے جائیں۔ موقع پر ڈاکٹر کو بلاجیں (دیکھیے ہنگامی یادداشت) اگر مریض کو لوے جانا مقصود ہو تو پہلے ٹوٹے ہوئے حصے کے گرد چیزیاں باندھیں۔ مریض کو احتیاط سے بلاجیں، جلاجیں۔ تاکہ ہڈیوں کے تیز سرے گوشت نہ کاٹ دیں۔

## ايف-9 مریض کوئے جانا

1-9۔ زخمی مریض کو لوے جانے میں جلدی نہ کریں۔ مریض کو ہلانے جلانے یا لیجانے میں بہت احتیاط بر تیں۔ نامناسب طریقہ اکثر زخم کی شدت کو بڑھادیتا ہے جس سے موت کبھی واقع ہو سکتی ہے اٹھانے کے مختلف طریقوں اور محفوظ اور محتاط اور بہتر طور پر لوے جانے کے طریقوں کے متعلق واقفیت حاصل کیجیے۔

2-9۔ مریض کو سڑپچر پر لٹانے کے لیے تین افراد کی ضرور ہو گی۔ ایک سر اور کندھے اٹھانے کے لیے دوسرا درمیانی دھڑ اٹھانے کے لیے اور تیسرا انگیں اٹھانے کے لیے سڑپچر کو مریض کے برابر کھیں۔ اٹھانے والے مریض کے قریب سڑپچر کے مخالف سمت ایک گھٹنے کے بل جھک کر بیک وقت مریض کو پہلے اپنے زخم کھائے ہوئے گھٹنے پر لیں گے۔ اور پھر آرام سے سڑپچر پر لٹادیں گے۔

## ايف-10 زخم:

1-10۔ چھوٹے زخموں پر جہاں سے زیادہ خون نہ بہہ رہا ہو بلکی جرا شتم کش دوالگائیں اور پھر جرا شتم سے پاک پٹی یا کپڑے سے ڈھانپ دیں۔ جب تک زخم مکمل طور پر مندل نہ ہو جائے اس کا سو جن اور پیپ پڑنے سے مشاہدہ کرتے رہیں۔ اگر سو جن یا پیپ نظر آئے فوراً ڈاکٹر کو دکھایئے۔

2-10۔ کھلے زخموں کی نسبت رنے والے زخم جلد خراب ہوتے ہیں۔ کیونکہ:  
الف۔ رنے والے زخم سے خون جلدی نہیں بہتا۔ اس لئے وہ از خود صاف نہیں ہو سکتے۔

ب۔ انہیں صاف کرنا بھی مشکل ہے۔

ج۔ زخم کو ہوا نہیں لگتی۔ جس سے بعض قسم کے جرا شتم پرورش پاسکتے ہیں۔ مثلاً تشنج کے۔

3-10 رسنے والے زخم پر ابتدائی طبی امداد کے طور پر ہلاکساد باؤڈائلس۔ تاکہ خون بہہ جائے۔ ایسا زخم ہمیشہ ڈاکٹر کو دکھائیں جو نہ صرف زخم کا علاج کرے گا بلکہ <sup>تثیث</sup> کا نجکشن بھی لگائے گا۔

### ایف۔ 11 کرچ یا خارجی عنصر کا جسم میں ہونا:-

11- اگر کوئی خارجی عنصر جلد کی سطح کے نزدیک ہو تو جلد پر جرا ثیم کش دوالا کر اسے نکالا جاسکتا ہے۔ کرچ وغیرہ نکالنے کے لیے جرا ثیم سے پاک چمٹی، زنبور، سوئی، چاقو کی نوک استعمال کریں۔ خارجی عنصر نکالنے کے بعد زخم کے پاس پٹی باندھیں۔ اگر خارجی عنصر زیادہ گہر اچلا گیا ہو تو جرا ثیم سے پاک پٹی باندھ کر زخمی کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔

### ایف۔ 12 جانور کا کامنا:-

12- کسی بھی جانور کے کامنے سے شدید شسم کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ جبکہ کتے کا کامناعام ہے۔ جانوروں کے کامنے سے خاص طور پر باؤلائین کا خطرہ ہوتا ہے۔ باؤلے پن کی علامات جب ظاہر ہو جائیں تو یہ ہمیشہ موت کا باعث ہوتا ہے۔ لیکن پا پھر کے فوری محفوظ طریقہ علاج کے ذریعہ اس سے بچا جاسکتا ہے۔ (خصوص تعداد میں فوری طور پر ٹیکے لگوانے کا عمل شروع کروایا جائے) یہ بہت ضروری ہے کہ جانور کے کامنے کو فوری طور پر علاج مہیا کیا جائے۔ چہرہ یا سر پر جانور کا کامناعاص طور پر خطرناک ہے۔ ہمیشہ فوری طور پر ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔

12-02 ابتدائی طبی امداد کے طور پر زخم کو اچھی طرح دھو کر جانور کا العاب نکال دیں۔ صابن اور پانی کا گاڑھا محلول لے کر صاف پٹی سے زخم کو مل مل کر دھوئیں پھر صاف پانی سے دھوئیں اس کے بعد کوئی ہلکی جرا ثیم کش دوالا گائیں۔ خشک ہونے پر جرا ثیم سے پاک پٹی کر دیں۔ ہمیشہ فوری طور پر ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔

### ایف۔ 13 سانپ کا کامنا:-

13- سانپ زہر بیلا ہو یا غیر زہر بیلا ہر صورت میں سانپ کے کامنے پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ سانپ کے کامنے کو خواہ سانپ کا ٹنک ہو، بعنی جلد ممکن ہو ہسپتال لے جائیں زخمی کو جتنی جلد ممکن ہو سکے ہسپتال لے جائیں۔ اس دوران مندرجہ ذیل پر بطور ابتدائی طبی امداد پر عمل کریں۔

- مریض کو چلنے پھر سئے دیں۔

- مریض کو جہاں تک ممکن ہو پر سکون رکھیں۔ بہتر ہے اسے لٹائیں رکھیں۔

- کامنے ہوئے حصہ کو حرکت نہ کرنے دیں اور اسے دل کی سطح سے نیچے رکھیں۔

- اگر 4 یا 5 گھنٹے میں ہسپتال پہنچا جاسکے اور کسی قسم کی علامات ظاہر نہ ہوں تو یہ غنیمت ہے۔

ب۔ اگر معمولی علامات ظاہر ہوں یا ہونا شروع ہوں تو کامنے کے زخم سے 5 سم اور پر کی جانب مگر جوڑ (جیسے کہنی۔ گھٹنا۔ کلائی یا لختنا) کے گرد نہیں ایک پٹی سے بند باندھ دیں اور نہ ہی سر۔ گردن یادھڑ کے گرد پٹی 2 سے 4 سم تک چوری ہو۔ بری بینڈ کی طرح تیل نہ ہو۔ بند ذرا کم کر باندھا ہو ناچا ہیے۔ مگر اتنا سخت بھی نہ ہو کہ اس کے نیچے انگلی نہ گزاری جاسکے۔ ورم آنے سے بچائیں۔ اگر بند بہت کسا ہوا ہو تو اسے ڈھیلا کر دیں لیکن اسے گھول نہ دیں۔ یہ یقین کرنے کے لیے کہ دوران خون بند نہیں ہوا وقفہ و قفقے سے زخم سے پر کے نبض دیکھتے رہیے۔

ج۔ اگر شدید قسم کی علامات ظاہر ہوں تو فوراً چیر ادیں اور زہر چونے کا عمل کریں ایک زیادہ کسا ہوا بند لگائیں اگر پہلے نہ لگا ہو اور دانتوں کے نشان پر جراثیم سے پاک بلیڈ کے ذریعہ جلد کو چھید دیں۔ (پچھدیں) یہ پچھنا صرف جلد کی گہرائی تک ہی ہونا چاہیے۔ پچھے 2 سم کی لمبائی کا ہوجو موقع زہر جمع ہونے کے مقام تک ہو۔ (کیونکہ یہ مقام سانپ کے کاملے میں دانتوں کے نشان سے نیچے ہوتا ہے) پچھے عضو کے لمبائی کے رخ ہونے چاہیں۔ آڑے پچھنہ لگائیں سر۔ دھڑ۔ گردن پر پچھنہ لگائیں۔ چونے کا عمل اس کے لیے ب نے ہوئے مخصوص آلہ سے کیا جائے۔ اگر یہ نہ مل سکے تو منہ سے چونے میں کوئی خطرہ نہیں۔ مگر خیال رکھیں کہ زہر نگل نہ جائے اور بعد میں منہ اچھی طرح پانی سے صاف کیا جائے۔

اگر ہسپتال نزدیک نہ ہو یعنی 4، 5 گھنٹے میں وہاں نہ پہنچا جا سکتا ہے۔

■ کسی گاڑی کے ذریعہ کسی ڈاکٹر کی خدمات حاصل کرنے کی کوشش جاری رکھیں یا کسی جان بچانے والی پارٹی سے رابطہ رکھیں۔

■ اگر کوئی علامات ظاہر نہ ہوں تو بھی مندرجہ بالا طریقہ سے ابتدائی طبی امداد فراہم کرتے ہوئے ہسپتال پہنچنے کی کوشش جاری رکھیں۔

■ اگر کوئی علامات ظاہر ہوں تو بند لگائیے۔ جلد میں فوراً پچھے لگائیں چونے کا عمل کریں جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔

ر۔ سانپ کے کاملے کے متعلق پچھے اور باتیں:

■ دھچکے کی صورت میں مریض کو آرام سے لٹائے رکھئے اور جسم کے درجہ حرارت کو مناسب رکھیں۔

■ سنس لینا اور دل کی دھڑکن۔ اگر سانس رُک جائے تو منہ کو منہ سے لگا کر سانس بحال کریں اگر سانس رُک جائے تو منہ سے منہ لگا کر سانس بحال کریں۔ اگر سانس سانس رُک جائے اور نبض چل رہی ہو تو دل اور نبض کی بحالی کا عمل جہنیں یہ ٹریننگ ہو، سے کروایا جائے۔

■ سانپ کی شناخت اگر آسانی سے اور وقت ضائع کیے بغیر سانپ مارا جاسکے تو سانپ کی شناخت کے لیے اسے ساتھ ہسپتال لاایا جائے۔

■ کاٹ ہوئے زخم کی جگہ صاف کرنا۔ زخم کی جگہ کو صابن اور پانی سے دھونیں اور جراشیم سے پاک ململ کے باریک کپڑے سے خشک کریں۔ کم وقت کے لیے مرہم پٹی کی جاسکتی ہے۔

■ سرد طریقہ علاج۔ ٹھنڈی گدیاں، برف، خشک برف، کیمیائی برف کے پیکٹ، ٹھنڈا کرنے والے مانعات اور اسی قسم کے دوسرا سے سرد طریقہ علاج سانپ کے کاٹ کے علاج کے لیے مفید نہیں۔

■ درد دور کرنے والی ادویات، اسپرین سے پاک درد دور کرنے والی ادویات مریض کو آرام پہنچانے کے لئے دی جاسکتی ہیں۔ مریض کو شراب، مسکن، اسپرین یا ایسی دوسری ادویات نہ دی جائیں۔

■ سانپ کے کاٹنے کے علاج کے لیے سامان۔ سانپوں کے بہتات والے علاقوے یا غیر آباد علاقوے میں سانپ کے علاج کا سامان ہر ایک کی پیچیجے میں ہو ناچاہیے۔

### علامات:-

معمولی سے درمیانہ درجہ کی علامات میں معمولی سوجن، جلد کے رنگ کا بدنا۔ زخم پر معمولی سے درمیانہ درجہ کا درد، بے چینی، تیز نبض، کمزوری، مینائی میں کمی، متلی کا ہونا، ق آنا، سانس کا چھوٹا ہونا شامل ہے۔ شدید علامات میں فوری سوجن، زخم کی جگہ کا شل ہونا اور سخت درد ہونا شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آنکھ کی پتلی کا سکرنا، پھر کنا، بے ربط نفتگلو، دھچکا، ایٹھن، فالج، بے ہوشی اور نبض یا سانس کا رک جانا شامل ہے۔

### ایف۔ 14 آگ سے جلننا:-

14-01 جن کسی بھی قسم کی گرمی سے ہو سکتا ہے۔ جیسے، رگڑ، کیمیاوی، مرکب تیزاب الکلی وغیرہ بھلی، شعاعوں کی توانائی جیسے سورج کی دھوپ یا بھلی کا شعلہ۔

جنے کو مندرجہ ذیل درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے:-

پہلا درجہ جلد کا سرخ ہونا

دوسری درجہ جلد پر آبلہ پڑنا

تیسرا درجہ جلد اور اس کے نیچے خلیوں کا سلسلہ تباہ ہو جانا

14-2۔ شدید جلنے سے زیادہ خطرہ، صدمہ (دچکا) متعدد مرض لگنے کا ہے چند دنوں میں واقع ہونے والی زیادہ اموات صدمے کا نتیجہ ہیں۔ مریض لیٹار ہنے دیں اور اسے نگاہ ٹھنڈا نہ رکھیں اگر جلد کوئی گاڑی، ہسپتال لے جانے کے لیے مل سکے تو مریض کو صاف چادر یا کمبل سے ڈھانپ کر جتنی جلد ممکن ہو سکے ہسپتال پہنچا دیجائے۔

14-3۔ تیسرے درجہ کے جلنے کو ابتدائی طبی امدادیتے وقت ڈھیلے کپڑے اگر چمٹ نہ گئے ہوں تو اتار دیں۔ کپڑوں کے چکپے ہوئے حصوں کو ارد گرد سے کاٹ دیں۔ تاکہ ہلنے جلنے کے دوران جلنے ہوئے حصہ کو نہ کھینچیں۔ چمٹے ہوئے حصے کو ڈاکٹر کے لیے چھوڑ دیں۔ ہوا سے بچانے کے لیے جوشائیم سے پاک خشک کپڑے سے ڈھانپ دیں۔ کوئی مرہم نہ لگائیں۔ اگر آبلہ پھوٹ گیا ہو تو ایسے دوسرے درجہ کے جلنے کو تیسرے درجہ کا جلا ہوا سمجھ کر علاج کروں۔

14-4۔ پہلے درجہ کے جلنے کا اور دوسرے درجہ کے جلنے کا اگر آبلہ پھوٹ ہو ٹھنڈے پانی سے علاج کریں۔ اصل علاج کے لیے جتنی جلد ممکن ہو۔ جلی ہوئی جگہ کو ٹھنڈے پانی میں ڈبو دیں۔ پانی آتنا ہی ٹھنڈا ہونا چاہیے کہ مریض کو آرام میں رکھ سکے۔ پانی کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بر ڈالی جاسکتی ہے۔ جہاں پانی میں ڈبونا ممکن نہ ہو وہاں ٹھنڈے پانی میں بھیکی ہوئی پیاس استعمال کی جائیں۔

## ایف۔ 15 بجلی سے جلنے کا

### 15-1 بجلی سے جلنے کی وجوہات:-

الف۔ جب کرنٹ جسم سے گزرتا ہے تو یہ خلیوں جن سے گزرتا ہے کوتباہ کر دیتا ہے۔ یہ تیسرے درجہ کا جلا ہوتا ہے جو سطح پر کم اور نیچے زیادہ ہوتا ہے۔ اسے مندل ہونے میں وقت لگتا ہے۔  
ب۔ شعلہ سے جلنے کرنٹ سے زمین کی طرف یا ایک فیز سے دوسرے فیز کی طرف شعلہ پیا ہو۔ اس سے جلد زیادہ گہرائی تک نہیں جلتی۔ یہ عموماً پہلے یادوسرے درجہ کا جلا ہوا ہوتا ہے۔ بجلی سے جلنے ہوئے کا علاج ایسے ہی ہے جیسے آگ سے جلنے کا۔

ج۔ شعلہ سے اگر آنکھ کو نقصان پہنچے تو یہ جلد محسوس نہیں ہوتا بلکہ کچھ وقت کے بعد ہی اندازہ ہوتا ہے۔ ایسے میں ابتدائی طبی امداد کے طور پر آنکھ پر گلی گلی کر کر پٹی باندھ دیں تاکہ روشنی آنکھ تک نہ پہنچ سکے۔ پھر جتنی جلد ممکن ہو سکے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔

## ایف۔ 16 کیمیائی مرکبات سے جلنے کا

16-01۔ کسی تیزاب (جیسے گندھک، نمک، شورہ کے تیزاب۔ ایسیسٹک ایسٹ، فلور ک ایسٹ، او گز یک ایسٹ وغیرہ) یا اساس (جیسے کاٹک سوڈا۔ کاٹک پوٹاش۔ ایکونیا۔ چونا۔ دھوپی سوڈا وغیرہ) سے جلنے کی صورت میں جلنے ہوئے

حصہ کو فوری طور پر پانی کی زیادہ مقدار سے اچھی طرح دھوئیں۔ یہاں تک کہ جلانے والے کیمیائی مرکب اچھی طرح دھل جائیں۔ پھر مرہم لگا کر پٹی کریں اور ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔

02-16- کاربالک ایسٹ (فینول) سے جلنے کی صورت میں اگر ممکن ہو تو الکوحل گے اسنج سے دھوئیں۔

### ايف-17 آنکھ کا زخم:-

01-17- آنکھ میں پڑنے والے ذریات کو صاف رومال یا پٹی کے کونہ کی مدد سے نکلا جاسکتا ہے۔ اگر فرڑہ آسمانی سے نکل سکے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔

02-17- آنکھ میں چھپ جانے والے ذریات کو صرف ڈاکٹر سے نکلوائیں۔ کبھی اس سے انحراف کریں ورنہ آنکھ کو مستقل نقصان پہنچ سکتا ہے یا اندھا پن ہو سکتا ہے۔

03-17- آنکھ کے شدید زخمی ہونے کی صورت میں یا اگر ذریات نکالنا مشکل ہو تو پیڈیا یا تہہ پر لگا کر پٹی آنکھ پر رکھ دیں اور ڈاکٹر کو دکھائیں۔

04-17- کیمیائی مرکبات سے اگر آنکھ جل جائے تو فوراً بہت زیادہ پانی سے آنکھ کو دھوئیں اور جتنی جلد ممکن ہو ڈاکٹر کو دکھائیں۔

### ايف-18 موچ آنا اور لکھنا قذف:-

01-18- بہت زیادہ کھینچ یا جوڑ کے مڑنے سے پٹھے جزوی یا کامل طور پر پھٹ جاتے ہیں۔ جسے موچ کہتے ہیں۔

02-18- ابتدائی طبی امداد کے طور پر موچ والے حصہ کو اوپر اٹھائیں اور اسے ٹھنڈا رکھیں۔ اگر موچ شدید ہے تو جب تک ڈاکٹر دیکھنے لے، جوڑ کو استعمال نہ کریں۔ کسی جوڑ پر موچ اور ہڈی کے ٹوٹنے جو کہ دونوں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں کافر ق معلوم ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر شک ہو تو ایسی چوت کو ٹوٹی ہوئی ہڈی سمجھ کر علاج کیا جائے۔

03-18- کھچاؤ کسی پٹھے یا نس پر شدید زور لگ جانے جیسے نامناسب طریقہ سے وزن اٹھانا۔ زیادہ بھاری وزن اٹھانا یا جھٹکا لگنے سے پیدا ہوتا ہے۔

04-18- ابتدائی طبی امداد کے طور پر ایسے پٹھوں کو آرام دیں۔ سینک دینے سے درد کو افاقہ ہوتا ہے یا آہستہ آہستہ ماش کرنے سے دوران خون میں مدد ملتی ہے۔ ہمیشہ اوپر کی طرف کو ماش کریں جو خون کو ریدوں میں لے جاتا ہے۔ تھوڑی ماش پٹھوں کو ٹھیلا کرنے میں مدد دیتی ہے۔

## ايف-19 رگڑا:-

01-19۔ رگڑا جلد کے نیچے والی چھوٹی خون کی بافتوں کو توڑ دیتی ہے۔ اگر برف یا بہت ٹھنڈے پانی میں بھگو کرنے پڑا ہو کپڑا اوپر رکھا جائے تو سوجن۔ درد اور جلد کارنگ تبدیل ہونے سے روکا جاسکتا ہے۔

## ايف-20 شدید سردی سے کسی عضو کا راجانا:-

01-20۔ شدید سرد ہوا جسم سے گرمی جلد جذب کر لیتی ہے۔ جس سے بعض اوقات کوئی عضو مارا جاتا ہے۔ ہاتھوں یا پاؤں میں اس سے خاص طور پر شدید قسم کا درد ہوتا ہے۔ لیکن ناک، کان یا گال میں ایسا درد نہیں ہوتا اور مریض کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ جب تک کہ کوئی اسے نہ ہٹائے۔ ایسی جگہ کا بافتوں میں برف جنمے سے خاکستری کا سفید رنگ ہو جاتا ہے۔

2-20۔ ایسی جگہ کی ماٹش مناسب علاج نہیں ہے۔ برف جنمے کی صورت میں خاص طور پر ماش نقصان دہ ہے۔ اس سے بافتیں پھٹ جائیں گی اور وہاں سے جسم گل سکتا ہے جب تک مریض کو کمرہ میں نہ لایا جائے ایسے حصہ کو گرم کپڑے سے ڈھانپ کر اور مریض کو کمبل وغیرہ سے گرم رکھیں۔ جتنی جلد ممکن ہو مریض کو گرم کمرہ میں لایا جائے اور اسے پینے کو گرم مشروب دیئے جائیں۔ متاثر حصہ کراحتیاط سے اٹھائیں رکھیں عضو میں جمی ہوئی برف کو نیم کرم پانی میں رکھ کر پکھلایا جا سکتا ہے۔ گرم پانی کی بوتل یا گرم پیڈ استعمال نہ کیا جائے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کی جمی ہوئی برف پکھلانے کے بعد ان کو ورزش کروائی جائے۔

## ايف-21 ہمیل ہمیل داؤ:-

خوراک سے دم گھٹنے کی صورت میں اگر طبی امداد میسر نہ ہو سکے تو ایسے موقع کے لیے ڈاکٹر ہنری ہمیل نے ایک داؤ معلوم کیا جس سے مریض کو آفاقہ ہو جاتا ہے۔ اسے ہمیل داؤ کہتے ہیں۔

خوراک سے دم گھٹنے کی صورت میں نہ کرنے کی اہم باتیں:

الف۔ ایسے دم گھٹنے کو دل کا دورہ نہ تصور کریں۔

ب۔ جب تک نرخرا سے ہوا کارست روکنے والی خوراک نہ نکال لی جائے۔ مریض کو مصنوعی طور پر سانس نہ دلوائیں۔

ج۔ ایکبو لینس یا ڈاکٹر کا انتظار مت کریں۔

د۔ مریض کو پانی نہ دیں۔

بڑوں کی پیٹ پر تھپٹ مریئے۔ تاہم چھوٹے بچے کے پاؤں اور سر نیچے کر کے کندھوں کے درمیان تھپٹ مارنے سے پھنسی ہوئی خوراک کو نکالا جاسکتا ہے۔

### دم گھٹنے کی علامات (بعض اشکال)



1- بول نہیں سکتا



2- جسم کا نیلا ہونا۔



3- دفعتہ گر پڑنا

فوراً عمل کریں۔ دم گھٹنے والا مریض 4 منٹ کے اندر مر سکتا ہے۔

**طریقہ:-**



اف- مریض کھڑا ہوایا بیٹھا۔

■ مریض کے پیچے کھڑے ہو جائیے اور اپنے ہاتھ مریض کی کمر کے گرد ڈالیے۔

■ مریض کے سر بازو اور اوپر کے حصہ کو گلی طرف لٹک جانے دیجیے۔

■ ایک ہاتھ کی مٹھی کو دوسرا ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑ لیں۔

■ اپنی مٹھی کو پسیلوں سے نیچے اور ناف کے اوپر رکھیں۔

■ اپنی مٹھی سے طاقت کے ساتھ مریض کے پیٹ میں اوپر کی طرف کو جھٹکے کے ساتھ دبائیں اگر ضرورت ہو تو کئی بار



دہرائیں۔

ب- مریض اکیلا ہو۔

اگر خوراک سے آپ کا دم گھٹنے لگے اور آپ اکیلے ہوں تو آپ کو ہمیل ج داؤ خود اپنے اوپر آزمانا ہو گا۔

یعنی اپنی مٹھی کو پیٹ میں اوپر کی طرف کو جھٹکے کے ساتھ دبانا ہو گا۔

# بروقت بچانا اور ہوش میں لانا

## فهرست مضمایں

- |       |   |
|-------|---|
| آر-01 | عمومی   |
| آر-02 | پول کے اوف پر چڑھتے ہوئے آدمی کو بچانا        |
| آر-03 | چھاتی پر دباؤ اور بازو اٹھا کر سانس بحال کرنا |
| آر-04 | پیٹھ پر دباؤ اور بازو اٹھا کر سانس بحال کرنا  |

## بروقت بچانا اور ہوش میں لانا

زندگی کو سہارا دینے والے اور دو ضروری عوامل یعنی عمل تنفس اور دورانِ خون میں سے کسی ایک یادِ نوں کی ہنگامی طور پر بحالی ہی ہوش میں لانا ہے۔ اس حصہ میں دیا گیا طریقہ ہنگامی طور پر ہوش میں لانے کا معروف طریقہ ہے۔ پھر بھی مہارت کے لیے اس کا پڑھنا اور مشق کرنا ضروری ہے۔

### آر-1 عمومی

1-1. کوئی بھی مصنوعی طریقہ تنفس جو بھیپھر وں کے لئے ہو اکارستہ کھلار کے اور اندر ورنی یا یہر ورنی طور پر چھاتی کی جماعت کو یکے بعد دیگرے کم اور زیادہ کرتا رہے۔ ایسے آدمی میں جس کا سانسِ حادثاتی طور پر رک گیا ہو، ہوا کو اندر را خل کر کے گا اور باہر نکالے گا۔

2-1. جب کوئی آدمی بے ہوش ہو اور سانس نہ لے رہا ہو تو اس کی زبان کا پچھلا حصہ ہوا کے راستے میں دباؤ ڈالتا ہے اور رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ مصنوعی تنفس کے ہر طریقہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ زندگی کو سہارا دینے والی ہو اکارستہ صاف ہو۔ ایسا صاف راستہ مہیا کرنے کے لیے ٹھوڑی اوپھی اور گردان لمبی رکھی جائے۔

3-1. جب مختلف حالات جیسے مریض کا ماحول۔ زخم کی نویعت یا ذائقی احساس وغیرہ ہوش میں لانے کے کسی خاص طریقہ پر عمل کرنے کے لیے سازگار نہ ہوں بلکہ کسی دوسرے طریقہ کے لیے موزوں ہوں۔ اسی لیے ملازموں کو چاہیے کہ وہ اس حصہ میں دیئے گئے کئی طریقوں میں مہارت حاصل کریں۔

1-4۔ چونکہ دماغ کو 3 تا 5 منٹ سے زیادہ وقت کے لیے اگر آسیجن نہ مل سکے تو اسے بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے اس حساس حصہ کی حفاظت کے لیے مصنوعی تنفس کا عمل فوری طور پر شروع ہونا چاہیے۔

## آر۔ 2 پول پر چڑھے ہوئے آدمی کو بچانے کا طریقہ:

ہر کام کرنے والی ٹیم یا عملہ ہر کام کرنے کے مقام پر کم از کم 2 میٹر لمبی ایک بنس کی چھپڑی رکھے گا۔ چھپڑی پر وزن ڈال کر یہ یقین کر لیا جائے کہ وہ ایک آدمی کا وزن سہار سکتی ہو۔ تمام حفاظتی سامان پہنے ہوئے ایک آدمی چھپڑی کی مدد سے مجروح آدمی کو تو انکی والی تنصیبات یا تاروں سے جدا کرے گا۔ اگر تو انکی کنٹرول کا علم ہو اور اسے چند منٹ میں بھلی سے لا تعلق کیا جا سکتا ہو تو یہ کام پہلے کیا جائے گا۔

2-1۔ پہلی اہم بات زخمی کو جلد از جلد نیچے اٹارنا ہے۔ تمام کوشش اسے بحفاظت نیچے اٹارنے پر مرکوز ہونی چاہیے۔ نہ اسے گرا یا جائے اور نہ ہی بھلی سے چھوٹیں۔

2-2 ہر کارکن کو پول سے اٹارنے کے تمام طریقے سیکھنے اور ان کی مشق کرنی چاہیے تاکہ وہ مناسب طریقہ یا طریقوں کے ملک پ سے جو بھی حالات سے مطابقت رکھتا ہو، مدلے کر زخمی کو پول سے اٹار سکے۔ مندرجہ ذیل طریقوں کی اگر مشق کی جائے اور صحیح طور پر کئے جائیں تو ان سے مریض کو بحفاظت اور کم وقت میں پول سے اٹارا جاسکتا ہے۔ کوئی دوسرا طریقہ یا تبدیلی اگر 1۔ 2 پر پورا اترتا ہو تو اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے  
مریض کو پول سے اٹارنے کا ایک فوری اور موثر طریقہ مندرجہ ذیل ہے۔

ا۔ رسی کو کراس آرم (ند کے پلی) پر سے گزاریں۔

ب۔ میریا زیادہ لمبائی والے سر اکولے کر زخمی کے ایک بازو کے نیچے سے پچھلی طرف نکال کر پیٹھ سے نیچے کی طرف دوسری طرف لے جاتے ہوئے لائیں میں کی پیٹی کے ڈی رنگ (D.Ring) سے گزاریں۔  
ج۔ رسی کو پیٹی کے ساتھ سامنے کی طرف سے دوسرے ڈی رنگ سے گزاریں۔

د۔ رسی کو پیٹھ پر سے لیتے ہوئے دوسرے بازو کے نیچے سے گزار کر سامنے کی جانب لے آئیے اس طرح پیٹھ پر رسی سے X کی شکل بن جائے گی (دیکھئے شکل نمبر 10، 11)۔

ر۔ اس سرے سے اوپر سے آنے والی رسی کے ساتھ گانٹھ (Bowline Knot) لگائیے۔ اس سرے کا کم یا زیادہ ہونا غیر اہم ہے۔



ز۔ زخمی کی حفاظتی پیٹی کو کھولنے اور اسے نیچے آنے دیں۔

Regional Training Center, LESCO

Regional Training Center, LESCO

Regional Training Center, LESCO

Regional Training Center, LESCO



شكل نمبر 10

شكل نمبر 11


4-2 ایک دوسری طریقہ جس میں زخمی کے پول پر چڑھنے میں مدد دینے والے سامان کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ بعض حالات میں یہ موزوں ہے خاص طور پر جب بچانے والا صرف ایک آدمی ہو۔

ا۔ رسی کو کراس آرم پر سے گزاریں۔  
ب۔ زخمی کے سامنے یا پیچھے سے رسی کا سر اس کی چھاتی کے گرد بازوں کے نیچے سے لے جائیں۔ رسی کے ساتھ بل دیں اور 2.5 سے 3 میٹر تک رسی بچالیں۔


ج۔ رسی کو ٹالگوں کے درمیان سے گزارتے ہوئے دونوں ٹالگوں کے گرد ایک بل دیں اور دوبارہ ٹالگوں کے درمیان سے گزاریے۔ (دیکھئے شکل نمبر 12)۔

د۔ اب رسی کا سر اور پر سے آنے والی رسی کے حصے سے باندھ دیں۔ (Bowline Knot)

زخمی کی حفاظتی پیٹی کھولنے اور اُسے نیچے اُتار لیں۔



شكل نمبر 13



شكل نمبر 12

5-2 ایک اور طریقہ جو کہ موثر اور وقت بچا سکتا ہے۔

- ا۔ رسی کو کراس آرم پر سے گزاریں۔
- ب۔ ایک فالتو حفاظتی فیٹے کا ایک سراخی کی پیٹی کے دونوں ڈی رنگ سے گزاریئے۔
- ج۔ اب یہ سراخی فیٹے کے حلقة سے گزار کر باندھ دیں۔ (دیکھئے شکل نمبر 13)
- د۔ پیٹی کو زخمی کی بغلوں کے نیچے لے آئیں۔
- ر۔ حفاظتی فیٹے کا سرا کر اس آرم سے آنے والی رسی سے باندھ دیں۔
- ڑ۔ زخمی کی حفاظتی پیٹی کھول دیں۔
- س۔ اُسے پول سے نیچے آنے دیں۔
- ش۔ جہاں فالتو فیٹے میسر نہ ہو۔ اور وادی رسی کے ایک سر اکو دونوں ڈی رنگ سے گزار کر واپس رسی سے گانٹھ (Bowline Knot) دے دیں اور پیٹی کو بغلوں کے نیچے کھسکا دیں۔

### آر۔ 3 چھاتی پر دباؤ اور بازو اور انٹھا کر سانس بحال کرنا۔

- 3-1 چھاتی پر دباؤ دال کر اور بازو اور انٹھا کر تنفس بحال کرنے کا پرانے طریقوں میں سے یہ آج کل ایک بہت تسلی بخش طریقہ ہے۔ چونکہ مریض کو اٹھ کی بجائے سیدھا لایا جاتا ہے۔ اس لئے ہوا کارستہ کھلا رکھنا آسان ہے۔ یہ سکیرنے اور پھیلانے کا عمل ہے اسی لئے کافی ہوا تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ دبانے کا عمل دل پر بھی بہت مفید اثر دال سکتا ہے۔

### 3-2 طریقہ مندرجہ ذیل ہے۔

- ا۔ اگر منہ میں کوئی خارجی چیز نظر آئے تو انگلی پر کپڑا پیٹ کر اُسے فوراً نکال دیں۔
- ب۔ زخمی کو سیدھا لائیں اور اُس کے کندھوں کے نیچے کوئی چیز (کوٹ۔ کمبل۔ تکیہ وغیرہ) رکھ دیں۔ تاکہ سر پچھلی طرف کو لٹک جائے (دیکھئے شکل نمبر 14)




شکل نمبر 14

ج- مریض کے سر کی طرف گھنٹوں کے بل ہو جائیں۔ اس کے بازوں کو کلائی سے پکڑیں اور انہیں چھاتی کے نچلے حصہ پر رکھ کر دیاں۔ (دیکھئے شکل نمبر 15) اس سے ہوا پھیپھڑوں سے خارج ہو گی۔



شکل نمبر 15

د- فوراً آدبا و ہتالیں اور بازوں کو باہر کی جانب سر سے اوپر پچھلی جانب جتنا ممکن ہو کھینچیں۔ (دیکھئے شکل نمبر 16) اس سے ہوا پھیپھڑوں میں داخل ہو گی۔



شکل نمبر 16

ر- مندرجہ بالا پرے چکر کو 12 مرتبہ فی منٹ کے حساب سے ڈھراتے رہیے۔ ٹ- منہ کا بار بار کسی متوقع رکاوٹ کے لئے معائنہ کرتے رہیں۔ جب مریض سیدھا ہالیٹا ہو تو سانس میں خون قیاخون کے لو تھڑے آنے کا ذر ہوتا ہے۔ یہ خطرات سر کو بڑھا کر ایک طرف کو کرنے سے کم ہو جاتے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو سر کو دھڑ سے نیچا کھیں۔

س۔ اگر کوئی دوسرا مدد کرنے والا میسر ہو تو اسے مریض کا سر ایسے کپڑا ناچاہیتے کہ اس کے جبڑے باہر اُبھرے ہوں (دیکھئے شکل نمبر 17) اس آدمی کے منہ میں کسی قسم کے مواد کے جمع ہونے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ایسا ہو تو فوراً منہ صاف کر دیں۔



شکل نمبر 17


آر۔ 4 پیٹھ پر دباؤ اور بازو اٹھا کر سانس بحال کرنا۔

4-1 پیٹھ پر دباؤ اور بازو اٹھا کر سانس بحال کرنے کا طریقہ کئی طرح سے چھاتی پر دباؤ اور بازو اٹھا کر سانس بحال کرنے کے طریقہ سے مشابہت رکھتا ہے۔ سوائے اس کے کہ چھاتی پر دباؤ اور بازو اٹھانے والے طریقہ میں زخم سیدھا لیٹا ہوتا ہے اور اس طریقہ میں اٹھا لیٹا ہوتا ہے۔ یہ ہوا کی تبدیلی تسلی بخش طور پر کرتا ہے۔ مگر منہ سر اور ٹھوڑی کی حالت کے معائنے کے لئے مشکل پیش آتی ہے۔

اس کا طریقہ یہ ہے۔

ا۔ اگر منہ میں کوئی خارجی چیز نظر آئے تو انگلی یا انگلی پر کپڑا پیٹ کر اسے فوراً انکال دیں۔

ب۔ مریض کو اٹھا لیں۔ کہنیاں موڑ کر اس کے ہاتھ ایک دوسرے پر رکھیں۔ سر کو ایک طرف کو موڑ دیں۔ جتنا ممکن ہو گردن کو لمبار کھیں اور ٹھوڑی لازمی طور پر باہر اُبھری ہوئی ہو۔ (دیکھئے شکل نمبر 18)



شکل نمبر 18

ج۔ مريض کے سر کی طرف گھننوں کے بل ہو جائیں۔ اپنے دونوں ہاتھ مریض کی پیٹھ پر بغوں کے برابر شکل نمبر 19 میں دکھائی گئی جگہ پر رکھیں۔



شکل نمبر 19

د۔ آگے کو جھک کر اپنے بازو تقریباً عموداً گر لیں اور اپنے جسم کے وزن کو برابر اور متوازن طور پر ہاتھوں پر ڈالتے ہوئے دباؤ دیں۔ (دیکھے شکل نمبر 20)



شکل نمبر 20

س۔ پھر فوراً اس کے بازو اپنی طرف اور اوپر کو کھینچ۔ اتنا اٹھائیں کہ اس کے کندھوں پر رکاوٹ اور کھیچاڑ محسوس ہو۔ (دیکھے شکل نمبر 21)




شکل نمبر 21

پھر اس کے بازوؤں کو زمین پر آنے دیں۔ ہوا کی تبدیلی کا معائنہ کرنے کے لئے اس چکر کو 12 مرتبہ فی منٹ کے حساب سے دوہرائتے رہیے مگر کا بار بار کسی متوقع رکاوٹ کے لئے معائنہ کرتے رہیں۔

اگر کوئی دوسرا امداد کرنے والا میسر ہو، اس سے مویض کا سراس طرح پکڑوائیں کہ جبڑے باہر کو ڈال دیں۔

ہوں۔

(دیکھئے شکل نمبر 22) دوسرے آدمی کو ہوشیار رہنا اور جو نہیں میں کچھ نظر آئے اُسے نکال دینا چاہیے اور مونہ کو جتنا ممکن ہو صاف رکھنا چاہیے۔ طبی امداد جتنی جلد ممکن ہو سکے حاصل کی جائے۔



شکل نمبر 22

## مفروضات

## فہرست مضمایں




- ڈی-1 عمومی
- ڈی-2 علامات: گاڑیوں کی نقل و حرکت۔
- ڈی-3 علامات: بر قی کریں، ٹرک، متحرک کریں اور انجن والی کریں
- ڈی-4 علامات: چرخی اور لٹکانے کے اشارے
- ڈی-5 علامات: تاروں کا لٹکانا اور کھینچنا
- ڈی-6 علامات: گاڑیوں کو کنٹرول کرنا
- ڈی-7 رسے کی چند قابلِ اعتماد گر ہیں اور بندھن
- ڈی-8 زاویہ کی تبدیلی کے ساتھ وزن اٹھانے والے رسول پر وزن کی تبدیلی
- ڈی-9 محفوظ وزن: مصنوعی ریشے کے بندھن
- ڈی-10 مصنوعی اور قدرتی رسول اور بندھن کے جوڑ
- ڈی-11 نیلا رو سے پر وزن کی مقدار
- ڈی-12 نائلن رو سے پر وزن کی مقدار
- ڈی-13 پولیسٹر سے پر وزن کی مقدار
- ڈی-14 پولی پروپیلن رو سے پر محفوظ وزن کی مقدار
- ڈی-15 پلی بلک پر وزن کی تقسیم
- ڈی-16 آگ بھانے والے آلات کی پہچان
- ڈی-17 واپٹا کا وو لٹچ نظام
- ڈی-18 جدول برائے کھدائی اور کھائیاں
- ڈی-19 کام کرنے کا اجازت نامہ (نمونہ)
- ڈی-20 بین الاقوامی اور پاکستانی ٹرینیگ کی علامات

## مفروضات

### ڈی-1 عمومی




ان معلومات کا مقصد آپ کو مختلف چارٹس، جدول، علامات، مفید گرہیں۔ مستعمل اشیا کا وزن اور طاقت کے متعلق فوری ضروری حوالہ جات فراہم کرنا ہے۔ اگر ضرورت ہو تو چند کوئے کاغذات اپنی ضرورت کے مطابق مزید حوالہ جات کے لئے گائے جاسکتے ہیں۔




### ڈی-2 گاڑیوں کی نقل و حرکت۔




			
گاڑی کی سمت سیدھی تجویج اور چلتے آئیے	کام صحیح طور پر مکمل ہو گیا ہے	روکنے	آہستہ چلنے والی گاڑیاں ہاتھ حركت کی سمت گھمائیں

نوٹ: ہمیشہ یاد رکھیں کہ نہ سمجھ آنے والے اشارہ کا مطلب ہے روکنے۔

### ڈی۔3 برقی کریں و مڑک، متھر کریں اور انجن واہی کریں

برقی کریں کو اس طرح گھمائیں	وزن اور اٹھائیں	وزن نیچے کریں
 بازو بہر نکلا ہو اور انگلی سے اشارہ	 انگشت شہادت اور اپر کی جانب کر کے دائرہ میں گھمائیں۔	 ہاتھ نیچے کو حرکت کرے اور انگلی نیچے کو اشارہ کرے۔

برقی کریں نیچے کریں	برقی کریں اور اٹھائیں	برقی کریں اور اٹھائیں وزن نیچے کریں۔	برقی کریں نیچے کریں وزن اور اٹھائیں
 انگوٹھا نیچے کو اشارہ کرے	 انگوٹھا اور اپر کو اشارہ کرے	 انگوٹھا اور انگلی نیچے کریں	 انگوٹھا اور انگلی نیچے کریں

کرین کو توسعہ دیں	کرین کو چھوٹا کریں	ہر چیز باندھیے	روکئیے
			
انگوٹھے اکٹھے باہر کو حرکت کر رہے ہیں	انگوٹھے اکٹھے اندر کو حرکت کر رہے ہیں	ہتھیلیاں اکٹھی ہو جائیں	ہتھیلیاں کھلی بازو سر سے اوپر

نوت: ہمیشہ یاد رکھیں کہ نہ سمجھ میں آنے والے اشارے کا مطلب ہے ذیکر سے حرکت کرنی ہو تو  
ڈی-2 کے مطابق اشارہ دیں۔


## ڈی-4 (پلی) چرخی اور لٹکانے کے اشارے

رسی کھینچے	رسی چھوڑیے	لٹکائیے (جب اٹھا رہے ہوں)
بازو جھلائیے	ہاتھ اور انگلیاں نیچے کو حرکت کر رہی ہوں	انگشت شہادت سیدھی اور کو اور چکر لگاتی ہوئی


آہستہ آہستہ نیچے آنے دیں	آہستہ آہستہ اور اٹھائیے	روکیے
ہاتھوں کو علیحدہ علیحدہ آہستہ حرکت دے کر اشارہ دیں	انگلی کو آہستہ آہستہ چکر لگا کر اشارہ دیں	تھیلیاں کھلی اور بازو سر سے اور پر

ڈی-5 ہاتھ سے معیاری اشاروں کے ذریعہ تاروں کے جھکاؤ، کھینچاؤ اور برقی تاروں کو ظاہر کرنا۔


آہستہ




اپر سے جائے




آہستہ آہستہ ڈھیل دیں



تمام ختم




روکیتے





ڈھیلا کریں یا نکال دیں






برقی تاروں کو ظاہر کرنا:




متوازی ساخت (ترتیب)





### عمودی ساخت (ترتیب)

ڈی۔ 6 ٹریفک کنٹرول کرنے کے لئے ہاتھ کے اشارے:



روکیے

احتیاط سے چلئے

توجه کریں

**نوٹ:** ٹریفک کنٹرول تمام علامات صوبائی اور وفاقی قاعدے کے مطابق ہونی چاہیے۔ کسی کام ہونے والی جگہ کو ظاہر کرنے والا شخص اس جگہ سے اتنی دور ہو کہ آنے والی گاڑیاں اُسے دیکھنے کے بعد آہستہ ہو کر پر اجیکٹ میں داخل ہو سکیں۔ لیکن اتنا دور نہ ہو کہ وہ پر اجیکٹ تک پہنچنے کے لئے دوبارہ اپنی رفتار تیز کر لیں۔

علمی مقام کو راست کے وقت روشن کیا جائے گا۔ جھنڈیوں کو واضح طور پر نظر آنے کے لئے چاذب نظر کپڑا استعمال کیا جائے۔ رات کے وقت ٹریفک کو اشارہ کے لئے سرخ لاٹھیں یا روشنی استعمال کرنی چاہیے۔ ٹریفک کو روکنے لئے روشنی کو راستہ کے آگے پیچے حرکت دیں۔ جانے کا اشارہ زبانی یا ہاتھ سے دیا جائے۔ ہر جھنڈی دینے والے شخص کو ایسے آلات مہیا کئے جائیں کہ وہ آواز کی مدد سے گاڑی چلانے والوں کو متوجہ کر سکے اور اگر وہ اس کے حکم پر عمل نہ کرے تو کار نوں کو منتبہ کر سکے۔



## ڈی-7 رسے کی چند قابلِ اعتماد گر ہیں اور بندھن

ایک ہی قسم اور موٹائی کے رسولوں کو جوڑنے کے لئے برابر کی دو ہری گردہ



(سرخ بھرائی) کمانی گردہ ایک ایسا پہنده مہیا کرتی ہے جو کھینچاؤ کے زیر اثر پھیلتا نہیں اور کھینچاؤ  
دُور ہونے پر آسانی سے کھولی جاسکتی ہے۔




پھسلنے والی کمانی گردہ (پھسلنے والی سرخ بھرائی)


لبے سرے کو سرخ بھرائی کے سرخ پہنڈے سے گزار کر ایک اچھی پھسلنے والی گردہ بن جاتی ہے۔




دو ہری کمانی گردہ ہگامی حالات میں بیٹھنے کے لئے ایک جھوٹی ہوئی آرام دہ عارضی سیٹ مہیا  
کرتی ہے۔



کڑی بندھن کھینچاؤ میں پھیلتا نہیں، کھینچاؤ دُور ہونے پر آسانی سے کھولا جاسکتا ہے۔




ناگ بل (بندھن) بڑی بلی یا تاروں کو کھینچنے کے لئے۔



دوہرے بل کی گرہ۔ خاص طور پر موٹائی میں غیر برابر سوں کو جوڑنے کے لئے مزید گیلے اور رتے بھی مظبوٹی سے ایک دوسرے سے جوڑے جاسکتے ہیں۔



شیب شینک گرہ  
رسا چھوٹا کرنے یا کمزور جگہ کو چھوڑنے کے لئے۔




کلوو گرہ  
تاروں کو پھسلنے سے روکنے کے لئے



وال گرہ  
رتے کے سرے کو کھلنے سے روکنے کے لئے یا اس کا سرا اموٹا کرنے کے لئے۔


نوٹ: نئے مصنوعی رتے سخت اور ملائم ہوتے ہیں۔ استعمال کے بعد ان کی سطح کھڑری ہو جاتی ہے۔ اس لئے نئے رتے ہاتھ سے پکڑتے وقت پھسل سکتے ہیں۔ اس پھسل کو روکنے کے لئے دوسرے رتے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض گرہیں (وزن ڈالنے سے پہلے) اگر مناسب طور پر نہ لگائی جائیں یا کسی جائیں تو پھسل سکتی ہیں۔ اس پھسلن سے بچنے کے لئے گرہوں کے خالی سرے عام سروں کی نسبت دو گنے لمبے چھوڑیے۔ مزید یہ کہ گرہ کا معائنہ کر لیں کہ مناسب طریقہ سے لگائی گئی ہے اور وزن ڈالنے سے پہلے اسے اچھی طرح کھینچ لیں۔

ڈی-8 زاویہ کی تبدیلی کے ساتھ رشوں پر لٹکائے جانے والے وزن کی مقدار میں تبدیلی۔



نوت: لٹکائے جانے والے رشے جہاں وزن کے 90 درجہ سے کنارے سے جدا ہو رہے ہوں، وہاں گذیاں رکھی جائیں۔ اس سے رشہ اور وزن دونوں محفوظ رہتے ہیں۔

ڈی-9 مصنوعی ریشوں کے لٹکانے والے دستے یارستے:



نوٹ: ہر مصنوعی ریشے کے رتے وغیرہ پر مندرجہ ذیل کوائف دیئے جائیں گے:

-1 بناے والے کا نشان یا نام۔

-2 بندھن کی قسم اور اس کے حساب سے گنجائش۔

-3 ریشے کی قسم۔

### ڈی-10 قدرتی اور مصنوعی ریشوں کے رتے اور گوپے:

گوپے کے رسوں کو گوندھنے کے لئے بنے والے کی ہدایت کے مطابق عمل کیا جائے۔

منیلا رشائیں گوندھ کر سوراخ بنانے کے لئے کم از کم 3 باہم پیوست رسیاں اور کم موٹائی کی 6 رسیاں استعمال ہوں گی (جن میں درمیانی لائن کے دونوں طرف تین تین رسیاں ہوں گی۔ مصنوعی ریشے والے رتے میں چار رسیاں اور کم موٹائی کی آٹھ رسیاں استعمال ہوں گی)۔

گوندھ کر بنے والے رتے کے سرے کو گوندھے ہوئے حصہ کے بالکل قریب سے سڑینڈ نہیں کاٹے جائیں گے۔ یہ ہر قسم کی رسیوں اور ریشوں کے لئے ضروری ہے۔ 2.54 سم قطر کے مصنوعی ریشوں کے ماہین سر املا کر گوندھے ہوئے حصہ سے قطر کے 6 گناہ کے برابر بڑھا ہوا ہو گا۔

قدرتی ریشوں کے رشائیں 2.54 سم کے قطر کے رشائیں گوندھے ہوئے حصہ سے 15.54 سم باہر بڑھا ہوا ہو گا۔ جہاں سرے پر نکلی ہوئی ایسی رسیاں قابل اعتراض ہوں وہاں انہیں ترچھی کاٹ کر واپس رتے کے دوزائد بل استعمال کر کے ان میں گوندھ دی جائیں گی۔

تمام سوراخ والے حصوں میں سوراخ کا درمیانی زاویہ 60 درجہ سے زیادہ نہیں ہو گا۔ جبکہ اس پر وزن ڈالا گیا ہو۔ گوندھنے کی بجائے گرہیں استعمال نہیں ہوں گی۔

تین سڑیوں والے میلارسہ پر محفوظ وزن کی مقدار

ڈی-11

D. 11 Safe loads on 3 strand Manila Rope

ROPE DIA METER Nominal in CM	Nominal weight per 30.5 Meters in Kilos	Safe working load (Kilos)
.95	1.9	111
1.11	2.4	143
1.27	3.4	217
1.43	4.8	281
1.59	6.0	358
1.90	7.6	439
2.06	8.8	530
2.22	10.2	630
2.54	12.2	734
2.70	14.2	856
2.86	16.3	978
3.17	18.9	1101
3.34	21.7	1223
3.81	27.1	1508
4.12	33.8	1835
4.44	41.5	2161
5.08	48.7	2528
5.71	66.1	3343

## تین سڑیوں والے ناٹکن کے رسے پر محفوظ وزن کی مقدار

ڈی-12

### D. 12 Safe loads 3 strand Nylon Rope

ROPE DIA METER Nominal in CM	Nominal weight per 30.5 Meters in Kilos	Safe working load (Kilos)
1.27	2.9	317
1.43	3.8	385
1.59	4.8	498
1.90	6.6	679
2.06	7.7	815
2.22	9.1	951
2.54	11.8	1178
2.70	13.1	1359
2.86	15.4	1585
3.17	18.1	1812
3.33	20.4	2038
3.81	24.9	3539
4.12	30.8	3125
4.13	37.6	3715
5.08	43.0	4394
5.40	49.4	4985

**Safe loads on new polyester Rope**

.13 D


ROPE DIA METER Nominal in CM	Nominal weight per 30.5 Meters in Kilos	Safe working load (Kilos)
1.27	3.6	317
1.43	4.6	385
1.59	5.9	498
1.90	7.9	585
2.06	9.5	720
2.22	11.3	855
2.54	13.8	1035
2.70	15.6	1215
2.86	18.1	1395
3.17	21.0	1585
3.34	24.0	1812
3.81	30.3	2205
4.12	37.2	2700
4.44	44.5	3240
5.08	51.2	3780
5.71	61.2	4394

## ڈی-14 نئے پولی پروپیلن رسہ پر محفوظ وزن کی مقدار

### Safe loads on new polypropylene Rope D 14.

ROPE DIA METER Nominal in CM	Nominal weight per 30.5 Meters in Kilos	Safe working load (Kilos)
1.27	2.1	290
1.43	2.7	360
1.59	3.4	450
1.90	4.8	585
2.06	5.7	720
2.22	6.8	815
2.54	8.2	990
2.70	9.2	1125
2.86	10.7	1305
3.17	12.2	1485
3.34	13.8	1665
3.81	17.5	2115
4.12	21.5	2565
4.44	25.9	3060
5.08	31.3	3715
5.71	36.3	4394

## ڈی-15 پلی بلک پروزن کی تقسیم:-



## ڈی-16 آگ بھانے والے آلے کی پیچان:-

اے کلاس لکڑی، برڑ اور کاغذ کے لیے:

بی کلاس پٹرول، تیل، سپرت کے لیے:

سی کلاس جلنے والی گیسوں کے لیے:

ای کلاس بھلی کے آلات کے لیے:

نوت: ایک سے زائد قسم کے آگ بھانے والے آلات مرکب علامات سے ظاہر ہوں گے۔

### ڈی-17 لیکو کا وو لٹچ نظام:-

لیکو نے اسے سی بھل کا تین فیز 50 سائیکل فی سینڈ کا نظام مندرجہ وولٹ کے حساب سے اپنایا ہے:-

لوٹینش 400-230 وولٹ

ہائیٹینش 11000-3300 وولٹ

سبٹر انسیشن 66000-33000 وولٹ

ٹرانسیشن 500000-132000 وولٹ

اوپر دیئے گئے وولٹ ایک اندازہ ہیں جو حالات کے حساب سے کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں۔

### ڈی-18 جدول برائے کھدائی اور کھائیاں:


کھدائی کی اطراف کی ڈھلوان:

نوٹ: مٹی، گاراونیم ہم جس زرخیز مٹی کے لیے کنارہ بندی اور رکاوٹ کی ضرورت ہو گی۔ زمین پانی کی موجودگی کے لیے خاص انتظام کرنا ہو گا۔

NOTE:

CLAYS, SILTS, LOAMS OF NON-HOMOGENOUS SOILS REQUIRE SHORING AND BRACING.

THE PRESENCE OF GROUND WATER REQUIRES SPECIAL TREATMENT



کھائیوں اور کھدائیوں کے سلسلے میں استعمال ہونے والی اصطلاحات کی وضاحت:

الف۔ انجینئرنگ کی مسلمہ ضروریات و قاعدے۔ ضروریات یا قاعدے جو فن تعمیر یا انجینئرنگ میں ماہرین تسلیم کرتے ہوں۔

ب۔ محفوظ زاویہ (Angle of repose) افقی سطح پر سب سے بڑا زاویہ جس پر ریت، مٹی، کنکر وغیرہ بغیر پھنسنے کے پڑے رہیں گے۔

ج۔ بندیاپشتہ (Bank) کھدائی کی گئی سطح سے اوپر ابھری ہوئی مٹی کا تودہ۔

د۔ گھنٹی نما کھدائی ستون یا بنیاد کے حصہ کی کھدائی جو عام طور پر پیندہ کے نزدیک اور گھنٹی نما ہوتی ہے۔ جیسے اس کے بڑے حصہ کا افقی تراش۔

ر۔ بریز (Braces) کنارہ بندی کے نظام کے افقی حصے جو سیدھی عمودی سطح کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔

ڑ۔ کھدائی انسان کی بنائی ہوئی زمین میں نیچی جگہ یا گڑھا شمول اس کی دیواریں۔ سطحیں جو کہ مٹی نکالنے سے بن جاتی ہیں۔

اگر اس میں لگایا گیا کوئی ڈھانچا اس کی چوڑائی اور گھرائی کی نسبت کو کم کر دے تو اسے کھائی کہتے ہیں۔

س۔ فیسر (Faces) طراف، سطح، دیوار کھدائی سے جو عمودی یا ڈھلوان سطحیں منتی ہیں۔

ش۔ سخت دبی ہوئی زمین: مٹی کے تمام میٹریل جو بننے والے اور غیر محفوظ ہوں۔

ص۔ کک آؤٹ (Kick outs) کنارے یا بندی کا تقاضی ٹوٹ جانا۔

ض۔ شیٹ پائل (Sheet Pile) ایک سیدھی متواتر لکڑی کی قطار، کنکریٹ یا دھاتی ستون جو بالکل ساتھ سے گزارا گیا ہو تاکہ پانی مٹی اور دوسروے سامان کا دباو برداشت کر سکے۔

ط۔ ڈھلوان (Slope) افق کے ساتھ ایسا زاویہ جس پر مٹی وغیرہ غیر معین عرصہ تک بغیر پھسلے کے جی رہے۔

ظ۔ سٹرینگر (Stringer) کنارہ بندی کے نظام کا افقی حصہ جو مٹی یا ستون وغیرہ کو برداشت کرتا ہے۔

ع۔ کھائی (Trench) ایک نگ کھدائی جو زمین میں گھری بنائی جاتی ہے۔ عام طور پر گھرائی چوڑائی سے زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن چوڑائی کبھی 15 فٹ سے زیادہ نہیں۔

غ۔ ٹریچ جیک۔ ہائیڈر الک فلم کے جیک کا سکریو جو کہ کھائیوں کے کنارہ بندی کے نظام میں مخالف بریس کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

ف۔ نامناسب زمین (Unsuitable Soil) مٹی کا ایسا مواد جو ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے یا اپنی نوعیت کے حساب سے کنارہ بندی کا نظام اپنائے بغیر اصل حالت میں برقرار رہ سکے۔

ک۔ (Upright) کنارہ بندی کے نظام کے عمودی حصے۔

ڈی-19 کام کرنے کا اجازت نامہ

## واٹر اینڈ پاؤر ڈولپمنٹ اخراجی

فارم: سی / ڈی ایس سی

نمبر \_\_\_\_\_

### کام کرنے کا اجازت نامہ:

مندرجہ ذیل آلات جوہر قسم کی برقی توانائی سے لا تعلق اور ارتھ کر دیئے گئے ہیں، پر کام کرنا محفوظ ہے۔ دوسرا بے تمام حصے خطرناک ہیں۔

نیچے ان تنصیبات کے صحیح نام لکھی جن پر کام کرنا محفوظ ہے۔

۱-

۲-

۳-

نیچے اس مقام کا صحیح نام لکھ جہاں تنصیبات کو ارتھ کیا گیا ہے۔

۱-

۲-

۳-

دستخط

(صحیح / شام)

عہدہ

وقت

تاریخ

## رسید و صوی

نوٹ: یہ فارم دستخط ہونے کے بعد کام کروانے والے شخص مجاز کے پاس رہے گا جب تک کہ کام مکمل نہ ہو جائے یا کام کرنا بند نہ کر دیا جائے۔

میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ہی وہ کام کروانے والا شخص مجاز ہوں جس کے لیے مندرجہ تنصیبات لا تعلق کی گئی ہیں۔

دستخط وقت تاریخ عہدہ  
-----  
(صحح/شام)

## سرٹیفیکیٹ برائے واپسی

نوٹ: جب تک کام کروانے والے شخص مجاز کے دستخط ہونے کے بعد یہ فارم واپس نہ آجائے مندرجہ تنصیبات کو دوبارہ برقرار سپلائی بحال نہیں کی جائے گی۔ جہاں ایک سے زائد اجازت نامے جاری کیے گئے ہوں۔ وہاں جب تک سب فارم دوبارہ مجاز اشخاص دستخط ہو کر واپس نہ آ جائیں ان تنصیبات کو بھلی کی سپلائی بحال نہیں کی جائے گی۔

میں اب اعلان کرتا ہوں کہ میرے زیر نگرانی جو آدمی کام کر رہے تھے سب واپس آچکے ہیں اور انہیں بتا دیا گیا ہے کہ اب ان تنصیبات پر کام کرنا خطرناک ہے۔ تمام گیر، آلات، عارضی ارتھ نکشن ہٹا دیئے گئے ہیں اور جن تنصیبات پر میرے آدمی کام کر رہے تھے انہیں دوبارہ توانائی کی بحالی کے لیے تیار کر دیا گیا ہے۔

دستخط شخص مجاز  
عہدہ  
-----  
(صحح/شام)

## منسوخ

میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ فارم اب منسوخ کیا جاتا ہے۔

وقت

دستخط

عہدہ تاریخ

نوث: اس فارم کو مکمل ہونے کے بعد ہدایات کے مطابق اسٹینٹ انجینئر / سینیڈنٹ انجینئر اپنے ریکارڈ میں ضرور رکھیں۔

ڈی-20 بین الاقوامی اور پاکستانی ٹریفک کی علامات اور اشارے۔
