



※1 ZVW5#..BASE,ECO,L
※2 ZVW51..S

※3

TYPE A	TYPE B
90159-60621(6)	90159-50311(6)
90189-06238(6)	90189-05142(6)
YELLOW	WHITE

車両取付部の補修用部品（ヘッドランプ（LH）裏面視）
Special service parts for when only bracket is broken.(HEADLAMP LH (BEHIND))



818113

PNC	Description	Part Number	Qty	Usage	FDate	TDate	
81135	UNIT ASSY, HEADLAMP, RH	81140-47711	01	ZVW5#..BASE,ECO,L	2016-02		
81135	UNIT ASSY, HEADLAMP, RH	81140-47741	01	ZVW51..S	2016-02		
81135	UNIT ASSY, HEADLAMP, RH	81145-47701	01	ZVW50 : KOREA SPEC	2016-02	2017-11	
81135	UNIT ASSY, HEADLAMP, RH	81145-47701	01	ZVW50 : KOREA SPEC&PRE-COLLISION SYSTEM-WITHOUT	2017-11		
81144	COVER, HEADLAMP, NO.1	81135-22B70	02	ZVW5#	2015-11		
81175	UNIT ASSY, HEADLAMP, LH	81070-47711	01	ZVW5#..BASE,ECO,L	2016-02		
81175	UNIT ASSY, HEADLAMP, LH	81070-47741	01	ZVW51..S	2016-02		
81175	UNIT ASSY, HEADLAMP, LH	81185-47701	01	ZVW50 : KOREA SPEC	2016-02	2017-11	
81175	UNIT ASSY, HEADLAMP, LH	81185-47701	01	ZVW50 : KOREA SPEC&PRE-COLLISION SYSTEM-WITHOUT	2017-11		
81193	RETAINER, HEADLAMP PROTECTOR, UPPER RH	81193-47110	01	ZVW5#	2015-11		
81193B	RETAINER, HEADLAMP PROTECTOR, UPPER RH NO.2	81193-47120	01	ZVW5#	2015-11		
81194	RETAINER, HEADLAMP PROTECTOR, UPPER LH	81194-47110	01	ZVW5#	2015-11		
81194B	RETAINER, HEADLAMP PROTECTOR, UPPER LH NO.2	81194-47120	01	ZVW5#	2015-11		
81195A	RETAINER, HEADLAMP PROTECTOR, LOWER RH	81193-47140	01	ZVW5#	2015-11		
81196A	RETAINER, HEADLAMP PROTECTOR, LOWER LH	81194-47130	01	ZVW5#	2015-11		
81510A	BULB, FRONT TURN SIGNAL & PARKING LAMP	90981-15024	02	ZVW5#..BASE,ECO,L : 12V 28/8W	2015-11		
81510C	BULB (FOR FRONT TURN SIGNAL LAMP)	90981-15021	02	ZVW50 : 12V 21W,AMBER,KOREA SPEC&PRE-COLLISION SYSTEM-WITHOUT	2017-11		
81510C	BULB (FOR FRONT TURN SIGNAL LAMP)	90981-15021	02	ZVW50 : 12V 21W,AMBER,KOREA SPEC	2015-11	2017-11	
81510C	BULB (FOR FRONT TURN SIGNAL LAMP)	90981-15021	02	ZVW51..S : 12V 21W,AMBER	2015-11		
81515B	SOCKET, FRONT TURN SIGNAL LAMP	90075-60028	02	ZVW51..S	2015-11		
81515B	SOCKET, FRONT TURN SIGNAL LAMP	90075-60028	02	ZVW50 : KOREA SPEC	2015-11	2017-11	
81515B	SOCKET, FRONT TURN SIGNAL LAMP	90075-60028	02	ZVW50 : KOREA SPEC&PRE-COLLISION SYSTEM-WITHOUT	2017-11		
81515B	SOCKET, FRONT TURN SIGNAL LAMP	90075-60083	02	ZVW5#..BASE,ECO,L	2015-11		
	BOLT, FLANGE	90105-06298					
	GROMMET, SCREW	90189-05142					
	GROMMET, SCREW	90189-06238					
	SCREW, W/WASHER TAPP	90159-50311					
	SCREW, W/WASHER TAPP	90159-60621					