

Begehren Antrag ÄKO AWE	Description
VP23801E	NICHT STATUSGERECHTE TEILE ZUR
VP23806E	AWE KÄLTEMITTELEITUNGEN OHNE
VP23837	ZUSAETZLICHE SCHRAUBENFEDERN
VP23857	KUEHLERLAGER EA211 EU6

VP23858	KUEHLERLAGER EA288 MDB EU6
VP23860	VORMONTAGE DER FEDRBANDSCHELLE
VP23862E	MID RANGE RADAR (MRR) VW428
VP23863	MBT-STEUERUNG ACC/FRONTASSIST
VP23864	FÜLLMENGENOPTIMIERUNG, KLIMA
VP23867	ÄNDERUNG BATTERIEKONSOLE

VP23868E	ROHLUFTANSAUGUNG MIT KLAPPE
VP23883E	SCR HALTER OS2 OHNE N1
VP23884	EA288 ÜBERSCHNEIDUNG
VP23888	STÜCKLISTENKORREKTUR ZUR
VP23900	MBT ANPASSUNG NAV SD KARTE
VP23906	ANPASSUNG LEITUNG CRASHSENSOR

VP23935	UMTAUFUNG HALTER FÜR
VP23737	NACHTRAG MIB STD IN PQ FZG
VP23928E	VW364 GTS III BEZÜGE O. BMG/N3
VP23953E	EA288 ÜBERSCHNEIDUNG KSK MIT KRAFTSTOFFLEITUNG
VP23958	ENTFALL BKV-WAB
VP23959	FÄDELTÜTE SHARAN/ALHAMBRA

VP23960	FÜLLMENGENOPTIMIERUNG, KLIMA
VP23963E	KWS VERBAU OHNE BMG
VP23965E	AWE SCHEUERSCHUTZ HEIZUNGSSCHL
VP23967E	AWE KUEHLWASSERROHR
VP23970E	AWE KÜHLERVOR-RÜCKLAUF
VP23971E	AE OS DAEMPF STIRNWAND MOTOR

VP23972E	ZSB KWS/ZUHEIZER M.HECKGERÄT
VP23973E	ZSB KWS/ZUHEIZER M.HECKGERÄT
VP23974E	ZSB KWS/ZUHEIZER M.HECKGERÄT
VP24031	ÄNDERUNG KOPPELBOX LEITUNGS-
VP24046	LAMBDA SONDE
VP24059	ÄNDERUNG REGELWERK FÜR MIRROR

VP24033E	AWE KWS FA. CONTITECH
VP24035	KÜHLMITTELSCHLAUCH MODIFIZIERT
VP24048	ZSB SHZ-SCHLAUCH ÄNDERN
VP24049E	AWE STANDHEIZUNG VW428 0S-2
VP24050	SCHRAUBENÄNDERUNG
VP24051E	LAMBDA-SONDE AM EA888G3

VP23954	WÄRMEABSCHIRMUNG FÜR VW428 GP
VZ96225	VW428 MASSAGESITZ
VP24080	EA211 1,4L FBU CHINA SHARAN
VP24082	NACHTRAG ZUR ÄKO VP22317
VP24099E	AWE F. KWS 7N0.122.101.J
VQ26866	ÄNDERUNG FAHRERAIRBAG: LUFT-

VP24163E	AWE KUEHLWASSERSCHLAUCH
VP24164E	AWE KÄLTEKREISLAUF VW428 0-S2
VP24165	KUEHLWASSERSCHLAUCH M. SHZ
VP24141E	VERBAU FOE OHNE BMG Z. 0-SERIE
VP24142E	ÄNDERUNG EPB-LEITUNGSVERLEGUNG
VP24146E	TELEFONMODUL FEHLT IN

VP24154	NV SD KARTEN 22/15
VP24128	STEUERUNG 7UR/I7C MIT QV0
VP24138E	AWE:NACHARBEIT CHINA-NAVI 7UR
VP24126	EINSATZ APP CONNECT
VP24200	WÄRMESCHUTZMAßNAHME ÄNDERN FÜR ZSB WASSERSCHLÄUCHE UMFANG SHZ
VP24249	UMSTELLUNG LIEFERPROZESS

VP24214	MID RANGE RADAR (MRR) VW428
VP24238	TELEFONMODUL FEHLT IN
VP24242E	VERBAU 0-SERIE EOS
VP24243	VERLEGUNGSANPASSUNG AM QUAD-
VP24247E	AWE:0-SERIE VERBAU DER
VP24265E	EA211 D16/DG6 CHINA FEHLENDER

VP24267	ANSAUGHUTZE
VP24268	ANPASSUNG ÖLEINFÜLLSTUTZEN
VP24269E	AWE KWS MIT SHZ - UMRÜSTUNG
VP24270	VERBESSERUNG VERLEGUNG MOVO
VP24300E	KWS NICHT STATUSGERECHT
VP24307	ÄNDERUNG EPB-LEITUNGSVERLEGUNG

VP24316E	AWE ZUR PVS ANPASSUNG
VP24295E	KEINE FERRIT HOCHTÖNER
VP24306	ÄNDERUNG KOPPELBOX LEITUNGS-
VP24309	SOMO ALLSTAR ENTFALL FARBIGE
VP24331	MBT ANPASSUNG LÄNDERSTEUERUNG
VP24361	ANPASSUNG REGELKLAPPENLEITUNG

VP24348	KWS MARKIERUNG HINZU
VP24349	GRASBRANDSCHUTZ VSD EA888
VP24355	NACHTRAG FÜLLMENGE KÄLTEKREIS
VP24393E	BAUTEILE KÄLTEKREISLAUF
VP24395E	AWE DREHEN DER FEDERBANDSCH.
VP24398	BEFESTIGUNG AN SCR-LEITUNG

VP24400E	ANPASSUNG REGELKLAPPENLEITUNG
VP24401	FÄDELUNG KRAFTSTOFFLEITUNGEN
VP24430	DREHEN DER FEDERBANDSCHELLE VW/SE428 EU6 EA288 2,0L TDI
VP24391E	RV LOW2 0S NI. STATUSGERECHT
VP24428	PQ35 SW-ÄNDERUNG BRS FÜR ACC
VP24418E	AWE:0-SERIE 4MOTION-SCHRIFTZUG

VP24421	SE 428 FR LINE VORNER U.
VP24422	SE 428 CONNECT VORNER U.
VP24498E	ABSTANDHALTER STANDHEIZUNG SCR
VP24505	EA211 D16/DG6 CHINA FEHLENDER
VP24491E	SW ÄNDERUNG BCM FÜR PQ35
VP24493	MID RANGE RADAR (MRR) VW428

VP24494E	MID RANGE RADAR (MRR) VW428
VP24496E	AE: WAERMESCHUTZMATTE RL
VP24497	ABSTANDHALTER STANDHEIZUNG SCR
VP24498E	ABSTANDHALTER STANDHEIZUNG SCR
VP24507E	KWS VERBAU ALT TEIL VW/SE428 EU6 EA888
VP24521E	VWR AWE 19" REIFEN FÜR R-GOLF CONTINENTAL FÜR BRIDGESTONE

VP24612	ANPASSUNG DER HOCHTÖNER
VP24583E	GRASBRANDSCHUTZ VSD EA888
VP24584E	GRASBRANDSCHUTZ VSD EA888
VP24585E	HINTERE ABGASANLAGE EA888
VP24592E	REIFEN FÜR ASS, MESSE-PRESSE
VQ27317E	ESC EBC460IV1 SW0011

VP24545	EA888 HEIZUNGSSCHLÄUCHE
VP24551	FALSCHER SICHERUNGSWERT IN DER
VP24564E	ANLAGE AM HALTER
VP24572	NACHTRAG ZUR VP24200
VP24574	KLIMAKONDENSATOR INDEX E
VP24575E	KLIMAKONDENSATOR INDEX E

VP24576E	KWS VERBAU OHNE BMG
VP24530	OPTIMIERUNG VERLEGUNG ANNTENE DACH OS ZU 45/15 KOPPELBOX VW/SE428/
VP24529E	AWE OPTIMIERUNG VERLEGUNG ANTENNE DACH PVS SOFORT LÖSUNG VW/SE428
VP24625	MBT ANPASSUNG SPR 7UN
VP24627	ZWISCHENLÖSUNG USB + ALTE
VP24647E	VW364 GTS III BEZÜGE O. BMG/N1

VP24648	VW364 GTS III VORDERLEHNENBEZU
VP24655E	AWE F. KWS 7N0.122.051.AB
VP24659E	ANLAGE KÄLTEMITTELEITUNG
VP24660E	FALSCHER SICHERUNGSWERT IN DER
VP24668E	AWE F. KWS 7N0.122.101.AD
VP24669E	BEFESTIGUNG SCR-LEITUNG

VP24670E	ÄNDERUNG EPB-LEITUNGSVERLEGUNG
VQ27381E	ESC EBC460IV1 HYDRAULIK ACC
VP24530	OPTIMIERUNG VERLEGUNG ANNTENE DACH OS ZU 45/15 KOPPELBOX VW/SE428/
VP24719	WÄRMESCHUTZMATTE RECHTSLENKER
VP24720	ENTFALL WÄRMEABSCHIRMUNG AB
VP24723E	KOMBIINSTRUMENTE PQ2/3/4 CONTI

VP24707E	SMLS-HW18 O.BMG
VP24694E	HALTER GÖK-UMVERSCHLAUCHUNG
VP24773E	AWE NAV SD KARTE 45/15 KEINE STATUSGERECHTEN TEILE
VP24774	MBT ANPASSUNG LÄNDERSTEUERUNG BT- ZERTIFIZIERUNG MIB2 ENTRY P
VP24777	STÜCKLISTENÄNDERUNG
VP24792	PQ35 SW-ÄNDERUNG ESC

VP24793E	VERBAU ESC MK60 OHNE BMG UND
VP24731	OPTIMIERUNG DES
VP24740E	SCR DOSIERLEITUNG
VP24741E	KRAFTSTOFFBEHÄLTER BENZIN
VP24798	MID RANGE RADAR (MRR) VW428
VP24802E	STEUEREINHEIT CLIMATRONIC

VP24811	KWS STÜCKLISTENKORREKTUR
VQ27518	PARALLELVERBAU MIT UND OHNE
VP24842E	KWS NACHRÜSTUNG ZACKENRINGE
VP24843	ANLAGE KWS SHZ EA888
VP24844	ANLAGE KWS SHZ EA211
VP24845	ANLAGE KWS SHZ EA288

VP24865E	STEUEREINHEIT CLIMATRONIC
VP24868	NEUE TIEFTÖNER FÜR DEN
VP24851E	AWE: PVS LM-RAD CONNECT
VP24815	KOMPILIERUNG NAV DB MIB STD2
VP24885E	AWE LÜFTERMODUL 7N0.121.205.F VW/SE428 EA211/288/8 TPPA/SOP
VP24999E	ABS LEITUNGEN VW428 FEHLENDE BMG ZUM SOP

VP25027	MBT ANPASSUNG LÄNDERSTEUERUNG
VP25036E	AWE ANSAUGHUTZE STUTZEN ATL
VP25037	ANLAGE KÄLTEMITTELEITUNG
VP25043	SCR UNTERBODENSCHUTZ AUSWEITUN
VP25045E	SOFTWARE NICHT STATUSGERECH
VP25055	STUTZEN WASSERABLAUF

VP25089	STEUERGERAET,MOTOR
VP25094E	WK+LLK VERBAU OHNE BMG
VP25133	ENTFALL NOX SENSOR NACH KAT
VP25135	ENTFALL ZSB STOSSFÄNGER VORN
VP25084E	VW364 GTS III BEZÜGE O. BMG/N1
VP25138E	VERBAU REIFEN OHNE BEMUSTERUNG 1K8.601.321.Q

VP25113	KOMPILIERUNG NAV DB MIB STD2
VP25043	SCR UNTERBODENSCHUTZ AUSWEITUN
VP25214E	MID RANGE RADAR (MRR) VW428
VP25223	MIB2 STD ANPASSUNG
VP25209	ENTFALL HALLENSOR
VP25304E	KEINE STATUSGERECHTEN

VP25305E	AE VERBAU OELEINFUELLST.
VP25279E	KEINE STATUSGERECHTEN BAUTEILE
VP25281E	KRAFTSTOFFLEITUNGEN
VQ27854E	ESC EBC460IV1 SW0011 VW/SE428
VQ27855E	ESC EBC460IV1 PRESSE VW/SE428
VQ27858E	EBC460IV1 "HIGH" SW0011 VW428,

VQ27859E	EBC460IV1 "HIGH" SW0012 VW428,
VP25250E	FHW PQ35/PQ46/PQMIX
VP25256	ANPASSUNG ÖLEINFÜLLSTUTZEN
VP25247E	ZSB STANDHEIZUNG
VP25302E	VW428 CCC-KENNZEICHNUNG REIFEN
VP25308E	SCIROCCO GTS NF

a ser visualizada

22

Atualizar

P.POINT/ PROJEKTSTAND Affected	Received	Feedback Soll	Distributed	7M0
15V552A	17.12.2014	31.12.2014	12.01.2015	
15V552A	17.12.2014	31.12.2014	12.01.2015	
14V494C7	12.01.2015	26.01.2015	19.01.2015	
14V494E	12.01.2015	26.01.2015	19.01.2015	

14V494E	12.01.2015	26.01.2015	19.01.2015	
15V552A	12.01.2015	26.01.2015	19.01.2015	
15V355C	12.01.2015	26.01.2015	19.01.2015	
15V355C	12.01.2015	26.01.2015	19.01.2015	
15V552A	12.01.2015	26.01.2015	19.01.2015	
15V552A	12.01.2015	26.01.2015	19.01.2015	

15V551B5	12.01.2015	26.01.2015	19.01.2015	
15V552C1	12.01.2015	26.01.2015	19.01.2015	
15V552C	12.01.2015	26.01.2015	19.01.2015	
14V494D	12.01.2015	26.01.2015	19.01.2015	
16V352P	12.01.2015	26.01.2015	19.01.2015	
15V355C	12.01.2015	26.01.2015	19.01.2015	

16V365A	15.01.2015	29.01.2015	19.01.2015	
15V352B	14.01.2015	21.01.2015	19.01.2015	
15V441H	14.01.2015	21.01.2015	19.01.2015	
15V552C	16.01.2015	30.01.2015	19.01.2015	
15V552B	19.01.2015	02.02.2015	19.01.2015	
15V552C	19.01.2015	02.02.2015	19.01.2015	

15V552A	19.01.2015	02.02.2015	19.01.2015	
15V552A	19.01.2015	02.02.2015	19.01.2015	
15V552B	19.01.2015	02.02.2015	19.01.2015	
15V552C	19.01.2015	02.02.2015	19.01.2015	
15V552B	19.01.2015	02.02.2015	19.01.2015	
15V552C	19.01.2015	02.02.2015	19.01.2015	

15V552A	19.01.2015	02.02.2015	19.01.2015	
15V552B	19.01.2015	02.02.2015	19.01.2015	
15V552C	19.01.2015	02.02.2015	19.01.2015	
16V365A	16.01.2015	30.01.2015	26.01.2015	
15V556B	26.01.2015	09.02.2015	26.01.2015	
15V352B	23.01.2015	06.02.2015	26.01.2015	

15V552A	26.01.2015	09.02.2015	26.01.2015	
15V552C	26.01.2015	09.02.2015	26.01.2015	
15V552A	26.01.2015	09.02.2015	26.01.2015	
15V552A	26.01.2015	09.02.2015	26.01.2015	
15V552A	26.01.2015	09.02.2015	26.01.2015	
15V552A	26.01.2015	09.02.2015	26.01.2015	

15V552A	16.01.2015	30.01.2015	19.01.2015	
E33624	27.01.2015	08.02.2015	02.02.2015	
15V552B1	26.01.2015	09.02.2015	02.02.2015	
16V365A	26.01.2015	09.02.2015	02.02.2015	
15V552C	29.01.2015	12.02.2015	02.02.2015	
	29.01.2015	12.02.2015	02.02.2015	

15V552C	05.02.2015	19.02.2015	12.02.2015	
15V552A	05.02.2015	19.02.2015	12.02.2015	
15V552B	05.02.2015	19.02.2015	12.02.2015	
15V051H	04.02.2015	18.02.2015	12.02.2015	
15V552A	04.02.2015	18.02.2015	12.02.2015	
15V353B	04.02.2015	11.02.2015	12.02.2015	

16V352P	04.02.2015	18.02.2015	12.02.2015	
15V352B	03.02.2015	17.02.2015	12.02.2015	
15V352B	03.02.2015	10.02.2015	12.02.2015	
16V352P	02.02.2015	16.02.2015	12.02.2015	
15V552A	09.02.2015	23.02.2015	09.02.2015	
16V352P	12.02.2015	26.02.2015	16.02.2015	

15V355C	11.02.2015	25.02.2015	16.02.2015	
15V353B	11.02.2015	25.02.2015	16.02.2015	
16V234A	11.02.2015	25.02.2015	16.02.2015	
15V352P	11.02.2015	25.02.2015	16.02.2015	
16V234A	16.02.2015	02.03.2015	16.02.2015	
14V494C7	16.02.2015	02.03.2015	16.02.2015	

15V552A	16.02.2015	02.03.2015	16.02.2015	
15V552A	16.02.2015	02.03.2015	16.02.2015	
15V552B	16.02.2015	02.03.2015	16.02.2015	
15V552A	16.02.2015	02.03.2015	16.02.2015	
15V552A	18.02.2015	04.03.2015	23.02.2015	
15V552A	18.02.2015	04.03.2015	23.02.2015	

16V004A	18.02.2015	25.02.2015	23.02.2015	
14V351J3	17.02.2015	24.02.2015	23.02.2015	
16V365A	17.02.2015	03.03.2015	23.02.2015	
16V441F	17.02.2015	03.03.2015	23.02.2015	
16V352P	19.02.2015	05.03.2015	23.02.2015	
15V552C	19.02.2015	05.03.2015	23.02.2015	

15V552A	19.02.2015	05.03.2015	23.02.2015	
15V552A	19.02.2015	05.03.2015	23.02.2015	
15V552A	19.02.2015	05.03.2015	23.02.2015	
15V552A	24.02.2015	10.03.2015	02.03.2015	
15V552C	24.02.2015	10.03.2015	02.03.2015	
15V552C1	24.02.2015	10.03.2015	02.03.2015	

15V552C	24.02.2015	10.03.2015	02.03.2015	
15V552C	24.02.2015	10.03.2015	02.03.2015	
15V552C	26.02.2015	12.03.2015	02.03.2015	
15V362A	26.02.2015	12.03.2015	02.03.2015	
16V299B	03.03.2015	17.03.2015	10.03.2015	
16V234D1	02.03.2015	09.03.2015	10.03.2015	

16V448C	02.03.2015	11.03.2015	10.03.2015	
16V448D	02.03.2015	11.03.2015	10.03.2015	
15V552C1	06.03.2015	20.03.2015	10.03.2015	
14V494C7	06.03.2015	20.03.2015	10.03.2015	
16V260E	05.03.2015	19.03.2015	10.03.2015	
15V355C	05.03.2015	19.03.2015	10.03.2015	

15V355C	05.03.2015	19.03.2015	10.03.2015	
15V552A	05.03.2015	19.03.2015	10.03.2015	
15V552C1	05.03.2015	19.03.2015	10.03.2015	
15V552C1	05.03.2015	19.03.2015	10.03.2015	
15V552A	05.03.2015	19.03.2015	10.03.2015	
16V406A	09.03.2015	21.03.2015	10.03.2015	

16V004A	17.03.2015	31.03.2015	18.03.2015	
15V552A	16.03.2015	30.03.2015	18.03.2015	
15V552A	16.03.2015	30.03.2015	18.03.2015	
15V552A	16.03.2015	30.03.2015	18.03.2015	
16V405A	16.03.2015	30.03.2015	18.03.2015	
	16.03.2015	30.03.2015	18.03.2015	

15V552A	12.03.2015	26.03.2015	18.03.2015	
15V552A	12.03.2015	26.03.2015	18.03.2015	
14V494C7	12.03.2015	26.03.2015	18.03.2015	
15V552A	12.03.2015	26.03.2015	18.03.2015	
15V552A	12.03.2015	26.03.2015	18.03.2015	
15V552A	12.03.2015	26.03.2015	18.03.2015	

15V552B	12.03.2015	26.03.2015	18.03.2015	
16V365A	10.03.2015	24.03.2015	23.03.2015	
16V365A	10.03.2015	24.03.2015	23.03.2015	
15V352B	18.03.2015	01.04.2015	23.03.2015	
15V352P	18.03.2015	01.04.2015	23.03.2015	
15V441H	20.03.2015	26.03.2015	23.03.2015	

15V441H	20.03.2015	03.04.2015	23.03.2015	
15V552A	23.03.2015	06.04.2015	23.03.2015	
15V552A	23.03.2015	06.04.2015	23.03.2015	
15V552A	23.03.2015	06.04.2015	23.03.2015	
15V552C	23.03.2015	06.04.2015	23.03.2015	
15V552C	23.03.2015	06.04.2015	23.03.2015	

15V552A	23.03.2015	06.04.2015	23.03.2015	
	23.03.2015	06.04.2015	23.03.2015	
16V365A	10.03.2015	24.03.2015	23.03.2015	
15V552A	27.03.2015	10.04.2015	30.03.2015	
15V552A	27.03.2015	10.04.2015	30.03.2015	
16V438B	27.03.2015	03.04.2015	30.03.2015	

16V259E	26.03.2015	09.04.2015	30.03.2015	
14V494C7	24.03.2015	07.04.2015	30.03.2015	
16V351G	01.04.2015	08.04.2015	06.04.2015	
16V352P	01.04.2015	08.04.2015	06.04.2015	
16V365A	02.04.2015	08.04.2015	06.04.2015	
16V299B	07.04.2015	21.04.2015	13.04.2015	

16V299B	07.04.2015	21.04.2015	13.04.2015	
15V552B5	09.04.2015	23.04.2015	13.04.2015	
15V552C1	09.04.2015	23.04.2015	13.04.2015	
16V051A	09.04.2015	23.04.2015	13.04.2015	
15V355C	09.04.2015	23.04.2015	13.04.2015	
14V834G5	09.04.2015	23.04.2015	13.04.2015	

15V552B	09.04.2015	23.04.2015	13.04.2015	
	09.04.2015	23.04.2015	13.04.2015	
15V552B	15.04.2015	29.04.2015	20.04.2015	
15V552A	15.04.2015	29.04.2015	20.04.2015	
15V552B	15.04.2015	29.04.2015	20.04.2015	
15V552C	15.04.2015	29.04.2015	20.04.2015	

14V834G1	15.04.2015	22.04.2015	20.04.2015	
14V351J3	15.04.2015	29.04.2015	20.04.2015	
16V448D	14.04.2015	21.04.2015	20.04.2015	
16V352P	13.04.2015	27.04.2015	20.04.2015	
15V552B	16.04.2015	27.04.2015	20.04.2015	
15V552A	28.04.2015	04.05.2015	04.05.2015	

16V352P	29.04.2015	13.05.2015	04.05.2015	
15V552A	29.04.2015	13.05.2015	04.05.2015	
15V552A	29.04.2015	13.05.2015	04.05.2015	
15V552C1	04.05.2015	14.05.2015	11.05.2015	
15V552C	04.05.2015	18.05.2015	11.05.2015	
15V552C	04.05.2015	18.05.2015	11.05.2015	

15V552C	07.05.2015	18.05.2015	11.05.2015	
15V552A	07.05.2015	18.05.2015	11.05.2015	
15V552C	07.05.2015	21.05.2015	11.05.2015	
16V448C	07.05.2015	21.05.2015	11.05.2015	
15V441H	06.05.2015	13.05.2015	11.05.2015	
16V405A	08.05.2015	15.05.2015	11.05.2015	

16V352P	08.05.2015	15.05.2015	11.05.2015	
15V552C1	04.05.2015	14.05.2015	11.05.2015	
15V355C	13.05.2015	29.05.2015	18.05.2015	
16V352P	13.05.2015	27.05.2015	18.05.2015	
17V121A	12.05.2015	26.05.2015	18.05.2015	
15V552C	22.05.2015	05.06.2015	28.05.2015	

15V552A	22.05.2015	05.06.2015	28.05.2015	
15V552C1	21.05.2015	04.06.2015	28.05.2015	
15V552C	21.05.2015	04.06.2015	28.05.2015	
	21.05.2015	04.06.2015	28.05.2015	
	21.05.2015	04.06.2015	28.05.2015	
	21.05.2015	04.06.2015	28.05.2015	

	21.05.2015	04.06.2015	28.05.2015	
16V498T	20.05.2015	03.06.2015	28.05.2015	
15V552A	20.05.2015	03.06.2015	28.05.2015	
16V597F	19.05.2015	02.06.2015	28.05.2015	
16V405A	22.05.2015	29.05.2015	28.05.2015	
15V441H	22.05.2015	28.05.2015	28.05.2015	

	x									
		x	x							
		x								
		x								
		x	x							
		x	x						1	

		X	X							
		X	X							
		X	X			1				
X	X									
	X	X	X				1			
		X	X			1				

		x	x			1				
		x					1			
	x									
		x	x			1				
		x	x							
		x	x							

		x	x							
		x	x							
		x	x							
		x				1				
	x									
		x					1			

		x	x							
		x	x							
		x	x							
		x	x							
		x	x							
		x	x			1				

		x	x							
		x	x							
		x	x							
		x	x							
		x	x							
	x					1				

		x	x				1			
	x						1			
	x						1			
	x						1			
	x									
		x	x				1			

		x								
	x					1				
x										
		x	x			1				
	x									
	x					1				

		x	x							
		x	x							
		x	x							
		x	x			1				
		x	x							
		x	x							

	x						1			
		x	x				1			
		x	x				1			
	x	x								
	x	x					1			
	x	x					1			

	x	x								
	x	x								
	x	x								
		x	x							
		x	x							
		x	x							

	x						1			
		x	x							
		x	x							
		x	x							
	x									
		x	x							

		x	x							
		x	x			1				
	x					1				
		x	x							
		x	x							
		x	x							

	x									
		x	x							
		x	x							
		x	x			1				
		x	x							
		x	x							

		X	X							
		X								
		X	X			1				
		X	X							
		X	X							
	X	X	X				1			

	x									
		x								
		x	x							
		x	x							
		x								
x	x							1		

		x	x							
		x								
		x	x							
		x	x							
		x	x							
		x	x							

		x	x					1		
		x	x				1			
			x							
		x	x				1			
		x	x							
		x	x			1				

6/3/2015

M5	K7	Invest. (€) - ÄKOs	Imp. Processo	Status

			N
			N
			N

Fechado

Fechado

Fechado

			S
			N
			N

Fechado

Fechado

Fechado

			N
1			N
			N

Fechado

Fechado

Fechado

N

Fechado

			N
			N
			N
			N
		59,000 €	S

Fechado

Fechado

Fechado

Fechado

Fechado

			N
			N
			N

Fechado

Fechado

Fechado

		106 €	S

Fechado

			N
			N
			N
			N
			N

Fechado

Fechado

Fechado

Fechado

Fechado

			N
			N

Fechado

Fechado

			N
			N

Fechado

Fechado

N

Fechado

			N

Fechado

			N
			N

Fechado

Fechado

			S
			N
			N
			N

Fechado

Fechado

Fechado

Fechado

			N

Fechado

			N
			N

Fechado

Fechado

			N
			N
			N

Fechado

Fechado

Fechado

			N
			N
			N
			N

Fechado

Fechado

Fechado

Fechado

			N
1			N

Fechado

Fechado

1			N
			N

Fechado

Fechado

			N
			N

Fechado

Fechado

59,106.00 €

	Nº de ÄKO	Nº de Alt Eléctricas	Nº de Alt com impacto
Data de Feedback	184	55	4

1 12-01-2015

1 12-01-2015

1 19-01-2015

1 19-01-2015

1 19-01-2015

1 19-01-2015

1 19-01-2015

1 19-01-2015

1 19-01-2015

23.01.2015

1 19-01-2015

1 19-01-2015

1 19-01-2015

23.01.2015 1 19-01-2015

1 19-01-2015

23.01.2015 1 19-01-2015

23.01.2015 1 19-01-2015

23.01.2015

1

19-01-2015

23.01.2015

1

19-01-2015

1

19-01-2015

23.01.2015

1

19-01-2015

1

19-01-2015

1

19-01-2015

1 19-01-2015

1 19-01-2015

1 19-01-2015

1 19-01-2015

1 19-01-2015

1 19-01-2015

1 19-01-2015

1 19-01-2015

1 19-01-2015

02.02.2015 1 26-01-2015

02.02.2015 1 26-01-2015

02.02.2015 1 26-01-2015

1 26-01-2015

1 26-01-2015

1 26-01-2015

1 26-01-2015

1 26-01-2015

02.02.2015

1 26-01-2015

1 19-01-2015

1 02-02-2015

1 02-02-2015

1 02-02-2015

1 02-02-2015

1 02-02-2015

1 12-02-2015

1 12-02-2015

1 12-02-2015

1 12-02-2015

1 12-02-2015

10.02.2015

1 12-02-2015

10.02.2015

1

12-02-2015

10.02.2015

1

12-02-2015

10.02.2015

1

12-02-2015

10.02.2015

1

12-02-2015

1

09-02-2015

20.02.2015

1

16-02-2015

1 16-02-2015

20.02.2015 1 16-02-2015

1 16-02-2015

20.02.2015 1 16-02-2015

1 16-02-2015

20.02.2015 1 16-02-2015

1 16-02-2015

1 16-02-2015

1 16-02-2015

20.02.2015 1 16-02-2015

02.03.2015 1 23-02-2015

02.03.2015 1 23-02-2015

02.03.2015

1

23-02-2015

02.03.2015

1

23-02-2015

02.03.2015

1

23-02-2015

1

23-02-2015

02.03.2015

1

23-02-2015

02.03.2015

1

23-02-2015

1 23-02-2015

1 23-02-2015

1 23-02-2015

1 02-03-2015

1 02-03-2015

1 02-03-2015

04.03.2015

1

02-03-2015

1

02-03-2015

1

02-03-2015

04.03.2015

1

02-03-2015

1

10-03-2015

1

10-03-2015

1 10-03-2015

1 10-03-2015

1 10-03-2015

11.03.2015

1 10-03-2015

11.03.2015

1 10-03-2015

1 10-03-2015

1 10-03-2015

1 10-03-2015

1 10-03-2015

1 10-03-2015

1 10-03-2015

11.03.2015

1 10-03-2015

19.03.2015

1

18-03-2015

1

18-03-2015

1

18-03-2015

1

18-03-2015

1

18-03-2015

1

18-03-2015

1 18-03-2015

19.03.2015

1 18-03-2015

19.03.2015

1 18-03-2015

1 18-03-2015

1 18-03-2015

1 18-03-2015

1 18-03-2015

25.03.2015 1 23-03-2015

25.03.2015 1 23-03-2015

25.03.2015 1 23-03-2015

25.03.2015 1 23-03-2015

1 23-03-2015

1 23-03-2015

1 23-03-2015

1 23-03-2015

25.03.2015

1 23-03-2015

1 23-03-2015

1 23-03-2015

1 23-03-2015

1 23-03-2015

02.04.2015

1 23-03-2015

1 30-03-2015

1 30-03-2015

02.04.2015

1 30-03-2015

02.04.2015

1

30-03-2015

1

30-03-2015

13.04.2015

1

06-04-2015

13.04.2015

1

06-04-2015

1

06-04-2015

1

13-04-2015

1 13-04-2015

1 13-04-2015

1 13-04-2015

1 13-04-2015

1 13-04-2015

17.04.2015

1 13-04-2015

1 13-04-2015

1 13-04-2015

1 20-04-2015

1 20-04-2015

1 20-04-2015

1 20-04-2015

24.04.2015

1

20-04-2015

24.04.2015

1

20-04-2015

1

20-04-2015

24.04.2015

1

20-04-2015

1

20-04-2015

06.05.2015

1

04-05-2015

06.05.2015

1

04-05-2015

1

04-05-2015

1

04-05-2015

1

11-05-2015

12.05.2015

1

11-05-2015

1

11-05-2015

12.05.2015

1

11-05-2015

1

11-05-2015

12.05.2015

1

11-05-2015

1

11-05-2015

1

11-05-2015

1

11-05-2015

18.05.2015

1

11-05-2015

1

11-05-2015

1

18-05-2015

25.05.2015

1

18-05-2015

1

18-05-2015

1

28-05-2015

1 28-05-2015

1 28-05-2015

1 28-05-2015

1 28-05-2015

1 28-05-2015

1 28-05-2015

1 28-05-2015

1 28-05-2015

1 28-05-2015

1 28-05-2015

1 28-05-2015

1 28-05-2015

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

15

15

15

16

16

16

16

16

16

16

16

16

17

17

17

17

17

17

17

17

17

19

19

19

19

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

21

21

21

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

Semana que está a ser visualizada

ÄA	Descrição	P.Point Afetados
V14NK9	<p>ÄNDERUNG BEZUGSABHEFTUNG VORDERSITZ ALTERAÇÃO DO REVESTIMENTO DO ENCOSTO DOS BANCOS DA FRENTE - O BISELADO/PERFIL APRESENTA PROBLEMAS E É REPOSICIONADO</p>	
V14NW9	<p>LTGS.KSK ÄNDERUNGEN VERBESSERTE MONTAGE ALTERAÇÃO DO ROTEAMENTO/FIXAÇÃO DA CABLAGEM DO COCKPIT - DIFICULDADES DE MONTAGEM JUNTAR A CABLAGEM DA CÂMARA TRASEIRA Á CABLAGEM DO RADIO</p>	
V13H263	<p>ENTLÜFTUNGSRAHMEN NACHBEWERTUNG DER KOSTEN SUPLEMENTO DA V13H261 - DIFUSOR/SAIDAS AR ALTERAÇÃO FINANCEIRA PARA AJUSTE PREÇO PEÇA DEVIDO ALTERAÇÃO MATERIAL</p>	
V14NH1 E	<p>FORCE MAJEURE FA. TILLMANN AUSFALL KTL BESCHICHTER AUTORIZAÇÃO PARA USO DO FORNECEDOR "NFB" NA APLICAÇÃO KTL NOS PERFIS METALICOS DO PSD - INCÊNDIO FORNECEDOR MUSCHERT & GIERSE</p>	

<p>V14PB7 E</p>	<p>LIEFERANTENWECHSEL BODENBELAG VON FA. MAGNA ZU FA. BORGERS AUTORIZAÇÃO PARA USO DOS TAPETES/MANTAS DO NOVO FORNECEDOR "BORGERS" SEM BMG</p>	
<p>V14MS3</p>	<p>SCHRAUBENVEREINHEITLICHUNG UND VERBESSERUNG BESTIMMTER SCHRAUBENSTRLEN ALTERAÇÃO DOS PARAFUSO APERTO NOS EIXOS TRASEIROS NÃO AFETA AUTOEUROPA</p>	
<p>V14NY8</p>	<p>A-SÄULENSCHAUM VERBAUPROBLEME ALTERAÇÃO DOS INSONORIZANTES DOS PILARES "A" - REDUÇÃO ESPESSURA NA PARTE INFERIOR - PROBLEMAS CORROSÃO</p>	
<p>V13S526</p>	<p>LEITUNGSSTRANG VORDERSITZ COM A ALTERAÇÃO DAS BRAÇADEIRAS FIXAÇÃO DA CABLAGEM NOS ENCOSTOS DOS BANCOS FRENTE (V13S523) É NECESSÁRIO UM ENFITAMENTO ADICIONAL NA CABLAGEM</p>	
<p>V14PQ6</p>	<p>KWS: VORGESPANNTE SCHELLEN EINSATZ ALTERAÇÃO DAS ABRAÇADEIRAS DE TODOS OS TUBOS DE REFRIGERAÇÃO ÁGUA. - SUBSTITUIÇÃO POR ABRAÇADEIRAS PRÉ-TENSIONADAS - PROBLEMAS DE ERGONOMIA DEVIDO Á ELEVADA FORÇA MONTAGEM</p>	
<p>V14PT4 (FPQ)</p>	<p>STARTERRELAIS DRUCKAUSGLEICHSELEMENT ALTERAÇÃO DO RELÉ DO MOTOR ARRANQUE - INTRODUÇÃO ELEMENTO DE COMPENSAÇÃO PRESSÃO PARA EVITAR A ENTRADA DE HUMIDADE/CONGELAÇÃO NO CONTACTO METÁLICO (-5º)</p>	

<p>V14W144</p>	<p>ABDICHTUNG TÜRFALZ APLICAÇÃO DE ADESIVO BUTYL NAS JUNÇÕES DA CHAPA NOS CANTOS DAS PORTAS PARA IMPEDIR ENTRADA DE ÁGUA. TESTE POSITIVO EM 50 CARROS EFECTUADO COM O V14W14 E.</p>	
<p>V11SA83</p>	<p>JD-POWER ÄNDERUNG RKA-AUFKLEBER REDUÇÃO COMPLEXIDADE DE 2 PARA 1 DA ETIQUETA DE CONTROLO PRESSÃO PNEUS - LHD/RDH PASSAM A TER 1 NOVA ETIQUETA COMUM - INTRODUÇÃO DA NOVA ETIQUETA NO 7N0</p>	
<p>V14NE4</p>	<p>KOR. PVC RAUPEN HECKKLAPPENBEREICH ALTERAÇÃO NO PROCESSO DE APLICAÇÃO/PINCELAMENTO DO PVC</p>	
<p>V14PW5</p>	<p>VW364 R/R-LINE SCHWELLER ELIMINAÇÃO DAS GUIAS DE POSICIONAMENTO DO SCHWELLER (ESQª/DIRª).</p>	
<p>V15A33</p>	<p>HOWA ENTL. SK316 CORRECÇÃO RELEASE DO SUPORTE APERTO BATERIA - DEIXA DE ESTAR RELEASE PARA AS CAIXAS 6 VEL (RELEASE ERRADO).</p>	

V14NE7	<p>WECHSEL BESATZSTOFF SITZANLAGE ALTERAÇÃO MATERIAL/SUB-FORNECEDOR DO ENCONTO BANCOS FRENTE ZONA 7</p>	
V12B107	<p>WASSERPUMPE STANDHEIZUNG ALTERAÇÃO DA PLACA ELECTRONICA DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO AQUECIMENTO - COLOCAÇÃO ADICIONAR DE GEL SOBRE A PLACA PARA EVITAR HUMIDADE</p>	
V14LP71	<p>SCHEINWERFER VW428, SE428, VW464, VN75X D3S LAMPE, NEUE GENERATION INTRODUÇÃO DAS LÂMPADAS DOS FAROIS DIRECIONAIS GERAÇÃO 4.</p>	
V14W691	<p>AKUSTISCH UNDICHT SUPLEMENTO DA V14W69 (ELIMINA OS PONTOS 5/7) VÁRIAS CORRECÇÕES/APLICAÇÕES SEALER, INSONORIZANTE FITA E EXPANSIVO NO PILAR "A" , STIRNWAND.</p>	
V15A44	<p>ÄNDERUNG BATTERIEKONSOLE ALTERAÇÃO DO PRATO DA BATERIA - INTRODUIZIR UM CORTE PARA EVITAR CONTACTO COM A CABLAGEM DO MOTOR</p>	
V14NZ2	<p>FAHRERAIRBAG PREISANPASSUNGEN CORRECÇÃO DO PREÇO DA UNIDADE DO AIRBAG DO VOLANTE</p>	

V15B06	ZSB. MANTELPLATINEN IN KAUFTEILE UMSTELLEN ALTERAÇÃO DE SUB-FORNECEDOR E DA PLATINA DO SILENCIADOR DO SISTEMA DE EXAUSTÃO	
V14PQ7	ND-AGR-ABGASKLAPPE MDB ROBUSTHEITSMASSNAHME AKTUATOR ALTERAÇÃO NO SISTEMA REGULADOR EXAUSTÃO - ALTERAÇÃO DA ANILHA/BATENTE DO VEIO DA BORBOLETA	
V15B22	ENTFALL KEILRIPPENRIEMEN ELIMINAÇÃO DO BOM DO SEGUNDO FORNECEDOR DA CORREIA DO COMPRESSOR DO AC	14V494E
V14AS71	12MIN- STATT 6MIN-HELIX ALTERAÇÃO DO GRAU DE INCLINAÇÃO DO ESTRIADO DO SEMI-EIXO DA FRENTE MQ 350-DQ200/250	
V15B68	BEFESTIGUNG AN SCR-LEITUNG Q3, (TIGUAN, SHARAN, ALHAMBRA) ALTERAÇÃO DO CLIP FIXAÇÃO DO TUBO DO SCR	
V14PM6	MQB/B-HA-RADLAGER: EINSATZ EINES KUNSTSTOFFENCODERS VON FA. FAG ALTERAÇÃO DO ENCODER DO ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DE BORRACHA PARA PLASTICO - DESGASTE PREMATURO DEVIDO AO SAL E A IMPUREZAS.	

<p>V14B422</p>	<p>STECKERBESCHICHTUNGSSUMSTELLUNG ZUGENTLASTUNG KABELBAUM NACHTRAG ZU V14B421 SUPLEMENTO DA V14B421 - INTRODUÇÃO UM PONTO DE FIXAÇÃO/BRAÇADEIRA (430Z) DA CABLAGEM DO SISTEMA ALIMENTAÇÃO DA BOMBA COMBUSTIVEL</p>	
<p>V14NM1 (FMK)</p>	<p>ENTFALL GUMMIFÜßE 5Q0 012 615 A APAGA OS "PÉS" BORRACHA DOS COMPRESSORES DO KIT DE EMERGÊNCIA</p>	
<p>V14PD3 E</p>	<p>NACHARBEIT SHARAN-HILFSRAHMEN FUER FREIGANG STABILISATOR AUTORIZAÇÃO PARA RETRABALHAR O HILFRAHMEN - AO MONTAR OS SUPORTES DA BARRA ESTABILIZADORA EXISTE UMA INTERFERÊNCIA QUE IMPEDE A MONTAGEM CORRETA.</p>	
<p>V14AL51E</p>	<p>AE MULTIFUNKTIONSSCHALTER & TIPTRONIKSCHALTER FÜR MUFU & TT-LENKRÄDER SUBSTITUI O V14AL5 E AUTORIZAÇÃO PARA USO DOS INTERRUPTORES DO VOLANTE MUFU (HW04/SW0019) E TT (TRIPTRONIC) COM HW03 SEM BMG</p>	
<p>V14PP4 E</p>	<p>OPTIMIERUNG GERÄUSCHPAKET DIVERSE VW PROJEKTE PSD AUTORIZAÇÃO PARA USO DAS GUIAS DO PSD SEM BMG - ALTERAÇÃO DO PROCESSO DE UNIÃO DOS TERMINAIS DAS GUIAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS PROBLEMAS DE RUÍDOS</p>	
<p>V14S841 (FPQ)</p>	<p>VERCLIPSUNG BLENDE B-SÄULE SUBSTITUI O V14S84 E (TRY-OUT 2000 PEÇAS) ALTERAÇÃO DOS REBITE EXPANSIVO DE FIXAÇÃO DAS MOLDURAS DOS PILARES "B" E "C" - DIMINUIR A FORÇA DE MONTAGEM - PROBLEMAS DE ERGONOMIA</p>	

<p>V15B23</p>	<p>GERÄUSCHE IM UNTERBODEN GESCHWINDIGKEIT HÖHER 100 KM/H APLICAÇÃO ADICIONAL DE 3 G DE SEALER NO UNDERBODY - PROBLEMAS RUIDOS DEVIDO A CONTACTO DA PROTECÇÃO COM A CARROÇARIA</p>	
<p>V14NK91</p>	<p>ÄNDERUNG BEZUGSABHEFTUNG VORDERSITZ NACHTRAG ZU V14NK9 CORRECÇÃO TUL DA V14NK9 (BANCOS FRENTE)</p>	
<p>V15A24</p>	<p>AKTIVKOHLEBEHÄLTER FA. MAHLE ALTERAÇÃO DE FORNECEDOR DOS DEPÓSITOS DO CARVÃO ATIVO - MUDA DA "MAHLE" PARA A "HUA NA"</p>	
<p>V15C80 (FPQ)</p>	<p>LADELUFTROHR EA888 G3 IN PQ35/PQ35LC - 2.0L 162KW TSI EU6 REPOSICIONAMENTO (+/- 12MM) DA BRAÇADEIRA APERTO DO TUBO DE ADMISSÃO AR - CONTACTO COM O CABO "B+" DO ALTERNADOR</p>	
<p>V14PD11</p>	<p>ANPASSUNG SHARAN-HILFSRAHMEN SUBSTITUI O V14PD3 E (RETRABALHO CHASSIS) ALTERAÇÃO CHASSIS COM CORRECÇÃO NERVURAS NA ZONA DE MONTAGEM DOS SUPORTES DA BARRA ESTABILIZADORA</p>	
<p>V14MS3</p>	<p>SCHRAUBENVEREINHEITLICHUNG STANDARDIZAÇÃO ENTRE "PQ" E "MQ" DOS PARAFUSOS APERTO BRAÇO DA SUSPENSÃO NÃO AFETA 1Q0, 130, 7N0, 710</p>	

<p>V15B71</p>	<p>VARIANTENREDUZIERUNG ZSB GELENKWELLE REDUÇÃO DE COMPLEXIDADE DAS ARTICULAÇÕES DOS SEMI-EIXOS -ADAPTAÇÃO DOS SEMI-EIXOS UF100EHT/VL100+ COP'S DO 130 PARA O 1Q0.</p>	
<p>V15D66 E</p>	<p>ZKG-DÄMMUNG EA288 2.0I 81-135kW EU6 AUTORIZAÇÃO PARA USO DO INSONORIZANTE DO MOTOR ALTERNATIVO/NOVO SUB-FORNECEDOR EM SIMULTANEO COM O ATUAL SEM BMG ATÉ WK20/15</p>	
<p>V15D661</p>	<p>ZKG-DÄMMUNG EA288 2.0I 81-135kW EU6 ALTERAÇÃO DE SUB-FORNECEDOR DO INSONORIZANTE DO MOTOR DA WOCO</p>	
<p>V15C33 E</p>	<p>KOR. SCHUTZFOLIE ELEK. SCHIEBETÜR INTRODUÇÃO 2 FITAS PROTEÇÃO POR PORTA CORRER DEVIDO A CONTACTO DA CORREDIÇA INFERIOR COM A PINTURA - PROBLEMAS DE CORROSÃO</p>	
<p>V13NF34 (FPQ)</p>	<p>KUEHLERHUTZE: KÜRZEN DER AUFLAGERIPPE DER KOPPELSTELLE ALTERAÇÃO DO QUADRO DAS VENTONHAS DO RADIADOR - ALTERAÇÃO/REDUZIR EM 1,5MM O ENCAIXE DE FIXAÇÃO DO CONECTOR ELECTRICO. CONTACTO COM O FAVO DO RADIADOR</p>	
<p>V15A12</p>	<p>SPINDELANTRIEB KABELMODUL INTRODUÇÃO DO CONECTOR GER.2 DO MÓDULO DE FECHO ELECTRICO DO PORTÃO TRASEIRO.</p>	

V15B72	KOPPELSTANGE,VARIANTENWECHSEL VON PQ35 AUF VARIANTE MQB ALTERAÇÃO DA BARRA DE ACOPLAMENTO DA DIRECÇÃO - ADAPTAR A DA "MQB" PARA "PQ35"	
V15C18 E	SCIROCCO GP CHINA ZUORDNUNG SCHRAUBENFEDERN TIEFERSTELLUNG AUTORIZAÇÃO PARA CONTINUAR A USAR A SUSPENSÃO (FRENTE+TRASEIRA) PARA A CHINA COM AS MOLA HELICOIDAIS ANTERIORES Á VQ25263 - ERRO DATA NO MBV	
V15D71 E	UNTERFÜTTERUNG AUTORIZAÇÃO PARA TRY-OUT 30 CARROS. COLOCAÇÃO ADICIONAL DE 4 PONTOS DE COLA ENTRE O REFORÇO INTERIOR E O TETO	
V15D99 E	ZSB FÖE AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIR O BANHO DOS CONTACTOS DA BOMBA DE COMBUSTIVEL (FORNECEDOR FÖE) DE OURO PARA A LIGA SEMI- OURO (V14B421) IMPLAUSIBILIDADE COM O PP15V051H ANTECIPAÇÃO DO SOP PARA 15/15	15V051H
V15E34	MODULTRÄGER BEIFAHRESEITE ALTERAÇÃO DO FORNECEDOR DO SUPORTE DOS MÓDULOS UHV MUDA DO FORNECEDOR BERGER PARA O FORNECEDOR SSW PEALFORAM	
V15B37	VERSCHRAUBUNG FEDERBEIN ALTERAÇÃO DO PARAFUSO DE APERTO DO AMORTECEDOR DO EIXO DA FRENTE	

V15D77 E	<p>SEITENSCHIEBE HI AUTORIZAÇÃO PARA TRY-OUT EM 500 CARROS COM O NOVO MATERIAL LIMPEZA VIDROS (HEXPOL 16007129C) - MATERIAL EPDM APRESENTA RECLAMAÇÕES DE AUDIT NO VIDRO LATERAL</p>	
A15C23	<p>C7, D4PA: TROWAL. ZYL-STIFT ALTERAÇÃO DA TOLERANCIA DO PERNO DA CAIXA DA DIRECÇÃO ASSISTIDA</p>	
V13D884	<p>VERSCHRAUBUNG LAGERBOCK SUBSTITUI O V13B882E OFICIALIZAÇÃO DO USO DO PARAFUSO APERTO SUPORTE AMORTECEDOR PORTÃO TRASEIRO N.911.951.01 EM SERIE DESDE A SEMANA 26/14</p>	
V15A31	<p>CLIMATRONIC STEUEREINHEIT UNIFORMIZAÇÃO PQ 'S DO HW DOS MODULOS CLIMATRONICO</p>	
V15B541 (FPQ)	<p>KOR. SCHUTZFOLIE PROBLEMAS DE CORROSÃO NA CAIXA DE AGUA NA ZONA DO VIN SUBSTITUIÇÃO DA PELICULA DE PROTECÇÃO ATUAL PARA UMA MAIS LARGA</p>	
V15E22 E	<p>VW428 SCHIEBETÜRSCHLOSS EINSATZ GEHÄUSE OHNE ABGESCHLOSSENE BMG-PRÜFUNGEN AUTORIZAÇÃO PARA USO DAS FECHADURAS DAS PORTAS DE CORRER ELECTRICAS DE NOVA FERRAMENTA SEM BMG - NOVA FERRAMENTA DA CARÇAÇA (V14LG8 E 10/15 EOP)</p>	

<p>V15B72 RE-AVALIAÇÃO</p>	<p>KOPPELSTANGE,VARIANTENWECHSEL VON PQ35 AUF VARIANTE MQB ALTERAÇÃO DA BARRA DE ACOPLAMENTO DA DIRECÇÃO - ADAPTAR A DA "MQB" PARA "PQ35". - NÃO É POSSIVEL ESTENDER O USO DA BARRA PARA O 130 DEVIDO A PROBLEMAS DE CAPACIDADE FORNECEDOR.</p>	
<p>V15F39 E</p>	<p>LENKUNG AUSSENGELENK NEUER UNTERLIEFERAN GEHAEUSE AUTORIZAÇÃO PARA USO DOS TERMINAIS DA DIRECÇÃO ASSISTIDA DO NOVO SUB-FORNECEDOR "OEMK" SEM BMG.</p>	
<p>V14W121E</p>	<p>WASCHWASSERBEHÄLTER AUTORIZAÇÃO PARA USO DO SUPORTE DO DEPOSITO DE AGUA DA NOVA FERRAMENTA SEM BMG</p>	
<p>V15C49</p>	<p>FAUSTSATTELBREMSE ALTERAÇÃO DO CAVALETE FREIO DO SISTEMA TRAVÕES EIXO TRASEIRO - PROBLEMAS DE RUIDOS NA TRAVAGEM AFETA APENAS AS PDM'S DO 1Q0/130</p>	
<p>V15F37 E</p>	<p>VORZEITIGER EINSATZ WAS 7N0.825.671.B - 4 MOTION AUTORIZAÇÃO PARA ANTECIPAR A INTRODUÇÃO DA NOVA PROTECÇÃO CALOR (VP22662) - ALTERAÇÃO FERRAMENTA</p>	<p>15V552C</p>
<p>V15F69</p>	<p>ENTNAHME VOSI-KOPFSTÜTZEN ALTERAÇÃO DAS GUIAS DO ENCOSTO DE CABEÇA DOS BANCOS DA FRENTE ALTERAR O ANGULO DO TRAVÃO</p>	

V15F81 (FMK)	<p>REDUZIERUNG LTGS.QUERSCHNITTE VERSORGUNGSLEITUNG ALTERAÇÃO DO COMPRIMENTO DOS RAMAIS DA KSK DO PAINEL DE INSTRUMENTOS - ADAPTAR A NORMA VW75212</p>	17V121A
V15F85	<p>ABSICHERUNGSOPTIMIERUNG NACH FUNKTION ELIMINAÇÃO DO FUSIVEL (F26) DE PROTECÇÃO DO SENSOR DE MEDIÇÃO QUALIDADE DO AR DO AC PASSANDO A ESTAR INTEGRADO NO F13.</p>	17V121A
V15F86	<p>BLIND SPOT DETECTION NACHTRAG ZU BSD VW364/0EU_K INTRODUÇÃO DE 2 FITAS ADESIVAS PAPEL PARA PARKEAR A CABLAGEM DO "BSD". - DEVIDO AO SEU COMPRIMENTO A CABLAGEM INTERFERE COM O PROCESSO DE PRODUÇÃO E TEM FORTE POSSIBILIDADE DE SE DANIFICAR.</p>	14V355C
V15E99	<p>WINDGERÄUSCHE SPIEGELDREIECK ALTERAÇÃO DA COBERTURA INTERIOR DO ESPELHO RETROVISOR EXTERIOR - INTRODUÇÃO DE MAIS UM LÁBIO. - RUIDOS DE VENTO</p>	
V14ES32	<p>SCHRAUBEN FÜHRUNGSSCHIENE SUBSTITUI O V14ES3 E ALTERAÇÃO DOS PARAFUSOS APERTO DA CALHA CORREDIÇA PORTA DE TRÁS TESTADOS COM O V14ES3 E.</p>	
V14LK51	<p>MAXI-SICHERUNGEN IN DER EM-BOX SUBSTITUI O V14LK5 E ALTERAÇÃO DOS FUSIVEIS BANHO ESTANHO (AUDIOOHM) PELOS FUSIVEIS BANHO PRATA (LITTLEFUSE)</p>	

<p>V15F811 (FMK)</p>	<p>QUERSCHNITTREDUZIERUNG KSK INNENRAUM / FMK-MASSNAHME ALTERAÇÃO DA SECÇÃO FIOS DE VÁRIAS CABLAGENS DE 0,5MM2 PARA 0,35MM2 ALTERAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DA TL DE MAX. 90°C PARA MAX. 70°C NÃO PODENDO A CABLAGEM EXCEDER OS 4000MM COMPRIMENTO.</p>	
<p>V14LK62</p>	<p>KRAFTSTOFFHINWEIS SÜDAMERIKA ALTERAÇÃO DA ETIQUETA DO COMBUSTIVEL PARA O MERCADO "AMERICA SUL" - ALTERAÇÃO DO 95 OCTANAS PARA 91 OCTANAS. NÃO AFETA A AE</p>	
<p>V15F98</p>	<p>TEMPERATURANSTIEG AM TANK ÄNDERUNG EA888 IMPOSSIBILIDADE INTRODUIR A VP24182 NO SOP. ALTERAÇÃO DEPOSITO COMBUSTIVEL MOTRES A GASOLINA - SUBSTITUIÇÃO DE 2 PERNOS FIXAÇÃO DA PROTEÇÃO CALOR PARA MATERIAL 2K. - NOS MOTORES TDI MANTEM-SE O MATERIAL 1K.</p>	<p>15V552A</p>
<p>V15G70</p>	<p>SPALTABDECKUNG ANPASSUNG STÜCKLISTE INTRODUÇÃO ANTECIPADA EM SERIE DA MOLDURA DO COCKPIT (CLUSTER)DO SHARAN GP - FERRAMENTA JÁ ESTÁ ALTERADA</p>	
<p>V15D63</p>	<p>TDI ALTERAÇÃO DA CABLAGEM DA DIRECÇÃO ASSISTIDA ELECTRICA. LOL - ELIMINA UM GRAMPO LOR - É RETIRADO 100MM DO RINOFLEX PARA PERMITIR MELHOR FIXAÇÃO GRAMPOS</p>	
<p>V14V241</p>	<p>UMSTELLUNG HA-RADLAGER FRONT NACHTRAG ZU V14V24 UNIFORMIZAÇÃO ENTRE PQ E MQB ROLAMENTO DA RODA (ENCODER) - ELIMINAR O BANHO DE VERNIZ IMPLEMENTANDO O FREISTISH (OPTIMIZAÇÃO) DAS TOLERÂNCIAS</p>	

V15H34 E	FERTIGUNGSVERLAGERUNG FA.CONTINENTAL AUTORIZAÇÃO PARA USO DAS BOMBAS COMBUSTIVEL DA CONTINENTAL SEM BMG - NOVA CENTRO/UNIDADE DE PRODUÇÃO NA ROMÉNIA	
V15H35 (FPQ)	STEUERGERÄT SCHRAUBKATEGORIE B FÜR NOX- UND PARTIKELSENSOREN - 2.0L TDI EA288 ALTERAÇÃO DO PROCESSO DE APERTO/CONTROLO DO SENSOR DO CATALIZADOR "SCR" DE CAT. "C" PARA CAT. "B". ASSEGURAR O TORQUE COM O PROCESSO "4 OLHOS" OU CONTROLO ELECTÓNICO.	
V15H67 (FMK)	WAHLWEISER VERBAU WAB INTRODUÇÃO 2º FORNECEDOR ALTERNATIVO PARA AS PROTECÇÕES DO SEMI EIXO. O FORNECEDOR IMR NÃO TEM CAPACIDADE PARA O AUMENTO DE VOLUME - NOVO FORNECEDOR JILIN PROVINCENGFENG (DQ/MQ200; MQ250)	
V14JX21	POSITIVE NEGATIVE GEHÄUSE NACHTRAG ZUM ÄÄ V14JX2 ALTERAÇÃO DOS CONTACTOS DOS VÁRIOS CONECTORES/FICHAS - FALHA NA ALTERAÇÃO DE FORNECEDOR (V14JX2)	16V121B
V14U872E	WÄRMESCHUTZMATTE NACHTRAG ZUM ÄÄ V14U871 SUPLEMENTO DA V14U871 AUTORIZAÇÃO PARA USAR A MANTA ANTI- CALORICA NOS MOTORES 2.0L TDI COM OS MATERIAIS "CS-TL005-13" E "CS-TL005-20" EM PARALELO.	
V15G46	ACC RADAR MASSEPUNKT ALTERAÇÃO DO ANEL DE LIGAÇÃO DO CABO DE MASSA DAS CABLAGENS DO ACC RADAR.- A LIGAÇÃO PASSA DO TEJADILHO PARA A LONGARINA ESQUERDA DO FAROL	17V121A

V15F96 E	FREIGABE-STÜCKLISTENKORREKTUR AUTORIZAÇÃO PARA ANTECIPAR O SOP DA VP20733. ALTERAÇÃO DA GEOMETRIA DA CHAPA DA SBBR PARA A SERIE.	
V15J33	AUTOMATIKSCHALTG MONTAGEHILFE ALTERAÇÃO DA FERRAMENTA DE AJUDA DE MONTAGEM DO CLIP DE FIXAÇÃO DOS TIRANTES DAS DQ200/DQ250.	
V15H91 (FMK)	LTG KNIEAIRBAG ENTFALL SCHAUM- ELIMINAR O TUBO DE ESPUMA 357.971.790.B NAS CABLAGENS DO AIRBAG DO JOELHO.	16V121B
V15J29	QUERSCHNITTSERHÖHUNG E-BOX ALTERAÇÃO DO DIAMETRO DAS CABLAGENS DA E- BOX DE 15A - ALTERA DE 0,75MM PARA 1MM DEVIDO Á TEMPERATURA SER SUPERIRO A 55ª.	
V14JD51 (FMK)	EINWEG TRANSPORTKAPPE ALTERAÇÃO DA CAPA/TAMPA DE TRANSPORTE DO SEMI-EIXO (V14DJ5) - REDUZIR A ESPESSURA DO MATERIAL E REDUÇÃO DE CUSTOS. MATERIAL RECICLADO - A TAMPA DEIXA DE SER REUTILIZÁVEL E PASSA A DESCARTÁVEL	
V15H78	SCHRAUBENUMSTELLUNG VERSCHRAUBUNG VORDERACHSE ALTERAÇÃO DOS PARAFUSOS APERTO DO EIXO DA FRENTE - CONTACTO COM O TUBO DE COMBUSTIVEL - REDUÇÃO COMPLEXIDADE	

<p>V14JW81</p>	<p>KSK CLIPTAUSCH (NACHTRAG V14JW8) - 1.4 L/90KW LOR DQ200/250 DIFICULDADE NA MONTAGEM DO CLIP.NAS CABLAGENS KSK. MOTOR LOR ALTERAÇÃO DO CLIP N_107_372_01 PARA O CLIP N_906_815_01. AUTORIZAÇÃO PARA RETRABALHO NAS CABLAGENS</p>	
<p>V15F121 (FPQ)</p>	<p>KLIMAKOMPRESSOREN FA.SANDEN B+ FALHAS NO COMPRESSOR DO A/C SANDEN (1,4L + 2.0) DEVIDO A OBSTRUÇÃO DA VALVULA REGULADORA POR PARTICULAS - SUBSTITUIÇÃO POR UMA B+ MAIS ROBUSTA(NÃO AFECTA O EOS DEVIDO AO EOP)</p>	
<p>A15F05</p>	<p>B8 CHINA ZEICHNUNG/STÜCKLISTE BERICHTIGUNG CORREÇÃO DE DESENHO E STÜCKLISTE PARA OS CARROS MERCADO CHINA -SUPORTE DA PROTEÇÃO(BLENDE) BANCOS ELECTRICOS</p>	
<p>V14HS41 REAVALIAÇÃO</p>	<p>TUERSCHARNIER ALTERAÇÃO DA PLANICIDADE DA DOBRADIÇA DAS PORTAS DE 0,3MM PARA 0,1MM DEVIDO A PROBLEMAS DE ESCORRIDOS</p>	
<p>V14C222</p>	<p>SCHUTZABDECKUNG SCR LEITUNG(NACHTRAG V14C221) - ALTERAÇÃO DA COBERTURA/CANAL DE PROTECCÃO DOS TUBOS COMBUSTIVEL DO SCR - AUMENTO DA AREA TRANSVERSAL ATRAVÉS DE UMA ABERTURA LATERAL E PASSAGEM DOS TUBOS PELO CANAL DE PROTECCÃO- INTEGRAÇÃO DE UM</p>	<p>15V552C1</p>
<p>V15J95</p>	<p>PAINEL DA PORTA CORRECÇÃO DA STÜCKLISTE- SUBSTITUIÇÃO DO INTERRUPTOR 7L6.959.855.C_ PARA O INTERRUPTOR 7L6.959.855.B - A MONTAGEM É FEITA COM O ZSB 1K8.959.851.A E PEDE O INDEX B CORRETAMENTE</p>	

<p>V15K83</p>	<p>ALTERAÇÃO DO SUPORTE DA CARÇA DA TRANSMISSÃO DO MOTOR - AUMENTO DE 0,7mm EXPRESSURA DA CARÇA (2,0L DIESEL) - AUMENTO DOS ORIFÍCIOS PARA COMPENSAÇÃO EM DIRECÇÃO Y ESGOTAMENTO DE STOCK</p>	
<p>V15K34</p>	<p>DO CABO DE MASSA PARA UM TERMINAL REDONDO E INTEGRAÇÃO NO KSK (NORMA VW80135) - PILAR A- OPTIMIZAÇÃO NA MONTAGEM</p>	<p>17V121A</p>
<p>V15J27</p>	<p>EMV SPLICE UND MASSE OPTIMIZAÇÃO DA DISTÂNCIA DAS LIGAÇÕES DE CABLAGENS E CABOS DE MASSA - NORMA EMV (COMBATIBILIDADE ELECTRO MAGNÉTICA) DISTÂNCIA MÁXIMA 120MM ENTRE AS LIGAÇÕES).</p>	<p>17V121A</p>
<p>V15K27</p>	<p>OPTIMIERUNG HECKWISCHERMOTOR OPTMIZAÇÃO DA DISTÂNCIA DAS LIGAÇÕES DE MASSA DO MOTOR DO LIMPA PARA-BRISAS-TRASEIRO - NORMA EMV - (COMPATIBILIDADE ELECTRO-MAGNÉTICA)</p>	<p>17V121A</p>
<p>V15D85</p>	<p>GLOBAL SOURCING UMSTELLUNG AS PROTECÇÕES DA PEÇA DAS ESCOVAS DO PARABRISAS TÊM O CUSTO ATRIBUÍDO EM B-PRICE. TRANSFERÊNCIA DO CUSTO B-PRICE PARA A-PRICE</p>	
<p>V15F44</p>	<p>AMORTECEDOR A GÁS- TAMPA DIANTEIRA E TRASEIRA MODIFICAÇÃO DA TAMPA DE PROTECÇÃO HDPE PARA MATERIAL TPE (COM RASPADORA) DEVIDO A IMPUREZAS NO SISTEMA DE VEDEÇÃO DA GUIA E VAZAMENTO DO GÁS</p>	

V15L78	ÄNDERUNG CLIP AN C-SÄULE ALTERÇÃO DE CLIPS NO PILAR A POR RAZÕES DE SAVING	16V121B
V15L90 E	VERLAGERUNG FHW PQ35/46/MIX(16V498T) - MUDANÇA DE FORNECEDOR- AUTORIZAÇÃO PARA USAR A PEDALEIRA DO NOVO FORNECEDOR FLEX-N-GATE COM O MESMO PART NR DE VW BS	16V498T
V15B87 E	LENKRÄDER SE428 AUTORIZAÇÃO PARA O FORNECEDOR FAZER OS RETRABALHOS NOS VOLANTES COM BUZINAS DEMASIADAMENTE ELEVADAS (LINHA DE MONTAGEM AE) CAPA DO MODULO AIRBAG E ZONA DO VOLANTE POS.3 HORAS DEMASIADO PEQUENA	
V15B871	LENKRÄDER SE428 CORRECÇÃO DO GAP ENTRE A CAPA DO MODULO DO AIRBAIG E A ZONA DO VOLANTE POS.3 ATUAL 2.0-2.5 mm CORRECÇÃO 3+/-0.5 mm BUZINAS ELEVADAS	
V15K64 (FMK)	ANSAUGKRUEMMER: UMSTELLUNG (DIESEL 2,0L+1,6L) ALTERAÇÃO DO MATERIAL DO COLETOR DE AR - PASSA DE ALUMINIO PARA PLASTICO TESTES DE DURABILIDADE EM PAISES COM TEMPERATURAS MUITO FRIAS	
V12SN52 (FMK)	CLIMATRONIC VORN SCHLECHTE (V12SN51) ALTERAÇÃO DO PERMUTADOR DO 2º AC - MUDAR A VALVULA DE EXPANSÃO DEVIDO A PROBLEMAS DE CLIMATIZAÇÃO E TEMPERATURAS ACIMA DOS 25º	

<p>V14PQ72 (FPQ)</p>	<p>ND-AGR-ABGASKLAPPE MDB ALTERAÇÃO NO SISTEMA REGULADOR EXAUSTÃO - ALTERAÇÃO DA ANILHA/BATENTE DO VEIO DA BORBOLETA PARA O MPV ALTERADO PARA O SCIROCCO COM V14PQ7</p>	
<p>V14W511</p>	<p>VERBINDUNGSELEMENTE UNIFICAR OS PARÂMETROS DE APERTO DO EIXO TRASEIRO PQ35/MQB (V14W51 STATUS 710) ALTERA NORMAS E TORQUES DE APERTO</p>	
<p>V15K24 (FMK)</p>	<p>CRASHSENSOR KONTAKTOBERFLÄCHE ALTERAÇÃO DO MATERIAL DOS CONTACTOS DA CABLAGEM DO SENSOR CRASH DO KSK - PASSA DE OURO PARA ZINCO</p>	<p>16V121B</p>
<p>V15M51 (FPQ)</p>	<p>KUEHLERHUTZE: OPTIMIERUNG DER PQ35/PQMIX/PQ46/47 COLISÃO ENTRE O POSICIONAMENTO DO CONECTOR DAS VENTUINHAS DO RADIADOR E A PROTECÇÃO DO RADIADOR- NÃO MUDA DE INDEX-ALTERAÇÃO DE DESENHO (V13NF32E)</p>	
<p>V15M47</p>	<p>KOR.SCHUTZFOLIE SPINDELANTRIEB PELICULA DE PROTECÇÃO - PINTURA ABRASIVA E CORROSÃO DE ZINCO NA SAIDA DO CANAL DO PORTÃO TRASEIRO AUMENTAR A PELICULA DE PROTECÇÃO – PASSA DE 25*36 PARA 25*48</p>	
<p>V15F122E (FPQ)</p>	<p>KLIMAKOMPRESSOR FA. SANDEN - NACHTRAG V15F12 AUTORIZAÇÃO MONTAGEM SEM BMG FALHASNO COMPRESSOR DO A/C SANDEN (1,4L + 2.0) DEVIDO A OBSTRUÇÃO DA VALVULA REGULADORA POR PARTICULAS - SUBSTITUIÇÃO POR UMA B+ MAIS ROBUSTA(NÃO AFECTA O EOS DEVIDO AO EOP)</p>	

<p>V15K94 E</p>	<p>TEILWEISER ERSATZ FETT KLÜBER AUTORIZAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DO MATERIAL DO LUBRICANTE LOW FRICTION – ALTERA DO FORNECEDOR KLÜBER (HE 71-281) PARA O FORNECEDOR FUCHS RENOLIT LX-CVH2) – MATERIAL USADO NO EIXO DIREITO DA FRENTE MEDIDA PARA SERIE AINDA EM</p>	
<p>V15L60</p>	<p>BENZIN 1,4L+2,0L INSUFICIENTE FIXAÇÃO DA FICHA/CONECTOR DA BRACKET DA Sonda LAMBDA. ALTERAÇÃO DO DIAMETRO DA BRACKET – PASSA DE 2,8MM PARA 3,0MM E</p>	
<p>V13A851</p>	<p>QUIETSCHGERÄUSCHE SCHEIBE TV - NACHTRAG V13A85 E RASPADORES DOS VIDROS DAS PORTAS - CORTE PONTAS DAS BORRACHAS</p>	
<p>V15K55</p>	<p>VARIANTENREDUZIERUNG HALTER EIXO TRASEIRO TRACÇÃO DIANTEIRA/TRACÇÃO 4X4 REDUÇÃO DE VARIANTES - BRACKET CABOS DO FREIO PASSA DE 1H0.611.797C PARA 5Q0.611.797.B (WW 56D.611.797.A)</p>	
<p>V15M32 E</p>	<p>MOLAS SUSPENSÃO EIXO DA FRENTE E TRASEIRO PROBLEMAS DE CAPACIDADE NO FORNECEDOR MUBEA AUTORIZAÇÃO PARA MONTAR PEÇAS DO FORNECEDOR ALTERNATIVO SEM BMG</p>	
<p>V15N16</p>	<p>VARIANTENREDUZIERUNG EU6 GREENTAX JAPÃO REDUÇÃO DE VARIANTES BRACKET DA BOMBA DE DE VÁCUO</p>	

V15P04 E	<p>VERLAGERUNG ZSB KATALYSATOR PROBLEMAS DE CAPACIDADE NO ACTUAL FORNECEDOR ZSB CATALYSADORES - AUTORIZAÇÃO PARA MONTAR AS PEÇAS DO FORNECEDOR ALTERNATIVO SEM BMG (PEÇA Z-CONVERSOR)</p>	
V15P19	<p>ENTLÜFTUNGSSCHLAUCH: ROUTING ALTERAÇÃO DO ROUTING DO TUBO DE REFRIGERAÇÃO DE ÁGUA E ELIMINAÇÃO DO ESPAÇADOR</p>	
V13NF35E	<p>KUEHLERHUTZE VERBAU O. BMG (ÄA-V13NF31) AUTORIZAÇÃO PARA MONTAR AS PEÇAS SEM BMG ALTERAÇÃO DO QUADRO DAS VENTONHAS DO RADIADOR ÁGUA - REFORÇO DOS SUPORTES DA FIXAÇÃO DOS MOTORES/VENTONHAS.</p>	
V14LK52	<p>MAXI-SICHERUNGEN INNENRAUM (V14LK51) ALTERAÇÃO DOS FUSIVEIS BANHO ESTANHO (AUDIOOHM) PELOS FUSIVEIS BANHO PRATA (LITTLEFUSE)</p>	
V14MV71 (FPQ)	<p>FUNKTIONSGERAEUSCHE HEBEGESTEL - NACHTRAG V14MV7 STATUS 710 APLICAÇÃO ADICIONAL DE MASSA LUBRICANTE NO ELEVADOR DOS VIDROS DAS PORTAS. - PROBLEMAS DE RUIDOS DEVIDO A CONTACTO DO ACIONADOR DO VIDRO E A CHAPA DE FIXAÇÃO METÁLICA.</p>	
V14HK61	<p>NACHTRAG ÄA V14HK6 INSOURCING INSOURCING DO ZSB 1K0 805 364 E INTEGRAÇÃO NO PROCESSO AFO 3260 PARA OS MODELOS:EOS, SCIROCCO E GOLF-CABRIO. A AUTOEUROPA PASSA A FORNECEDOR O ZSB DO MODELO GOLF-CABRIO PARA A FABRICA DE OSNABRÜCK</p>	

V14PC91	BATTERIELEITUNGEN & MASSEBAND ALTERAÇÃO DO COMPONENTE (PEÇA Z) NAS CABLAGENS DA BATERIA E DO CABO DE MASSA OPTIMIZAÇÃO DE CUSTOS	
V15M67	FUßGÄNGERSCHUTZMAßNAHME CUMPRIMENTO DE REQUISITO LEGAL PROTECÇÃO DOS PEÕES REFORÇO DAS ABAS DA GRELHA ENTRADA DE AR DO SPOILER INFERIOR DO PARACHOQUES	
V15N10	EINFÜHRUNG SCHRAUBKATEGORIE B (V13GK43, V15H35) ALTERAÇÃO DO PROCESSO DE APERTO/CONTROLO DO SONDA LAMBDA DO CATALIZADOR "SCR" DE CAT. "C" PARA CAT. "B". ASSEGURAR O TORQUE COM O PROCESSO "4 OLHOS" OU CONTROLO ELECTÓNICO.	
V15P29 (FMK)	INTEGRATION ANSCHLUSS INTEGRAÇÃO DA LIGAÇÃO Á VALVULA DE ESCAPE(DIESEL) ELIMINAR A BRACKET DE LIGAÇÃO E A CABLAGEM A LIGAÇÃO PASSA A SER FEITA INTEGRADA NA CABLAGEM KSK	16V121B
V15Q17 E	KUEHLWASSERROHR: OHNE BMG AUTORIZAÇÃO PARA MONTAR O TUBO REFRIGERAÇÃO DA ÁGUA SEM BMG PROBLEMAS DE CAPACIDADE NO ATUAL FORNECEDOR ZKL - PASSA PARA O WW CONTITECH KARBEN O FORNECEDOR CONTITECH KARBEN AINDA NÃO 1TO WARNDREIECK LIEFERPROBLEME	
V14JR61E	NACHTRAG V14JR6 E AUTORIZAÇÃO PARA USO DOS TRIANGULOS DE SINALIZAÇÃO DO FORNECEDOR F.GEBRA ENQUANTO PERSISTEM OS PROBLEMAS DE CAPACIDADE DO FORNECEDOR GEKA - NÃO AFETA A AUTOERUOPA	

<p>V15P42 E</p>	<p>VW428 VERBAU SITZSTRUKTUREN AUTORIZAÇÃO PARA MONTAR AS ESTRUTURAS DOS BANCOS DA 2ª E 3ª FILA (SHARAN/ALHAMBRA) DO FORNECEDOR JCI SEM BMG</p>	
<p>V15Q33 (FPQ)</p>	<p>WASSERKUEHLER SEDIMENTAÇÃO DE RESIDUOS NO RADIADOR AQUECIMENTO (FRONTEND) INCLUIR A ESPECIFICAÇÃO DE TESTE PV 3678 E A NORMA DO GRUPO VW 01137 NO DESENHO DO RADIADOR.</p>	
<p>V14NE41</p>	<p>KOR. PVC NAHT LIEGEN LASSEN NACHTRAG V14NE4 (STATUS 710) ALTERAÇÃO NO PROCESSO DE APLICAÇÃO DO PVC NO CANAL TRASEIRO DA BAGAGEIRA - MUDAR ALGUNS PONTOS DE ESPATULAMENTO PARA PINCELAMENTO</p>	
<p>L15C44</p>	<p>ENCINTADO CABLEADO AIRBAG DEFORMAÇÃO DA CABLAGEM POR COLISÃO COM A MOLA - DURANTE A MONTAGEM DO AIRBAG COM O VOLANTE, A CABLAGEM PODE FICAR ENTALADA E MAL POSICIONADA. DURANTE O TESTE DE CONTROL DO AIRBAG PODEM SURGIR SINALIZAÇÕES DE ERRO. REFORÇAR A FITA</p>	
<p>V15Q87</p>	<p>NACHLAUFpumpe: WEITERE VARIANT AIUMENTO DE VARIANTES ADICIONAR A BOMBA DE AGUA WW NO SCIROCCO (5Q0.965.567.J) JÁ É USADA NO MPV</p>	
<p>V15Q871E</p>	<p>NACHLAUFpumpe: WEITERE VARIANT V15Q87 AIUMENTO DE VARIANTES ADICIONAR A BOMBA DE AGUA WW NO SCIROCCO (5Q0.965.567.J) JÁ É USADA NO MPV</p>	

V15C331	<p>KOR. SCHUTZFOLIE ELEK. NACHTRAG AWE V15C33 E INTRODUÇÃO 2 FITAS PROTEÇÃO POR PORTA CORRER DEVIDO A CONTACTO DA CORREDIÇA INFERIOR COM A PINTURA - PROBLEMAS DE CORROSÃO</p>	
V14NZ81	<p>DRUCKREGLER UFI DIESEL DIESEL 2,0L DEPOSITO DE COMBUSTIVEL-UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO / REGULADOR DE PRESSÃO ALTERAÇÃO DO MATERIAL DO REGULADOR DE PRESSÃO 6,6 BAR DO FORNECEDOR UFI - PASSA PARA O MATERIAL FVMQ DO FORNECEDOR</p>	
V15L72 (FMK)	<p>LED-KENNZEICHENLEUCHTE LED CHAPA DA MATRICULA ALTERAÇÃO DO FORNECEDOR MENTOR PARA O FORNECEDOR TRUCKLITE</p>	
V15P93 E	<p>8D9 WARNDREIECK LIEFERENGPASS PROBLEMAS DE CAPACIDADE NO FORNECEDOR GEKA - AUTORIZAÇÃO PARA USAR O TRIANGULO DE SINALIZAÇÃO DO FORNECEDOR GEBRA (VALIDO ATÉ CW 27/15)</p>	
V15R91	<p>LADELUFTROHR DIESEL 2,0L ALTERAÇÃO DO POSICIONAMENTO DO FECHO DA ABRAÇADEIRA DO TUBO DE AR--ROTEAMENTO DE 90º</p>	
V15K41	<p>ZENTRIERUNGSLOCH MODULTRAEGER FURO SUPORTE DO MÓDULO PARA CENTRALIZAÇÃO ENTRE A COLUNA DE DIRECÇÃO E TUBO CENTRAL CARROS LOL</p>	

V13KC93 (FPQ)	LAGERBOCK MODIFIKATION SUPLEMENTO DA V13KC9 (2 CLIPS POR 1 CLIP)+V13KC92 ALTERAÇÃO DO SUPORTE DA ABERTURA DO CAPÔ - ALTERAR A GEOMETRIA JANELA FIXAÇÃO CLIP DEVIDO Á DIFICULDADE EM MONTAR A COBERTURA PILAR "A" INFERIOR	
V15N451E	SEITLICHE BLINKLEUCHTE LED LUZ INDICAÇÃO DIRECÇÃO ALTERAÇÃO DO FORNECEDOR SGA PARA SUNLIGHT AUTORIZAÇÃO PARA USAR AS PEÇAS SEM BMG	
V15R70	ANPASSUNG KSK-SYS-PLAN AJUSTO DO KSK DE ACORDO COM O CONCEITO DE MONTAGEM DO VOLANTE Á ESQUERDA: ELIMINAR AS CABLAGENS DO MOVO PIN 3 E 4. ESTES PR CODES NÃO ESTÃO RELEASE PARA O DIESEL 2,0L RHD.	
V15S49	VW428 AXIALSPIEL LICHTSCHALTER ESPAÇO / GAP DE 0,3MM ENTRE A SUPERFICIE E O ENCAIXE DO INTERRUPTOR GIRATORIA DAS LUZES. ALTERAÇÃO DA FERRAMENTA SWZ / FORNECEDOR ADIÇÃO DE RIPS PARA FECHAR O GAP.	
V14AA91E	ZSB SCHALTBETAETIGUNG O PP 15V032A ALTERA VÁRIAS PEÇAS PARA CUMPRIR NORMAS ANTI-FOGO NO MERCADO NAR. AUTORIZAÇÃO PARA ESGOTAMENTO DO STOCK DA PEÇA 5K1.713.023.C. O SCIROCCO NÃO É COMERCIALIZADO NO MERCADO NAR.	15V032A
V15G83	EINGEKLEMMTES KABEL SONNENBLEN FALHAS NO FUNCIONAMENTO DA LUZ INTERIOR DA PALA. ALTERAÇÃO DO MATERIAL DA CABLAGEM E PROTECÇÃO COM UMA ESPUMA.	

V15Q62	LENKUNG AXIALGELENK GEHAEUSE BARRA DIRECÇÃO DO EIXO DA FRENTE (ZSB). PROBLEMAS DE CAPACIDADE DO SUB-FORNECEDOR ACTUAL LEMFOERDERER. INTRODUÇÃO DE UM 2º SUB-FORNECEDOR PWK.	
V15S21 E	VERBAU FK-GEHÄUSE OHNE BMG AUTORIZAÇÃO PARA USO DA CARÇAÇA DO CONECTOR SEM BMG	
V15P69 (FMK)	LEITUNGSSTRANG COCKPIT ALTERAÇÃO DO MATERIAL DA FITA PROTECTORA DAS CABLAGENS DO COCKPIT. O MATERIAL USADA VELOUR N.107.293 PASSA PARA TAPE N.105.095.	16V121B
V15G83 REAVALICAÇÃO O	EINGEKLEMMTES KABEL SONNENBLEN FALHAS NO FUNCIONAMENTO DA LUZ INTERIOR DA PALA. ALTERAÇÃO DO MATERIAL DA CABLAGEM E PROTECÇÃO COM UMA ESPUMA.	
V15T48	ZAHNSTAGE EIXO DIANTEIRO – SISTEMA DE DIRECÇÃO – APA ACIONAMENTE PARALELO DO EIXO – OURSOURCING DO COMPONENTE DE VW BS PARA O FORNECEDOR MOV. LHD	
V12SN53	CLIMATRONIC VORN REGULARIZAÇÃO DOS CUSTOS INERENTES Á INTRODUÇÃO DAS ÅA V12SN51/V12SN52 (ALTERAÇÃO DO PERMUTADOR DO 2º AC - MUDAR A VALVULA DE EXPANSÃO DEVIDO A PROBLEMAS DE CLIMATIZAÇÃO E TEMPERATURAS ACIMA DOS 25º)	

V15U86	<p>BODENTEIL,VORN CHAPA DO PISO DIANTEIRO – APÓS O EOP DO TOURAN O FORNECEDIMENTO DA PEÇA PASSA DAS PRENSAS WOB PARA O FORNECEDOR WISCO / OPTMIZAÇÃO DE CUSTOS BNK</p>	
V15H15	<p>GERAEUSCH OPTIMIERUNGSPAKET ALTERAÇÃO DO PROCESSO DE UNIÃO DOS TERMINAIS DAS GUIAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS PROBLEMAS DE RUIDOS CARROS COM PSD CONTEUDO INTRODUIDO COM O AWE AWE V14PP4 E</p>	
V15U80	<p>WAHLWEISE FREIGABE GETRIEBE- (V13EY5) SUPORTES DO MOTOR E CAIXAS VELOCIDADES – CORRECÇÃO DA STÜCKLISTE E ADIÇÃO DOS DOIS FORNECEDORES ANVIS E VIBRACOUSTIC WAHLWEISE</p>	
V15B231	<p>STÜCKLISTENKORREKTUR- TAUFUNG CORRECÇÃO DO RELEASE DA PEÇA AKR.303.EU1. A PEÇA FOI LIBERTADA COMO 430K E É UM COMPONENTE. (CPP DE PINTURA)</p>	
V15P74	<p>VORFIXIERUNG SCHARNIER AM PARA O SCI GP FOI INTRODUIDO UM PRÉ-TORQUE NO PROCESSO DE MONTAGEM DAS DOBRADIÇAS DO TAILGATE. O PRÉ-TORQUE PODE SER ELIMINADO, UMA VEZ QUE O PROCESSO JIG GARANTE O POSICIONAMENTO CORRECTO DO TAILGATE. PDM 1K8.827 PAG. 402</p>	
V15T33 E	<p>KORROSION D-SÄULE OBEN CORROSÃO NO TOPO DO PILAR D, ZONA DE UNIÃO DO TECTO COM O PAINEL LATERAL E A CALHA DE ÁGUA. AUTORIZAÇÃO PARA TESTAR AS 2 MEDIDAS DE CONTENSÃO EM 20 CARROS. 10 CARROS DE CADA VARIANTE.</p>	

V15T41	<p>SCHEIBENEINSTELLER PARA MONTAGEM DOS VIDROS DA FRENTE SÃO NECESSÁRIOS DOIS POSICIONADORES POR CARRO. A PEÇA 443.845.631.A NÃO ESTÁ RELEASE PARA O SCI E MPV. CORRECÇÃO DO RELEASE. (ESTA A SER USADA A PEÇA LIBERTA PARA O EOS)</p>	
V15T18	<p>MQ SCHALTBETÄTIGUNG ALTERAÇÃO DO TIRANTE INTERNO DO SELECTOR DE VELCOCIDADES. FOLE DE PROTECÇÃO DO TIRANTE. ZSB DA CARÇA DA CAIXA DE VELOCIDADES. MQ200/MQ250 1,4L MQ350 2,0L</p>	
V15T32	<p>EXTERIOR DOOR HANDLE TOOL PUXADOR DAS PORTAS APRESENTA PONTOS DE AUDIT C, C1 E B DEVIDO Á REDUÇÃO DO MATERIAL E DESVIOS APRESENTADOS DA FERRAMENTA. ALTERAÇÃO DA FERRAMENTA EM 0,5MM.</p>	
V15V13	<p>HALTER CORRECÇÃO DA TÜL DO SUPORTE DE FIXAÇÃO DA PEDALEIRA - SCIROCCO RHD – PR CODE: LOR+TL1+OEM (MQ200 1,4L)</p>	
V15L901E	<p>VERLAGERUNG FHW PQ35/46/MIX MUDANÇA DE FORNECEDOR- AUTORIZAÇÃO PARA USAR A PEDALEIRA DO NOVO FORNECEDOR FLEX-N- GATE COM O MESMO PART NR DE VW BS NACHTRAG V15L90 E</p>	16V498T
V15T38	<p>STÜCKLISTENKORRKTUR PN 1K0 820 758 ESTÁ RELEASE PARA OS MOTORES +TL1 SCIROCCO. O SUPORTE NÃO É UTILIZADO, EXISTE UM SUPORTE QUE GARANTE O DISTANCIAMENTO DA BRACKET AO RADIADOR. CORRECÇÃO DO RELEASE</p>	

V15V491E	<p>UMBAU DER TEILNR 3AD.035.272.C AUTORIZAÇÃO PARA MODIFICAÇÃO DO RADIO RNS 315 INDEX C PARA O INDEX D COM A OPÇÃO “RÄNDELDESIGN” DE ACORDO COM O PP 14V834G4. PARA ESGOTAMENTO DE STOCK E CUSTOS DE SUCATA.</p>	
V15W35	<p>KWS: ZACKENRING HINZU INTRODUÇÃO PRÉ-SERIE COM A VP25206E COLISÃO COM TUBO DE REFRIGERAÇÃO E LIAGAÇÃO TUBO HEATER ADIÇÃO DE UMA ABRAÇADEIRA MODIFICAÇÃO FORNECEDOR CIKAUTOXO</p>	
V15W41	<p>KRAFTSTOFFSCHLÄUCHE DIESEL TUBOS/FILTRO DE COMBUSTIVEL - PROBLEMAS DE CORROSÃO NAS ABRAÇADEIRAS DA FIRMA MUBEA. ALTERAÇÃO DE MATERIAL E MUDANÇA DE FORNECEDOR PARA A FIRMA SCHERDEL. NÃO NOS AFECTA – O SCIROCCO 2,0L 103 KW EA189 TDI-CR (PR-CODE TP4+7MJ) EOP 01/15 COM O PP 15V995T</p>	
V15W46	<p>ABSENKUNG ANZIEHDREHMOMENT PRODUÇÃO MOTORES AUDI-GYÖR – ALTERAÇÃO DE TORQUE – PISTÃO DO MOTOR</p>	
A15N31	<p>SCHARNIERVERSTÄRKUNG LOCH VERL DIFICULDADE NA CENTRALIZAÇÃO DA PORTÃO/PORTA TRASEIRA. AS PEÇAS SÃO ALTERADAS NAS PRENSAS. NÃO NOS AFECTA AUDI A1</p>	
V14BC41	<p>LOKALISIERUNG VORKATALYSATOR SISTEMA DE EXUSTÃO – O FORNECIMENTO DO CATALYSADOR PASSA DO FORNECEDOR UMICORE/BURLINGTON-CANADA PARA O FORNECEDOR UMICORE RHEINFELDEN/ALEMANHA. REDUÇÃO DE CUSTOS BNK-PEÇA Z</p>	14V494C

V15N452E	SEITLICHE BLINKLEUCHTE LED LUZ INDICAÇÃO ESPELHO RETROVISOR – AUTORIZAÇÃO PARA MONTAR A PEÇA SEM BMG DO FORNECEDOR SUNLIGHT	
V15Q61	ZSB FÖRDEREINHEIT SISTEMA COMBUSTIVEL – UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO – MUDANÇA DO FORNECEDOR CONTINENTAL CHINA PARA CKD VW: SHANGHAI E WOLFSBURG – PEÇA ZSB	15V051H
V13PF92	AUßENSPIEGEL, ALTERAÇÃO DOS ESPELHOS RETROVISORES ELECTRICOS - VÁRIAS OPTIMIZAÇÕES NOS ESPELHOS DEVIDO A PROBLEMAS NO REBATIMENTO. V13PF91	
V14MS32	SCHRAUBENVEREINHEITLICHUNG UND ALTERAÇÃO DOS PARAFUSO APERTO NOS EIXOS TRASEIROS NÃO AFETA AUTOEUROPA	
V15W48	EA211 TSI DÄMPFERFILTER COLISÃO DO TUBO DE REFRIGERAÇÃO E O FILTRO DE AR – RECORTAR E ALTERAR O CANTO DO FILTRO DO AR – MODIFICAÇÃO NO FORNECEDOR TSI 1,4L	
V15V30	ETIQUETAS PRESSÃO DOS PNEUS – EXTENSÃO DE USO PARA OS MERCADOS: TURQUIA/AFRICA, AFRICA DO SUL, AFRICA DO SUL/TURQUIA E CHINA. PP 14V494D (130)	

<p>V14MP84E</p>	<p>KOR. TÜRFESTSTELLER ALTERAÇÃO DO TRATAMENTO SUPERFICIAL DOS LIMITADORES DAS PORTAS FRENTE DA EDSCHA - AUTORIZAÇÃO PARA USAR AS PEÇAS SEM BMG ÄAV14MP8</p>	
<p>V15W53 E</p>	<p>BETAETIGUNGSHEBEL TIB FEHLT PUXADORES INTERNOS – PROBLEMAS DE CAPACIDADE COM O ACTUAL FORNECEDOR - AUTORIZAÇÃO PARA USAR PUXADORES DE MATERIAL ALTERNATIVO E CROMAGEM DA FIRMA BORYSZEW SEM APROVAÇÃO DO BMG. – O KENN DOS CARROS DEVE SER DOCUMENTADO</p>	
<p>V15X41</p>	<p>PRNR.STEUERUNG SMLS CORRECÇÃO STÜCKLISTE DEVIDO AO SHARAN GP E AO PARELLBAU CHINA – PR CODES: +GPO PARALELLBAU CHINA + 7JK DIFERENCIAÇÃO 7N0</p>	

Recebido	Feedback	Distribuido		100	130	7N0	710	E1	E2
15.12.2014	29.12.2014	12.01.2015			X				
15.12.2014	29.12.2014	12.01.2015				X	X	1	
16.12.2014	19.01.2015	12.01.2015				X	X		
16.12.2014	19.01.2015	12.01.2015				X	X		

16.12.2014	19.01.2015	12.01.2015				X	X		
17.12.2014	19.01.2015	12.01.2015		X	X				
17.12.2014	19.01.2015	12.01.2015			X	X			
18.12.2014	19.01.2015	12.01.2015		X					
18.12.2014	19.01.2015	12.01.2015		X	X	X	X		
18.12.2014	19.01.2015	12.01.2015		X	X				

18.12.2014	19.01.2015	12.01.2015				X	X		
19.12.2014	19.01.2015	12.01.2015	X	X	X	X			
22.12.2014	19.01.2015	12.01.2015			X	X	X		
23.12.2014	19.01.2015	12.01.2015			X				
07.01.2015	21.01.2015	12.01.2015			X				

08.01.2015	22.01.2015	12.01.2015			X				
08.01.2015	22.01.2015	12.01.2015		X		X	X		
09.01.2015	23.01.2015	12.01.2015				X	X		
12.01.2015	26.01.2015	19.01.2015			X				
13.01.2015	27.01.2015	19.01.2015				X	X	1	
14.01.2015	28.01.2015	19.01.2015			X				

14.01.2015	28.01.2015	19.01.2015		X	X				
14.01.2015	28.01.2015	19.01.2015			X				
15.01.2015	29.01.2015	19.01.2015			X	X	X		
15.01.2015	29.01.2015	19.01.2015		X	X				
16.01.2015	30.01.2015	19.01.2015				X	X		
19.01.2015	02.02.2015	26.01.2015		X	X				

21.01.2015	04.02.2015	26.01.2015				X	X		
21.01.2015	04.02.2015	26.01.2015				X	X		
21.01.2015	04.02.2015	26.01.2015				X	X		
21.01.2015	04.02.2015	26.01.2015				X		1	
26.01.2015	09.02.2015	02.02.2015				X	X		
27.01.2015	10.02.2015	02.02.2015				X	X		

27.01.2015	10.02.2015	02.02.2015			X				
28.01.2015	11.02.2015	02.02.2015			X				
28.01.2015	10.02.2015	02.02.2015				X	X		
28.01.2015	11.02.2015	02.02.2015			X				
28.01.2015	11.02.2015	02.02.2015				X	X		
28.01.2015	11.02.2015	02.02.2015		X	X				

28.01.2015	11.02.2015	02.02.2015		X					
29.01.2015	12.02.2015	02.02.2015			X	X	X		
29.01.2015	12.02.2015	02.02.2015			X	X	X		
29.01.2015	12.02.2015	02.02.2015				X	X		
30.01.2015	13.02.2015	02.02.2015		X	X				
30.01.2015	13.02.2015	02.02.2015				X	X		

30.01.2015	13.02.2015	02.02.2015		X		X	X		
30.01.2015	13.02.2015	02.02.2015			X				
02.02.2015	16.02.2015	09.02.2015				X	X		
02.02.2015	16.02.2015	09.02.2015				X	X		
02.02.2015	16.02.2015	09.02.2015				X	X	1	
03.02.2015	17.02.2015	09.02.2015		X	X	X	X		

04.02.2015	18.02.2015	09.02.2015			X				
05.02.2015	19.02.2015	09.02.2015				X	X		
05.02.2015	19.02.2015	09.02.2015				X	X		
05.02.2015	19.02.2015	09.02.2015			X	X	X		
05.02.2015	19.02.2015	09.02.2015			X	X	X		
05.02.2015	19.02.2015	09.02.2015				X	X		

06.02.2015	13.02.2015	09.02.2015		X		X	X		
06.02.2015	20.02.2015	09.02.2015		X	X	X	X		
09.02.2015	23.02.2015	16.02.2015				X	X		
10.02.2015	24.02.2015	16.02.2015		X	X				
10.02.2015	24.02.2015	16.02.2015				X	X		
10.02.2015	24.02.2015	16.02.2015				X	X		

11.02.2015	25.02.2015	16.02.2015				X	X	1	
11.02.2015	25.02.2015	16.02.2015				X	X	1	
11.02.2015	25.02.2015	16.02.2015			X			1	
12.02.2015	26.02.2015	16.02.2015			X				
13.02.2015	27.02.2015	16.02.2015				X	X		
16.02.2015	02.03.2015	23.02.2015		X	X	X	X	1	

16.02.2015	02.03.2015	23.02.2015			X			1	
16.02.2015	02.03.2015	23.02.2015		X	X	X			
17.02.2015	03.03.2015	23.02.2015				X	X		
18.02.2015	04.03.2015	23.02.2015				X	X		
19.02.2015	05.03.2015	23.02.2015				X	X	1	
19.02.2015	05.03.2015	23.02.2015				X	X		

19.02.2015	05.03.2015	23.02.2015			X				
19.02.2015	05.03.2015	23.02.2015				X	X		
23.02.2015	09.03.2015	02.03.2015			X	X	X		
24.02.2015	10.03.2015	02.03.2015			X			1	
24.02.2015	10.03.2015	02.03.2015		X	X	X	X	1	
24.02.2015	10.03.2015	02.03.2015				X		1	

25.02.2015	11.03.2015	02.03.2015				X	X		
27.02.2015	13.03.2015	02.03.2015		X	X	X	X		
27.02.2015	13.03.2015	02.03.2015				X	X	1	
27.02.2015	13.03.2015	02.03.2015			X			1	
03.03.2015	17.03.2015	10.03.2015		X	X				
03.03.2015	17.03.2015	10.03.2015				X	X		

05.03.2015	19.03.2015	10.03.2015			X			1	
05.03.2015	19.03.2015	10.03.2015		X	X				
06.03.2015	20.03.2015	10.03.2015			X				
06.03.2015	10.03.2015	17.03.2015			X	X	X		
09.03.2015	23.03.2015	18.03.2015				X	X		
09.03.2015	23.03.2015	18.03.2015			X				

09.03.2015	23.03.2015	18.03.2015				X	X		
09.03.2015	23.03.2015	18.03.2015				X	X	1	
10.03.2015	24.03.2015	18.03.2015				X	X	1	
10.03.2015	24.03.2015	18.03.2015				X	X	1	
12.03.2015	26.03.2015	18.03.2015				X	X		
12.03.2015	26.03.2015	18.03.2015	X	X	X	X			

12.03.2015	26.03.2015	18.03.2015				X	X	1	
12.03.2015	26.03.2015	18.03.2015				X	X	X	
13.03.2015	27.03.2015	18.03.2015						X	
13.03.2015	27.03.2015	18.03.2015						X	
13.03.2015	27.03.2015	18.03.2015				X	X	X	
16.03.2015	23.03.2015	18.03.2015					X	X	

16.03.2015	27.03.2015	23.03.2015			X	X	X		
16.03.2015	30.03.2015	23.03.2015			X	X	X		
16.03.2015	30.03.2015	23.03.2015				X	X	1	
17.03.2015	31.03.2015	23.03.2015			X	X			
18.03.2015	01.04.2015	23.03.2015				X	X		
24.03.2015	07.04.2015	30.03.2015			X				

24.03.2015	07.04.2015	30.03.2015		X	X				
24.03.2015	07.04.2015	30.03.2015				X	X	1	
24.03.2015	07.04.2015	30.03.2015				X	X		
26.03.2015	09.04.2015	30.03.2015		X	X	X	X		
26.03.2015	09.04.2015	30.03.2015		X	X	X	X		
26.03.2015	09.04.2015	30.03.2015				X			

26.03.2015	09.04.2015	30.03.2015			X				
26.03.2015	09.04.2015	30.03.2015			X				
27.03.2015	10.04.2015	30.03.2015		X	X				
27.03.2015	10.04.2015	30.03.2015				X	X	1	
24.03.2015	07.04.2015	30.03.2015				X	X		
31.03.2015	14.04.2015	06.04.2015		X	X				

02.04.2015		06.04.2015		X	X	X	X	1	
02.04.2015	16.04.2015	06.04.2015			X				
02.04.2015	16.04.2015	06.04.2015		X	X	X	X		
02.04.2015	16.04.2015	06.04.2015			X			1	
02.04.2015	16.04.2015	06.04.2015		X					
07.04.2015	21.04.2015	13.04.2015				X	X		

07.04.2015	21.04.2015	13.04.2015				X	X		
07.04.2015	21.04.2015	13.04.2015				X			
08.04.2015	22.04.2015	13.04.2015				X	X	X	
09.04.2015	23.04.2015	13.04.2015						X	
10.04.2015	24.04.2015	13.04.2015				X	X	X	
10.04.2015	24.04.2015	13.04.2015				X	X	X	

14.04.2015	28.04.2015	20.04.2015				X	X		
16.04.2015	30.04.2015	20.04.2015				X			
16.04.2015	30.04.2015	20.04.2015			X	X			
16.04.2015	30.04.2015	20.04.2015			X	X			
16.04.2015	30.04.2015	20.04.2015				X	X	X	
17.04.2015	01.05.2015	20.04.2015			X	X			

27.04.2015	11.05.2015	04.05.2015		X		X	X		
27.04.2015	11.05.2015	04.05.2015		X	X				
28.04.2015	12.05.2015	04.05.2015			X				
28.04.2015	12.05.2015	04.05.2015				X	X		
29.04.2015	13.05.2015	04.05.2015			X				
29.04.2015	13.05.2015	04.05.2015			X				

29.04.2015	13.05.2015	04.05.2015		X	X	X	X		
29.04.2015	13.05.2015	04.05.2015				X	X	1	
30.04.2015	14.05.2015	04.05.2015				X	X	1	
29.04.2015	13.05.2015	04.05.2015			X				
04.05.2015	18.05.2015	11.05.2015				X	X		
05.05.2015	19.05.2015	11.05.2015				X	X		

05.05.2015	19.05.2015	11.05.2015		X	X				
06.05.2015	20.05.2015	11.05.2015				X	X		
06.05.2015	20.05.2015	11.05.2015				X	X		
07.05.2015	21.05.2015	11.05.2015			X				
07.05.2015	21.05.2015	11.05.2015			X				
07.05.2015	21.05.2015	11.05.2015				X	X		

07.05.2015	21.05.2015	11.05.2015			X	X	X		
11.05.2015	25.05.2015	18.05.2015		X	X	X	X		
11.05.2015	25.05.2015	18.05.2015			X	X	X		
11.05.2015	25.05.2015	18.05.2015			X				
13.05.2015	27.05.2015	18.05.2015							
13.05.2015	27.05.2015	18.05.2015							

18.05.2015	01.06.2015	25.05.2015					X		1
18.05.2015	01.06.2015	25.05.2015				X	X		
18.05.2015	01.06.2015	25.05.2015			X				
18.05.2015	01.06.2015	25.05.2015	X	X	X	X			
19.05.2015	02.06.2015	25.05.2015							
19.05.2015	02.06.2015	25.05.2015			X				

19.05.2015	02.06.2015	25.05.2015			X				
19.05.2015	02.06.2015	25.05.2015		X	X				
20.05.2015	03.06.2015	25.05.2015		X	X	X	X		
20.05.2015	03.06.2015	25.05.2015		X	X	X	X		
20.05.2015	03.06.2015	25.05.2015			X	X	X		
21.05.2015	29.05.2015	25.05.2015			X				



E3	E4	E (J.A.)	M5	K7	Invest. (€) - ÄAs

1					

1					

			1		37,500 €

1					

			1		104,000 €
					3,000 €

				1	

				1	

	1				

6/3/2015			Nº de ÄA	Nº de Alt Eléctricas
Imp. Processo	Status	Data de Feedback	180	37
				1
N	Fechado	15.01.2015		1
				1
				1

N

Fechado

15.01.2015

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

N
N

Fechado

15.01.2015

Fechado

23.01.2015

1


1

1

1

1

1



1

1

1

1

1

1

N

Fechado

02.02.2015

1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1

1

1

1

1

1

N

Fechado

10.02.2015

1

1

1

1

1

1

N

Fechado

10.02.2015

1


1

1

1

1

1



1

1

1

1

1

1

N	Fechado	20.02.2015	1
N	Fechado	20.02.2015	1
N	Fechado	20.02.2015	1
			1
			1
N	Fechado	02.03.2015	1

N
S

Fechado

02.03.2015

1

1

1

1

Fechado

02.03.2015

1

1

				1
S	Fechado	02.03.2015		1
				1
N	Fechado	04.03.2015		1
N	Fechado	04.03.2015		1
N	Fechado	04.03.2015		1

N
N

Fechado

04.03.2015

Fechado

04.03.2015

1

1

1

1

1

1

N
N

Fechado

11.03.2015

1

1

1

1

1

Fechado

19.03.2015

1

				1
N	Fechado	19.03.2015		1
N	Fechado	19.03.2015		1
N	Fechado	19.03.2015		1
				1
				1

N

Fechado

19.03.2015

1

1

1

1

1

1

N

Fechado

25.03.2015

1

1

1

1

1

1

N

Fechado

02.04.2015

1

1

1

1

1

1

N

Fechado

02.04.2015

1

1

1

1

1

1

N	Fechado	13.04.2015	1
			1
S	Fechado	13.04.2015	1
S	Fechado	13.04.2015	1
			1
		17.04.2015	1

17.04.2015

1

1

1

1

1

1

N

Fechado

24.04.2015

1


1

1

1

1

1



1

1

1

1

1

1

N
N

Fechado

06.05.2015

Fechado

06.05.2015

1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1

1

1

1

1

1

N

Fechado

28.05.2015

1

1

1

1

1

1

N

Fechado

28.05.2015

1

1

1

1

1

1

N

Fechado

28.05.2015

1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1

1

1

1

1

1

1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1


1

1

1

1

1



1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nº de Alt com impacto
4

12-01-2015 3

12-01-2015 3

12-01-2015 3

12-01-2015 3

12-01-2015 3

12-01-2015 3

12-01-2015 3

12-01-2015 3

12-01-2015 3

12-01-2015 3

12-01-2015 3

12-01-2015 3

12-01-2015 3

12-01-2015 3

12-01-2015 3

12-01-2015 3

12-01-2015 3

12-01-2015 3

19-01-2015 4

19-01-2015 4

19-01-2015 4

19-01-2015 4

19-01-2015 4

19-01-2015 4

19-01-2015 4

19-01-2015 4

26-01-2015 5

26-01-2015 5

26-01-2015 5

26-01-2015 5

26-01-2015 5

02-02-2015 6

02-02-2015 6

02-02-2015 6

02-02-2015 6

02-02-2015 6

02-02-2015 6

02-02-2015 6

02-02-2015 6

02-02-2015 6

02-02-2015 6

02-02-2015 6

02-02-2015 6

02-02-2015 6

02-02-2015 6

02-02-2015 6

02-02-2015 6

09-02-2015 7

09-02-2015 7

09-02-2015 7

09-02-2015 7

09-02-2015 7

09-02-2015 7

09-02-2015 7

09-02-2015 7

09-02-2015 7

09-02-2015 7

09-02-2015 7

09-02-2015 7

16-02-2015 8

16-02-2015 8

16-02-2015 8

16-02-2015 8

16-02-2015 8

16-02-2015 8

16-02-2015 8

16-02-2015 8

16-02-2015 8

23-02-2015 9

23-02-2015 9

23-02-2015 9

23-02-2015 9

23-02-2015 9

23-02-2015 9

23-02-2015 9

23-02-2015 9

23-02-2015 9

02-03-2015 10

02-03-2015 10

02-03-2015 10

02-03-2015 10

02-03-2015 10

02-03-2015 10

02-03-2015 10

02-03-2015 10

10-03-2015 11

10-03-2015 11

10-03-2015 11

10-03-2015 11

10-03-2015 11

17-03-2015 12

18-03-2015 12

18-03-2015 12

18-03-2015 12

18-03-2015 12

18-03-2015 12

18-03-2015 12

18-03-2015 12

18-03-2015 12

18-03-2015 12

18-03-2015 12

18-03-2015 12

18-03-2015 12

18-03-2015 12

18-03-2015 12

23-03-2015 13

23-03-2015 13

23-03-2015 13

23-03-2015 13

23-03-2015 13

30-03-2015 14

30-03-2015 14

30-03-2015 14

30-03-2015 14

30-03-2015 14

30-03-2015 14

30-03-2015 14

30-03-2015 14

30-03-2015 14

30-03-2015 14

30-03-2015 14

30-03-2015 14

06-04-2015 15

06-04-2015

06-04-2015 15

06-04-2015 15

06-04-2015 15

06-04-2015 15

13-04-2015 16

13-04-2015 16

13-04-2015 16

13-04-2015 16

13-04-2015 16

13-04-2015 16

13-04-2015 16

20-04-2015 17

20-04-2015 17

20-04-2015 17

20-04-2015 17

20-04-2015 17

20-04-2015 17

04-05-2015 19

04-05-2015 19

04-05-2015 19

04-05-2015 19

04-05-2015 19

04-05-2015 19

04-05-2015 19

04-05-2015 19

04-05-2015 19

04-05-2015 19

11-05-2015 20

11-05-2015 20

11-05-2015 20

11-05-2015 20

11-05-2015 20

11-05-2015 20

11-05-2015 20

11-05-2015 20

11-05-2015 20

18-05-2015 21

18-05-2015 21

18-05-2015 21

18-05-2015 21

18-05-2015 21

25-05-2015 22

25-05-2015 22

25-05-2015 22

25-05-2015 22

25-05-2015 22

25-05-2015 22

25-05-2015 22

25-05-2015 22

25-05-2015 22

25-05-2015 22

25-05-2015 22

25-05-2015 22

25-05-2015 22

25-05-2015 22

25-05-2015 22

Semana que está a ser visualizada

Begehren Antrag ÄKO AWE	Description	P.POINT/ PROJEKTSTAND Affected
VZ95113	SBBR NICHT STECKBAR	E33624
VZ95272E	BEZÜGE FÜR OS NICHT STATUSGER.	E33624
VZ95276E	AWE VW-SITZE LEDER-RAUTE MIT	E33624
VZ95383E	AWE SITZBEZÜGE LEDER SE428 GP	E33635

VZ95384E	VW 428 GP AKUSTIKVLIES BMG	E33624
VZ95386	STÜCKLISTEANPASSUNG	E33624
VZ95032	FMK ZSB WISCHERMOTOR M. GEST.	E33624
VZ95636	SONFA VW428 LTGS.TAXI	E48082
VZ95742	ENTFALL MANUELLER INNENSPIEGEL	E33624
VZ95753	MASSAGE LORDOSE ANLAGE	E33624

VZ95755	KOSTEN ACHSVORMONTAGE BENTELER	E33624
VZ95776	ZSB KLEBEPLATTE INNENSPIEGEL	E33624
VZ95791E	EINSATZ STIRNWANDTUELE SERIE	E33624
VZ95792E	VERSCHALTUNG SCHLUßLICHT	E33624
VZ95793	VERSCHALTUNG SCHLUßLICHT	E33624
VZ95794E	ZWANG LANE ASSIST ZU GRA	E33624

VZ95820	MAGNETVENTIL STANDHEIZUNG	E33624
VZ95772E	AWE - ABDECKUNG	E33624
VZ95777	ABDECKUNG INNENSPIEGEL	E33624
VZ95890	STAUFACH IM BODENBELAG	E33624
VZ95937E	ÄNDERUNG FREQUENZ FAHRERAIRBAG	E33624
VZ95947E	ALU-RÄDER OS ALHAMBRA GP	E33635

VZ96038E	SONFA VW428GP PROTOTYPENLEITUN	E48082
VZ96040E	STRUKTUR MASSAGE LORDOSE UND	E33624
VZ96056E	SONFA VW428 HALTER MFG	E48082
VZ96102	ÄNDERUNG FREQUENZ FAHRERAIRBAG	E33624
VZ96103E	AWE CW-VERKL TUNNEL OS2	E33624
VZ95938	ENTFALL PLAKETTE BMT	E33624

VZ96166E	EINSATZ DICHTMASSE BUTYL	E33624
VZ96168	AKTUALISIERUNG FKZ GARNE	E33635
VZ96187E	MFK2PLUS NICHT STATUSGERECHT	E33624
VZ96196E	SE 428 SCHALTKNAUFE GP-1	E33635
VZ96199	WISCHERMOTOR MIT GESTÄNGE	E33624
VZ96200E	AWE WISCHERMOTOR MIT GESTÄNGE	E33624

VZ96225	VW428 MASSAGESITZ	E33624
VZ96258	SITZSCHALTER	E33624
VZ96267	AKTUALISIERUNG FKZ GARNE	E33624
VZ96101E	SBBR: BEFESTIGUNG STECKER T2	E33624
VZ96167E	AWE VW LEDER SITZE FÜR CHINA	E33624
VZ96514E	SCHAUM NACHARBEIT SKISSE FRL	E33624

VZ96476E	EINBAU STIRNWANDTUELE INDEX B	E33624
VZ96596E	AWE RADAREMBLEM OHNE BMG	E33624
VZ96646	FEHLENDES MODUL IN DER KONSTRUKTIONSLISTE BEIM LIEFERANTEN	E33624
VZ96793E	MFK2PLUS NICHT STATUSGERECHT	E33624
VZ96681E	FEHLENDES MODUL KSK OS2	E33624
VZ96908	SONFA NZP8 VW428GP WAEHLHEBEL	E48082

VZ96936	VW428/0 2,0L/110KW MQ-6A 7 SIT	E33624
VZ96884	UNTERDRUCKSENSOR-ESC-LEITUNG	E33624
VZ96812E	VERBAU PROTOTYPEN MIKO	E33624
VZ96955	ENTFALLSCHLUESSEL SHARAN	E33624
VZ96957	ENTFALLSCHLUESSEL ALHAMBRA	E33635
VZ96959	FARBAENDERUNG OCEAN BEACH	E33624

VZ97011E	RVC MID__ NICHT STATUSGERECHT	E33624
VZ97085E	SONFA VW428GP FUNKGERÄT	E48082
VZ97013	SE 428 GP SÄULEN VERKLEIDUNG	E33635
VZ97135E	SE 428 GP SÄULEN VERKLEIDUNG	E33635
VZ97138	MBT-STEUERUNG LANE ASSIST	E33624
VZ97555	SONFA VW428GP HALTER MFG	E48082

VZ97556	SONFA VZP8 STÜCKLISTE VW428	E48082
VM00282	EC-INNENSPIEGEL GLASÜBERSTAND	E87413
VZ97428E	ALU-RÄDER OS ALHAMBRA GP	E33635
VZ97454	VEREINHEITLICHUNG AKUSTIKVLIES	E33624
VZ97455	ESC EBC460IV1 SW0011	E33624
VZ97754	SBBR: WERKZEUGOPTIMIERUNGEN	E33624

VZ97755	ERGÄNZUNGSÄEKO - ENTFALL	E33624
VZ97625E	MFK2PLUS NICHT STATUSGERECHT	E33635
VZ97637E	RADARFÄHIGES EMBLEM NOTE 3	E33624
VZ97788	SE 428 GP-1 EINSATZ DES LED	E33635
VZ97789E	SE 428 GP-1 EINSATZ DES LED	E33635
VZ97861E	VERBAU ACC EMBLEM	E33624

VZ97894	CAMBIO DE TAPATORNILLOS RUEDA	E33635
VZ97963E	AWE: ERKENNTNISSE AUS OSI	E33624
VZ97965E	SE428GP FAHRERAIRBAG	E33635
VZ98083	VW428GP LEDER KOSTENOPTIMIERUN	E33624
VZ98084	SE428GP LEDER KOSTENOPTIMIERUN	E33635
VZ98085E	SE 428 GP SÄULEN VERKLEIDUNG	E33635

VZ98049	VW428GP STOFF KOSTENOPTIMIERUN	E33624
VZ98050	SE428GP STOFF KOSTENOPTIMIERUN	E33635
VZ98032	QUALITÄSPROBLEME KSG SE 428 GP	E33635
VZ98035E	STÜCKLISTENKORREKTUR	E33624
VZ98102E	FEHLENDES MODUL IM PARALLELBAU	E33624
VZ98297E	ANPASSUNG SITZLEITUNGSSTRANG	E33624

VZ98131	ERKENNTNISSE AUS OSI	E33624
VZ98415	STANDHEIZUNG LOR KEIN PROJEKT- STAND	E33624
VZ98845	SICHERUNGSWERT STANDHEIZUNG	VZ98845
VZ98848	OPTIMIERUNG 2TE REIHE	VZ98848
VZ98814E	STIRNWANDTÜLLE 7N0.971.915.B	VZ98814E
VZ98815	SYSTEMSCHALTPLAN ÄNDERUNG	VZ98815

VZ98816	ENTFALL HALLSENSOR	VZ98816
VZ98989E	BEZÜGE FÜR SOP NICHT STATUSGER	E33624
VZ98995	BEZUGS OPTIMIERUNG. FOAM	E33624
VZ99234E	ÄNDERUNG DER LEITUNGSVERLEGUNG	E33624
VZ99043	SONFA VZP8 VW428GP TAXI	E48082
VZ99128	SE 428 GP-1 LED KENNZEICHEN	E33635

VZ99133E	SBBR:VERBAU TEILE BIS SOP	E33624
VZ99134E	SBBR: VERBAU TEILE BIS SOP	E33635
VZ99421E	SBBR: VERBAU TEILE AB SOP	E33635
VZ99350E	VERBAU EPB-SCHALTER SOP	E33624
VZ99351E	KORREKTUR VON AE VZ98989E	E33624
VZ99370	SE 428 HECKKLAPPE ALTEN LOGO	E33635

12

Atualizar

Received	Feedback Soll	Distributed	7M0	1Q0	130	7N0	710	OTHER
11.12.2014	24.12.2014	12.01.2015				X	X	
15.12.2014	28.12.2014	12.01.2015				X	X	
15.12.2014	28.12.2014	12.01.2015				X	X	
02.01.2015	14.01.2015	12.01.2015					X	

02.01.2015	14.01.2015	12.01.2015				X	X	
02.01.2015	14.01.2015	12.01.2015				X	X	
12.01.2015	16.01.2015	12.01.2015				X	X	
09.01.2015	21.01.2015	12.01.2015				X		
15.01.2015	27.01.2015	19.01.2015				X	X	
15.01.2015	27.01.2015	19.01.2015				X	X	

15.01.2015	27.01.2015	19.01.2015				X	X	
14.01.2015		19.01.2015				X	X	
14.01.2015		19.01.2015				X	X	
21.01.2015	02.02.2015	26.01.2015				X	X	
21.01.2015	02.02.2015	26.01.2015				X	X	
21.01.2015	22.01.2015	26.01.2015					X	

23.01.2015	04.02.2015	26.01.2015				X		
23.01.2015	04.02.2015	26.01.2015				X		
23.01.2015	04.02.2015	26.01.2015				X		
26.01.2015	07.02.2015	26.01.2015				X		
26.01.2015	07.02.2015	26.01.2015				X		
21.01.2015	02.02.2015	26.01.2015				X	X	

28.01.2015	09.02.2015	02.02.2015				X	X	
28.01.2015	09.02.2015	02.02.2015					X	
28.01.2015	09.02.2015	02.02.2015				X	X	
28.01.2015	09.02.2015	02.02.2015					X	
28.01.2015	09.02.2015	02.02.2015				X	X	
28.01.2015	09.02.2015	02.02.2015				X	X	

28.01.2015	09.02.2015	02.02.2015				X	X	
28.01.2015	09.02.2015	02.02.2015				X	X	
28.01.2015	09.02.2015	02.02.2015				X	X	
26.01.2015	07.02.2015	02.02.2015				X	X	
30.01.2015	09.02.2015	02.02.2015				X		
06.02.2015	18.02.2015	09.02.2015				X	X	

04.02.2015	16.02.2015	09.02.2015				X	X	
09.02.2015	11.02.2015	09.02.2015				X		
10.02.2015	22.02.2015	16.02.2015				X		
13.02.2015	25.02.2015	16.02.2015				X	X	
12.02.2015	24.02.2015	16.02.2015				X		
19.02.2015	03.03.2015	23.02.2015				X		

19.02.2015		23.02.2015				X	X	
18.02.2015	02.03.2015	23.02.2015				X	X	
17.02.2015	01.03.2015	23.02.2015				X	X	
20.02.2015	04.03.2015	23.02.2015				X	X	
20.02.2015	04.03.2015	23.02.2015				X	X	
20.02.2015	04.03.2015	23.02.2015				X	X	

20.02.2015	04.03.2015	23.02.2015				X	X	
25.02.2015	09.03.2015	02.03.2015				X		
24.02.2015	08.03.2015	02.03.2015					X	
26.02.2015	10.03.2015	02.03.2015					X	
26.02.2015	10.03.2015	02.03.2015				X		
16.03.2015	28.03.2015	18.03.2015				X		

16.03.2015	28.03.2015	18.03.2015				X		
12.03.2015	25.03.2015	18.03.2015				X	X	
10.03.2015	22.03.2015	18.03.2015					X	
10.03.2015	22.03.2015	18.03.2015				X		
10.03.2015	22.03.2015	18.03.2015				X		
19.03.2015	25.03.2015	23.03.2015				X		

19.03.2015	25.03.2015	23.03.2015				X		
25.03.2015	06.04.2015	30.03.2015					X	
25.03.2015	06.04.2015	30.03.2015				X		
25.03.2015	06.04.2015	30.03.2015					X	
25.03.2015	06.04.2015	30.03.2015					X	
25.03.2015	06.04.2015	30.03.2015				X		

25.03.2015	06.04.2015	30.03.2015					X	
27.03.2015	08.04.2015	30.03.2015					X	
27.03.2015	08.04.2015	30.03.2015				X		
01.04.2015	13.04.2015	06.04.2015				X		
01.04.2015	13.04.2015	06.04.2015					X	
01.04.2015	13.04.2015	06.04.2015					X	

31.03.2015	12.04.2015	06.04.2015				X		
31.03.2015	12.04.2015	06.04.2015					X	
30.03.2015	11.04.2015	06.04.2015					X	
30.03.2015	11.04.2015	06.04.2015				X	X	
02.04.2015	14.04.2015	06.04.2015				X	X	
13.04.2015	25.04.2015	13.04.2015				X	X	

07.04.2015	19.04.2015	13.04.2015				X	X	
16.04.2015	28.04.2015	20.04.2015				X	X	
30.04.2015		04.05.2015				X	X	
30.04.2015		04.05.2015				X	X	
29.04.2015		04.05.2015				X	X	
29.04.2015		04.05.2015				X	X	

29.04.2015		04.05.2015				X	X	
06.05.2015	18.05.2015	04.05.2015				X	X	
06.05.2015	18.05.2015	04.05.2015				X	X	
13.05.2015		18.05.2015				X	X	
11.05.2015	23.05.2015	18.05.2015				X		
11.05.2015	23.05.2015	18.05.2015				X	X	

11.05.2015	23.05.2015	18.05.2015				X	X	
11.05.2015	23.05.2015	18.05.2015				X	X	
22.05.2015	03.06.2015	25.05.2015				X	X	
21.05.2015	02.06.2015	25.05.2015				X	X	
21.05.2015	02.06.2015	25.05.2015				X	X	
21.05.2015	02.06.2015	25.05.2015					X	



AVON STATUS	E1	E2	E3	E4	E (J.A.)	M5	K7
410	1						
410							
410							
410							

410							
410							
410							
410	1						
487							
410							

410							
410							
410	1						
410			1				
410			1				
410			1				

410	1						
410							
410	1						
410							
410							
410							

800	1						
410							
800			1				
410							
410							
410							

410							
410			1				
410							
800							1
410							
410							

410	1						
410							
410	1						
410			1				
410	1						
410							

410							
410							
410		1					
410							
410							
410							

410			1				
410	1						
410							
410							
410			1				
410	1						

410							
410			1				
410							
410							1
410							1
410							

410							
410	1						
410							
410							
410							
410							

410							
410							
410							
410							
410							
410	1						

410							
410							
410							
410	1						
410	1						
410							1

410							1
410							1
410							1
410			1				
410							
410							

6/3/2015

Invest. (€) - ÄKOs MPV	Imp. Processo	Status	Data de Feedback
	N	Fechado	15.01.2015

	S

Fechado

15.01.2015

	N
	N
	N
	N

Fechado

23.01.2015

Fechado

23.01.2015

Fechado

23.01.2015

Fechado

24.02.2015

	N

Fechado

24.02.2015

	N
	N

Fechado

02.02.2015

Fechado

02.02.2015

	N
	N

Fechado

03.02.2015

Fechado

03.02.2015

	N
	N

Fechado

03.02.2015

Fechado

03.02.2015

	N
	N
	N
	N

Fechado

10.02.2015

Fechado

24.02.2015

Fechado

24.02.2015

Fechado

24.02.2015

	N

Fechado

02.03.2015

	N
	N
	N
	N

Fechado

02.03.2015

Fechado

3/4/2015 11:32

Fechado

04.03.2015

Fechado

19.03.2015

	N
	N

Fechado

19.03.2015

Fechado

25.03.2015

	N
	N
	N

Fechado

02.04.2015

02.04.2015

Fechado

02.04.2015

Fechado

02.04.2015

	N

Fechado

02.04.2015

	N
	N
	N
	N
	N
	N

Fechado **17.04.2015**

Fechado **24.04.2015**

Fechado **12.05.2015**

Fechado **06.05.2015**

Fechado **12.05.2015**

Fechado **06.05.2015**

	N
	S
	N

Fechado

25.05.2015

Fechado

25.05.2015

Fechado

25.05.2015

	N
	N
	N
	N

Fechado

25.05.2015

Fechado

25.05.2015

Fechado

28.05.2015

Fechado

28.05.2015

Nº de ÄKO MPV GP	Nº de Alt Eléctricas	Nº de Alt com impacto
101	42	2

1 12-01-2015 3

1 12-01-2015 3

1 12-01-2015 3

1 12-01-2015 3

1 12-01-2015 3

1 12-01-2015 3

1 12-01-2015 3

1 12-01-2015 3

1 19-01-2015 4

1 19-01-2015 4

1	19-01-2015	4
---	------------	---

1	19-01-2015	4
---	------------	---

1	19-01-2015	4
---	------------	---

1	19-01-2015	4
---	------------	---

1	19-01-2015	4
---	------------	---

1	19-01-2015	4
---	------------	---

1	19-01-2015	4
---	------------	---

1	19-01-2015	4
---	------------	---

1	19-01-2015	4
---	------------	---

1	26-01-2015	5
---	------------	---

1	26-01-2015	5
---	------------	---

1	26-01-2015	5
---	------------	---

1 26-01-2015 5

1 26-01-2015 5

1 26-01-2015 5

1 26-01-2015 5

1 26-01-2015 5

1 26-01-2015 5

1	02-02-2015	6
---	------------	---

1	02-02-2015	6
---	------------	---

1	02-02-2015	6
---	------------	---

1	02-02-2015	6
---	------------	---

1	02-02-2015	6
---	------------	---

1	02-02-2015	6
---	------------	---

1	02-02-2015	6
---	------------	---

1	02-02-2015	6
---	------------	---

1	02-02-2015	6
---	------------	---

1	02-02-2015	6
---	------------	---

1	02-02-2015	6
---	------------	---

1	09-02-2015	7
---	------------	---

1	09-02-2015	7
---	------------	---

1	09-02-2015	7
---	------------	---

1	16-02-2015	8
---	------------	---

1	16-02-2015	8
---	------------	---

1	16-02-2015	8
---	------------	---

1	23-02-2015	9
---	------------	---

1	23-02-2015	9
---	------------	---

1	23-02-2015	9
---	------------	---

1	23-02-2015	9
---	------------	---

1	23-02-2015	9
---	------------	---

1	23-02-2015	9
---	------------	---

1	23-02-2015	9
---	------------	---

1	23-02-2015	9
---	------------	---

1	02-03-2015	10
---	------------	----

1	02-03-2015	10
---	------------	----

1	02-03-2015	10
---	------------	----

1	02-03-2015	10
---	------------	----

1	18-03-2015	12
---	------------	----

1	18-03-2015	12
---	------------	----

1	18-03-2015	12
---	------------	----

1	18-03-2015	12
---	------------	----

1	18-03-2015	12
---	------------	----

1	18-03-2015	12
---	------------	----

1	23-03-2015	13
---	------------	----

1	23-03-2015	13
---	------------	----

1	30-03-2015	14
---	------------	----

1	30-03-2015	14
---	------------	----

1	30-03-2015	14
---	------------	----

1	30-03-2015	14
---	------------	----

1	30-03-2015	14
---	------------	----

1 30-03-2015 14

1 30-03-2015 14

1 30-03-2015 14

1 06-04-2015 15

1 06-04-2015 15

1 06-04-2015 15

1	06-04-2015	15
---	------------	----

1	06-04-2015	15
---	------------	----

1	06-04-2015	15
---	------------	----

1	06-04-2015	15
---	------------	----

1	06-04-2015	15
---	------------	----

1	13-04-2015	16
---	------------	----

1 13-04-2015 16

1 20-04-2015 17

1 04-05-2015 19

1 04-05-2015 19

1 04-05-2015 19

1 04-05-2015 19

1 04-05-2015 19

1 04-05-2015 19

1 04-05-2015 19

1 18-05-2015 21

1 18-05-2015 21

1 18-05-2015 21

1	18-05-2015	21
---	------------	----

1	18-05-2015	21
---	------------	----

1	25-05-2015	22
---	------------	----

1	25-05-2015	22
---	------------	----

1	25-05-2015	22
---	------------	----

1	25-05-2015	22
---	------------	----

1

25-05-2015

22

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

PFS	Description
15-0001	UMSTELLUNG GEMÄßIGT HEIßLAND
15-0002	CNCA-RICHTLINIEN 2014
15-0003	ANPASSUNG ROADMAP-KOMBIS

15-0004	SOMO ALLSTAR VWR UMFÄNGE
15-0005	AEW BLACK STYLE PAKET
15-0006	ENTFALL EU3 UND SCHLECHTER

15-0007	ANZEIGESTRATEGIE KESSY
15-0008	LM-WINTERKOMPLETTRÄDER DEUTSCHLAND
15-0009	WARNWESTE FÜR DEUTSCHLAND

15-0011	ENTFALL VVT-STELLER 2,0L MDB
15-0012	NEHMERZYLINDER MQ250
15-0013	CNCA-RICHTLINIEN 2014 UMFANG TÜRSCHANIERE, ETC CHINA

15-0014	VW428 - ADAC/SERVICEMOBIL
15-0015	CNCA-RICHTLINIEN 2014 UMFANG BREMSSEN, ETC. CHINA
15-0005A	BLACK STYLE PAKET

15-0016	FUßHEBELWERK PQ-35/-46/-MIX LIEFERANTENWECHSEL
15-0017	LAGERUMSTELLUNG MQ500/MQ350
15-0018	FMK STAND- UND ZUHEIZER VLIES- BRENNER VON VENTURI WEBASTO

15-0019	CNCA-RICHTLINIEN 2014 UMFANG VERKLEIDUNGEN CHINA
15-005B	BLACK STYLE PAKET
15-0020	CNCA-RICHTLINIEN 2014 UMFANG TANK CHINA

15-0021	AIRBAGLABEL ECE-R9 =>ECE-R16
15-0022	VW428 ADAC Straßenwacht
15-0023	VW428 SERVICEMOBIL

15-0024	SOMO ALLSTAR NF LM-RÄDER
15-0025	SE428 Alhambra 20th. Anniversary
15-0026	DQ200 SYNCHRONISIERUNG ZWEITLIEFERANT MECHATRONIK Komponenten

15-0027	KENNZEICHENTRÄGER SAUDI ARABIEN
15-0028	LM-WINTERKOMPLETTRÄDER DEUTSCHLAND
15-0029	ERA GLONASS HUT-UMFÄNGE PQ RUSSISCHE ZOLLUNION

15-0030	CNCA-RICHTLINIEN 2014 UMFANG SITZE, ETC. CHINA
15-005C	BLACK STYLE PAKET SCIROCCO
15-0029	NOTRUFSYSTEM RUS PQ

15-0031	STEUERUNG KRAFTSTOFFSYSTEME WASSERABSCHIEDER MIT / OHNE SENSOR
15-0032	GSO42 ANZEIGE ARABISCH AGCC
15-0033	SYS. UMST. GEM. HEIßLAND

15-0034	LFF UMST. GEMÄßIGT HEIßLAND
15-0035	AIRBAGLABEL ECE-R94=>ECE-R16
15-0036	Scirocco Mexico EA111 1,4L TSI 118KW DSG

15-0037	DQ200 SYNCHRONISIERUNG
15-0038	GB 14167-2013 NACHWEISPFL CHINA.
15-0039	CLIMATRONIC MIT ALLERGENFILTER

15-0040	FMK: REGENLICHTSENSOR
15-0041	Scirocco-GP R "AUSSENFARBE ULTRA VIOLETT"
15-0042	SE428-GP SOMO 20TH ANNIVERSARY

15-0044	CCC- ZERTIFIZIERUNG RÜCKFAHRKAMERA- SYSTEME CHINA
15-0045	I-CALL-TASTE IM 3TM
15-0046	18" FELGE TOULON/MARSEILLE CHINA

15-0047	CCC-PFLICHT VERKL. KOSTEN CHINA
15-0048	MQ250 TRIEBWELLENVORSPANNUNG REDUZIERUNG DADURH C02 EINSPAR
15-0049	GATEWAY MODELLPFLEGE 22/16

15-0050	EU6ZD EA888 2,0 VW428, SE428
15-0051	EU6ZD EA211 1,4 VW428, SE428
15-0052	EU6ZD EA211 1,4 VW364, VW32X

15-0053	CCC-PFLICHT CHINA (STRG) VERKLEIDUNGSTEILE
15-0054	§ FUEL ECONOMY LABEL SASO
15-0055	ANPASSUNG VON R134A-BAUTEILEN

15-0056	VW428-GP Mexico Market
15-0057	VW428-GP Süd Korea
15-0058	SE428 with Signal Yellow (Ral 1003)

hana a ser carregada

22

Atualizar

P.POINT Affected	Distribution date	Approval date
16V587T	06.01.2015	15.01.2015
17V585B4	06.01.2015	12.01.2015
17V438C	06.01.2015	21.01.2015

16V441FL	06.01.2015	21.01.2015
16V441K	12.01.2015	21.01.2015
16V494W	12.01.2015	21.01.2015

17V823D	15.01.2015	23.01.2015
16V406E	15.01.2015	23.01.2015
16V587M	23.01.2015	03.02.2015

14V555A	28.01.2015	09.02.2015
17V050B	28.01.2015	09.02.2015
17V585B6	30.01.2015	11.02.2015

16V209T	03.02.2014	17.02.2014
17V585B3	03.02.2014	17.02.2014
16V441K	03.02.2014	17.02.2014

16V498T	05.02.2014	20.02.2014
16V560S	09.02.2014	20.02.2014
16V597F	11.02.2014	17.02.2014

17V585B5	13.02.2014	22.02.2014
16V441K	13.02.2014	22.02.2014
17V585B7	16.02.2014	22.02.2014

16V234J	16.02.2014	22.02.2014
16V209Q	23.02.2014	
16V209R	23.02.2014	

17V442C1	23.02.2014	05.03.2014
Offen	23.02.2014	05.03.2014
17V160F	23.02.2014	05.03.2014

16V590G	23.02.2014	05.03.2014
16V406E	23.02.2014	05.03.2014
17V355F3	02.03.2015	06.03.2015

17V585B8	02.03.2015	12.03.2015
16V441K	06.03.2015	
17V355F4	06.03.2015	

17V560G	03.03.2015	
16V438C	10.03.2015	17.03.2015
16V587T1	18.03.2015	30.03.2015

16V587T2	18.03.2015	30.03.2015
16V234J	19.03.2015	30.03.2015
16V588L	19.03.2015	02.04.2015

17V160F	19.03.2015	02.04.2015
16V588J	24.03.2015	06.04.2015
17V486Q	13.04.2015	22.04.2015

17V834G	13.04.2015	22.04.2015
16V191P	15.04.2015	23.04.2015
17V448B	24.04.2015	05.05.2015

16V010C1	28.04.2015	11.05.2015
17V351C	06.05.2015	12.05.2015
17V405P	06.05.2015	12.05.2015

16V546AF	08.05.2015	21.05.2015
17V160G2	08.05.2015	21.05.2015
17V352U	12.05.2015	21.05.2015

18V551F	12.05.2015	21.05.2015
18V551G	12.05.2015	21.05.2015
18V551L	12.05.2015	21.05.2015

16V546AD	18.05.2015	21.05.2015
16V234H	19.05.2015	02.06.2015
17V486E4	18.05.2015	01.06.2015

TPB	25.05.2015	01.06.2015
TPB	25.05.2015	01.06.2015
TPB	25.05.2015	01.06.2015

Alterações de

	1Q0	130	7N0	710	Other	Take Rate %	SOP	E1
		X				1%	27/2015	
		X	X			30%	22/2016	
		X	X	X		100%	22/2016	

		X	X			3%	*05/2016	
		X				3%	45/2015	
	X					0%	45/2015	

		X	X	X		20%	22/2016	
			X			2%	22/2016	
		X	X			20.0%	45/2015	

			X	X		85%	45/2015	
		X				50%	22/2016	
		X	X			30%	45/2015	

			X			1%	45/2015	
		X	X			30%	22/2016	
		X				2%	45/2015	

	X	X	X	X		100%	45/2015	
		X	X	X		40%	22/2016	
			X	X		10%	45/2015	

		X	X			30%	22/2016	
		X				1%	45/2015	
		X	X			30%	22/2016	

		X	X	X		10%	45/2015	
			X			1%	45/2015	
			X			2%	45/2015	1

		X	X			5%	*05/2017	
				X		10%	22/2016	
		X				30%	22/2016	

		X				2%	45/2015	
			X			5%	22/2016	
		X				2%	22/2017	

		X	X			30%	22/2016	
		X				5%	45/2015	
		X				2%	22/2016	

		X				20%	22/2016	
		X				1%	22/2016	1
		X	X			1%	45/2015	

				X		1%	45/2015	
		X	X	X		5%	45/2015	
		X				4%	*06/2016	

		X				20%	22/2016	
		X	X			30%	22/2016	
		X	X	X		100.0%	22/2016	

			X	X		100.0%	22/2016	
		X				4%	45/2015	
				X		10.0%	22/2016	

		X	X			35.0%	45/2015	
		X	X			20%	22/2016	
			X			3%	22/2016	

		X	X			30%	45/2015	
		X	X	X		46%	22/2016	
		X	X	X		100%	22/2016	

			X	X		10%	32/2017	
			X	X		10%	45/2017	
		X				10%	27/2018	

		X	X			30%	45/2017	
		X				2%	22/2016	
		X	X	X		60%	22/2016	

			X			10%	45/2015	
			X			2%	22/2016	
				X		1%	45/2015	

engenharia

E2	E3	E4	E (J.A.)	M5
1				

			1	

	1			
			1	

			1	
			1	

			1	

1				

		1		

	1			

			1	

	1			

				1
				1
				1



K7	Invest. (€) - PP	Imp. Processo	Status
1		N	Fechado
		N	Fechado

		N

Fechado

		N
		N

Fechado

Fechado

		N

Fechado

	9,000 €	S
		N

Fechado

Fechado

		N

Fechado

1		N
		N

Fechado

Fechado

		N

Fechado

		N

Fechado

		N

Fechado

		N

Fechado

		N

Fechado

		N
	45,000 €	S
		N

Fechado

Fechado

Fechado

	Nº de PP	Nº de PP Eléctricas	Nº de PP com impacto
Data de Feedback	60	19	2

1

06-01-2015

15.01.2015

1

06-01-2015

15.01.2015

1

06-01-2015

15.01.2015

1

06-01-2015

1

12-01-2015

1

12-01-2015

23.01.2015

1

15-01-2015

23.01.2015

1

15-01-2015

1

23-01-2015

1 28-01-2015

1 28-01-2015

1 30-01-2015

1 03-02-2014

1 03-02-2014

1 03-02-2014

1 05-02-2014

1 09-02-2014

1 11-02-2014

1

13-02-2014

1

13-02-2014

1

16-02-2014

1 16-02-2014

1 23-02-2014

02.03.2015

1 23-02-2014

02.03.2015

1

23-02-2014

02.03.2015

1

23-02-2014

1

23-02-2014

1

23-02-2014

04.03.2015

1

23-02-2014

1

02-03-2015

04.03.2015

1

02-03-2015

11.03.2015

1

06-03-2015

11.03.2015

1

06-03-2015

11.03.2015

1

03-03-2015

19.03.2015

1

10-03-2015

19.03.2015

1

18-03-2015

1 18-03-2015

1 19-03-2015

25.03.2015

1 19-03-2015

1 19-03-2015

1 24-03-2015

1 13-04-2015

17.04.2015

1

13-04-2015

1

15-04-2015

1

24-04-2015

1

28-04-2015

1

06-05-2015

18.05.2015

1

06-05-2015

1

08-05-2015

1

08-05-2015

25.05.2015

1

12-05-2015

25.05.2015

1

12-05-2015

25.05.2015

1

12-05-2015

25.05.2015

1

12-05-2015

1 18-05-2015

1 19-05-2015

28.05.2015

1 18-05-2015

1

25-05-2015

1

25-05-2015

1

25-05-2015

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

5

5

5

6

6

6

6

7

7

7

7

8

8

9

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

11

12

12

12

12

12

13

16

16

16

17

18

19

19

19

19

20

20

20

20

21

21


21

22



22

22

Progresso até à semana 22



Alterações Sem Impacto: 5
Alterações com Impacto: 128
Total: 133



NP de AAO: 184
NP de NPV GP: 101
NP de impacto: 10

Gráfico Mensal - Alterações de engenharia (AAO+AA) SET E





Gráfico Mensal - Program Points



Investimentos - SET E

