

Audi S5 (2008)

avr. 12 2022

STATUS	TOTAL ISSUES	HEALTHY SYSTEMS
Very Bad	26	23



Issues (11)

Moteur

Fault code: P1571

Valve left for engine mounting -N144 Short circuit to positive

Last occurred at:
184931 km

Details:

Fréquence : 1 Kilométrage du dernier événement : 184931 km Détails sur l'état des défaillances : La défaillance est active Depuis la dernière résolution de défaillances, un test a échoué Un test a été terminé pendant cette période Infos sur le niveau de priorité de la défaillance : Attention : Défaillance critique ! Nous vous recommandons de prendre immédiatement rendez-vous avec un garage proche de chez vous pour un entretien.

Chauffage d'appoint

Fault code: P082F

Component protection active

Last occurred at:
185018 km

Details:

Fréquence : 1 Kilométrage du dernier événement : 185018 km Détails sur l'état des défaillances : Depuis la dernière résolution de défaillances, un test a échoué Un test a été terminé pendant cette période Infos sur le niveau de priorité de la défaillance : Cette défaillance ne requiert pas d'entretien immédiat.

Fault code: P0214

Supply Voltage B+

Last occurred at:
185018 km

Details:

Fréquence : 1 Compteur de désapprentissage : 54 Kilométrage du dernier événement : 185018 km Détails sur l'état des défaillances : Un test de cette défaillance a échoué pendant cette période Depuis la dernière résolution de défaillances, un test a échoué Un test a été terminé pendant cette période Infos sur le niveau de priorité de la défaillance : Attention : Défaillance critique ! Nous vous recommandons de prendre immédiatement rendez-vous avec un garage proche de chez vous pour un entretien.

Siège conducteur

Fault code: P0CFD Switch for Adjustment Back-Rest, backward

Last occurred at:
184965 km

Details:

Fréquence : 1 Compteur de désapprentissage : 92 Kilométrage du dernier événement : 184965 km
Détails sur l'état des défaillances : La défaillance est active Un test de cette défaillance a échoué pendant cette période Depuis la dernière résolution de défaillances, un test a échoué
Infos sur le niveau de priorité de la défaillance : Veuillez prendre des mesures pour résoudre cette défaillance. Dans le cas contraire, la maniabilité du véhicule pourrait à l'avenir en pâtir.

Autorisation d'accès / de démarrage

Fault code: P0CD7 Sensors for Touching Exterior Door-Handle

Last occurred at:
184965 km

Details:

Fréquence : 1 Compteur de désapprentissage : 52 Kilométrage du dernier événement : 184965 km
Détails sur l'état des défaillances : Un test de cette défaillance a échoué pendant cette période La défaillance est confirmée Depuis la dernière résolution de défaillances, un test a échoué Un test a été terminé pendant cette période Infos sur le niveau de priorité de la défaillance : Attention : Défaillance critique ! Nous vous recommandons de prendre immédiatement rendez-vous avec un garage proche de chez vous pour un entretien.

Fault code: P0532 Central Control Module for Central Convenience (J393)

Last occurred at:
184965 km

Details:

Fréquence : 3 Compteur de désapprentissage : 92 Kilométrage du dernier événement : 184965 km
Détails sur l'état des défaillances : La défaillance est active La défaillance est en attente La défaillance est confirmée Depuis la dernière résolution de défaillances, un test a échoué Infos sur le niveau de priorité de la défaillance : Cette défaillance peut s'avérer critique pour la maniabilité de votre voiture à long terme.

Électronique centrale

Fault code: P05EC Terminal 30, Left

Last occurred at:
184965 km

Details:

Fréquence : 1 Compteur de désapprentissage : 92 Kilométrage du dernier événement : 184965 km
Détails sur l'état des défaillances : La défaillance est active Un test de cette défaillance a échoué pendant cette période La défaillance est confirmée Depuis la dernière résolution de défaillances, un test a échoué Infos sur le niveau de priorité de la défaillance : Attention : Défaillance critique ! Nous vous recommandons de prendre immédiatement rendez-vous avec un garage proche de chez vous pour un entretien.

Fault code: P039F Terminal 30 (Right)

Last occurred at:
184965 km

Details:

Fréquence : 1 Compteur de désapprentissage : 92 Kilométrage du dernier événement : 184965 km
Détails sur l'état des défaillances : La défaillance est active Un test de cette défaillance a

Fault code: P039E

Terminal 30

Last occurred at:
184965 km

Details:

Fréquence : 1 Compteur de désapprentissage : 92 Kilométrage du dernier événement : 184965 km
Détails sur l'état des défaillances : La défaillance est active Un test de cette défaillance a échoué pendant cette période La défaillance est confirmée Depuis la dernière résolution de défaillances, un test a échoué
Infos sur le niveau de priorité de la défaillance : Attention : Défaillance critique ! Nous vous recommandons de prendre immédiatement rendez-vous avec un garage proche de chez vous pour un entretien.

Fault code: P0C33

Terminal 30-2

Last occurred at:
184965 km

Details:

Fréquence : 1 Compteur de désapprentissage : 92 Kilométrage du dernier événement : 184965 km
Détails sur l'état des défaillances : La défaillance est active Un test de cette défaillance a échoué pendant cette période La défaillance est confirmée Depuis la dernière résolution de défaillances, un test a échoué
Infos sur le niveau de priorité de la défaillance : Attention : Défaillance critique ! Nous vous recommandons de prendre immédiatement rendez-vous avec un garage proche de chez vous pour un entretien.

Fault code: P0C34

Terminal 30-3

Last occurred at:
184965 km

Details:

Fréquence : 1 Compteur de désapprentissage : 92 Kilométrage du dernier événement : 184965 km
Détails sur l'état des défaillances : La défaillance est active Un test de cette défaillance a échoué pendant cette période La défaillance est confirmée Depuis la dernière résolution de défaillances, un test a échoué
Infos sur le niveau de priorité de la défaillance : Attention : Défaillance critique ! Nous vous recommandons de prendre immédiatement rendez-vous avec un garage proche de chez vous pour un entretien.

Fault code: P05F0

Rain and Light Recognition Sensor (G397)

Last occurred at:
184965 km

Details:

Fréquence : 1 Compteur de désapprentissage : 92 Kilométrage du dernier événement : 184965 km
Détails sur l'état des défaillances : La défaillance est en attente Depuis la dernière résolution de défaillances, un test a échoué
Infos sur le niveau de priorité de la défaillance : Cette défaillance ne requiert pas d'entretien immédiat.

Fault code: P038C

Control Module for Wiper Motor

Last occurred at:
184965 km

Details:

Fréquence : 1 Compteur de désapprentissage : 92 Kilométrage du dernier événement : 184965 km
Détails sur l'état des défaillances : La défaillance est en attente Depuis la dernière résolution de défaillances, un test a échoué
Infos sur le niveau de priorité de la défaillance : Cette défaillance ne requiert pas d'entretien immédiat.

Suspension

Fault code: P06E9

Givers for vehicle level VR (G289)

Last occurred at:
184931 km

Details:

Fréquence : 1 Compteur de désapprentissage : 52 Kilométrage du dernier événement : 184931 km Détails sur l'état des défaillances : Un test de cette défaillance a échoué pendant cette période La défaillance est confirmée Depuis la dernière résolution de défaillances, un test a échoué Un test a été terminé pendant cette période Infos sur le niveau de priorité de la défaillance : Attention : Défaillance critique ! Nous vous recommandons de prendre immédiatement rendez-vous avec un garage proche de chez vous pour un entretien.

Fault code: P0CBE

Comfort limitation

Last occurred at:
184931 km

Details:

Fréquence : 18 Compteur de désapprentissage : 54 Kilométrage du dernier événement : 184931 km Détails sur l'état des défaillances : Depuis la dernière résolution de défaillances, un test a échoué Un test a été terminé pendant cette période Infos sur le niveau de priorité de la défaillance : Cette défaillance peut s'avérer critique pour la maniabilité de votre voiture à long terme.

Passerelle CAN

Fault code: P0BE1

Energy Management Active

Last occurred at:
184931 km

Details:

Fréquence : 3 Compteur de désapprentissage : 94 Kilométrage du dernier événement : 184931 km Détails sur l'état des défaillances : Depuis la dernière résolution de défaillances, un test a échoué Infos sur le niveau de priorité de la défaillance : Cette défaillance n'a de conséquences que pour les fonctions de confort de votre voiture.

Fault code: P082F

Component protection active

Last occurred at:
184931 km

Details:

Fréquence : 2 Compteur de désapprentissage : 54 Kilométrage du dernier événement : 184931 km Détails sur l'état des défaillances : Depuis la dernière résolution de défaillances, un test a échoué Un test a été terminé pendant cette période Infos sur le niveau de priorité de la défaillance : Attention : Défaillance grave ! Nous recommandons un arrêt immédiat : la défaillance nuit à la maniabilité du véhicule.

Fault code: P0524

Control Unit Breaks

Last occurred at:
184965 km

Details:

Fréquence : 1 Compteur de désapprentissage : 92 Kilométrage du dernier événement : 184965 km Détails sur l'état des défaillances : La défaillance est en attente Depuis la dernière résolution de défaillances, un test a échoué Infos sur le niveau de priorité de la défaillance : Attention : Défaillance critique ! Nous vous recommandons de prendre immédiatement rendez-vous avec un garage proche de chez vous pour un entretien.

Assistant changement de file

Fault code: P0817

Local Databus

Last occurred at:
184931 km

Details:

Fréquence : 1 Compteur de désapprentissage : 52 Kilométrage du dernier événement : 184931 km Détails sur l'état des défaillances : Un test de cette défaillance a échoué pendant cette période La défaillance est en attente La défaillance est confirmée Depuis la dernière résolution de défaillances, un test a échoué Un test a été terminé pendant cette période Infos sur le niveau de priorité de la défaillance : Cette défaillance ne requiert pas d'entretien immédiat.

Porte conducteur

Fault code: P084B

Door Warning Light / Entry Light

Last occurred at:
184965 km

Details:

Fréquence : 1 Compteur de désapprentissage : 92 Kilométrage du dernier événement : 184965 km Détails sur l'état des défaillances : La défaillance est en attente La défaillance est confirmée Depuis la dernière résolution de défaillances, un test a échoué Infos sur le niveau de priorité de la défaillance : Cette défaillance ne requiert pas d'entretien immédiat.

Porte passager

Fault code: P0398

Heated Outside Mirrors; Driver Side (Z4) / Passenger Side (Z5)

Last occurred at:
184932 km

Details:

Fréquence : 5 Compteur de désapprentissage : 54 Kilométrage du dernier événement : 184932 km Détails sur l'état des défaillances : La défaillance est en attente La défaillance est confirmée Depuis la dernière résolution de défaillances, un test a échoué Un test a été terminé pendant cette période Infos sur le niveau de priorité de la défaillance : Cette défaillance ne requiert pas d'entretien immédiat.

Système de confort

Fault code: P0C34

Terminal 30-3

Last occurred at:
184965 km

Details:

Fréquence : 1 Compteur de désapprentissage : 92 Kilométrage du dernier événement : 184965 km Détails sur l'état des défaillances : La défaillance est active Un test de cette défaillance a échoué pendant cette période La défaillance est confirmée Depuis la dernière résolution de défaillances, un test a échoué Infos sur le niveau de priorité de la défaillance : Attention : Défaillance critique ! Nous vous recommandons de prendre immédiatement rendez-vous avec un garage proche de chez vous pour un entretien.

Fault code: P0C33

Terminal 30-2

Last occurred at:
184965 km

Details:

Fréquence : 1 Compteur de désapprentissage : 94 Kilométrage du dernier événement : 184965 km Détails sur l'état des défaillances : La défaillance est active Un test de cette défaillance a échoué pendant cette période La défaillance est confirmée Depuis la dernière résolution de défaillances, un test a échoué Infos sur le niveau de priorité de la défaillance : Attention : Défaillance critique ! Nous vous recommandons de prendre immédiatement rendez-vous avec un garage proche de chez vous pour un entretien.

Fault code: P0524

Control Unit Breaks

Last occurred at:
184965 km

Details:

Fréquence : 1 Compteur de désapprentissage : 92 Kilométrage du dernier événement : 184965 km Détails sur l'état des défaillances : La défaillance est en attente Depuis la dernière

Fault code: P0A37

Locking fuel tank cap

Last occurred at:
184965 km

Details:

Fréquence : 1 Compteur de désapprentissage : 52 Kilométrage du dernier événement : 184965 km
Détails sur l'état des défaillances : La défaillance est active La défaillance est confirmée
Depuis la dernière résolution de défaillances, un test a échoué Un test a été terminé pendant cette période
Infos sur le niveau de priorité de la défaillance : Attention : Défaillance critique !
Nous vous recommandons de prendre immédiatement rendez-vous avec un garage proche de chez vous pour un entretien.

Fault code: P0A38

Unlocking fuel tank cap

Last occurred at:
184965 km

Details:

Fréquence : 1 Compteur de désapprentissage : 52 Kilométrage du dernier événement : 184965 km
Détails sur l'état des défaillances : La défaillance est active La défaillance est confirmée
Depuis la dernière résolution de défaillances, un test a échoué Un test a été terminé pendant cette période
Infos sur le niveau de priorité de la défaillance : Attention : Défaillance critique !
Nous vous recommandons de prendre immédiatement rendez-vous avec un garage proche de chez vous pour un entretien.

Healthy Systems (23)

✓ Freins ABS

✓ Frein de stationnement

✓ Airbag

✓ Boîte de vitesses

✓ Groupe d'instruments

✓ Contrôle de la portée du xénon

✓ Climatisation

✓ Aide au stationnement / à la direction

✓ Lecteur média 1

✓ Radio DAB

✓ Lecteur média 2

✓ Navigation

✓ Système de sonorisation

✓ Radio

✓ Tuner TV

✓ Téléphone

✓ Siège passager

✓ Capteur d'angle de braquage

✓ Bloc de contrôle

✓ Régulateur de distance

✓ Direction active

✓ Caméra de recul

✓ Volant
