

6 Fehler

Fehlercode: 10923 / (Fehlercode-Org.:2AAB)
Variables Saugrohr

▶ Eigendiagnose fehlerhaft.

Fehlercode: 10808 / (Fehlercode-Org.:2A38)
Variabler Ventiltrieb

▶ Funktion schwergängig.

Fehlercode: 10807 / (Fehlercode-Org.:2A37)
Exzenterwellensensor variable Ventilsteuerung

▶ Signal unplausibel.

Fehlercode: 10823 / (Fehlercode-Org.:2A47)
Exzenterwellensensor variable Ventilsteuerung

▶ Signal unplausibel.

Fehlercode: 10819 / (Fehlercode-Org.:2A43)
Variable Ventilsteuerung

▶ thermischer Überlastschutz

Fehlercode: 10817 / (Fehlercode-Org.:2A41)
Variabler Ventiltrieb

▶ Überlastung