ESTADO DO PARANÁ POLÍCIA MILITAR

2º COMANDO REGIONAL DE POLICIA MILITAR 4º COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIA MILITAR

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA N.º 01/2020



Londrina – 2020

IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

Nome do estádio: Estádio Municipal Jacy Scaff					
Apelido do estádio: Estádio do Café					
Endereço completo do estádio: Av. Henric	Endereço completo do estádio: Av. Henrique Mansano, 889 – Jardim Alpes				
Cidade: Londrina	Cidade: Londrina				
Estado: Paraná CEP: 86.075-000					
Site: Não possui Telefone: (43) 3347-0168					

Proprietário: Fundação de Esportes do Município de Londrina.

E-mail: felsport@londrina.pr.gov.br Telefone: (43) 3372-9191

Gestor do estádio: Fernando Madureira da Silva
E-mail: felsport@londrina.pr.gov.br Telefone: 3372-9100
Qualificação profissional do Responsável: Diretor-Presidente da Fundação de

Clube responsável pelo uso: Londrina Esporte Clube

E-mail: futebol@londrinaesporteclube.com.br | Telefone: (43) 3322-9756

Site: http://www.londrinaesporteclube.com.br/

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Nome: Sandro Henrique Moreira dos Santos	Telefone: (43) 3372-9191
E-mail: felsport@londrina.pr.gov.br	
CPF: 711.072.749-15	
Função no Estádio: Diretor-Presidente da Funda	ção de Esportes de Londrina

DATA E HORA DA VISTORIA

Data: 14 de abril de 2020	Hora: 09h00min
Data. 17 de abili de 2020	i ioia. Odilooiiiii

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ESTÁDIO

Estádio Municipal Jacy Scaff, mais conhecido como Estádio do Café, foi inaugurado em 22 de agosto de 1976, e na série B do Campeonato Brasileiro, hoje tem por objetivo receber jogos inerentes ao Londrina Esporte Clube. O complexo esportivo apresenta uma estrutura antiga da qual melhorias e reparos estão sendo realizados para o recebimento de eventos esportivos.

No tocante à violência, o Estádio não mais apresenta históricos de grandes rivalidades entre os torcedores, os quais tenham culminado em tragédias, de acordo com os últimos jogos, atitudes essas que foram veiculadas em órgãos de impressa de Londrina e região. O plano de ação é de responsabilidade da Polícia Militar, 4ª Companhia Independente de Polícia Militar, que vem suprindo de forma satisfatória as demandas impostas conforme o Art. 17, parágrafo primeiro da Lei 10.671/03 (Estatuto do Torcedor).

2. CRITERIOS E METODOLOGIA DE INSPEÇÃO:

A elaboração do laudo de segurança parte da verificação da aderência da situação identificada *in loco*, com as leis e normas vigentes. A metodologia aplicada na análise da documentação exigida nas regulamentações que regem o funcionamento dos estádios de futebol, e aplicação do instrumento de verificação de segurança. Aplicado o instrumento, elabora-se um diagnóstico e emite-se um parecer.

2.1 ESTRUTURA LEGAL

As diretrizes gerais da elaboração do laudo estão fundamentadas nas determinações da Lei nº 10.671 de 15 de maio de 2003 – Estatuto do Torcedor com alterações da Lei 12.299/2010 e no decreto nº 6.795, de 16 de março de 2009 que regulamenta o Art. 23 do Estatuto do Torcedor e exige o estabelecimento de requisitos mínimos para realização de laudos técnicos a serem definidos por meio de Portaria ministerial, conforme Portaria nº 290 de 27 de outubro de 2015 (consolida os requisitos mínimos a serem contemplados nos laudos técnicos previstos no Decreto nº 6795/2009).

2.2 ANÁLISES DA DOCUMENTAÇÃO

De modo a auxiliar o preenchimento do instrumento de verificação, os documentos listados a seguir foram apresentados pelos gestores e/ou administradores do Estádio e avaliados através do preenchimento da tabela abaixo, antes da vistoria.

Os documentos estão classificados sobre dois critérios:

- a) Documentos de caráter auxiliar: aqueles que amparam a inspeção;
- b) Documentos de caráter restritivo: aqueles que na falta de sua apresentação podem inviabilizar a emissão do laudo.

DOCUMENTO	APRE	SENTADO		NTRO DA ALIDADE	CARÁTER DA DOCUMENTAÇÃO
Liberação do Corpo de Bombeiros para o funcionamento que conste informação sobre a capacidade máxima do estádio	SIM X	NÃO	SIM X	NÃO	MANDATÓRIO
Nome: Ezequias de Paula Natal					
CPF: 539.031.881-15					
Posto: Tenente Coronel QOBM					
Cargo: Comandante do 3º GB					
Plano de Segurança do estádio	SIM X	NÃO	SIM	NÃO	AUXILIAR
03 (três) últimos planos de ação	SIM	NÃO	X SIM	NÃO	MANDATÓRIO
elaborados.	X		X	74.10	
03 (três) últimas apólices de seguro obrigatório; Obs. Em contato com o Departamento de Futebol do Londrina Esporte Clube, o mesmo informou que numero do seguro é informado no ingresso emitido pela entidade responsável (CBF/FPR).	SIM	NÃO X	SIM	NÃO X	AUXILIAR
Contrato da utilização de	SIM	NÃO	SIM	NÃO	AUXILIAR
profissionais orientadores de público para cada evento esportivo, como previsto no Inc. III do Art.14 do Estatuto do Torcedor, na proporção mínima de 01 (um) profissional para cada 250 (duzentos e cinqüenta) torcedores.	X		X		
Documento comprobatório do vínculo do Gerente de Segurança e seu <i>Curriculum Vitae</i> , bem como os diplomas comprobatórios dos cursos específicos na área de Segurança de Estádio	SIM X	NÃO	SIM X	NÃO	MANDATÓRIO

2.3. CONSIDERAÇÕES RELEVANTES SOBRE OS DOCUMENTOS:

No tocante Plano de Ação, é realizado pelo setor de Planejamento da 4ª CIPM através de Ordem de serviço, o qual denota o quantitativo de policiais militares empregados no estádio, bem como a distribuição de seu emprego perante sua infra-estrutura, conforme o parágrafo 1º do Art. 17 da Lei 10.671/03 do Estatuto do Torcedor.

Seguem em anexo os seguintes documentos:

- Laudo de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros;
- Plano de Segurança Empresa Protejus Segurança Patrimonial Eireli -ME;
- Contrato da utilização de profissionais orientadores de público;
- 03 (três) últimos planos de ação elaborados: Ordem de Serviço nº 014, 022 e
 036/2020 P/3 da 4ª CIPM;
- Currículo Gerente de Segurança;

2.4.INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA

1.1 A Polícia Militar possui Unidade Policial treinada e SIM NÃO especializada em eventos em Praças Desportivas?	1. PLANEJAMENTO DA SEGURANÇA DO TORCEDOR										
especializada em eventos em Praças Desportivas? X	1.1	Α	Polícia	Militar	possui	Unidade	Policial	treinada	е	SIM	NÃO
	esp	<u>.</u>							Χ		

Observações: a 4ª CIPM possui efetivo ROTAM e ROCAM especializado no policiamento de grandes eventos com ênfase em Controle de Distúrbios Civis, entretanto em jogos de maior demanda, contamos com o apoio da Companhia de Choque pertencente ao 5º BPM e demais efetivos disponibilizados pelo 2º CRPM.

1.2.	Α	Polícia	Civil	possui	divisão	especializada	para	SIM	NÃO
atend	dime	ento das d	deman	das relac	ionadas a	o futebol?		X	

Observações: A Polícia Civil tem a sua disposição uma sala desde o ano de 2014, no setor das cadeiras numeradas, para fazer os atendimentos, contudo a localização estratégica ficou prejudicada, devido ao fato de ficar distante do local destinado a Policia, por não ter um acesso direto, e também, com acesso restrito aos torcedores presentes nas arquibancadas e torcedores do time adversário. A presença de policiais civis não é freqüente e raramente comparecem ao seu posto em nos jogos.

1.3.	0	estádio	possui	um	responsável	pela	SIM	NÃO
Seg	urar	nça (Gerer	nte de Seg	urança	a de Estádio)?		X	

Observações: Existe uma empresa de Segurança Privada que faz a gestão de segurança em dias de jogos.

1.3.1. Qual a sua qualificação profissional para exercício da função?

Observações: Empresa Protejus Segurança Patrimonial Eireli -ME – Conforme currículo em anexo.

1.3.2. Este profissional possui curso específico focado em SIM NÃO segurança de estádios?

Observações: Conforme currículo em anexo

1.4. Existem profissionais civis (Monitores/ Orientadores/ Stewards) capacitados para auxílio dos torcedores em situações diversas em dias de jogos (informações, controle de pânico, primeiros socorros, mediação de pequenos conflitos, resolução de delitos, operação de dispositivos de emergência)?

Observações: Os profissionais estão devidamente identificados com uso de uniformes e coletes identificadores.

1.4.1. Quantos? (Considerando a capacidade máxima do estádio)

A capacidade recomendada será aquela definida pela equipe de vistoria de engenharia, sendo que sugerimos o número máximo de 26.000 (vinte e seis mil) torcedores (entre pagantes e não pagantes), por questão de segurança. Sendo público de 22 (vinte e dois mil) pessoas na arquibancada e 4 (quatro mil) na cativa (conforme restrição no Laudo do Corpo de Bombeiros).

1.4.2. Proporção entre o número de Agentes e o número de torcedores deve ser de, no mínimo, 01 (um) agente para cada 250 (duzentos e cinqüenta) torcedores.

Resultado (poderá ser automático ou calculado manualmente): Fazendo os cálculos da proporção entre o número de agentes e a capacidade total do Estádio onde se usou como proporção de 01 funcionário para cada 250 torcedores, o resultado é de 104 (cento e quatro) agentes de segurança;

1.5. É contratado o seguro obrigatório para o torcedor?	SIM	NÃO
	Χ	

Observações: Não há seguro cedido pelo próprio complexo esportivo, mas há um seguro coordenado pela CBF onde o número do seguro é informado no ingresso emitido pela entidade responsável (CBF/FPR)

1.6. O estádio possui recurso próprio para registro de casos	SIM	NÃO
de violência ou para a denúncia destes?	Χ	1

Observações: Segundo organizadores há uma Ouvidoria Municipal, a qual recebe denúncias referentes a serviços prestados no referido complexo esportivo que atende pelo número: (43) 3372 4532, cujo estádio comporta uma sala para tal demanda. Vale salientar que nos campeonatos anteriores tal sala mantinha-se fechada e sem qualquer pessoa para tal atendimento. Existe também o setor de enfermaria para o atendimento imediato a vítimas com profissionais da área de saúde devidamente capacitados.

SIM NÃO **1.7.** O Gerente de Segurança do Estádio monitora os casos de violência ocorridos no interior e nas imediações do estádio que Χ foram registrados em Órgão Policial da circunscrição? Observações: Toda e qualquer tipo de violência ou manifestação é administrada pela Policia Militar, na figura do Gerente de Segurança do evento esportivo. 1.7.1. Indicar em quantidade de ocorrências os seguintes fatos NÃO SIM registrados na última temporada (de janeiro a dezembro do ano Anterior): Tumultos entre Torcidas (Brigas e agressões) Situações de Crise (explosões, incêndios, desmoronamento e desastres) Lesão Corporal por acidentes, Lesão Corporal por Χ Acidentes Crimes Violentos Letais e Intencionais (Homicídios e Latrocínio) Crimes Violentos Contra o Patrimônio (Roubos) Crimes Não Violentos Contra o Patrimônio (Furtos).

1.8. O estádio possui plano de segurança? (plano permanente	SIM	NÃO
norteador de ações preventivas e mitigadoras de segurança).		Χ

1.9. É elaborado um Plano de Ação específico para cada SIM NÃO evento?

Observações: Para cada evento, a 4ª CIPM faz prévio planejamento através da Seção de Planejamento (P3), elaborando as denominadas "Ordens de Serviço", assinada pelo Comandante da Unidade e o Oficial P/3. Neste documento, são consideradas as variáveis, tipo jogo normal, jogo com histórico de rivalidade, jogo com torcida grande, jogo sem torcida adversária, final de campeonato, número de policiais empregados, reforço e outras considerações que se fizerem necessárias.

• Ordem de Serviço nº 051/2019 - P/3 da 4º CIPM (Plano de ação)

1.10. O Plano de Ação elaborado é divulgado para o público?	SIM	NÃO
1.10.1. No site da Federação		X
1.10.2. Encaminhado para as torcidas		Χ
1.10.3. Em jornais de grande circulação		Χ
1.10.4. No site do Clube com mando de Jogo		Χ
1.10.5. No site de ambos os Clubes		Χ
1.10.6. Disponibilizado no espaço do SAT(Serviço de Atendimento ao Torcedor) do Estádio		X

Observações: É confeccionada uma Ordem de Operação pela Policia Militar, para gestão e disposição do efetivo no evento, sendo que tal documento é de tramite interno. Conforme item 1.9.

1.11. Qual a capacidade máxima no documento expedido pelo								NÃO
		Bombeiros?	Anexar	foto	do	documento	Х	
comprol	Daton	0.						

Observações: 26.000 (trinta mil) pessoas

1.11.1. Qual a capacidade máxima recomendada pela Polícia Militar?

Observações: Número máximo de 26.000 (vinte e seis mil) torcedores (entre pagantes e não pagantes), por questão de segurança. Sendo público de 22 (vinte e dois mil) pessoas na arquibancada e 4 (quatro mil) na cativa (conforme restrição no Laudo do Corpo de Bombeiros).

1.12. A relação entre a lotação máxima por acessos e as catracas ocorre da seguinte forma:

Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
Cativa	4.000	5	1/800
Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
Arquibancada	19.190	21	1/913
Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
Visitantes 2.810		2	1/1405
Total de Portões	Lotação Total	Total de Catracas	Proporção Final
3	26.000	28	1/928

No caso de catracas alugadas deve-se considerar a capacidade máxima de catracas por acesso.

Observações: Conforme informações repassadas pela Fundação de Esportes de Londrina- O estádio é dividido em três setores:

- Setor das cadeiras numeradas (portões A e C), cuja entrada é normal pelos portões da torcida local e dentro há e entrada específica para os torcedores com direito as cadeiras.
- **Setor dos visitantes (portão B)**, entrada única, porém pela Avenida Henrique Mansano.
- Setor da geral (portões A e C), com duas entradas que se interligam no interior.
- Existem três locais de entradas para todos os torcedores (local e visitante), porém todas elas são acessadas pela mesma via, sendo a Avenida Henrique Mansano.
- A torcida local tem acesso por dois lugares, que dão acesso a todas as arquibancadas disponibilizadas para o time local, uma destas também permite o acesso para as cadeiras cativas, estas parcialmente numeradas, por um controle secundário. Para cada acesso são colocadas 5 (cinco) catracas moveis. Para o acesso a torcida visitante, são colocadas 2 (duas) catracas

Conclusão qu	uanto às cond	lições do	planejamento	da segurança	do torcedor:
		•	,		

Atendido	Х
Atendido com Restrições	
Não Atendido	

2. SISTEMA PARA CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E OBJETOS					
2.1. O estádio utiliza catracas para controle de acessos de	SIM	NÃO			
torcedores?	Olivi	NAO			
2.1.1. Elas são:					
2.1.1.1. Simples		Χ			
2.1.1.2. Eletrônicas	Χ				
2.1.1.3. Removíveis	Χ				
2.1.1.4. Próprias		Χ			
2.1.1.5. As catracas são regularmente aferidas e permitem a	V				
contagem dos torcedores que acessam o estádio?	^				

Observações: Não fora cedido qualquer laudo inerente as catracas, mas segundo o Senhor Nelson Correia, RG 5.767.547-0 a Fundação de Esportes trata-se de uma catraca digital a qual permite um controle de número de pessoas que acessam o estádio.

2.2. Existem entradas distintas para torcidas?		NÃO
	Χ	

Observações: A torcida visitante tem acesso pelo portão B, sendo que a "torcida da casa" tem acesso pelos portões A e C. Todos os três locais de entradas para os torcedores (local e visitante), são acessadas pela mesma via, sendo a Avenida Henrique Mansano.

2.3. O estádio possui acesso restrito para chegada dos árbitros?	SIM	NÃO
		Χ

Observações: Os árbitros adentram pelo mesmo portão que adentram os jogadores.



Figura 01 – Entrada dos árbitros e jogadores.

2.4. O vestiário dos árbitros está localizado em ambiente seguro	SIM	NÃO
e reservado com acesso protegido?	Χ	

Observações: A Policia Militar faz a segurança dos árbitros do início ao termino da partida. No local não existe nenhum contato com a torcida, entretanto há a possibilidade de contato com os jogadores, técnicos e demais integrantes das delegações. O vestiário dos árbitros fica ao lado do local destinado a Policia Militar.



Figura 02 – Vestiário dos árbitros

2.5. O estádio possui acesso seguro para chegada das equipes	SIM	NÃO
local e visitante?	Χ	
Observações: Quando solicitado, a Policia Militar realiza escolta e ao time visitante.	ao time	e da casa

2.6. O vestiário das equipes está localizado em ambientes	SIM	NÃO
seguro e reservado com acesso protegido?	Χ	
Observações: Os vestiários ficam na mesma edificação e sa	ão sepa	arados por
muros, com entradas individualizadas.		

2.7.	0	estádio	possui	acesso	restrito	para	chega	ida d	e SIM	NÃ	0
auto	ridad	des, impr	ensa e p	ersonalic	lades VIF	?			X		
Obs	erva	ções: O	acesso	das auto	oridades,	impre	ssa e	perso	nalidades	Vips	são
atra	ڎs d	do Portão	01			•		-		-	

2.8. O acesso das equipes e da arbitragem ao campo é seguro?	SIM	NÃO
	Χ	
2.8.1. Proteção fixa (túnel, muro)		Χ
2.8.2. Proteção móvel (tubo em PVC)		

Observações: O acesso das equipes ao Campo é realiza sem nenhum contato dos torcedores no local, com a escolta da Policia Militar. Além disso, existe um túnel inflável móvel para acesso dos jogadores e árbitros ao campo.



Figura 03 – Acesso ao campo.

2.9. O local para permanência dos atletas (Banco de Reservas),	SIM	NÃO
comissão técnica e dos árbitros durante o evento é seguro?	Χ	

Observações: Durante todo o evento existe efetivo da Policia Militar nos bancos de reservas para realizar a escolta dos árbitros.



Figura 04 – Bancos de reserva

2.10. Possui mecanismos de controle de acesso que		NÃO
impeçam o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos no estádio?	Х	
2.11.1. Revista manual	Χ	
2.11.2. Detector de metais fixo		X
2.11.3. Detector de metais portátil	Χ	
2.11.4. Raio X		Χ
2.11.5. Reconhecimento facial		Х
2.11.6. Relação nominal dos vetados		Х

2.11. As vias de acesso ao estádio permitem que os Órgãos de	SIM	NÃO
segurança as utilizem em dias de evento para a realização de linhas de vistorias e balizamento (utilização de gradis) adequado?		

2.12. Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer o acesso	SIM	NÃO
de torcedores sem o bilhete?		X

2.13. Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer a	SIM	PARCIAL	NÃO
entrada de objetos não autorizados no estádio (armas, drogas, bebidas, alimentação, rojões, explosivos, etc.)?			Х

Conclusão quanto às condições de acesso de pessoas e objetos não autorizados:

Atendido	X
Atendido com Restrições	
Não Atendido	

3. CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE / MONITORAMENTO

Observações: Sob a responsabilidade da Guarda Municipal de Londrina, a central de monitoramento fica na parte superior das cadeiras numeradas e ao lado das cabines de rádio e televisão, com ampla visibilidade do estádio e conta também com a utilização de um micro-ônibus equipado com cerca de 17(dezessete) câmeras e equipamentos de vídeo-monitoramento que fica próximo ao gramado.

As câmeras fixas estão em funcionamento parcial, pois estão sendo utilizadas as câmeras de monitoramento que estão centralizadas na central de monitoramento que funciona no micro-ônibus da Guarda Municipal de Londrina.



Figura 05 – Central de monitoramento



3.1. O estádio possui Central Técnica de Informações/ Central	SIM	NÃO
de Comando e Controle?	Χ	
3.1.1. A Central de Comando está instalada em posição		NÃO
estratégica, com ampla visibilidade, tanto da Central para o público quanto do público para a Central?	Х	

3.2. Possui sistema de monitoramento de imagens por câmeras	SIM	NÃO
(CFTV – Circuito Fechado de TV)?	Χ	
3.2.1. Baixa resolução		Х
3.2.2. Alta resolução	Х	
3.2.3. Grava e arquiva as imagens	Χ	
3.2.4. Possibilita impressão de fotos	Χ	
3.2.5. Monitora o acesso ao vestiário dos árbitros		Χ
3.2.6. Possibilita reconhecimento facial	Χ	
3.2.7. Possui sistema de som integrado à central de	Χ	
monitoramento		
3.2.8. Possui sistema de telão integrado à central de	Χ	
monitoramento		
3.2.9. Possui sistema de internet e telefone	Χ	
3.2.10. Possui câmera móvel com capacidade de aproximação	Χ	
de imagem de toda a arquibancada		
3.2.11. Monitora os setores da torcida visitante e local	Χ	
3.2.12. Monitora a área do evento (campo)	Χ	
3.2.13. Monitoras os acessos aos sanitários	Χ	
3.2.14. Monitora o acesso ao vestiário do time mandante	Χ	
3.2.15. Monitora o acesso ao vestiário do time visitante	Χ	
3.2.16. Monitora a área de estacionamento para os torcedores		Χ
3.2.17. Monitora os locais de controle de catracas (abrangendo	Χ	
a perspectiva da parte interna e externa do estádio)		
3.2.18. Monitora os locais de venda de lanches e bebidas	Χ	
3.2.19. Monitora o perímetro interno de acesso dos torcedores	Χ	
3.2.20. Monitora o perímetro do entorno imediato (parte externa do estádio)		Х

Conclusão quanto à existência e condições da central de comando, controle e do sistema de monitoramento:

Atendido	Х
Atendido com Restrições	
Não atend	

4. INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO TORCEDOR E DEMAIS USUÁRIOS

4.1. Os assentos são numerados?	SIM	NÃO	Parcial
			Χ

Observações: Estão parcialmente numerados 8.000 (oito mil) assentos privativos, encadeirados e reservados no setor dos sócios. Na arquibancada da geral e visitante os acentos são no concreto e com numeração em péssimo estado de visualização.



Figura 07 – Numeração do piso da Arquibancada

4.1.1. Se parcialmente informar o percentual: 8.000 (oito mil)	SIM	NÃO
assentos privativos.	Х	

4.2. O estádio possui estacionamento interno?	SIM	NÃO
	Χ	
4.2.1. Para carros de torcedores		Χ
4.2.2. Para carros de parte dos sócios		Χ
4.2.3. Para ônibus de torcidas		Χ
4.2.4. Com espaço reservado para os árbitros	Χ	
4.2.5. Com espaço reservado para veículos de membros da equipe local	Χ	
4.2.6. Com espaço reservado para veículos da equipe visitante	Χ	
4.2.7. Com espaço reservado para autoridades	Χ	
4.2.8. Com espaço reservado para imprensa	Χ	
4.2.9. Com espaço reservado para serviços de emergências e segurança	Х	

4.3. A área do campo é protegida da invasão de torcedores?	SIM	NÃO
	Χ	

4.4. As arquibancadas têm setores com barreiras físicas para separação de torcedores?SIM NÃO χ

Observações: Sim, existem alambrados, posicionadas paralelamente, com portões de acesso que dividem as torcidas, estes alambrados são frágeis, estão danificados, sendo assim, é necessário empregar policiais militares para garantirem que as torcidas respeitem a distância de segurança. Salienta-se que a organização se comprometeu a trocá-los em breve, conforme solicitação da PM.



Figuras 08 e 09 – Alambrados e portões que separam as torcidas

4.5. O Estádio possui espaço reservado para a torcida	SIM	NÃO
visitante?	Χ	
4.5.1. Banheiros Masculinos	Χ	
4.5.2. Banheiros Femininos	Χ	
4.5.3. Banheiros para PNE	Χ	
4.5.4. Bares / lanchonetes	Χ	
4.5.5. Bilheteria	Χ	

4.6. Existe a necessidade de serem adaptados corredores aos	SIM	NÃO
acessos dos estádios para proteção das torcidas visitantes		Χ

4.7. O setor ocupado pela torcida visitante oferece condições	SIM	NÃO
de segurança que dispensem o emprego massivo de força policial?		X
4.7.1. Existe espaço reservado para a Torcida Organizada?	SIM	NÃO
		Χ
4.7.2. Este local é distante do local destinado a torcida	SIM	NÃO
organizada do time mandante?		X

4.8. Existem materiais perigosos no interior do estádio que	SIM	NÃO
possam ser utilizados em tumultos e confrontos de torcedores?		Х

4.9. O estádio possui estrutura que permita o acesso rápido da	1	
	SIM	NÃO
ambulância ao campo?	X	
4.10. O estádio possui sistema de iluminação de emergência	SIM	NÃO
adequado para eventos noturnos?	X	11710
4.11. Quantas bilheterias existem por setores quantos guichês	SIM	NÃO
existem em cada bilheteria?	Χ	
Observações: 02 (duas) bilheterias com 08 (oito) guichês cada	•	
visitante 01 (uma) bilheteria com 03 (três) guichês, além da vend		
4.11.1. O posicionamento das bilheterias é adequado?	SIM	NÃO
	Χ	
Conclusão quanto à infra-estrutura para a segurança do torcedor e den Atendido Atendido com Restrições	nais usua	ários:

5. ESPAÇOS ADEQUADOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS

ESPAÇO ADEQUADO: Ambiente fechado, refrigerado, com banheiro, com área mínima que comporte a guarnição de serviço de atendimento, mobiliário, telefone, internet, bebedouro, sala de espera, 02(duas) sala de confinamento coercitivo eventual (PM), de fácil acesso para o torcedor e bem sinalizado/identificado no interior do estádio.

5.1. A Polícia Militar possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?	SIM	NÃO
	X	
5.1.1. Adequado		Х
OBS: O espaço necessita de um sistema de refrigeração adequa	ado.	
5.1.2. Possui duas salas de confinamento coercitivo com capacidade adequado ao tamanho do estádio?		X


Observações: O espaço destinado a Policia Militar não possuí todos os itens descritos acima. O ambiente refrigerado está em fase de instalação, sem telefone, mas com wi-fi disponível e cabeamento sendo instalado. Existe 01 (duas) sala de confinamento coercitivo e acesso ao torcedor.



Figuras 10, 11 e 12 – Posto de Comando da Policia Militar

5.2. O Estádio possui sala reservada para o exercício das atividades do Juizado Especial Criminal (JECRIM)?		NÃO
	Χ	
5.2.1. Adequado		Χ

Observações: Existe uma sala com a identificação, porem está sempre vazia, sem mobiliário e equipamentos adequados, conforme identificada no item 1.6.





Figuras 08 e 09 – Local destinado ao JECRIM e Ouvidoria

5.3. A Polícia Civil possui um espaço no estádio que seja	SIM	NÃO
utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?	X	
5.3.1. Adequado		Χ
Observações: Existe uma sala com a identificação, porem está sempre vazia,		
sem mobiliário e equipamentos adequados, conforme identificad	la no iter	n 1.2.

5.3. O estádio possui um espaço para o Serviço de	SIM	NÃO
Atendimento ao Torcedor?(Ouvidoria)	Χ	
5.3.1. Adequado		Х
Observações: Conforme identificada no item 1.6.		

Conclusão quanto aos espaços para atuação de órgãos de segurança e afins:

Atendido	
Atendido com Restrições	X
Não Atendido	

6. DIAGNOSTICO E PARECER	

6.1. Há não-conformidades encontradas?	SIM	NÃO
	Х	

Restrição: Adequação da marcação de assentos numerados

Providências: Marcação de numeração nos assentos

Prazo: 180 dias

Remarcação da numeração a arquibancada da geral e visitante, os acentos são no concreto e com numeração em péssimo estado de visualização.

Restrição: Adequação dos Espaços para Atuação de Órgãos de Segurança.

Providências: Realizar adequações na refrigeração do espaço destinado à Policia Militar

Prazo: 120 (cento e vinte) dias

Observações: Adequações quanto à refrigeração e climatização do espaço destinado a Policia Militar.

Parecer:

Condições de funcionamento do estádio:

Aprovado	
Aprovado com Restrições	X
Reprovado	

Tabela com a relação dos profissionais responsáveis pela elaboração do laudo:

NOME DO PROFISSIONAL	POSTO	FUNÇÃO
Marcos Antonio Tordoro	Major QOPM	Comandante da 4ª CIPM
Tiago Henrique da Silva Rodrigues	Asp. Of. PM	Oficial P/3 da 4ª CIPM

Data de emissão do laudo:	16/07/2020
Prazo de validade do laudo:	12/01/2021

O presente laudo não se sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer tempo, aos outros laudos necessários para o funcionamento do estádio.

Maj. QOPM Marcos Antonio Tordoro, Comandante da 4ª CIPM.