

# Audi S5 (2008)

avr. 13 2022

STATUS	TOTAL ISSUES	HEALTHY SYSTEMS
<b>Very Bad</b>	<b>14</b>	<b>25</b>



## Issues (9)

✖ **Moteur**

Fault code: P1571

Valve left for engine mounting -N144 Short circuit to positive

Last occurred at:  
184931 km

Details:

Fréquence : 2 Kilométrage du dernier événement : 184931 km Détails sur l'état des défaillances : La défaillance est active Depuis la dernière résolution de défaillances, un test a échoué Un test a été terminé pendant cette période Infos sur le niveau de priorité de la défaillance : Attention : Défaillance critique ! Nous vous recommandons de prendre immédiatement rendez-vous avec un garage proche de chez vous pour un entretien.

Fault code: P0151

Control lighting drivers door

Last occurred at:  
185054 km

Details:

Fréquence : 1 Kilométrage du dernier événement : 185054 km Détails sur l'état des défaillances : Un test de cette défaillance a échoué pendant cette période Depuis la dernière résolution de défaillances, un test a échoué Infos sur le niveau de priorité de la défaillance : Attention : Défaillance critique ! Nous vous recommandons de prendre immédiatement rendez-vous avec un garage proche de chez vous pour un entretien.

## **Chauffage d'appoint**

Fault code: P082F

Component protection active

Last occurred at:  
185072 km

Details:

Fréquence : 1 Kilométrage du dernier événement : 185072 km Détails sur l'état des défaillances : Depuis la dernière résolution de défaillances, un test a échoué Un test a été terminé pendant cette période Infos sur le niveau de priorité de la défaillance : Cette défaillance ne requiert pas d'entretien immédiat.

Fault code: P0214

Supply Voltage B+

Last occurred at:  
185072 km

Details:

Fréquence : 1 Compteur de désapprentissage : 57 Kilométrage du dernier événement : 185072 km Détails sur l'état des défaillances : Un test de cette défaillance a échoué pendant cette période Depuis la dernière résolution de défaillances, un test a échoué Un test a été terminé pendant cette période Infos sur le niveau de priorité de la défaillance : Attention : Défaillance critique ! Nous vous recommandons de prendre immédiatement rendez-vous avec un garage proche de chez vous pour un entretien.

---

## **Autorisation d'accès / de démarrage**

Fault code: P0CD7

Sensors for Touching Exterior Door-Handel

Last occurred at:  
185049 km

Details:

Fréquence : 1 Compteur de désapprentissage : 57 Kilométrage du dernier événement : 185049 km Détails sur l'état des défaillances : Un test de cette défaillance a échoué pendant cette période La défaillance est confirmée Depuis la dernière résolution de défaillances, un test a échoué Un test a été terminé pendant cette période Infos sur le niveau de priorité de la défaillance : Attention : Défaillance critique ! Nous vous recommandons de prendre immédiatement rendez-vous avec un garage proche de chez vous pour un entretien.

---

## Suspension

Fault code: P06E9

Givers for vehicle level VR (G289)

Last occurred at:  
184931 km

Details:

Fréquence : 1 Compteur de désapprentissage : 52 Kilométrage du dernier événement : 184931 km Détails sur l'état des défaillances : Un test de cette défaillance a échoué pendant cette période La défaillance est confirmée Depuis la dernière résolution de défaillances, un test a échoué Un test a été terminé pendant cette période Infos sur le niveau de priorité de la défaillance : Attention : Défaillance critique ! Nous vous recommandons de prendre immédiatement rendez-vous avec un garage proche de chez vous pour un entretien.

Fault code: P0CBE

Comfort limitation

Last occurred at:  
184931 km

Details:

Fréquence : 27 Compteur de désapprentissage : 57 Kilométrage du dernier événement : 184931 km Détails sur l'état des défaillances : Depuis la dernière résolution de défaillances, un test a échoué Un test a été terminé pendant cette période Infos sur le niveau de priorité de la défaillance : Cette défaillance peut s'avérer critique pour la maniabilité de votre voiture à long terme.

---

## Passerelle CAN

Fault code: P082F

Component protection active

Last occurred at:  
185032 km

Details:

Fréquence : 1 Compteur de désapprentissage : 56 Kilométrage du dernier événement : 185032 km Détails sur l'état des défaillances : Depuis la dernière résolution de défaillances, un test a échoué Un test a été terminé pendant cette période Infos sur le niveau de priorité de la défaillance : Attention : Défaillance grave ! Nous recommandons un arrêt immédiat : la défaillance nuit à la maniabilité du véhicule.

---

## Assistant changement de file

Fault code: P0817

Local Databus

Last occurred at:  
184931 km

Details:

Fréquence : 1 Compteur de désapprentissage : 52 Kilométrage du dernier événement : 184931 km Détails sur l'état des défaillances : Un test de cette défaillance a échoué pendant cette période La défaillance est en attente La défaillance est confirmée Depuis la dernière résolution de défaillances, un test a échoué Un test a été terminé pendant cette période Infos sur le niveau de priorité de la défaillance : Cette défaillance ne requiert pas d'entretien immédiat.

---

## Porte conducteur

Fault code: P084B

Door Warning Light / Entry Light

Last occurred at:  
184965 km

Details:

Fréquence : 1 Compteur de désapprentissage : 92 Kilométrage du dernier événement : 184965 km Détails sur l'état des défaillances : La défaillance est en attente La défaillance est confirmée Depuis la dernière résolution de défaillances, un test a échoué Infos sur le niveau de priorité de la défaillance : Cette défaillance ne requiert pas d'entretien immédiat.

Fault code: P0398

Heated Outside Mirrors; Driver Side (Z4) / Passenger Side (Z5)

Last occurred at:  
185018 km

Details:

Fréquence : 2 Compteur de désapprentissage : 56 Kilométrage du dernier événement : 185018 km Détails sur l'état des défaillances : La défaillance est en attente La défaillance est confirmée Depuis la dernière résolution de défaillances, un test a échoué Un test a été terminé pendant cette période Infos sur le niveau de priorité de la défaillance : Cette défaillance ne requiert pas d'entretien immédiat.

---

## Porte passager

Fault code: P0398

Heated Outside Mirrors; Driver Side (Z4) / Passenger Side (Z5)

Last occurred at:  
184932 km

Details:

Fréquence : 7 Compteur de désapprentissage : 56 Kilométrage du dernier événement : 184932 km Détails sur l'état des défaillances : La défaillance est en attente La défaillance est confirmée Depuis la dernière résolution de défaillances, un test a échoué Un test a été terminé pendant cette période Infos sur le niveau de priorité de la défaillance : Cette défaillance ne requiert pas d'entretien immédiat.

---

## **Systeme de confort**

Fault code: P0A37

Locking fuel tank cap

Last occurred at:  
185032 km

Details:

Fréquence : 1 Compteur de désapprentissage : 56 Kilométrage du dernier événement : 185032 km Détails sur l'état des défaillances : La défaillance est active La défaillance est confirmée Depuis la dernière résolution de défaillances, un test a échoué Un test a été terminé pendant cette période Infos sur le niveau de priorité de la défaillance : Attention : Défaillance critique ! Nous vous recommandons de prendre immédiatement rendez-vous avec un garage proche de chez vous pour un entretien.

Fault code: P0A38

Unlocking fuel tank cap

Last occurred at:  
185032 km

Details:

Fréquence : 1 Compteur de désapprentissage : 56 Kilométrage du dernier événement : 185032 km Détails sur l'état des défaillances : La défaillance est active La défaillance est confirmée Depuis la dernière résolution de défaillances, un test a échoué Un test a été terminé pendant cette période Infos sur le niveau de priorité de la défaillance : Attention : Défaillance critique ! Nous vous recommandons de prendre immédiatement rendez-vous avec un garage proche de chez vous pour un entretien.

---

## Healthy Systems (25)

---

✓ Freins ABS

---

✓ Frein de stationnement

---

✓ Airbag

---

✓ Boîte de vitesses

---

✓ Groupe d'instruments

---

✓ Contrôle de la portée du xénon

---

✓ Climatisation

---

✓ Aide au stationnement / à la direction

---

✓ Lecteur média 1

---

✓ Radio DAB

---

✓ Lecteur média 2

---

✓ Navigation

---

✓ Système de sonorisation

---

✓ Radio

---

✓ Tuner TV

---

✓ Téléphone

---

✓ Siège passager

---

✓ Siège conducteur

---

✓ Capteur d'angle de braquage

---

✓ Bloc de contrôle

---

✓ Électronique centrale

---

✓ Régulateur de distance

---

✓ Direction active

---

✓ Caméra de recul

---

✓ Volant

---