



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA

Vereda Parcelas San Javier – Montelíbano

RESOLUCION OFICIAL N° 332 DE JULIO 28 DE 2011

DANE N° 223466002649 – NIT N° 900411736-0

Montelíbano, 23 de junio de 2022

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL
Cordial saludo,

A continuación, hago relación en orden prioritario de las necesidades en infraestructura de la institución EDUCATIVA LA ESPERANZA sede principal y sede los caracoles.

1. Construcción del techo y cielo raso de las dos aulas de clases ubicadas en la sede los caracoles. 190 M2 de techo y 190 M2 cielo raso.
2. Construcción de dos aulas de clases, ya sea en canilla o en su totalidad en la sede principal de la institución, ya que los estudiantes reciben clases en una rancha de palma que no cumple con las condiciones básicas para Desarrollar el proceso académico de 4.5 M x 6.5 M cada una, 30 M2 de piso.
3. Encerramiento concreto y malla o en madera de la sede los caracoles, ya que no contamos con encerramiento apto construido en material. 130 M lineales y encerramiento de la sede principal 300M lineales.
4. mantenimiento y dotación de una unidad sanitaria en la sede principal, la cual necesita 6 tazas sanitarias y mantenimiento de 2 lavamanos
5. Adecuación o mantenimiento de la batería sanitaria de la sede principal.
6. Construcción de un pequeño restaurante escolar en la sede principal.
7. Mantenimiento y dotación para el techo de la sede principal, se necesitan 8 láminas de zinc acústico x 6M y 12M de cielo raso.
8. Mantenimiento y dotación de unidad sanitaria sede los caracoles, se necesita dotación de 2 tazas sanitarias, 2 lavamanos y 2 puertas de 1.80m x 70cm.
9. dotación de 10 ventiladores para sede central y mantenimiento de 6 puertas con sus respectivas chapas.
10. reforzamiento de columna de 2 salones
11. mantenimiento eléctrico de la sala de sistema y rectoría de la sede principal.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

NURYS MARTINEZ AGUAS
C.C. 25.989.002 de Montelíbano
Presidente de la J.A.C

RANCHA IMPROVISADA DONDE LOS ALUMNOS DE LA SEDE PRINCIPAL RECIBEN CLASES.

SE NECESITA CONSTRUCCIÓN EN CANILLA O EN SU TOTALIDAD EN ZINC Y CONCRETO



**KIOSCO IMPROVISADO DONDE LOS ALUMNOS DE LA SEDE PRINCIPAL RECIBEN CLASES.
SE NECESITA CONSTRUCCIÓN EN CANILLA O EN SU TOTALIDAD EN ZINC Y CONCRETO**



PARTE EXTERIOR DE LA SEDE PRINCIPAL REQUIERE ENCERRAMIENTO EN MALLA Y EN CONCRETO



PARTE EXTERIOR DE LA SEDE PRINCIPAL REQUIERE ENCERRAMIENTO EN MALLA Y EN CONCRETO



PARTE EXTERIOR DE LA SEDE LOS CARACOLES REQUIERE ENCERRAMIENTO EN MALLA Y EN CONCRETO



PARTE EXTERIOR DE LA SEDE LOS CARACOLES REQUIERE ENCERRAMIENTO EN MALLA Y EN CONCRETO



REFORZAR MURO



MANTENIMIENTO Y DOTACION DE UNIDAD SANITARIA



MANTENIMIENTO Y DOTACION BAÑOS SEDE LOS CARACOLES

