

## TECHNICAL INFO Nr. 45

22 Ottobre 2012

Bollettino d'informazioni tecniche riservato a Installatori e Rivenditori Landi Renzo

### MODIFICA DI PROGETTO RIDUTTORE LI02 INSERIMENTO ANELLO ANTIVIBRANTE PER PROBLEMA DI RUMOROSITA'

È stata inserita modifica di miglioramento interna ANTIRUMORE VIBRANTE che consiste in un anello in gomma sul 100% dei riduttori di pressione GPL LI02



Riduttore Landi Renzo	Vecchio codice	Nuovo codice
LI-02 senza EV	536.730.000	536.793.000
LI-02 con EV assemblata	536.731.000	536.794.000
Riduttore Landi	Vecchio codice	Nuovo codice
LI-02 senza EV	010.140.005	536.796.000

La Modifica è entrata in produzione dal 01 Settembre 2012 (seriali ultime tre cifre = A22)

Per riconoscere la data di produzione ed identificare se un riduttore è PRE o POST modifica prendere le ultime 3 cifre della matricola stampata sui riduttori.

Mese	Lettera	Anno 2012	Anno 2013
Gennaio	K	22	23
Febbraio	G	22	23
Marzo	Y	22	23
Aprile	Z	22	23
Maggio	F	22	23
Giugno	P	22	23
Luglio	R	22	23
Agosto	E	22	23
Settembre	A	22	23
Ottobre	M	22	23
Novembre	S	22	23
Dicembre	O	22	23

Ad esempio una matricola MA113999**P20** è PRE modifica in quanto prodotto a Giugno 2000.  
Una matricola MA113999**A22** è invece POST modifica in quanto prodotto a Settembre 2012.