



Reallife Automobil Club

Abschlepp- & Reparaturservice
24/7 Notdienst (Tel. 120)

Hauptuntersuchung

RAC Personalabteilung
An der Autobahn 9
094076 Nordholm

Hauptuntersuchung inkl. Teiluntersuchung Abgas n. Anlage

HERR

Kevin Fagula

hat am

01.09.2020

die Hauptuntersuchung in Auftrag gegeben.

Fahrzeug Typ:

Container

Fahrzeug Hersteller:

Container

Modell:

Contanier

Amtl. Kennzeichen:

- -

Halter:

Jürgen von Tisch

Sehr geehte/r Kunde/in,

die Abgasuntersuchung erfolgte mit einem geprüften Abgasmessgerät.

Die Bremsenprüfung erfolgte auf einem Bremsenprüfstand. Dabei wurden folgende Werte [daN] gemessen.

Betriebsbremsanlage:			Links	Rechts	gängigkeit
Abbremsung:	100%	1. Achse:	100%	100%	JA
		2. Achse:	100%	100%	JA
		3. Achse:			JA
Feststellbremsanlage:					
	Abbremsung:	100 %	2. Achse:	100%	100%

Die Messung erfolgte mit einem geprüften Abgasmessgerät (agmnetwork)

Software: Busch BEA-PC DE - Version: V2.3 - 01.2018 - Stand: IV/2018

Abgas: Busch BEA450_460-AM: 980089935 - Version: BEA V2.02-Mobil 38540554 / AMM 000-B5

Ergebnis:

Container wird für den Flugverkehr auf Nordholm zugelassen

AU/HU-Plakette:

angebracht

nächste AU/HU:

31.08.2022

Meister

Ihr TÜV-Prüfer

Horst Bamberg

Horst Bamberg

Endgeld für Fahrzeuguntersuchung - Rechnung

Endgeld Fahrzeuguntersuchung netto

\$3.645

Endsumme Umsatzsteuer 19%:

\$855

Endsumme:

\$4.500