



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΑΛΛΙΘΕΑ-81400
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΤΕΒΑΙΝΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ

ΤΗΛ ΦΑΞ : 2254092573
E-MAIL: mail@dim-aid-kallith.les.sch.gr

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 21/6/2022

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 61

ΠΡΟΣ:- Σχολική Επιτροπή
-Τεχνική Υπηρεσία
Δήμου Λήμνου
ΚΟΙΝ.:

-Δ/νη Α'θμιας Εκπ/σης
Λέσβου

ΘΕΜΑ: « ΚΤΗΡΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

»

Τα χρόνια και διαρκή κτηριακά προβλήματα του σχολείου μας συνοψίζονται στα εξής:

- Επισκευή παραθύρων. Από τα περισσότερα παράθυρα του οικοδομήματος εισέρχονται νερά κάθε φορά που βρέχει.
- Επισκευή της γρηπίδας της στέγης στη βορεινή πλευρά του σχολικού κτηρίου. Κατά τις τελευταίες βροχοπτώσεις «έτρεχαν» τα νερά στους τοίχους της μεγάλης αίθουσας, του γραφείου και στην είσοδο και μάλιστα διέτρεχαν πάνω από τις πρίζες και τον ηλεκτρολογικό πίνακα.
- Ο χώρος που λειτουργεί ως γήπεδο μπάσκετ, ποδοσφαίρου εκγύμνασης αλλά και ως χώρος στάθμευσης και επιβίβασης/αποβίβασης των μεταφερόμενων μαθητών, κάθε φορά που βρέχει μετατρέπεται σε λίμνη με αποτέλεσμα τα νερά να λιμνάζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται (μέχρι το καλοκαίρι μερικές φορές), προκαλώντας πολλά προβλήματα ασφάλειας αλλά και υγείας στους μαθητές και στο σχολικό προσωπικό.
- Ελαιοχρωματισμός και σοβάντισμα της πρόσοψης του κτηρίου περιμετρικά. Κάθε χειμώνα λόγω της έντονης υγρασίας, ο σοβάς της εξωτερικής πρόσοψης (συγκεκριμένα δεξιά και αριστερά της εισόδου) καλύπτεται από πυκνή λευκή

μούχλα, την οποία πρέπει να ξύνουμε με την σκούπα ώστε να μην την αγγίζουν οι μαθητές μας, νομίζοντας ότι είναι «χιόνι».

- Κατασκευή σκίαστρου στον αύλειο χώρο.
- Τέλος, το χρόνιο ζήτημα της επισκευής της αίθουσας «Δούκας Παλαιολόγος» το οποίο πολύ καλά γνωρίζετε και που είναι παραπάνω από αναγκαία η χρήση της, ως αίθουσα ψυχοκινητικής-γυμναστικής ή και στέγασης του Ειδικού Νηπιαγωγείου το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί σε «μισή» αίθουσα στο κυρίως κτίριο του Ειδικού Δημ. Σχολείου! Στη διάρκεια του χειμώνα, πρέπει να αναφερθεί ότι λόγω των σφοδρών ανέμων, έπεφταν από την κατεστραμμένη σκεπή κεραμίδια και κομμάτια από τα σάπια παντζούρια, στο χώρο επιβίβασης/αποβίβασης των μαθητών και εκπαιδευτικών.

Με λίγα λόγια το κτήριο αυτό καταρρέει εγκυμονώντας εύλογα κινδύνους !!

Παρακαλούμε, για άλλη μια φορά, τη Σχολική Επιτροπή και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λήμνου να λάβουν επιτέλους σοβαρά υπ όψη τους τα χρόνια προβλήματα συντήρησης- επισκευής του τόσο ιδιαίτερου αυτού σχολείου και να γίνουν ΟΛΕΣ οι αναγκαίες εργασίες ώστε να μπορεί επιτέλους να λειτουργεί απρόσκοπτα και να παρέχει με ασφάλεια τις υπηρεσίες του στην πιο ευάλωτη αυτή ομάδα των μαθητών του νησιού !!!

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΙΝΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ

