

VLAAMS-
BRABANT

Screening Toegankelijkheid

Provinciescholen Vlaams-Brabant

Bijzonderwijs.be



VKO blok E

**Karenveldstraat 23,
1745 Opwijk**

Inleiding

Beschrijving

Dit rapport werd opgemaakt door On Wheels vzw in opdracht van de provincie Vlaams- Brabant. Er werd een screening uitgevoerd om de integrale toegankelijkheid van het gebouw na te kijken bij ingebruikname. Het gebouw werd afgetoetst op de Vlaamse Verordening Toegankelijkheid, maar ook de Integrale Toegankelijkheid.

De ketting van toegankelijkheid werd gebruikt als leidraad tijdens de screening:

1. **Bereikbaarheid** (hoe bereikt men het gebouw)
2. **Betreedbaarheid** (hoe kan men het men het gebouw betreden)
3. **Bruikbaarheid** (hoe gebruikt men het gebouw)
4. **Begrijpbaarheid** (hoe begrijpt men het gebouw)

Bij elk hoofdstuk wordt er een onderverdeling gemaakt van de verschillende onderdelen van het gebouw.


Bij elk onderdeel krijgt u een checklijst waar je per onderwerp, de norm (in cm), de opmeting (in cm), de score en de oplossing kan terugvinden.

Alle informatie wordt zichtbaar gemaakt op de website www.bijzonderwijs.be.

Legende



Situering van het gebouw



1. Bereikbaarheid

				
Parkeren: geen aangepaste plaats	Toegangspad: geen blinde geleiding	Toegangspad: bushalte niet toegankelijk	Toegangspad: obstakel door werken	Toegangspad: breedte en ondergrond ok

PARKEREN

Onderwerp	Norm	Opmeting	Score	Oplossing
Aantal	6% (1 plaats)	0	X	Voorzie min 1 aangepaste parkeerplaats
Afmetingen	250 x 600	250 x 600	V	
Uitstapstroken	2 keer 150	0	X	Voorzie aan beide kanten een uitstapstrook van 150
Ondergrond	Vlak en solide	Goed	V	
Helling	Max 2%	Goed	V	
Belijning + bord	Blauw/wit + logo	Niet voorzien	X	Duid de aangepaste parkeerplaats aan met de juiste belijning en bord

TOEGANGSPADEN

Onderwerp	Norm	Opmeting	Score	Oplossing
Ondergrond	Vlak en solide	Goed	V	
Contrast	Goed zichtbaar	Goed	V	
Afmetingen	150	Goed	V	
Versmalling van 90	Max 120 lang	NVT	V	
Versmalling van 120	Max 1000 lang	NVT	V	
Obstakels	Min 230 hoogte	Goed	V	
Blindegeleiding	Naar ingang	Niet voorzien	X	Voorzie blindegeleiding naar de ingang van het gebouw

HELLINGEN BUITEN

Onderwerp	Norm	Opmeting	Score	Oplossing
Niveaoverschil	Vanaf 2 hoogte	NVT	V	
Dwarshelling	Max 2%	NVT	V	
Langshelling	Max 10%	NVT	V	
Draairuimte	150 boven/onder	NVT	V	
Tussenbordes	Elke 1000	NVT	V	
Tussen hellingen	120 x 150	NVT	V	
Richtingverandering	150 x 150	NVT	V	
Breedte	Min 120	NVT	V	
Afrijbeveiliging	Vanaf 10 hoogte	NVT	V	
Leuning twee hoogtes	Vanaf 25 hoogte	NVT	V	

TRAPPEN BUITEN

Onderwerp	Norm	Opmeting	Score	Oplossing
Breedte	Min 100	NVT	V	
Aantal treden	Max 17 na elkaar	NVT	V	
Optrede	18	NVT	V	
Aantrede	23	NVT	V	
Leuning loopt door	40 horizontaal	NVT	V	
Leuning twee hoogtes	Op twee hoogtes	NVT	V	
Noppen blinden	Boven/onder	NVT	V	
Antislip strips aantal	Op elke trede	NVT	V	
Antislip strips contrast	Op elke trede	NVT	V	

2. Betreedbaarheid

				
Toegangsdeur: duidelijk				

TOEGANGSDEUR

Onderwerp	Norm	Opmeting	Score	Oplossing
Manueel/automatisch	Comfortabel	Goed	✓	
Bij draaideur	Alternatieve deur	NVT	✓	
Locatie	Duidelijk zichtbaar	Goed	✓	
Breedte doorgang	90	184	✓	
Hoogte doorgang	209	210	✓	
Draairuimte	150	Goed	✓	
Ruimte naast deur	Min 45 (krukszijde)	92	✓	
Deurblad diepte	Max 20 (trekzijde)	Goed	✓	
Niveaoverschil	Max 2 hoogte	1	✓	
Helling voorzien	Vanaf > 2 hoogte	NVT	✓	
Helling breedte	Min 90	NVT	✓	
Markering glasvlak	Heup + ooghoogte	Goed	✓	
Blindegeleiding	Rubbertegel 90 x 90	Niet voorzien	✗	Toon aan met een rubbertegel van 90x90 waar de ingang is

ONTHAAL BALIE

Onderwerp	Norm	Opmeting	Score	Oplossing
Locatie	Duidelijk zichtbaar	NVT	V	
Verlichting	Goed verlicht	NVT	V	
Informatie	Groot + contrast	NVT	V	
Verlaagd gedeelte	Max 80 hoog	NVT	V	
Ruimte onder balie	70h x 90 b x 60 d	NVT	V	
Draairuimte	150 voor balie	NVT	V	
Slechthorenden	Ringleiding	NVT	V	
Doven	Tolk gebarentaal	NVT	V	
Aparte ruimte	Stille ruimte	NVT	V	
Akoestiek	Goed	NVT	V	

3. Bruikbaarheid

				
Gangen: breed genoeg	Gangen: breed genoeg	Gangen: goed contrast	Liften: slecht contrast	Deuren: goed contrast
				
Trappen: leuning lopen niet door	Trappen: geen dubbele leuning	Douches: niet aangepast	Speelplaats: toegankelijk	

TRAPPEN BINNEN

Onderwerp	Norm	Opmeting	Score	Oplossing
Breedte	Min 100	125	✓	
Aantal treden	Max 17 na elkaar	Goed	✓	
Optrede	18	Goed	✓	
Aantrede	23	Goed	✓	
Leuning loopt door	40 horizontaal	Slecht	✗	Laat de leuning 40 cm doorlopen onderaan en bovenaan de trap
Leuning twee hoogtes	Op 2 hoogtes	1 hoogte	/	Voorzie een leuning op 2 hoogtes
Noppen blinden	Boven/onder	Niet voorzien	✗	Voorzie noppentegels onderaan en bovenaan de trap
Antislip strips aantal	Op elke trede	Goed	✓	
Antislip strips contrast	Op elke trede	Goed	✓	

LIFTEN

Onderwerp	Norm	Opmeting	Score	Oplossing
Comfortabele deur	Automatisch	Goed	V	
Locatie	Duidelijk	Goed	V	
Gesloten of open lift	Gesloten/open	Gesloten	V	
Verlichting	Goed	Goed	V	
Contrast	Goed	Slecht	X	Voorzie een ander materiaal dan de liftdeur voor de muur
Afmetingen	140 x 110	140 x 110	V	
Deurbreedte	90	90	V	
Draairuimte voor deur	150	Goed	V	
Liftknoppen type	Met braille	Goed	V	
Liftknoppen hoogte	Tussen 70 en 110	Goed	V	
Informatie	Visueel + auditief	Goed	V	
Hulp	Video + tel + sms	tel	/	Voorzie een videofoon en sms functie

HELLINGEN BINNEN

Onderwerp	Norm	Opmeting	Score	Oplossing
Helling voorzien	Vanaf 18 hoogte	NVT	V	
Dwarshelling	Max 2%	NVT	V	
Langshelling	Max 10%	NVT	V	
Draairuimte	150 boven/onder	NVT	V	
Tussenbordes	Elke 1000	NVT	V	
Tussen hellingen	120 x 150	NVT	V	
Richtingverandering	150 x 150	NVT	V	
Breedte	Min 120	NVT	V	
Afrijbeveiliging	Vanaf 10 hoogte	NVT	V	
Leuning twee hoogtes	Vanaf 25 hoogte	NVT	V	

CIRCULATIE/GANGEN/LOOPPADEN BINNEN

Onderwerp	Norm	Opmeting	Score	Oplossing
Ondergrond	Vlak/solide	Goed	V	
Contrast vloer	Contrast met muren	Goed	V	
Breedte	Min 150	150	V	
Versmalling van 90	Max 120 lang	NVT	V	
Versmalling van 120	Max 1000 lang	NVT	V	
Drempels	Drempelloos	Goed	V	
Uitstekende obstakels	Min 230 vrije hoogte	Goed	V	
Blindegeleiding	Naar functies	Niet voorzien	X	Voorzie tactiele vloerelementen naar de functies
Markering glasvlak	Heup + ooghoogte	NVT	V	

MEUBILAIR/LOSSE OBJECTEN

Onderwerp	Norm	Opmeting	Score	Oplossing
Locatie	Goed zichtbaar	Goed	V	
Contrast	Goed contrast	Goed	V	
Ergonomie	Comfortabel	Goed	V	
Materiaal	Geen reflectie	Goed	V	

DEUREN

Onderwerp	Norm	Opmeting	Score	Oplossing
Manueel/automatisch	Comfortabel	Goed	V	
Contrast deur	Met muur + kruk	Goed	V	
Breedte doorgang	90	93	V	
Hoogte doorgang	209	210	V	
Draairuimte	150	Goed	V	
Ruimte naast deur	Min 45 (krukszijde)	Goed	V	
Deurblad diepte	Max 20 (trekszijde)	Goed	V	
Markering glasvlak	Heup + ooghoogte	Goed	V	
Signalisatie	Groot + contrast	Slecht	X	Voorzie grote en duidelijke signalisatie op de deuren

AANGEPASTE TOILETTEN

Onderwerp	Norm	Opmeting	Score	Oplossing
Aantal aangepast	1 per sanitair blok	Niet voorzien	X	Voorzie een aangepast toilet (combinatie met douche)
Breedte deur	Min 90	Niet voorzien	X	
Ruimte naast deur	Min 45 (krukszijde)	Niet voorzien	X	
Draairuimte voor deur	150	Niet voorzien	X	
Draairichting deur	Naar buiten	Niet voorzien	X	
Afmetingen ruimte	Min 165 x 220	Niet voorzien	X	
Ruimte naast toilet	Min 90	Niet voorzien	X	
Ruimte voor toilet	Min 120	Niet voorzien	X	
Tussen lavabo en toilet	Min 90	Niet voorzien	X	
Hoogte toilet	50	Niet voorzien	X	
Ruimte onder lavabo	90b x 60d	Niet voorzien	X	
Hoogte lavabo	70 onder, 80 boven	Niet voorzien	X	
Ruimte naast lavabo	25 van de muur	Niet voorzien	X	
Hoogte spiegel	onderkant < 90	Niet voorzien	X	
Contrast toestellen	Met muur	Niet voorzien	X	
Veiligheid	Alarmknop/touw	Niet voorzien	X	
Steunbeugels op 90h	2	Niet voorzien	X	

KLEEDRUIMTES/PASKAMERS

Onderwerp	Norm	Opmeting	Score	Oplossing
Aantal aangepast	1 per geslacht	NVT	V	
Breedte deur	Min 90	NVT	V	
Ruimte naast deur	Min 45 (krukszijde)	NVT	V	
Draairuimte voor deur	150	NVT	V	
Draairichting deur	Naar buiten	NVT	V	
Afmetingen ruimte	160 x 180	NVT	V	
Hoogte kapstok	< 120	NVT	V	
Zitbank	45d x 40b x 50h	NVT	V	
Ruimte naast zitbank	Min 90	NVT	V	
Steunbeugels op 90h	2	NVT	V	

DOUCHES

Onderwerp	Norm	Opmeting	Score	Oplossing
Aantal aangepast	1 per geslacht	Niet voorzien	X	Voorzie een aangepaste douche (combinatie met toilet)
Breedte deur	Min 90	Niet voorzien	X	
Ruimte naast deur	Min 45 (krukszijde)	Niet voorzien	X	
Draairuimte voor deur	150	Niet voorzien	X	
Draairichting deur	Naar buiten	Niet voorzien	X	
Afmetingen ruimte	215 x 235	Niet voorzien	X	
Combinatie met toilet	235 x 240	Niet voorzien	X	
Niveaoverschillen	Max 2	Niet voorzien	X	
Opp. douchezone	120 x 120	Niet voorzien	X	
Douchezitje	45d x 40b	Niet voorzien	X	
Ruimte naast douchezitje	Min 90	Niet voorzien	X	
Ruimte voor douchezitje	Min 120	Niet voorzien	X	
Ruimte tussen de muur	45 van muur	Niet voorzien	X	
Douchekraan	45 van muur	Niet voorzien	X	
Ruimte onder lavabo	90b x 60d	Niet voorzien	X	
Hoogte lavabo	70 onder, 80 boven	Niet voorzien	X	
Ruimte naast lavabo	25 van de muur	Niet voorzien	X	
Hoogte spiegel	onderkant < 90	Niet voorzien	X	
Contrast toestellen	Met muur	Niet voorzien	X	
Steunbeugels op 90h	2	Niet voorzien	X	

EETZAAL/REFTER

Onderwerp	Norm	Opmeting	Score	Oplossing
Toog contrast	Goed contrast	NVT	V	
Toog verlaagd deel	< 80 hoog	NVT	V	
Ruimte onder toog	70h x 90b x 60d	NVT	V	
Draairuimte voor toog	150	NVT	V	
Ruimte onder tafels	> 70	NVT	V	
Stoelen	Ergonomisch	NVT	V	
Ruimte tussen tafels	150	NVT	V	

SPORTZAAL

Onderwerp	Norm	Opmeting	Score	Oplossing
Ondergrond	Vlak/solide	NVT	V	
Obstakels	Obstakelvrij	NVT	V	
Sportvoorzieningen	G-sport	NVT	V	
Tribunes aangepast	Per 50 min 2	NVT	V	
Tribunes afmetingen	90 x 140	NVT	V	
Tribunes draairuimte	150	NVT	V	

SPEELPLAATS

Onderwerp	Norm	Opmeting	Score	Oplossing
Ondergrond	Vlak/solide	Goed	V	
Obstakels	230 vrije hoogte	Goed	V	
Contrast	Goed contrast	Goed	V	
Afmetingen paden	150	Goed	V	
Versmalling van 90	Max 120 lang	Goed	V	
Versmalling van 120	Max 1000 lang	Goed	V	
Sportvoorzieningen	G-sport	Niet voorzien	X	Voorzie G-sportvoorzieningen

4. Begrijpbaarheid

			
Signalisatie: te klein, te hoog	Signalisatie: te klein, te hoog		

SIGNALISATIE/BEWEGWIJZERING

Onderwerp	Norm	Opmeting	Score	Oplossing
Locatie	Logische locatie	Goed	✓	
Herkenbaarheid	Uniforme pictogrammen	Goed	✓	
Zichtbaarheid	Groot/ooghoogte	Slecht	✗	Voorzie grotere en duidelijkere signalisatie op ooghoogte
Contrast	Goed contrast	Goed	✓	
Voor slechtzienden	Braille/tactiel/hoorbaar	Niet voorzien	✗	Voorzieningen voor slechtzienden
Voor slechthorenden	Realtime info scherm	Niet voorzien	✗	Voorzieningen voor slechthorenden
Belichting	goed + geen reflectie	Reflectie	/	Vermijd reflectie op signalisatie door overbelichting

ORIENTATIE/VEILIGHEID

Onderwerp	Norm	Opmeting	Score	Oplossing
Functies	Makkelijk vindbaar	Goed	✓	
Circulatie	Vlot/snel/veilig	Goed	✓	
Technieken bediening	Eenvoudig	Goed	✓	
Personeel	Herkenbaar	Goed	✓	
Vluchtweg	Zichtbaar/duidelijk	Middelmatig	/	Voorzie grotere en duidelijkere signalisatie op ooghoogte
Brandalarm	Geluid + flitslicht	Geluid	/	Voorzie een brandalarm met geluid en lichtflits