Reallife Automobil Club
Abschlepp- & Reparaturservice
24/7 Notdienst (Tel. 120)

Hauptuntersuchung

RAC Personalabteilung
An der Autobahn 9
094076 Nordholm

Hauptuntersuchung inkl. Teiluntersuchung Abgas n. Anlage

HERR	Sven Addi

hat am 09.01.2020

die Hauptuntersuchung in Auftrag gegeben.

Fahrzeug Typ:	PKW				
Fahrzeug Hersteller:	Cerberus				
Modell:	ZIS 101a				
Amtl. Kennzeichen:	KT	-	WW	-	290
Halter:	Sven Addi				

Sehr geehte/r Kunde/in,

die Abgasuntersuchung erfolgte mit einem geprüften Abgasmessgerät.

Die Bremsenprüfung erfolgte auf einem Bremsenprüfstand. Dabei wurden folgende Werte [daN] gemessen.

Betriebsbremsanlage:			Links	Rechts	gängigkeit
Abbremsung:	99%	1. Achse:	99%	99%	JA
		2. Achse:	98%	98%	JA
		3. Achse:			
Feststellbremsanlage:					
Abbremsung:	97%	2. Achse:	98%	97%	JA

Die Messung erfolgte mit einem geprüften Abgasmessgerät (agmnetwork)
Software: Busch BEA-PC DE - Version: V2.3 - 01.2018 - Stand: IV/2018
Abgas: Busch BEA450_460-AM: 980089935 - Version: BEA V2.02-Mobil 38540554 / AMM 000-B5

Ergebnis:

Licht geht , Verbandskasten Verhanden

Wardreieck fehlt

AU/HU-Plakette:

angebracht

nächste AU/HU:

09.01.2022

Ihr TÜV-Prüfer

Mechaniker	Max Thomsen

Max Thomsen

Endgeld für Fahrzeuguntersuchung - Rechnung

Endgeld Fahrzeuguntersuchung netto	$3.645
Endsumme Umsatzsteuer 19%:	$855
Endsumme:	$4.500